

## Reporte de estado de rodillo ánilox AS183209

Fecha de revisión: 2024-08-22

Datos del rodillo:

**Fabricante:** Apex

**Tipo:** Hexagonal

**Fecha de compra:** 2024-01-01


Volumen de celda (BCM): 8.2

Lineatura (LPI): 410


**Última fecha de revisión:** 2024-08-22

Próxima fecha de revisión: 2025-02-21


#### Estado de celdas:



#### Historial de volumen de celda:



#### Análisis de celdas:





%	۵	Ō
80%	4.498	0.5 años
70%	3.664	1.0 años
60%	2.816	1.5 años

# Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

### Estado:

98%

# Diagnóstico:

Rodillo en buen estado

## Recomendación:

Mantener calidad de manejo y lavado

Reporte generado por: Juan

Fecha de generación de reporte: 17/9/2024