

Reporte de estado de rodillo ánilox *AA0000016*

Fecha de revisión: 2014-01-25

Datos del rodillo:

Fabricante: Apex

Tipo: Hexagonal

Fecha de compra: 2012-12-30


Volumen de celda (BCM): 3.60

Lineatura (LPI): 368

Última fecha de revisión: 2014-01-25

Próxima fecha de revisión: 2014-07-24


Estado de celdas:




Historial de Volumen de Celda



Revisión 2014-01-25





Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

Estado:

95%

Diagnóstico:

Rodillo en buen estado

Recomendación:

Mantener calidad de manejo y lavado

Reporte generado por: Diego

Fecha de generación de reporte: 30/12/2024