# ANDERS

# Reporte de estado de rodillo ánilox AA0000016

#### Fecha de revisión: 2014-01-25

Datos del rodillo:

**Fabricante:** Apex

Tipo: Hexagonal

Fecha de compra: 2013-01-25


Volumen de celda (BCM): 3.3

Lineatura (LPI): 368


Última fecha de revisión: 2014-01-25

Próxima fecha de revisión: 2014-07-24


## Estado de celdas:







# % Celdas Desgastadas




Historial de volumen de celda:


## Historial de Volumen de Celda



#### Análisis de celdas:



Revisión 2014-01-25



Porcentaje del Volumen Nominal	Volumen Estimado	Tiempo Restante Estimado
90%	N/A	N/A
80%	N/A	N/A
80%	N/A	N/A
80%	2.9	0.5 años

Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

#### **Estado Estructural:**

37%

## Estado de Transferencia:

66%

# Diagnóstico:

Paredes desgastadas

## Recomendación:

Revisar desgaste causado por rasquetas

Reporte generado por: Diego

Fecha de generación de reporte: 30/1/2025