

## Reporte de estado de rodillo ánilox AA0000016

## Fecha de revisión: 2014-01-25

Datos del rodillo:

**Fabricante:** Apex

Tipo: Hexagonal

Fecha de compra: 2013-01-25


Volumen de celda (BCM): 3.3

Lineatura (LPI): 368


Última fecha de revisión: 2014-01-25

Próxima fecha de revisión: 2014-07-24


## Estado de celdas:



## Historial de Volumen de Celda



Revisión 2014-01-25



Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

80%

80%

**Estado Estructural:** 

N/A

2.9

37

Estado de Transferencia:

66

Diagnóstico:

Paredes desgastadas

Recomendación:

Revisar desgaste causado por rasquetas

N/A

0.5 años

Reporte generado por: Diego

Fecha de generación de reporte: 30/1/2025