

## Reporte de estado de rodillo ánilox AS183209

Fecha de revisión: 2024-08-22

Datos del rodillo:

**Fabricante:** Apex

**Tipo:** Hexagonal

**Fecha de compra:** 2024-01-01


Volumen de celda (BCM): 8.2

Lineatura (LPI): 410


Última fecha de revisión: 2024-08-22

Próxima fecha de revisión: 2025-02-21


## Estado de celdas:




## Historial de volumen de celda:



#### Análisis de celdas:







Estado, Diagnostico y Recomendaciones:

Estado:

98%

# Diagnóstico:

Rodillo en buen estado

## Recomendación:

Mantener calidad de manejo y lavado

Reporte generado por: Juan

Fecha de generación de reporte: 17/9/2024