



Autoservis S23

Primer ulica 12, Beograd · PIB 123456789
011 234-567 · servis@s23.rs

RADNI NALOG

RN-2026-0042

U RADU

Štampano 9.7.2026. 09:45

KLIJENT

TIP Fizičko lice
IME I PREZIME Marko Petrović
TELEFON 064 123-4567
E-MAIL marko.petrovic@gmail.com

VOZILO

MARKA I MODEL Volkswagen Golf 7 1.6 TDI · 2016 · dizel
REG. OZNAKA NS-123-AB
BROJ ŠASIJE (VIN) WVWZZZAUZGW123456
KILOMETRAŽA 187.450 km (na prijemu)

DATUM PRIJEMA	VREME PRIJEMA	DATUM PREDAJE	VREME PREDAJE
8.7.2026.	09:30		

OPIS POSLA

ZAHTEVANI RADOVI

Veliki servis; provera kočnica — klijent prijavljuje škripu pri kočenju.

OPIS KVARA / UTVRĐENO STANJE

Prednji kočioni diskovi ispod minimalne debljine, pločice potrošene. Zamena ulja i filtera po redovnom intervalu.

NAPOMENA

Klijent čeka poziv pre ugradnje dodatnih delova.

RAD MAJSTORA

INTERNI PRIKAZ

MAJSTOR	TIP RADA	OPIS	SATI	CENA/H	IZNOS
Petar Jovanović	Mehaničar	Veliki servis — zamena ulja i filtera	1,5	3.500	5.250
Petar Jovanović	Mehaničar	Zamena prednjih diskova i pločica	2,0	3.500	7.000
Nikola Ilić	Električar	Dijagnostika grešaka	0,5	4.000	2.000

DELOVI

NAZIV	KOLIČINA	CENA/JED.	IZNOS
Motorno ulje 5W-30 (5 l)	1	6.800	6.800
Filter ulja	1	1.450	1.450
Filter vazduha	1	1.900	1.900
Kočioni diskovi prednji (par)	1	12.400	12.400
Kočione pločice prednje	1	5.600	5.600
Sijalica H7 Interno	1	450	450

EKSTERNI SERVIS

RADNJA	OPIS	NAPOMENA	CENA
Vulkanizer Đole	Balansiranje točkova	račun servisu	1.200
	Rad		14.250
	Delovi		28.150
	Eksterni servis		1.200

Interno — ne naplaćuje se: 450 RSD (nije uračunato, ne prenosi se na dokument za klijenta)
Imena majstora su interna — na dokumentima za klijenta rad se prikazuje zbirno po tipu rada.

KONTROLA VOZILA

POPUNJAVA SE RUKOM

KONTROLA IZVRŠENA

☐ Da☐ Ne

ULJE MOTORA

☐ OK☐ Doliveno

KOČIONO ULJE


☐ OK☐ Doliveno

RASHLADNA TEČNOST

☐ OK☐ Doliveno

OŠTEĆENJA VOZILA

OZNAČITI NA SKICI



Označiti na skici: **O** = ogrebotina · **U** = udubljenje · **X** = lom / nedostaje

VOZILO PREDAO — KLIJENT

VOZILO PRIMIO — ZA SERVIS