Holfelder GmbH
Feringastr. 12 a/b
85774 Unterföhring
Deutschland

Datum: 10.11.2026
Lieferschein: 2026-344819 (05.11.2026)
Ihre Auftragsbestätigung: 2026-232475
Unsere Bestellung: P00053

Qualitätsbericht – MFJ 4.0 Unisex grau

Wareneingangsprüfung und Fotodokumentation

Sehr geehrtes Holfelder-Team,

vielen Dank für die Lieferung der MFJ 4.0 Jacken (grau, Artikel SP1007176 – „Herren“). Wir haben die komplette Lieferung gezählt und unsere Wareneingangsprüfung durchgeführt. Im Folgenden finden Sie die erhaltenen Mengen und die Jacken, die nicht verkaufsfähig sind.

Erhalten (Jacken)	Geprüft	Nicht verkaufsfähig	Ins Lager übernommen
499	**35**	**2**	**497**
Lieferschein = gezählt	7,0 % der Lieferung	beide Größe S	

1. Erhaltene und geprüfte Mengen

	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	Gesamt
Lieferschein	40	100	134	125	50	30	20	**499**
Gezählt	40	100	134	125	50	30	20	**499**
Geprüft	5	7	8	6	4	3	2	**35**
Nicht verkaufsfähig	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**

Die gezählten Mengen stimmen in jeder Größe mit dem Lieferschein überein – keine Abweichung. Zusätzlich erhalten: 704 Zipperpuller-Sets, nicht Teil dieser Jackenprüfung.

2. Nicht verkaufsfähig – 2 Jacken


Diese Jacken werden separat gelagert und wurden nicht ins Lager übernommen.

Farbe	Größe	Menge	Mangel
Grau	S	1	Nähte am linken Ärmel nicht sauber vernäht.
Grau	S	1	Ecke der Taschenpatte: kleines Loch, Naht an der Ecke nicht sauber vernäht.
Gesamt		**2**	

Unsere Bitte: Bitte prüfen Sie die oben aufgeführten 2 Jacken und teilen Sie uns mit, wie Sie vorgehen möchten – Reparatur, Ersatz oder Gutschrift. Die Jacken stehen in unserem Lager zur Abholung bzw. Rücksendung bereit.

2a. Fotos – nicht verkaufsfähig

Links: der Mangel. Rechts: das Etikett an der Jacke.





Grau S (1) – Mangel: Nähte am linken Ärmel nicht sauber vernäht. Grund: sichtbarer Nahtfehler, Naht nicht fest – nicht verkaufsfähig.



Grau S (2) – Mangel: kleines Loch an der Ecke der Taschenpatte, Naht nicht sauber vernäht. Grund: sichtbare Beschädigung am Oberstoff – nicht verkaufsfähig.