NAV12 N05 四次保守净距失败发生的源时间



实线b04、虚线b05；蓝route-v1、橙preview；红色区域为工程下界<0；灰蓝区为下图放大范围。

负下界触发工程安全门失败；不等同实际接触，也不是形式或实车安全证明。