গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি
১৪/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
www.heu.gov.bd

বরগুনা জেলার সিভিল সার্জনের সাথে সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা

সভার তারিখ ও সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; সন্ধ্যা ৬:০০ ঘটিকা।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী:
ডাঃ মোঃ ফজলুল হক, সিভিল সার্জন, বরগুনা।
ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ আব্দুল মুনেম সাদ, ইউএইচএফপিও, আমতলী।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

বিগত ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.-এ কর্মকর্তাগণ বরগুনা জেলার সিভিল সার্জনের সাথে সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক স্বাস্থ্য সেবার মান যাচাইয়ের বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ ফজলুল হক ও আমতলী উপজেলার ইউএইচএফপিও ডাঃ সাদ কে অবহিত করেন।



ছবি-১: সিভিল সার্জনের সাথে আলোচনা সভা

বরগুনা জেলার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিগত ২৩ আগস্ট ২০২২ খ্রি.-এ হাসপাতালটি প্রথমবারের মতো পরিদর্শন করা হয় এবং সেখানে কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং প্রধান অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়। এরপর দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের রুমে তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; সকাল ৯:০০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. হাসপাতালটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট, কিন্তু ৫০ শয্যার জনবল দ্বারা পরিচালিত। ২৫০ শয্যার নতুন ভবনটি হস্তান্তর হলেও পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনেক সমস্যা রয়েছে। আবাসিক মেডিকেল অফিসার জানান যে, ভবন নির্মাণের সময় পানির লাইনে সুরকি ঢুকে লাইন পুরোপুরি অচল হয়ে গেছে। এটি পরিষ্কার ও ব্যবহারযোগ্য করা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে দাড়িয়েছে। পিডব্লিউডি কর্মকর্তাদের এই সমস্যা নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

২. হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ দূর্বল। মেইন গেটের নিকটে সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড থাকলেও তা বেশ ছোট এবং পরিচালনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেই। যার ফলে মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে। হাসপাতালের ক্যাম্পাসের বাগান পরিচর্যার অভাবে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। উল্লেখ্য যে হাসপাতালে সরকারি পরিচ্ছন্নতাকর্মী মাত্র একজন।

৩. হাসপাতালের মেইনগেট ও ক্যাম্পাসে বেশ কিছু দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টার রয়েছে যা হাসপাতালের সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে।

৪. জরুরী বিভাগ অপরিচ্ছন্ন এবং যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্তকরণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। জরুরী বিভাগে প্রাইভেসির কোন ব্যবস্থা পাওয়া যায়নি।

৫. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার যায়গা রয়েছে।

৬. হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগীদের বেশ ভীড় পরিলক্ষিত হয়। বহির্বিভাগে পুরুষ, মহিলা, শিশু ও প্রসূতি রোগীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে, কিন্তু কর্নারসমূহের তথ্য ডিসপ্লে করার কোন ব্যবস্থা নেই।

৭. হাসপাতালের প্যাথলজিকাল রুম বেশ পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো। রোগ নির্ণয়ের জন্য সকল প্যাথলজিকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, পর্যাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট রয়েছে।

৮. অন্তঃবিভাগে পুরুষ, মহিলা ও প্রসূতি আলাদা ওয়ার্ড আছে, কিন্তু কোন আলাদা শিশু ওয়ার্ড নেই। ডায়রিয়া ওয়ার্ডে শিশু রোগীদের ভর্তি রাখা হয়। অন্তঃবিভাগের পরিচ্ছন্নতার বেশ অভাব রয়েছে।

৯. অপারেশন থিয়েটার মোটামুটি পরিচ্ছন্ন; তবে অনেক অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা:

দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের রুমে তত্ত্বাবধায়কের নেতৃত্বে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় এসএসকে এবং জেলা সদর হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:


১. হাসপাতালের নিরাপত্তা ও ক্যাম্পাসের যানবাহনের জটলা নিরশনে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করা প্রয়োজন। মোটরসাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলোর যত্রতত্র পার্কিং রোধে মেইন গেটের নিকটে সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ডটি যথাযথ পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২. ক্যাম্পাসের দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টারগুলো দ্রুত সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।
৩. হাসপাতালের দেয়ালের নির্দেশিকা ও অন্যান্য লিখনের জন্য প্যানাবোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৪. হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, বিশেষ করে টয়লেট এবং ভবনের পিছনের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে।
৫. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিগুলোর কন্ডেমেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
৬. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

সদর হাসপাতাল পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:





ছবি-২: হাসপাতাল ক্যাম্পাসের বাগান।



ছবি-৩: হাসপাতালের নতুন ভবন পরিদর্শন।



ছবি-৪: জরুরী বিভাগের প্রবেশগেট।

ছবি-৫: জরুরী বিভাগের অব্যবহৃত স্টেরিলাইজার মেশিন।





ছবি-৬: প্যাথলজিকাল রুম পরিদর্শন।



ছবি-৭: হাসপাতালের লেবার রুম।



ছবি-৮: অপারেশন থিয়েটার।

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান এসএসকে কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিগত ২৪ আগস্ট ২০২২ খ্রি.-এ হাসপাতালটি প্রথমবারের মতো পরিদর্শন করা হয় এবং সেখানে কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পূর্বে হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম এবং সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ ফজলুল হক, ইউএইচএফপিও ডাঃ সাইফুল হাসান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং প্রধান অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ মোঃ ফজলুল হক, সিভিল সার্জন, বরগুনা।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; দুপুর ৮:৩০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. হাসপাতালটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট। হাসপাতালের মেইনগেটে অপ্রয়োজনীয় অনেক পোস্টার রয়েছে যা মেইনগেটের সৌন্দর্য্য নষ্ট করছে। মেইন গেটের নিকটে সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ভ্যান, ইজিবাইকগুলো বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

২. হাসপাতালের বহিরাঙ্গনে অবস্থিত বাগানটি পূর্বের তুলনায় পরিচ্ছন্ন হয়েছে, আগাছাগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়। তবে হাসপাতাল ভবনের সানশেডগুলো এবং ভবনের পাশের ও পিছনের জায়গাগুলো এখনও অপরিচ্ছন্ন ও আগাছায়পূর্ণ।

৩. হাসপাতালের ক্যাম্পাসে বেশ কিছু দীর্ঘদিনের পুরোনো ও অব্যবহৃত বিলবোর্ড এবং অপ্রয়োজনীয় পোস্টার অপসারণ করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়। বাইরে অবস্থিত স্টোমাক ওয়াশের জায়গাটির প্রাইভেসির জন্য কালো পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে যা প্রশংসনীয়।

৪. জরুরী বিভাগে রোগীর ভিড় ছিল। জায়গাটি বেশ ছোট; মহিলা ও শিশুদের জন্য যথাযথ প্রাইভেসির ব্যবস্থা ছিল না। যন্ত্রপাতিসমূহ জীবানুমুক্তকরণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়।

৫. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার যায়গা রয়েছে।

৬. বহির্বিভাগের পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক। বহির্বিভাগে বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে। কিন্তু কর্নারসমূহে ডিসপ্লে বোর্ড না থাকায় সঠিকভাবে তথ্য প্রদর্শনে ঘাটতি রয়েছে। এখানে রোগীদের জন্য কোন স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম চালু নেই। বহির্বিভাগের টয়লেটসমূহ পরিচ্ছন্ন ছিল। মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল) ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল) পদ শূন্য থাকায় ডেন্টাল বিভাগ অচল অবস্থায় রয়েছে।

৭. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সার্কিট বোর্ডগুলোতে কোন ঢাকনা নেই। এসব ক্ষেত্রে যেকোন সময় দূর্ঘটনার আশংকা থাকে।

৮. হাসপাতালের ক্যাম্পাসে ও অন্তঃবিভাগে বিভিন্ন স্থানে দানবাক্স লাগানো যা হাসপাতালের সৌন্দর্য্য ব্যহত করছে।

৯. হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্যাথলজিকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আল্ট্রাসনোগ্রাম সুবিধা আছে কিন্তু ডিজিটাল এক্স-রে সুবিধা দেয়া যাচ্ছে না।

১০. অন্তঃবিভাগের রুমের অবস্থা সন্তোষজনক। পুরুষ, মহিলা, প্রসূতি ও শিশু রোগীদের জন্য আলাদা পৃথকীকরণ ব্যবস্থা আছে। অন্তঃবিভাগের টয়লেটসমূহ পুরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় এবং কনসাল্টেন্টের অভাবে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে। হাসপাতালের ছাদগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে।

১১. হাসপাতালের কিছু স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি দেখা যায় যেগুলো কন্ডেমেশন প্রয়োজন।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. হাসপাতালের মেইনগেটে লাগানো অপ্রয়োজনীয় অনেক পোস্টারসমূহ সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন। হাসপাতাল ভবনের সানশেডগুলো এবং ভবনের পাশের ও পিছনের জায়গাগুলো পরিষ্কার ও আগাছামূক্ত করা প্রয়োজন।

৩. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সার্কিট বোর্ডগুলোতে ঢাকনার লাগানোর জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতিগুলোর কন্ডেমেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

৫. হাসপাতালের ক্যাম্পাসে ও অন্তঃবিভাগে অবস্থিত দানবাক্সগুলো অতিসত্ত্বর সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন।

৬. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে বিশেষ করে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী, শিশু ও এনেস্থেশিয়া জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ডেন্টাল) পদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: হাসপাতালের মেইন গেট।




ছবি-২,৩: হাসপাতাল ক্যাম্পাসের বাগান।



ছবি-৪: স্টোমাক ওয়াশ এরিয়ার প্রাইভেসির জন্য কালো পর্দার ব্যবহার। (ভালো উদ্যোগ)



ছবি-৫: জরুরী বিভাগ



ছবি-৬: এসএসকে বুথের জন্য প্রস্তাবিত রুম



ছবি-৭: ঝুকিপূর্ণ সার্কিট বোর্ড।



ছবি-৭: হাসপাতালের ল্যাব ফ্যাসিলিটি।



ছবি-৮: সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ডের জন্য প্রস্তাবিত জায়গা।

বরগুনা জেলার বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান এসএসকে কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিগত ২৪ আগস্ট ২০২২ খ্রি.-এ হাসপাতালটি প্রথমবারের মতো পরিদর্শন করা হয় এবং সেখানে কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ ফজলুল হক, ইউএইচএফপিও ডাঃ মনিরুজ্জামান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম এবং সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। আলোচনার শুরুতে আবাসিক মেডিকেল অফিসার হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে একটি সুন্দর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন প্রদান করেন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ মোঃ ফজলুল হক, সিভিল সার্জন, বরগুনা।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; দুপুর ১২:৪৫ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. হাসপাতালটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট। ৫০ শয্যার জনবলের অনুমোদন থাকলেও পদায়ন না হওয়ায় ৩১ শয্যার জনবল দিয়ে হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে।
২. হাসপাতালের মেইনগেটে অপ্রয়োজনীয় কিছু পোস্টার রয়েছে যা মেইনগেটের সৌন্দর্য্য নষ্ট করছে। মেইনগেটের বামদিকে একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে মোটরসাইকেল গুলো সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে।
৩. হাসপাতালের বহিরাঙ্গন সুন্দর বাগান দ্বারা সুসজ্জিত। ক্যাম্পাসের অপ্রয়োজনীয় ব্যানার এবং পোস্টার সরিয়ে ফেলা হয়েছে যা প্রশংসনীয়। ক্যাম্পাসের পরিবেশ পূর্বের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন।
৪. হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক। বহির্বিভাগে বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে। কিন্তু কর্নারসমূহে ডিসপ্লে বোর্ড না থাকায় সঠিকভাবে তথ্য প্রদর্শনে ঘাটতি রয়েছে। এখানে রোগীদের জন্য কোন স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম চালু নেই। বহির্বিভাগের টয়লেটসমূহ পরিচ্ছন্ন ছিল।
৫. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার যায়গা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত জায়গায় এসএসকে বুথ ও ফার্মেসী করার জন্য ভৌত উন্নয়ন প্রয়োজন।
৬. অন্তঃবিভাগের রুমের অবস্থা সন্তোষজনক। পুরুষ, মহিলা আলাদা ওয়ার্ড আছে; তবে প্রসূতি ও শিশু রোগীদের জন্য আলাদা পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেই, একই ওয়ার্ডের মধ্যে রাখা হয়েছে। অন্তঃবিভাগের টয়লেটসমূহ পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। অন্তঃবিভাগের ওয়ার্ড সমূহে রোগীর লোকদের বাইরের জুতা বা স্যান্ডেল নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, আলাদা স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হয়, যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। অন্তঃবিভাগের রোগীদের প্রত্যেক বেডের জন্য আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা আরেকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

৭. যন্ত্রপাতি না থাকায় এবং কনসাল্টেন্টের অভাবে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে। হাসপাতালের ছাদগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে।

৮. হাসপাতালে রোগ নির্ণয়ের জন্য প্যাথলজিকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আল্ট্রাসনোগ্রাম সুবিধা আছে এবং সিভিল সার্জন মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক্স-রে সুবিধা চালু করা সম্ভব হয়েছে।

৯. হাসপাতালের কিছু স্থানে অব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি দেখা যায় যেগুলো কন্ডেমেশন প্রয়োজন।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. বিভিন্ন কর্নারের তথ্য প্রদর্শন করার জন্য ডিসপ্লে বোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. হাসপাতালের রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন।

৪. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে বিশেষ করে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী, শিশু ও এনেস্থেশিয়া জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) পদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

৫. দ্রুত অপারেশন থিয়েটার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বামনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: হাসপাতালের মেইন গেট।



ছবি-২: হাসপাতালের ক্যাম্পাসের সুসজ্জিত বাগান



ছবি-৩: মোটর সাইকেল রাখার স্থান।



ছবি-৪: পুরুষ ওয়ার্ড।



ছবি-৫: এসএসকে বুথের জন্য প্রস্তাবিত স্থান।




ছবি-৬,৭: অন্তঃবিভাগের জন্য সু-রেক ও আইডি কার্ড



ছবি-৮: কনফারেন্স রুম।

বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পূর্বে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিসরুমে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম এবং সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। হাসপাতালের উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ ফাহমিদা লস্কর, আবাসিক মেডিকেল অফিসার-ইন চার্জ উপস্থিত ছিলেন। এরপর হাসপাতালের ক্যাম্পাস ও জরুরী বিভাগ পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; বিকাল ৪:৩০ থেকে ৬:৩০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. হাসপাতালটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট। কিন্তু হাসপাতালের ৩১ শয্যার পুরাতন ভবন ব্যবহার অযোগ্য বিধায় তা ভেঙ্গে নতুন ভবন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বর্তমানে ১৯ শয্যার হাসপাতাল ভবনে ৫০ শয্যার কার্যক্রম পরিচালনা করায় জায়গার সংকট তীব্রতর হয়ে রয়েছে।
২. মেইনগেট সংলগ্ন কোন সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে পার্ক করা ছিল।
৩. হাসপাতালের জরুরী বিভাগের রুম বেশ ছোট। জরুরী বিভাগের পরিচ্ছন্নতা পূর্বের থেকে সন্তোষজনক। রোগীদের জন্য প্রাইভেসির ব্যবস্থা করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়।
৪. জরুরী বিভাগের নিকটে এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী করার জন্য জায়গা আছে।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. ৫০ শয্যার কার্যক্রম পরিচালনা করায় জায়গার সংকট নিরষণে এবং এসএসকে কার্যক্রম চালু করার জন্য হাসপাতালের ৩১ শয্যার ভবনটি দ্রুত পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন।
২. হাসপাতালের মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৩. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে বিশেষ করে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী, শিশু ও এনেস্থেশিয়া জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব) এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদগুলোতে অতিসত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

বেতাগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: ইউএইচএফপিও এবং চিকিৎসকদের সাথে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম এবং সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।



ছবি-২: হাসপাতালের জরুরী বিভাগ।

বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে হাসপাতাল পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান এসএসকে কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ইউএইচএফপিও, আবাসিক মেডিকেল অফিসার-ইন চার্জ, মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, জরুরী বিভাগ, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; সকাল ৯:০০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. তালতলী উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৮৮,০২৪। এর অধীনে ৭ টি ইউনিয়ন রয়েছে, এবং একটি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। বরগুনা সদর হতে এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই করুণ। ৬ মাস পূর্ব পর্যন্ত হাসপাতালটি আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অধীনে পরিচালিত হতো।

২. হাসপাতালটি গত ২০১২ সালে হাসপাতালটি ৩১ শয্যায় উন্নিত হয়েছে, ২০১৯ সালে জনবলের পদ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ৩১ শয্যার জনবলের পদায়ন হয়নি।

৩. হাসপাতালের মেইনগেটে হাসপাতালের নাম সম্বলিত কোন সাইনবোর্ড নেই। মেইনগেট সংলগ্ন কোন সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে।

৪. ক্যাম্পাসের ভিতরে বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যানার এবং পোস্টার আছে যা ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য্যহানি করছে। ক্যাম্পাসে প্রচুর গাছপালা রয়েছে; ক্যাম্পাসের ভিতরে মূল ভবনের সামনে একটি বাগান আছে, কিন্তু তা পরিচর্যার অভাবে অপরিচ্ছন্ন ও অসুন্দর অবস্থায় পড়ে আছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান ময়লা-আবর্জনা ও আগাছাপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, হাসপাতালে কোন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নেই। ইউএইচএফপিও এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের সম্মিলিত অর্থায়নে একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে; তবে তা পুরো হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার জন্য অপ্রতুল।

৫. হাসপাতালের জরুরী বিভাগের জায়গা বেশ ছোট। জরুরী বিভাগের পরিচ্ছন্নতা এবং যন্ত্রপাতির জীবানুমক্তকরণের প্রক্রিয়াও সন্তোষজনক নয়। মহিলাদের জন্য কোন প্রাইভেসির ব্যবস্থা নেই।

৬. হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক নয়। করিডোরের বিভিন্ন অংশে ময়লা জমে আছে। বহির্বিভাগে রোগীদের জন্য কোন পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেই, শুধু গর্ভবতী ও শিশুদের জন্য কর্ণারভিত্তিক সেবা চালু আছে। বহির্বিভাগের টয়লেটসমূহ অপরিচ্ছন্ন ছিল।

৭. বহির্বিভাগের ফার্মেসি অনেক অগোছালো এবং ঔষধ সংরক্ষণের ভালো ব্যবস্থা নেই।

৮. অন্তঃবিভাগের রুমের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। করিডোর, বারান্দার বিভিন্ন জায়গায় ময়লা-আবর্জনা জমে আছে। অন্তঃবিভাগের কয়েকটি টয়লেট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এমনকি হাসপাতালের একটি অংশে পানি সরবরাহ না থাকায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যহত হচ্ছে।

৯. হাসপাতালের রোগীদের পরিক্ষা-নিরিক্ষার জন্য কোন ল্যাব সার্ভিস এবং এক্স-রে, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবস্থা চালু নেই।

১০.হাসপাতালের ছাদ অপরিষ্কার। কিছু কিছু জায়গায় ছাদের দেয়াল ভেদ করে বড় গাছ জন্মে আছে। ছাদের বিভিন্ন অংশ আগাছায় ভরে আছে।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
২. হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরী ভিত্তিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদায়ন করা প্রয়োজন।
৩. জরুরী বিভাগের যন্ত্রপাতি জীবানূমুক্তকরণের জন্য অতিসত্ত্বর স্টেরিলাইজার মেশিনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. হাসপাতালের রোগীদের পরিক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্যাথলজিকাল ল্যাব সার্ভিস এবং এক্স-রে, ইসিজি, আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।
৫. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে পদগুলোতে অতিসত্ত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

তালতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: হাসপাতালের মেইন গেট।



ছবি-২: সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।



ছবি-৩: হাসপাতালের প্রধান ভবনের সামনের বাগান।



ছবি-৪: হাসপাতালের জরুরী বিভাগ।



ছবি-৫: হাসপাতালের ফার্মেসী।




ছবি-৬,৭: হাসপাতালের অপরিচ্ছন্ন টয়লেট ও বারান্দা।




ছবি-৮: হাসপাতালের মূলভবনের অপরিচ্ছন্ন ছাদ।

বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান এসএসকে কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বিগত ২৫ আগস্ট ২০২২ খ্রি.-এ হাসপাতালটি প্রথমবারের মতো পরিদর্শন করা হয় এবং সেখানে কিছু সুপারিশমালা উল্লেখ করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে আবাসিক মেডিকেল অফিসার, মেডিকেল অফিসার, নার্সিং সুপারভাইজার এবং অফিস সহকারী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের ক্যাম্পাস, বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে হাসপাতালের ইউএইচএফপিও-এর অফিসরুমে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকে প্রোগ্রাম এবং সি-জে মডেলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। আলোচনার শুরুতে আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ সুমন হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে একটি সুন্দর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন প্রদান করেন।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী: ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক, জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
ডাঃ নাজমুর রহমান সজীব, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।
জনাব মোঃ শামসুর রহমান, জুনিয়র জাতীয় পরামর্শক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি।

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.; দুপুর ১২:০০ ঘটিকা।

হাসপাতাল পরিদর্শন:

১. হাসপাতালটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট। হাসপাতালের মেইনগেট আগের থেকে পরিচ্ছন্ন; গেটের সাথে অবস্থিত ফুলের গাছ থাকায় তা দৃষ্টিনন্দিত হয়েছে।
২. মেইনগেট সংলগ্ন কোন সাইকেল-ভ্যান স্ট্যান্ড না থাকায় মোটর সাইকেল, ইজিবাইকগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে পার্ক করা ছিল। ক্যাম্পাসের অপ্রয়োজনীয় ব্যানার এবং পোস্টার সরিয়ে ফেলা হয়েছে যা প্রশংসনীয়। ক্যাম্পাসের পরিবেশ পূর্বের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন।
৩. হাসপাতালের জরুরী বিভাগ অনেক বড় জায়গা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। জরুরী বিভাগের পরিচ্ছন্নতা এবং যন্ত্রপাতির জীবানুমক্তকরণের প্রক্রিয়া সন্তোষজনক।
৪. জরুরী বিভাগের সাথেই এসএসকে বুথ ও এসএসকে ফার্মেসী চালু করার জন্য দুইটি রুম রয়েছে, যেখানে এখনই কার্যক্রম চালু করা সম্ভব।
৫. হাসপাতালের বহির্বিভাগের পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক। বহির্বিভাগে বিভিন্ন কর্নার ভিত্তিক সেবা কার্যক্রম চালু আছে। কিন্তু কর্নারসমূহে ডিসপ্লে বোর্ড না থাকায় সঠিকভাবে তথ্য প্রদর্শনে ঘাটতি রয়েছে। বহির্বিভাগের টয়লেটসমূহ পরিচ্ছন্ন ছিল।
৬. বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে যা প্রশংসনীয়।
৭. অন্তঃবিভাগের রুমের অবস্থা সন্তোষজনক। পুরুষ, মহিলা, প্রসূতি ও শিশু আলাদা রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড আছে। অন্তঃবিভাগের টয়লেটসমূহ পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে।
৮. হাসপাতালের কনসালটেন্টদের সকল পদই শূন্য থাকায় সিজার অপারেশন সহ কোন অপারেশনই সম্ভব হয় না।

পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশমালা:

১. হাসপাতালের মেইন গেটের নিকটে একটি সাইকেল-ভ্যানস্ট্যান্ড তৈরির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. বিভিন্ন কর্নারের তথ্য প্রদর্শন করার জন্য ডিসপ্লে বোর্ড ব্যবহার করা প্রয়োজন।

৩. হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জনবলের শুণ্যপদগুলোতে বিশেষ করে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনী, শিশু ও এনেস্থেশিয়া জুনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওলজি), মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ল্যাব), পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদগুলোতে অতিসত্বর জনবল নিয়োগের প্রয়োজন।

আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের কিছু ছবি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



ছবি-১: হাসপাতালের মেইন গেট।




ছবি-২: জরুরী বিভাগ।





ছবি-৩,৪: এসএসকে বুথ ও ফার্মেসীর জন্য নির্ধারিত রুম।



ছবি-৫: হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন।



ছবি-৫: হাসপাতালের ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সাথে এসএসকে পরিদর্শন টিম।

বরগুনা জেলার তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়ে বিপিএল লিস্টিং-এর প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত আলোচনা

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের চলমান SSK কার্যক্রমের আওতায় বরগুনা জেলার পাথরঘাটা এবং বেতাগী উপজেলার তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে জাতীয় পরামর্শক ডাঃ মোঃ ইমদাদুল হক বিপিএল লিস্টিং কার্যক্রমের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় প্রাপ্ত প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপঃ

প্রতিবন্ধকতা:

১. তথ্য সংগ্রহকারীদের এসএসকে প্রোগ্রাম নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা নেই। এই কর্মসূচি যে শুধু ভর্তি রোগীদের জন্য এই বিষয়ে তাদের অনেকেরই জ্ঞান ছিলো না। তারা মাঠ পর্যায়ে বলেছে যে, সব ধরনের রোগীরা এই স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্ড-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারবে।

২. তথ্য সংগ্রহকারীদের অভিযোগ যে, সংগৃহীত তথ্য সার্ভারে পাঠানোর পরেও অনেক পরিবারের তথ্য জমা হয়নি। কম ডাটা দেখানো হয়েছে। (যেমনঃ ২০ টা ডাটা পাঠানোর পর ১৫ টা ডাটা জমা হয়েছে।)

৩. তথ্য সংগ্রহকারীদের অভিযোগ যে, তাদের পূর্বের থেকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। (পূর্বে প্রতি পরিবারের তথ্যের জন্য ৩০ টাকা পেত, এখন ২০ টাকা পায়।)

৪. তথ্য সংগ্রহকারীদের অভিযোগ যে, তারা তাদের সমস্যা বলার জন্য পিজিকে এর কোন দায়িত্বশীল প্রতিনিধিকে খুজে পায়নি। তাই তাদের মধ্যে এসএসকে নিয়ে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়েছে যা প্রোগ্রামের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে।

৫. মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, যেসকল তথ্য সংগ্রহকারীদের পূর্বে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তাদের পরিবর্তে অন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের দিয়ে তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। যার ফলে তাদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যে গড়মিল থাকতে পারে।



ছবি-১: পাথরঘাটা উপজেলায় তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে আলোচনা



ছবি-২: বেতাগী উপজেলায় তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে আলোচনা।