

نظم

# تقرير فحص لسلامة لخاجي

قم للتقرير: 106

تاريخ الفحص: 20:04 18-10-2025

## معلومات لسيما

قم للوحة:

3230 - ب س ن

نوع لسيما:

نيسان اورفان

لمفو لحالي:

HASAN MOHAMMED ALI RAGEH

## معلومات لسائق

اسم لسائق:

HASAN MOHAMMED ALI RAGEH

قم لهوية:

2476531674

لقيمة:

Aramex Coruer

المدينة:

الرياض

## للحظات للتوصيات

تقرير أضرار المركبة

رقم العداد: 182,604 كم

المعدات: كاملة باستثناء العفرية

ملاحظة: الجلط الخاص بالإسبر (الاحتياطي) مضروب

الأضرار الخارجية:

الواجهة الأمامية:

• ارتفاع في الصدام الأمامي.

• ارتفاع في الشمعة.

- الصدام من الجهة اليسرى غير مثبت بشكل صحيح.
- خروج الزيق ما بين الزجاج ورفف الجهة اليمنى.
- تثبيت الصدام من الجهة اليمنى بمسمار خارجي.

#### الجانب الأيمن:

- حكمة بجانب مسكة باب الراكب.
- حكمة ما بين الباب والقائم فوق الكفر مباشرة.
- حكمة في القائم بجانب باب السحاب الأيمن.
- حكمة في باب السحاب من الأسفل.
- حكمة في منتصف باب السحاب عند الحرف.
- حكمة في الرفرف الخلفي الأيمن فوق الكفر.
- حكمة ممتدة على الرفرف الخلفي الأيمن حتى باب السحاب.
- تثبيت الصدام الخلفي الأيمن بمسامير خارجية مع وجود قطع في الصدام.
- حكمة بجانب الأسطب الخلفي الأيمن فوق الصدام.
- كسر في الأسطب الخلفي الأيمن.

#### الجهة الخلفية:

- تقشر في البوة متوزع على الباب الخلفي من الجهة اليمنى السفلية، والزاوية اليسرى السفلية، والمنتصف السفلي.
- تثبيت الصدام الخلفي من الجهة اليسرى بمسمار خارجي.

#### الجانب الأيسر:

- حكمة في الرفرف الخلفي الأيسر تحت المسطرة الخاصة بباب السحاب.
- تقشر مع صدأ بين باب السحاب والرفرف الخلفي الأيسر.
- تقشر في أعلى الرفرف الخلفي الأيسر بجانب باب السحاب.
- تقشر في بوة المسكة لباب السحاب من الأسفل.
- مخدوش على حرف باب السائق بالقرب من باب السحاب.
- حكوك في الرفرف الأمامي الأيسر.

#### الداخلية:

- تمزق في مرتبة السائق

**صو فحص لسلامة (38 صو)**

**تم فعها من قبل لمدير**


تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير




تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



تم فعها من قبل لمدير



