



Ordem de Serviço Nº 24466

Data de Abertura: 31/10/2024 16:23:02

Estado: Aberta

1 - Dados do Solicitante

Nome: 8D

2- Serviço Prestado


Tipo de Serviço:

Manutenção corretiva

Problema Reclamado:

Estruturas e Acabamentos

3- Anexos



4 - Observações

• Cavar 2 poços de drenagem de 1 metro de diâmetro por 2 de profundidade, parede de tijolo de alvenaria deitado para escoamento da água, 20 cm de brita do lado de fora do poço, e 30 cm de brita no fundo do poço, qualquer dúvida procurar o encarregado Marcão.





Ordem de Serviço Nº 24466

Data de Abertura: 31/10/2024 16:23:02

Estado: Aberta

			/
5- Da	Idos	autom	náticos
J- Da	IUUS	auton	iaticos

Ordem de Serviço criada por Chamado 16136.	Thiago Júnior de Carvalho às	16:23:02	de 31/1	0/2024	através do
Valor do Serviço: Descontos:		R\$ 0.00 R\$ 0.00			
Acréscimos: Peças: Valor Total:		R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00			
		_			
Assinatura do Cliente	Responsável Técnico		de	de	<u> </u>