
Gerenciamento e Prevenção de Riscos


CARTA DE MELHORIAS
ANTES E DEPOIS











Fotos meramente ilustrativas

novembro 2025

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios LTDA
Praça Santo Agostinho, 70- 7º Andar, - Aclimação
CEP 01533-070 – São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: (11) 3926-9470
Filial MG: (31) 3658-3920

Qualiseg BRASIL

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

Ref.: Gerenciamento de Prevenção de Riscos

O trabalho de Gerenciamento de Risco, visa ajudar e dar informações necessárias, no intuito de preparar o local, para inspeções das seguradoras consultadas e facilitar a aceitação do risco.

DADOS DA INSPEÇÃO:

SEGURADO	
VIGÊNCIA	
REALIZADO EM	
INSPECIONADO POR	
ENDEREÇO	

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:

Categoria	***Descrição***	***Prazo de atendimento***
Crítico	***Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta***	***30 a 60 dias.***
Médio	***Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta***	***60 a 90 dias***
Baixo	***Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de baixa monta***	***90 a 120 dias***

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIAS

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: Equipamentos protecionais contra incêndio (Extintores e hidrantes).

1. *Desobstruir os protecionais de combate a incêndio, bem como orientando os funcionários para não repetirem esta irregularidade. Os locais destinados aos equipamentos, devem ser assinalados por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas, deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso sob os equipamentos (1,00m x 1,00m). Os extintores não deverão ter sua parte superior a mais de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) acima do piso, ou poderão ser instalados em suportes adequados no piso.*
2. *Manter caixas dos hidrantes completas com acessórios (mangueiras, chaves de engates, bicos de jatos sólidos ou regulável).*
3. *Realizar testes hidrostáticos nas mangueiras dos hidrantes.*
4. *Revisar o manômetro, bem como a rede dos hidrantes, verificando a deficiência citada acima, de modo que a rede fique totalmente pressurizada e adequada ao uso.*

Prazo de atendimento: 30 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

CRÍTICO **(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).**	
Recomendação: Ensaios de testes hidrostáticos nas mangueiras dos hidrantes. ***1.*** *Implantar cronograma formal de testes de acionamento da bomba de incêndio, periodicamente.* ***Prazo de atendimento: 30 dias.***	
SITUAÇÃO ANTERIOR	**SITUAÇÃO ATUAL**

CRÍTICO **(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).**	
Recomendação: Revisão da central de alarme de combate a incêndio. ***1.*** *Revisar a central de alarmes de incêndio, instalada na portaria, de modo que fique em perfeitas condições de funcionamento.* ***Prazo de atendimento: 30 dias.***	
SITUAÇÃO ANTERIOR	**SITUAÇÃO ATUAL**

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

1. *Apresentar à seguradora o documento de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), dentro do prazo de validade.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: Treinamento de Brigada de Combate a incêndio.

1. *Deverá ser formado um grupo de pessoas (mínimo de 15% dos colaboradores) devidamente treinadas e habilitadas, que comporão a brigada própria de incêndio da empresa, suficiente para manejar, em qualquer momento, o aparelhamento de proteção existente.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: Instalações elétricas (fiações elétricas expostas e improvisadas).

1. *Proteger as fiações elétricas aparentes em conduítes metálicos, ou em PVC rígidos ou flexíveis, bem como adotar para as emendas conectores apropriados.*
2. *Eliminar as extensões improvisadas, instalando tomadas fixas.*
3. *Os evaporadores de ar das câmaras frias, eletrocalhas e caixas de junções das fiações elétricas deverão possuir tampas de proteções e, as chaves disjuntores deverão possuir proteção através de tampas metálicas.*
4. *Manter organizados fios de redes ou CFTV, através de aspirais ou enforca gatos.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: Luminárias sem proteção contra quedas e estouros.

1. *As luminárias deverão ter globo de proteção e a sua disposição deverá ser tal que elas fiquem nos corredores e nunca acima das mercadorias. Poderão ser substituídas por lâmpadas dos tipos Leds.*
   OBS: Devido a umidade, nos interiores das câmaras frias, mesmo que as lâmpadas sejam tipo leds, deveram ser protegidas com globo de proteção.

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: Instalação e manutenção de coifas e exautores.

1. *Efetuar a correta limpeza do exaustor / coifa, bem como elaborar e apresentar a esta seguradora um cronograma com periodicidade de trabalhos de limpeza do equipamento.*
2. *Instalar sobre a fritadeira e fogão, sistema de exaustão, minimizando assim, quantidade de gordura no setor, e que venha atingir os forros, bem como, instalações elétricas.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: Proteção contra vazamento de óleo diesel na área do gerador.

1. *Construir dique de contenção com capacidade mínima de 110 % do volume total do tanque. Também deverá ser fixada na parte externa, uma placa do tipo "NÃO FUME – INFLAMÁVEIS".*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

CRÍTICO
(Ação imediata, com riscos iminentes, e prejuízos de grande monta).

Recomendação: Botijões de gás GLP ou cilindros de empilhadeiras no interior do prédio.

1. *Transferir os cilindros de empilhadeiras e os botijões de gás GLP, para local (externo) isolado e arejado, protegido contra quedas através correntes ou em abrigo fechado e, devidamente sinalizado, com placa de alerta "NÃO FUME – INFLAMÁVEIS".*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Quadros de energias obstruídos.

1. *Pintar abaixo dos quadros de energias, um largo quadrado (1m2) nas cores azul ou branca, para que eles permaneçam desobstruídos e não possuam materiais combustíveis próximos.*
2. *Manter portão de acesso aos painéis de energias gerais, sempre distribuídos, com acesso livre.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Mercadorias estocadas próximas e no interior das câmaras frias

1. *Manter as mercadorias estocadas no interior das câmaras frias, distantes dos forros, das lâmpadas e dos evaporadores de ar, entre 40 cm a 60 cm.*
2. *Não estocar mercadorias e materiais próximas das câmaras frias (lado externo), mantendo no mínimo 1,0m de distância, bem como sobre elas.*
3. *Realizar revisão nas câmaras frias de produtos congelados, minimizando acúmulo de gelo internamente.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Estocagem de mercadorias nos depósitos, com alturas excessivas e pisos (corredores) sem sinalizações.

1. *Nas áreas de depósitos, sinalizar os corredores centrais e laterais de circulação de pessoas e empilhadeiras, mediante a pintura de faixas no piso. Estas faixas de sinalização deverão ser pintadas nas cores AMARELA OU BRANCA.*
2. *Os empilhamentos devem ter pelo menos 1,00 m de distância dos forros, das lâmpadas e das tubulações de incêndio, e não ficarem abaixo dos travejamentos e da cobertura em pelo menos 1,00 m de distância, bem como não ficarem abaixo de luminárias e/ou instalações elétricas (eletrocalhas ou tubulações).*
3. *Sugerimos instalar base de proteção de coluna nas portas pallets instaladas no interior do depósito de mercadorias, protegendo contra impacto de empilhadeiras.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Materiais estocados indevidamente nos setores.

1. *Retirar os materiais diversos e em desuso armazenados nas áreas citadas nas fotos e deixando os locais, exclusivamente para os fins a que se destinam.*

Prazo de atendimento: 60 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Aterramento contra descargas elétricas.

1. *Instalar aterramento contra descargas elétricas ou eletrostáticas, para as estruturas metálicas do tanque de óleo diesel ou gerador de energia, todos ao ar livre.*

Prazo de atendimento: 90 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Resíduos de papelão e prensa dos papelões.

1. *Sugerimos manter os fardos de resíduos dos papelões, isolados ao lado externo do prédio, ou aumentar a retirada deles, de modo que seja diariamente.*
2. *Prensa dos resíduos de papelão e plásticos, deverá ser remanejada para o lado externo do prédio, em abrigo isolado, com instalação elétrica protegida ou blindada, e com proteção através de extintores. Caso não seja viável o remanejamento para o lado externo, por falta de espaço físico, deverá ser construída uma sala com paredes em alvenaria, instalação elétrica protegida e isolamento do acesso através de porta corta fogo.*

Prazo de atendimento: 90 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Prateleiras ou Mezaninos em madeira.

1. *Sugerimos substituir prateleiras ou mezaninos em madeira, por outro de material incombustível (metálicas ou similares), ou realizar pinturas com tintas especiais, de proteção contra chamas de fogo.*

Prazo de atendimento: 90 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Carregadores de baterias de empilhadeiras ou máquinas de limpeza.

1. *Substituir caixa de apoio combustível, sob carregador de baterias, por um apoio de material incombustível (metal ou concreto).*
2. *Manter os carregadores de baterias isolados das mercadorias, no mínimo 1,0m. Criar barreiras entre os equipamentos, evitando estocagens de materiais ou mercadorias próximos deles.*

Prazo de atendimento: 90 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Laudos de revisão dos Sistemas de Para Raios e Transformadores de energia.

1. *Recomendamos realizar revisão no sistema de para raios (SPDA) existente, e instalar o referido sistema nos edifícios que não possuem. O sistema deverá ser revisado anualmente, com medições das resistências ôhmicas, através de uma empresa especializada, com emissão de laudos técnicos.*
2. *Recomendamos instalar sistema de para-raios dos tipos Gaiola de Faraday ou Franklin, e realizar revisão do respectivo sistema anualmente, com medições das resistências ôhmicas, através de uma empresa especializada, com emissão de laudos técnicos.*
3. *Recomendamos realizar manutenções ou revisões dos transformadores existentes, através de uma empresa especializada, com emissão de laudo técnico específico, anualmente.*

Prazo de atendimento: 90 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

MÉDIO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de média monta).

Recomendação: Manutenções Prediais.

1. *Realizar manutenções dos forros, instalando as placas de proteções.*
2. *Eliminar pontos de infiltrações de água, existentes no interior do Risco.*
3. *Realizar manutenção na câmara fria citada (foto ao lado), substituindo as paredes em isopainéis danificadas, por paredes em bom estado, de modo que o produto isolante (combustível), não fique exposto.*

Prazo de atendimento: 90 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

BAIXO
(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de baixa monta).

Recomendação: Vegetação com alturas excessivas próximos aos setores citados.

1. *Manter as vegetações próximas da bomba de incêndio, cilindros de gás GLP ou próximas dos prédios, sempre cortadas/podadas.*

Prazo de atendimento: 120 dias.

SITUAÇÃO ANTERIOR	SITUAÇÃO ATUAL

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

BAIXO **(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de baixa monta).**	
Recomendação: Placas de Alerta nos acessos aos setores **1.** *Instalar junto ao gerador de energia ou fixada na porta de acesso, placa de alerta do tipo "NÃO FUME – INFLAMÁVEIS".* **2.** *Instalar junto ao compartimento de gás GLP ou fixada na porta de acesso, placa de alerta do tipo "NÃO FUME – INFLAMÁVEIS".* **3.** *Instalar junto na porta de acesso a bomba de incêndio ou próxima dela, placa de alerta do tipo "BOMBA DE INCÊNDIO".* ***Prazo de atendimento: 120 dias.***	
SITUAÇÃO ANTERIOR	**SITUAÇÃO ATUAL**

BAIXO **(Ação imediata, com riscos eventuais, e prejuízos de baixa monta).**	
Recomendação: Caixas de Bancos 24 horas. **1.** *Sugerimos remover os caixas eletrônicos de banco das dependências do segurado de forma a evitar danos causados por atos de vandalismo, que visem os caixas e seu conteúdo.* ***Prazo de atendimento: 120 dias.***	
SITUAÇÃO ANTERIOR	**SITUAÇÃO ATUAL**

Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.
Praça Sto. Agostinho, 70 – 7º Andar – Aclimação
CEP: 01533-070 - São Paulo/SP
SP Capital e Gde SP: 11. 3926-9470
Filial MG: 31. 3568-3920

Constatamos que grande parte das melhorias não requer grande investimento financeiro e sim cultural e organizacional.

Ficamos à disposição para outros esclarecimentos porventura necessários.

Atenciosamente,

Thiago Paschoal Dom Pedro
Inspetor de Riscos
Qualiseg Brasil Corretora de Seguros e Benefícios Ltda.