




Von den vorhandenen Plätzen sind nur 3 gut ausgebaut und nutzbar

Situation auf den restlichen „rot“ markierten Plätzen siehe folgende Seiten




Am Dummetsweiher – Holzweg Nord



2 Basketballkörbe im 90° Winkel zueinander – Hinter dem Basketballbrett Wiese ohne Fangzaun – Untergrund rissiger, schiefer Asphalt ohne Spielfeldlinien → Eigentlich kein Basketballspiel möglich
Restliche Spiel- und Sportfläche nahezu ungenutzt als Wiese

Adenauerring-Nord - Holzweg




2 alte Holztore mit löchrigem Netz – dahinter ein viel zu kleiner Ballfangzaun – Bälle fliegen auf Holzweg und rollen auf Adenauerring – Nahezu keine Sitz- oder Aufenthaltsmöglichkeiten – Fläche nicht effektiv genutzt obwohl weit abgelegen von Wohnbebauung (gut bezüglich Lautstärke)

Kernbergstraße



Nur ein altes Holztor ohne Netz – Platz extrem weit außerhalb – Ohne Ballfangzaun umgeben von dichtem Wald

Odenwaldallee



Großer Platz – lediglich zwei große Tore für Spiele mit größeren Gruppen – Sehr gute Lage (direkt neben „Scheune“) aber wenig Möglichkeiten für Sport Platz im Sommer oft nicht gemäht und uneben