

Paciente: Lilla
Espécie: Canino
Tutor: Maria das Graças

Raça: Shih Tzu
Sexo: Fêmea
Peso: 6,900 Kg

Idade: 9 anos
Vet.: Dr. Jackson Soares

ECODOPPLERCARDIOGRAMA

Frequência cardíaca: 118 bpm

Avaliação do ventrículo esquerdo:

Septo (diástole):	0,63 cm (normal)	Septo (sístole):	1,46 cm (normal)
Diâmetro (diástole):	3,15 cm (normal)	Diâmetro (sístole):	1,59 cm (normal)
Parede livre (diástole):	0,59 cm (normal)	Parede livre (sístole):	0,93 cm (normal)
Fração de ejeção:	82,20 % (70 a 77%)	Fração de encurtamento:	49,61 % (30 a 50%)
SSPE:	1,2 mm (até 5,5 mm)	Movimento:	normal
Diâmetro normaliz. diástole:	1,79 cm (1,35 a 1,73)	Diâmetro normaliz. sístole:	0,87 cm ((0,79 a 1,14)

Avaliação estrutural:

Átrio esquerdo:	2,06 cm	Aorta:	0,95 cm
Relação átrio esquerdo/Aorta:	2,16 (aumentado)		
Átrio direito:	normal		
Ventrículo direito:	dimensão e espessura de parede normais		
TAPSE:	1,39 cm (normal)		
MAM:	0,88 cm (aumentado)		
Pericárdio:	normal		

Valvas cardíacas – morfologia:


Valva Mitral: espessada	Valva Tricúspide: normal
Valva Pulmonar: normal	Valva Aórtica: normal
Distensib. Ramo direito art. Pulmonar: 42% (>30% normal)	

Estudo Doppler:

Fluxo Mitral:	laminar (normal)		
Onda E: 1,08 m/s	Onda A: 0,83 m/s	Relação E/A: 1,30	TRIV: 28 m/s
Regurgitação:	Importante	Velocidade: 4,13 m/s	E/TRIV: 3,85 (<2,5 normal)
DpDt:	1000,00 mmHg/s	Gradiente:	68,36 mmHg
Fluxo Tricúspideo:	Laminar (normal)		
Regurgitação:	Ausente		
Fluxo Aórtico:	laminar (normal)	Velocidade: 1,21 m/s	Gradiente: 5,86 mmHg
Regurgitação:	Ausente		
Fluxo Pulmonar:	laminar (normal)	Velocidade: 0,90 m/s	Gradiente: 3,28 mmHg
Regurgitação:	Ausente		

TDI : relação e'/a'= 0,90 (< 1 na parede livre do IV do VE) Relação E/e': 6,00 (<12 normal)

Este é um exame complementar, e como tal, deverá ser avaliado pelo médico veterinário para correlação e definição clínica.



Dra. Tamara Moura
CRMV 2492 Pb

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA

Aumento atrial esquerdo. Demais câmaras cardíacas de dimensões preservadas.

Função sistólica preservada.

Elevada pressão de enchimento ventricular esquerdo compatível com doença congestiva.


Degeneração mixomatosa valvar mitral com insuficiência importante.

Pericárdio com aspecto ecográfico dentro da normalidade.


Ausência de sinais de hipertensão aórtica e moderada probabilidade de hipertensão pulmonar no momento do exame.


Preditivos de ICC: AE/Ao, Onda E e E/Triv.

Sugere-se acompanhamento ecocardiográfico após estabilização à critério clínico.




Este é um exame complementar, e como tal, deverá ser avaliado pelo médico veterinário para correlação e definição clínica.


Dra. Tamara Moura
CRMV 2492 Pb




Este é um exame complementar, e como tal, deverá ser avaliado pelo médico veterinário para correlação e definição clínica.

Dra. Tamara Moura
 CRMV 2492 Pb



Este é um exame complementar, e como tal, deverá ser avaliado pelo médico veterinário para correlação e definição clínica.


Dra. Tamara Moura
CRMV 2492 Pb