


# Durchlasstest

Hersteller	Produktnname	Probename	Datum
3M	9501V+	3M_fake_10	2020-05-08 12:46:18.230000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.9 mbar
Volumenstrom	95.1 L/min
Nozzle Pressure	146.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	2.92
Aerosolkonzentration	20.18 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: