


Durchlasstest

Hersteller	Produktnname	Probename	Datum
3M	9501V+	3M_fake_11	2020-05-08 12:52:00.630000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.6 mbar
Volumenstrom	95.1 L/min
Nozzle Pressure	146.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.07
Aerosolkonzentration	20.18 mg/m ³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: