


# Durchlasstest

Hersteller	Produktnname	Probename	Datum
Makrite	Sekura-321	H3_1_3	2020-04-21 08:48:49.380000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	23.6 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.0 mbar
Volumenstrom	64.7 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	4.17
Aerosolkonzentration	29.78 mg/m³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	1.6 mbar



## Optische Mängel:

Gummiband links defekt

## Anmerkungen: