


# Durchlasstest

| Hersteller | Produktnname | Probename | Datum                      |
|------------|--------------|-----------|----------------------------|
| 3M         | 9501V+       | 3M_fake_1 | 2020-05-05 12:44:44.240000 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 0.0                  |
| Differenzdruck Maske       | 1.8 mbar             |
| Volumenstrom               | 94.8 L/min           |
| Nozzle Pressure            | 200.0 mbar           |
| NaCl Konzentration         | 3.0 w%               |
| Setup                      | Maskenteststand v1.0 |
| Charge                     | -                    |
| Durchlass                  | 2.16                 |
| Aerosolkonzentration       | 22.62 mg/m³          |
| Messzeit                   | 180 sec              |



Optische Mängel:

Anmerkungen: