


Durchlasstest

Hersteller	Produktnname	Probename	Datum
3M	9501V+	3M_fake_5	2020-05-05 13:04:36.440000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.5 mbar
Volumenstrom	94.9 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.47
Aerosolkonzentration	22.6 mg/m³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: