


Durchlasstest

Hersteller	Produktnname	Probename	Datum
3M	9501V+	3M_fake_1	2020-05-05 12:37:52.040000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.4 mbar
Volumenstrom	94.6 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	1.51
Aerosolkonzentration	22.67 mg/m³
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: