


# Durchlasstest

Hersteller	Produktnname	Probename	Datum
3M	9501V+	3M_fake_9	2020-05-08 12:39:44.530000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.8 mbar
Volumenstrom	95.2 L/min
Nozzle Pressure	146.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.14
Aerosolkonzentration	20.16 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec



Optische Mängel:

Anmerkungen: