Informe técnico del lago Cocibolca

Autor: Felipe Mendoza Arriaza

Fecha: 2025-10-15

Introducción

Datos espaciales fisicoquímicos del lago Cocibolca de Nicaragua


El presente informe resume el análisis exploratorio y estadístico de los datos físico-químicos recolectados en el Lago Cocibolca. El documento está pensado para generar tablas y gráficos reproducibles con R.


Datos


Es una selección de datos fisicoquímicos obtenidos durante varias campañas de muestreos realizados en el lago Cocibolca de Nicaragua

head(dm) # primeras 6 filas CE Redox Este_UTM Norte_UTM OD Sat. 02 pH Temperatura 27.2 276.8 1 84.6 8.44 108.8 628337 1331989 8.57 2 633383 1335621 8.50 26.4 275.7 83.0 8.06 102.4 3 642276 1331405 8.47 26.4 274.5 87.8 8.08 103.2 4 658011 1319992 8.52 27.0 273.8 65.8 7.99 103.0 5 671843 1307700 8.55 27.0 279.3 53.0 7.99 103.0 6 26.8 276.2 121.7 8.08 688451 1300279 8.51 103.3

```
Temperatura
                     CE
                                    Redox
                                                       OD
Min.
       :26.10
                 Min.
                        :226.7
                                  Min.
                                         : 39.1
                                                   Min.
                                                           :7.620
1st Qu.:26.40
                 1st Qu.:269.0
                                  1st Qu.: 84.6
                                                   1st Qu.:7.890
Median :26.70
                 Median :273.7
                                  Median :114.9
                                                   Median :7.990
       :26.73
                                          :109.9
                         :272.1
                                                           :8.001
Mean
                 Mean
                                  Mean
                                                   Mean
3rd Qu.:27.00
                 3rd Qu.:276.7
                                  3rd Qu.:123.7
                                                   3rd Qu.:8.110
Max.
       :27.70
                 Max.
                         :318.9
                                  Max.
                                          :215.8
                                                   Max.
                                                           :8.440
```









Graticos de violin


Redox









Sat. O2




Gráficos de dispersión




Correlación entre parámetros como Redox, OD (oxigeno disuelto) y Sat. O₂ (saturación de oxígeno) en el lago Cocibolca




Datos espaciales de la temperatura en el lago Cocibolca de Nicaragua




Mapa de gradiente de temperatura en el lago Cocibolca




Gradiente de temperatura del lago Cocibolca en parte del mapa




Cuartiles de los datos espaciales de la temperatura




Disposición espacial de la Sat. O2 y el OD (oxígeno disuelto)




Mapa espacial de los cuartiles de pH



vb <- dm\$`Redox`



Relación entre los puntos vecinos



Outliers espaciales de Redox en el lago Cocibolca

