









39.83 max. 49.00 - Ocupante niño

FRONTAL 13.23 Puntos (máx. 16.00)

LATERAL 16.00 Puntos (máx. 16.00)



INFORMACIÓN DEL AUTO

Año de publicación: 2019 Modelo testeado: Chevrolet Cruze Fabricado en: Argentina

Tipo de carrocería: 4 door Sedan Peso en crash test: 1522 kg Ensayo válido para: Latin NCAP market




EQUIPO DE SEGURIDAD

| Airbag frontal conductor | SI | Pretensores cinturón delantero conductor | SI |
|--|--------------|--|----|
| Airbag frontal pasajero delantero | SI | Pretensores cinturón delantero pasajero | SI |
| Airbags laterales para la cabeza CONDUCTOR | SI | SBR | SI |
| Airbags laterales para el cabeza ACOMPAÑANTE | SI | ISOFIX anchorages | SI |
| Airbags laterales para el cuerpo | Pecho-Pelvis | Sistema Frenos Antibloqueo | SI |
| Airbags laterales para el cuerpo ACOMPAÑANTE | Pecho-Pelvis | ESC (UN13 or GTR8) | SI |
| Airbag para la rodilla del conductor | NO | | |



PROTECCIÓN OCUPANTE ADULTO





Ocupante Adulto: Impacto frontal: La protección ofrecida para la cabeza y cuello del conductor y de acompañante fue buena. El pecho del conductor recibió protección marginal y el pecho del acompañante recibió protección adecuada de los sistemas de retención. Las rodillas del conductor y acompañante recibieron protección buena. Las tibias del conductor y del acompañante recibieron protección adecuada. El área de los pies fue considerada como estable y mostró deformación insignificante. La protección de los pies es buena. La estructura del habitáculo fue considerada como estable. Impacto Lateral: El vehículo ofreció protección buena para la cabeza, tórax, abdomen y pelvis. Impacto Lateral de Poste: Las bolsas de aire laterales de cuerpo y cortina para la cabeza junto con la estructura ofrecieron protección buena para la cabeza, abdomen y pelvis y protección adecuada para el pecho. ESC: El ESC fue testado y su comportamiento cumple con los requerimientos regulatorios de Latin NCAP. El modelo ofrece Sistema de Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) en la fila de asientos delanteros. Todo lo anterior explica las cinco estrellas para protección de ocupante adulto.



SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL

Puntuación test dinámico: 23.25 (máx 24)

Puntuación de instalación de SRI: 12.00 (máx 12)

Vehicle assessment score:

9.00 (máx 13)

SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL

| | SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL | PUNTUACIÓN TEST DINÁMICO | TIPO SF | RI ADJUSTE | POSICIÓN |
|---------------|-------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| Niño 18 meses | s Takata Midi | Frontal 7.25 (8 max) Lateral 4.00 (4 max) | 0+/1 | ISOFIX/LEG | Hacia atrás |
| Niño 3 años | Takata Midi | Frontal 8.00 (8 max) Lateral 4.00 (4 max) | 0+/1 | ISOFIX/TT | Hacia atrás |

EVALUACIÓN DE INSTALACIÓN DE SRI

| | | | 2da FILA | | | | |
|---------------------|---|-----------|----------------------------------|-------------|---------|--|--|
| LISTA DE REFERENCIA | | DERECHA | IZQUIER | DA CENTRO [| DERECHA | | |
| Grupo 0+ | Peg Perego Viaggio Switchable | Pasa | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| Grupo 0+ | Roemer Baby Safe | Excepción | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| Grupo 0+ | Bébé Confort Streety Fix / Maxi Cosi Citi SPS | Pasa | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| Grupo I | Peg Perego Viaggio Switchable FWF | Pasa | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| Grupo I | Graco Cadeira Nautilus FWF | Pasa | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| Grupo II/III | Burigotto Multipla 1,2,3 | Pasa | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| Grupo II/III | Graco Cadeira Nautilus | Pasa | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| FABRICANTE | | DERECHA | DERECHA IZQUIERDA CENTRO DERECHA | | | | |
| Q1.5 | Takata Midi | Excepción | Pasa | Excepción | Pasa | | |
| Q3 | Takata Midi | Pasa | Pasa | Excepción | Pasa | | |



COMENTARIOS

Ocupante Infantil: El Sistema de Retención Infantil (SRI) para el niño de 3 años fue instalado mirando hacia adelante utilizando anclajes ISOFIX top tether y ofreció protección buena a marginal en el impacto frontal. El dummy de 1 año y medio fue instalado mirando hacia atrás utilizando anclajes ISOFIX y el pie de soporte, ofreciendo protección buena en el impacto frontal. Impacto Lateral: Ambos dummies recibieron buena protección en el impacto lateral. Todos los SRI que se evaluaron para la instalación pasaron. La señalización e instrucciones en el vehículo en relación al uso de SRI cumplen con los requerimientos de Latin NCAP. La posibilidad de desactivar la bolsa de aire del acompañante es estándar en todos los modelos y cumple con los requerimientos de Latin NCAP. El modelo ofrece anclajes ISOFIX con top tether en las dos posiciones traseras laterales como estándar. La señalización de anclajes ISOFIX no cumple con los requisitos de Latin NCAP. El Cruze ofrece cinturón de seguridad de tres puntas en todas las posiciones y todos ellos cumplen con los estándares técnicos internacionales. Todo lo anterior explica las cuatro estrellas para protección de ocupante infantil.



Latin NCAP