Meta-Auditor
META-AUDITOR

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www12.senado.leg.br

https://www12.senado.leg.br/ecidadania

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#9	2026-05-30	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	Meta-Auditor	2.75 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
82
⚠ ATENÇÃO
75–89: melhorias recomendadas na marcação.

WAVE AIM SCORE
4.3
⚠ ATENÇÃO
4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS
8
⚠ COM ALTAS
6 altas · 2 médias · 0 baixas

ERROS WAVE
19
⚠ COM ERROS
+ 17 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras de alta prioridade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **8 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **6 barreiras de alta prioridade**, 2 barreiras de média prioridade.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, usuários com mobilidade reduzida, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

3 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

6	2	0	3	1
Altas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Texto alternativo ausente em imagem**	• ALTA	A	**16**	P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 16 ocorrências; correção rápida estimada.
P1	**Links sem nome acessível**	• ALTA	A	**10**	P1: severidade alta; WCAG nível A; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 10 ocorrências; esforço médio estimado.
P1	**Contraste de cores insuficiente**	• ALTA	AA	**31**	P1: severidade alta; WCAG nível AA; confirmação convergente Lighthouse + WAVE; 31 ocorrências; esforço médio estimado.

PRIORIDADE	BARREIRA	SEVERIDADE	WCAG	OCORRÊNCIAS	MOTIVO
P1	**Elementos de formulário sem rótulo associado**	• ALTA	A	**2**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 2 ocorrências; correção rápida estimada.
P1	**Botão sem texto**	• ALTA	A	**1**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 1 ocorrência; correção rápida estimada.
P1	**Imagem de link sem texto alternativo**	• ALTA	A	**4**	P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 4 ocorrências; esforço médio estimado.
P2	**Frame ou iframe sem título**	• MÉDIA	A	**1**	P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado.
P2	**Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)**	• MÉDIA	AA	**1**	P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; esforço médio estimado.

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 2 tipos

- Imagens e mídia
- Contraste e legibilidade

Imagens e mídia, Contraste e legibilidade

O
OPERÁVEL

⚠ 2 tipos

- Links e controles sem nome
- Teclado e interação

Links e controles sem nome, Teclado e interação

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- Formulários e rótulos

Formulários e rótulos

R
ROBUSTO

⚠ 1 tipo

- Outros

Outros

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 8 barreiras de acessibilidade, sendo 6 de alta prioridade e 2 de média prioridade. Cegos e leitores de tela enfrentam obstáculos críticos em imagens sem descrição, links sem identificação clara, botões vazios e formulários desorganizados. Usuários com baixa visão encontram contraste insuficiente, enquanto aqueles com limitação motora lidam com alvos de interação muito pequenos. A gestão deve priorizar a correção das 6 barreiras urgentes, pois elas bloqueiam completamente o acesso de públicos específicos ao conteúdo e funcionalidades do portal. Sem ação, esses usuários permanecem excluídos da navegação, consulta de informações e interação com formulários, comprometendo a inclusão e o alcance institucional do site.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.75/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	34	34
Baixa visão	31	31
Motor/móvel	1	1

Contexto: IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	31	31
Botão/Ctrl	12	12
Imagem/Alt	20	20
Formulário	2	2
Outros	1	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	3	3
Só Lighthouse	2	2
Só WAVE	3	3

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 31 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 34 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

⚠ 1 ocorrência

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

≥90 OK · 75–89 Atenção · <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- `[role]` values are valid

Mais 10 itens: ver Apêndice A4.

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-30
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0
URL avaliada	https://www12.senado.leg.br/ecidadania
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30–40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada**

Barreira #1 · Correção rápida (menos de 1 dia)

P1 · ALTA · LH + WAVE · Correção rápida

Texto alternativo ausente em imagem

Onde está: Cabeçalho da página

Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

16 locais

16 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content` · Ocorrências 16

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #1

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos e que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo das imagens porque não há descrição alternativa. Essa barreira impede completamente a compreensão de informações visuais importantes, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar entender um documento importante lendo apenas o texto, mas alguém removeu todas as fotos e gráficos sem explicar o que havia nelas. Para quem usa leitor de tela, é exatamente assim: a imagem aparece, mas nenhuma descrição chega até ele, deixando um vazio na compreensão.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem que transmite informação precisa receber uma descrição curta e clara que explique seu conteúdo. Imagens apenas decorativas devem ser marcadas para serem ignoradas pelo leitor de tela. O time de conteúdo deve revisar cada uma e decidir qual tratamento ela recebe.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão das descrições alternativas de imagens.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Esforço médio (1–5 dias)

Links sem nome acessível

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

10 locais

10 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`

Ocorrências 10

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #2

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo associado a eles. Isso cria uma barreira crítica de navegação que impede o acesso a funcionalidades essenciais do site.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar seguir um mapa onde algumas setas não têm indicação de destino. Um usuário cego ouve apenas a URL crua ou nada, sem saber se aquele link leva a um formulário, uma página de contato ou um documento. Ele fica perdido e não consegue navegar com segurança.

O QUE PRECISA MUDAR Cada link precisa ter um texto visível ou um rótulo descritivo que deixe claro seu destino ou função. Por exemplo, em vez de um link vazio, deve haver algo como 'Ir para contato' ou 'Baixar relatório', para que qualquer pessoa saiba exatamente aonde vai clicar.

AÇÃO DA GESTÃO **Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

Contraste de cores insuficiente

P1 ALTA LH + WAVE Esforço médio

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

31 locais

31 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` Ocorrências 31

Público afetado: Baixa visão
Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #3

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Os links indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para localizar caminhos importantes no portal.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler os links indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema frequente e de alto impacto na legibilidade, a correção deve ser tratada com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar ler um documento impresso com tinta muito clara sobre papel branco sob luz fraca. Mesmo que você consiga enxergar que há algo escrito, as palavras ficam borradas e cansativas de ler. Usuários com baixa visão enfrentam essa dificuldade ao acessar os links do site porque o contraste entre o texto e o fundo é muito fraco.
O QUE PRECISA MUDAR	As combinações de cor nos links indicados precisam atingir contraste mínimo entre texto e fundo, para que qualquer pessoa consiga lê-los mesmo com pouca luz ou visão reduzida. O time de design deve revisar essas cores e garantir que o texto fique claramente visível sobre o fundo.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa do contraste dos links indicados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Elementos de formulário sem rótulo associado

P1 ALTA WAVE Correção rápida

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.3.1, 3.3.2` Ocorrências 2

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 2 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito de campos de formulário quando chegam neles, pois ouvem apenas 'campo de texto' sem saber o que preencher. Essa barreira impede o acesso básico ao formulário e deve ser corrigida com urgência.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar preencher um formulário em um idioma que você não entende, onde cada campo está em branco sem nenhuma indicação do que deve ser preenchido. Usuários que usam leitores de tela enfrentam exatamente isso: chegam ao campo e ouvem apenas 'campo de texto', sem saber se devem digitar um nome, email, telefone ou outra informação.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada campo de formulário precisa ter um rótulo visível e vinculado a ele, para que quando o usuário chegar no campo, o leitor de tela anuncie claramente qual informação deve ser preenchida. Isso garante que todos consigam entender e completar o formulário independentemente de como acessam a página.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os campos de formulário e seus rótulos.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Correção rápida (menos de 1 dia)

Botão sem texto

P1 · ALTA · WAVE · Correção rápida

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` · Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 1 local relacionado a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função do botão porque ele não possui nome ou rótulo visível. Essa barreira impede completamente a navegação para esse público, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar usar um controle remoto onde um dos botões não tem nenhuma identificação. Você não sabe se vai ligar a TV, mudar de canal ou ajustar o volume. Para quem usa leitor de tela, é exatamente assim: o botão existe, mas não há como saber o que ele faz.
O QUE PRECISA MUDAR	O botão vazio precisa receber um texto ou rótulo que descreva sua função. Esse rótulo deve ser visível na tela ou, se não for possível visualmente, deve estar disponível para leitores de tela, para que qualquer usuário saiba o que o botão faz ao interagir com ele.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time web e solicitar adição de texto ou rótulo em todos os botões vazios identificados.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA WAVE Esforço médio

Imagem de link sem texto alternativo

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

4 locais

4 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)` Ocorrências 4

Público afetado: Cegos e leitores de tela
Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

ONDE PROCURAR

A ferramenta encontrou 4 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam quando eles são representados apenas por imagens sem descrição. Isso cria uma barreira completa de acesso, tornando impossível navegar ou interagir com essas áreas do site.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar clicar em um botão em um aplicativo, mas o botão só mostra um ícone sem nenhum texto explicativo. Para quem enxerga, a imagem comunica a ação. Para quem usa leitor de tela, ouvir apenas 'imagem, link' sem saber o destino é como encontrar uma porta fechada sem placa indicadora.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem usada como link precisa ter um texto alternativo que descreva claramente a ação ou o destino do link. Esse texto deve ser breve e direto, explicando para onde o usuário será levado ou o que acontecerá ao clicar.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão das imagens usadas como links.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

Barreira #7 · Projeto estrutural (maior esforço)

Frame ou iframe sem título

P2 MÉDIA Lighthouse Projeto estrutural

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

Público afetado: Leitores de tela
Leitores de tela



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #7

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Leitores de tela

→ COMO CORRIGIR

Há frames ou iframes sem título descritivo. Para quem usa leitor de tela, entrar num frame sem nome é como abrir uma janela anônima sem saber o que contém. O time web precisa adicionar um atributo title claro em cada frame, descrevendo seu conteúdo ou função.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o conteúdo ou a função do vídeo incorporado porque o frame não possui um título descritivo. Essa barreira impede a navegação eficaz e a compreensão do que será reproduzido antes de interagir com o elemento.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar assistir a um vídeo em um aplicativo, mas o app não mostra o nome ou o tema do vídeo em lugar nenhum. Quem usa leitor de tela enfrenta exatamente isso: entra em um frame sem saber o que contém, sem contexto sobre o que vai ouvir ou ver. É como abrir uma porta sem saber qual cômodo fica do outro lado.
O QUE PRECISA MUDAR	O frame do vídeo precisa receber um título claro que descreva seu conteúdo ou função, como o nome do vídeo ou sua temática. Esse título deve ser acessível para leitores de tela, permitindo que qualquer usuário saiba exatamente o que encontrará antes de interagir com o elemento.
AÇÃO DA GESTÃO	**Incluir no planejamento e solicitar ao time web a adição de títulos descritivos em todos os frames de vídeo.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #7

Barreira #8 · Esforço médio (1–5 dias)

P2 MÉDIA Lighthouse Esforço médio


Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

- **Onde está:** Lista de itens
  Página: `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

1 local

`WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)` Ocorrências 1

Público afetado: Limitação motora
Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #8

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.

→ COMO CORRIGIR

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com limitações motoras não conseguem ativar os botões de acessibilidade porque as áreas de toque são muito pequenas ou muito próximas umas das outras. Essa barreira impede o acesso a recursos essenciais de acessibilidade, tornando a correção uma prioridade média no planejamento.
QUEM É AFETADO	Imagine tentar apertar um botão muito pequeno em um painel de controle enquanto usa luvas ou tem tremor nas mãos. Usuários com limitações motoras enfrentam essa dificuldade ao tentar usar os botões de acessibilidade do site porque não conseguem acertá-los com precisão. O resultado é frustração e exclusão do acesso a ferramentas que deveriam ajudá-los.
O QUE PRECISA MUDAR	Os botões de acessibilidade indicados precisam ter áreas de toque maiores e melhor espaçamento entre eles, para que qualquer pessoa consiga ativá-los com facilidade, mesmo com controle motor reduzido. Isso inclui aumentar o tamanho visual dos botões e a distância entre eles.
AÇÃO DA GESTÃO	**Encaminhar para o time de produto e solicitar aumento das áreas de toque e clique dos botões de acessibilidade.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #8

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

3 correções rápidas: menos de 1 dia | 4 esforços médios: 1 a 5 dias | 1 projeto estrutural: mais de 5 dias | 1 divergência: validação humana

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Texto alternativo ausente em imagem `WCAG 1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content`	• ALTA	< 1 dia Correção rápida	16
2	Fase 1	Elementos de formulário sem rótulo associado `WCAG 1.3.1, 3.3.2`	• ALTA	< 1 dia Correção rápida	2
3	Fase 1	Botão sem texto `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	< 1 dia Correção rápida	1
4	Fase 2	Links sem nome acessível `WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	10
5	Fase 2	Contraste de cores insuficiente `WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	31
6	Fase 2	Imagem de link sem texto alternativo `WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)`	• ALTA	1–5 dias Esforço médio	4
7	Fase 2	Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) `WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)`	• MÉDIA	1–5 dias Esforço médio	1

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
8	Fase 3	**Frame ou iframe sem título** `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value`	• MÉDIA	**> 5 dias** Projeto estrutural	1
9	Fase 4	**Elementos de formulário sem rótulo associado** `WCAG 1.3.1, 3.3.2` Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 2 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.	• DIVERGÊNCIA	**Validação humana** Lighthouse × WAVE	2

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Texto alternativo ausente em imagem** • ALTA
  Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt...
- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • ALTA
  Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.
- [ ] **Botão sem texto** • ALTA
  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou...

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** • ALTA
  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.
- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA
  Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

- [ ] **Imagem de link sem texto alternativo** • ALTA

  Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o...

- [ ] **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** • MÉDIA

  Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Frame ou iframe sem título** • MÉDIA

  Há frames ou iframes sem título descritivo. Para quem usa leitor de tela, entrar num frame sem nome é como abrir uma janela anônima sem saber o que contém. O time web precisa adicionar um atributo title claro em cada frame, descrevendo seu conteúdo ou função.

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Elementos de formulário sem rótulo associado** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 2 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.
Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Texto alternativo ausente em imagem** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (16 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child + FOOTER > SPAN:first-child + IMG
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child + FOOTER > SPAN:first-child + IMG
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child + FOOTER > SPAN:first-child + IMG
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > INPUT:first-child + INPUT + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child + FOOTER > SPAN:first-child + IMG
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-consulta-publica > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION > A:first-child + IMG
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-consulta-publica > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION > A:first-child + IMG + IMG
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-consulta-publica > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > HEADER:first-child + SECTION > A:first-child + IMG
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-consulta-publica > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > HEADER:first-child + SECTION > A:first-child + IMG + IMG
```

```
[1-22-IMG] figure > header > a > img.img-responsive: <img class="img-responsive" src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/imagemaudiencia?id=39129">
```

```
[1-23-IMG] div.col-xs-12 > figure > footer > img: <img src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/++resource++img/audiencia/icon-come…">
```

```
[1-24-IMG] figure > header > a > img.img-responsive: <img class="img-responsive" src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/imagemaudiencia?id=39110">
```

```
[1-25-IMG] div.col-xs-12 > figure > footer > img: <img src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/++resource++img/audiencia/icon-come…">
```

```
[1-26-IMG] figure > header > a > img.img-responsive: <img class="img-responsive" src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/imagemaudiencia?id=39169">
```

```
[1-27-IMG] div.col-xs-12 > figure > footer > img: <img src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/++resource++img/audiencia/icon-come…">
```

```
[1-28-IMG] div.colecao-materia > div.resumo-materia > section > img.trimmable-img: <img src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/++resource++img/plus-expand.jpg" class="trimmable-img trimmable-plus trimmable-active">
```

```
[1-29-IMG] div.colecao-materia > div.resumo-materia > section > img.trimmable-img: <img src="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/++resource++img/plus-expand.jpg" class="trimmable-img trimmable-plus trimmable-active">
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Texto alternativo ausente em imagem

WCAG

1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content: Nível AA

Descrição

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 16 imagens sem descrição

WCAG

1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 16 elementos IMG dentro do container #container-evento-interativo carecem do atributo alt ou possuem alt vazio quando deveriam ter descrição. Isso viola WCAG 1.1.1 e impede que usuários de leitores de tela acessem o conteúdo visual. LOCALIZAÇÃO: As imagens afetadas estão aninhadas em estruturas FIGURE > FOOTER > SPAN > IMG, localizadas dentro de DIVs filhas do elemento #container-evento-interativo na seção ASIDE do artigo principal. COMO CORRIGIR: 1. Identifique cada uma das 16 imagens IMG nos seletores CSS fornecidos 2. Para cada imagem, determine se ela transmite informação útil ou é apenas decorativa 3. Se informativa: adicione atributo alt com texto descritivo, conciso e claro (máximo 125 caracteres) 4. Se decorativa: use alt="" (vazio) para que seja ignorada pelo leitor de tela 5. Nunca deixe o atributo alt ausente em imagens informativas EXEMPLO ANTES: <img src="evento-2024.jpg"> EXEMPLO DEPOIS (informativa): <img src="evento-2024.jpg" alt="Palestra sobre acessibilidade web realizada em 15 de março de 2024"> EXEMPLO DEPOIS (decorativa): <img src="decoracao.jpg" alt=""> PRIORIDADE: ALTA. Corrigir com urgência antes do próximo deploy. Coordene com o time de conteúdo para validar as descrições alternativas.

Descrição

Foram identificadas 16 imagens sem texto alternativo em todo o sistema. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo visual dessas imagens, violando o critério WCAG 1.1.1 Non-text Content. Essa falha impede a compreensão completa do conteúdo e prejudica significativamente a experiência de acessibilidade.

Critério de pronto

Verificar se todas as 16 imagens possuem atributo alt com descrição significativa Validar conformidade com WCAG 1.1.1 através de ferramenta de auditoria automatizada Testar com leitor de tela para confirmar que as descrições são compreensíveis

---

BARREIRA #2 **Links sem nome acessível** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (10 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child > DIV#header-institucional > DIV:first-child > NAV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + A + A
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV + FOOTER + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + A
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV + FOOTER + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + A + A
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV + FOOTER + SCRIPT + SCRIPT + SCRIPT + A + A + A
[1-30-A] div.col-xs-12 > figure > header > a: <a href="visualizacaoaudiencia?id=39129">
[1-31-A] div.col-xs-12 > figure > header > a: <a href="visualizacaoaudiencia?id=39110">
[1-32-A] div.col-xs-12 > figure > header > a: <a href="visualizacaoaudiencia?id=39169">
[1-33-A] body#visual-portal-wrapper > a: <a accesskey="1" href="#header-institucional">
[1-34-A] body#visual-portal-wrapper > a: <a accesskey="2" href="#footer-institucional">
[1-35-A] body#visual-portal-wrapper > a: <a accesskey="4" href="#content">
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir links sem nome acessível em 10 elementos

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 10 links na página não possuem nome acessível. Leitores de tela anunciam apenas a URL crua ou pulam o elemento sem informação, impossibilitando que usuários cegos entendam o destino do link. LOCALIZAÇÃO: Os links afetados estão localizados em: 1. Header institucional (navegação principal) 2. Rodapé da página 3. Elementos após scripts no final do documento CRITÉRIO WCAG VIOLADO: 2.4.4 Link Purpose (In Context) e 4.1.2 Name, Role, Value COMO CORRIGIR: Cada um dos 10 links deve receber um nome acessível através de uma das seguintes estratégias: 1. Adicionar texto visível dentro do elemento <a>: ANTES: DEPOIS: Texto descritivo do link 2. Se o link contiver apenas ícone, usar atributo aria-label: ANTES: DEPOIS: 3. Ou usar aria-labelledby referenciando um elemento com id: ANTES: DEPOIS: Menu principal O texto deve descrever claramente o destino ou ação do link. Validar com leitor de tela após implementação.

Descrição

Foram identificados 10 links sem nome acessível no sistema, violando os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose) e 4.1.2 (Name, Role, Value). Usuários cegos e dependentes de leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links, comprometendo a navegação e compreensão do conteúdo. A correção é essencial para garantir acessibilidade básica e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em todos os 10 links identificados Validar que cada link possui nome acessível através de ferramenta de teste (axe, WAVE ou similar) Confirmar que leitores de tela anunciam corretamente o propósito de cada link

BARREIRA #3 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (38 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child > SPAN:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child > SPAN:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child > SPAN:first-child + EM
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child > SPAN:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child > SPAN:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child > SPAN:first-child + EM
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child > SPAN:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child >
```

```
DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child > SPAN:first-child
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > HEADER:first-child + SECTION + FOOTER > DIV:first-child > SPAN:first-child + EM
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-ideia-legislativa > A:first-child > DIV:first-child > SPAN:first-child
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-ideia-legislativa > A:first-child + DIV + DIV + DIV > A:first-child
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-consulta-publica > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > HEADER:first-child > A:first-child
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-consulta-publica > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > HEADER:first-child > A:first-child
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-consulta-publica > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV > HEADER:first-child > A:first-child
[1-1-DIV] div.painel-mais > div#container-evento-interativo > div.colecao-audiencia > div.resumo-audiencia: <div class="resumo-audiencia">
[1-0-SPAN] div.col-xs-12 > div.box-evento-interativo > header > span: <span>
[1-2-SPAN] div.box-evento-interativo > footer > div.comissao > span.data: <span class="data">
[1-3-EM] div.box-evento-interativo > footer > div.comissao > em.sigla: <em class="sigla">
[1-4-SPAN] div.col-xs-12 > div.box-evento-interativo > header > span: <span>
[1-5-DIV] div.painel-mais > div#container-evento-interativo > div.colecao-audiencia > div.resumo-audiencia: <div class="resumo-audiencia">
[1-6-SPAN] div.box-evento-interativo > footer > div.comissao > span.data: <span class="data">
[1-7-EM] div.box-evento-interativo > footer > div.comissao > em.sigla: <em class="sigla">
[1-9-DIV] div.painel-mais > div#container-evento-interativo > div.colecao-audiencia > div.resumo-audiencia: <div class="resumo-audiencia">
[1-8-SPAN] div.col-xs-12 > div.box-evento-interativo > header > span: <span>
[1-10-SPAN] div.box-evento-interativo > footer > div.comissao > span.data: <span class="data">
[1-11-EM] div.box-evento-interativo > footer > div.comissao > em.sigla: <em class="sigla">
[1-12-SPAN] div#container-ideia-legislativa > a > div.produto-titulo > span: <span>
[1-13-A] div.painel-mais > div#container-ideia-legislativa > div.text-center > a.lnk: <a class="lnk text-uppercase" href="pesquisaideia">
[1-14-BODY] body#visual-portal-wrapper: <body class="frontend icons-on portaltype-plone-site site-ecidadania template-home thum…" id="visual-portal-wrapper" dir="ltr" data-i18ncatalogurl="https://www12.senado.leg.br/ecidadania/plonejsi18n"
[1-15-A] div.colecao-materia > div.resumo-materia > header > a: <a href="visualizacaomateria?id=174362">
[1-16-DIV] div.painel-mais > div#container-consulta-publica > div.colecao-materia > div.resumo-materia: <div class="resumo-materia">
```

```
[1-17-A] div.colecao-materia > div.resumo-materia > header > a: <a href="visualizacaomateria?id=174272">
[1-18-DIV] div.painel-mais > div#container-consulta-publica > div.colecao-materia > div.resumo-materia: <div class="resumo-materia">
[1-19-A] div.colecao-materia > div.resumo-materia > header > a: <a href="visualizacaomateria?id=170142">
[1-20-DIV] div.painel-mais > div#container-consulta-publica > div.colecao-materia > div.resumo-materia: <div class="resumo-materia">
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Revisar as combinações de cor dos links indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 31 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 31 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

INSTRUÇÃO TÉCNICA: Corrigir contraste insuficiente em 31 elementos O QUE ESTÁ ERRADO: 31 elementos apresentam contraste de cores insuficiente entre texto e fundo, violando o critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum) nível AA. Isso afeta usuários com baixa visão. ONDE ESTÁ: Os elementos afetados estão localizados no container interativo (div#container-evento-interativo) e seus componentes filhos, especificamente em: - Spans dentro de headers de cards - Divs em footers de cards - Links e textos dentro da estrutura de eventos interativos COMO CORRIGIR: 1. Identifique cada um dos 31 elementos usando os seletores CSS fornecidos 2. Meça o contraste atual entre a cor do texto (foreground) e a cor de fundo (background) usando a fórmula WCAG 3. Ajuste as cores para atingir no mínimo: - Contraste 4.5:1 para texto normal - Contraste 3:1 para texto grande (18pt+ ou 14pt+ bold) 4. Priorize aumentar o brilho/saturação do texto ou reduzir o brilho do fundo 5. Teste com ferramentas como WebAIM Contrast Checker ou Lighthouse EXEMPLO ANTES/DEPOIS: ANTES: color: #999999; background-color: #f5f5f5; (contraste 4.48:1 insuficiente) DEPOIS: color: #555555; background-color: #f5f5f5; (contraste 8.59:1 conforme) OU ANTES: color: #ffffff; background-color: #cccccc; (contraste 3.12:1 insuficiente) DEPOIS: color: #ffffff; background-color: #666666; (contraste 7.00:1 conforme) VALIDAÇÃO: Após as correções, execute novamente Lighthouse e WAVE para confirmar que todos os 31 elementos atingem o nível AA de contraste.

Descrição

Foram identificados 31 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldades para ler e distinguir o conteúdo afetado. A violação deste critério impede o acesso igualitário à informação e compromete a usabilidade da interface.

Critério de pronto

Aumentar o contraste dos 31 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

BARREIRA #4 **Elementos de formulário sem rótulo associado** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Missing form label

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER#content-header > DIV:first-child > DIV#portal-config > DIV:first-child > INPUT#parametroPesquisa
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER#content-header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > FORM#menu-local__form > DIV:first-child > INPUT:first-child + INPUT
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Elementos de formulário sem rótulo associado

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Descrição

Campos do formulário estão sem etiqueta. Quem usa leitor de tela chega ao campo e ouve apenas "campo de texto": sem saber o que deve preencher. O time de produto precisa vincular um rótulo a cada campo para que o nome do campo seja anunciado quando o foco chegar nele.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar rótulos ausentes em 2 elementos de formulário

WCAG

1.3.1, 3.3.2: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 2 campos de formulário estão sem rótulo associado, violando WCAG 1.3.1 e 3.3.2. Usuários de leitor de tela não conseguem identificar o propósito de cada campo. LOCALIZAÇÃO: 1. INPUT#parametroPesquisa (seletor: HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER#content-header > DIV:first-child > DIV#portal-config > DIV:first-child > INPUT#parametroPesquisa) 2. INPUT dentro de FORM#menu-local__form (seletor: HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER#content-header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > FORM#menu-local__form > DIV:first-child > INPUT:first-child + INPUT) SOLUÇÃO: Associe um elemento LABEL a cada INPUT usando o atributo 'for' no label e 'id' no input. EXEMPLO 1 - Campo de pesquisa: ANTES: <input id="parametroPesquisa" type="text" placeholder="Buscar"> DEPOIS: <label for="parametroPesquisa">Parâmetro de Pesquisa</label> <input id="parametroPesquisa" type="text" placeholder="Buscar"> EXEMPLO 2 - Campo em formulário local: ANTES: <form id="menu-local__form"> <input type="text"> </form> DEPOIS: <form id="menu-local__form"> <label for="campo-menu">Nome do Campo</label><input id="campo-menu" type="text"> </form> CRITÉRIO: O atributo 'for' do LABEL deve corresponder exatamente ao 'id' do INPUT. Se o input não tiver id, adicione um antes de criar o label.

Descrição

Foram identificados 2 elementos de formulário sem rótulos associados, impedindo que usuários de leitores de tela identifiquem o propósito de cada campo. Esta ausência viola os critérios WCAG 1.3.1 (Informações e Relações) e 3.3.2 (Rótulos ou Instruções), comprometendo a acessibilidade e usabilidade para pessoas com deficiência visual.

Critério de pronto

Associar rótulos HTML (<label>) aos 2 elementos de formulário identificados Validar que leitores de tela anunciam corretamente o rótulo ao focar cada campo Confirmar conformidade com WCAG 1.3.1 e 3.3.2 através de ferramenta de auditoria

BARREIRA #5 **Botão sem texto** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Empty button

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER#content-header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > BUTTON:first-child
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Botão sem texto

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir botão completamente vazio sem rótulo acessível

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Botão completamente vazio O QUE ESTÁ ERRADO: Um botão não possui nome acessível (atributo aria-label, aria-labelledby, texto visível ou title). Leitores de tela não conseguem identificar a função do elemento, violando o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value. ONDE ESTÁ: Seletor CSS: HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER#content-header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child + NAV > DIV:first-child > BUTTON:first-child Ocorrências: 1 elemento afetado COMO CORRIGIR: Adicione um dos seguintes atributos ao elemento BUTTON: 1. aria-label com descrição clara da ação 2. aria-labelledby referenciando um elemento com ID que contenha o texto 3. Insira texto visível dentro do botão 4. Adicione atributo title com descrição EXEMPLO ANTES: <button></button> EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - aria-label): <button aria-label="Abrir menu de navegação"></button> EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - texto visível): <button>Menu</button> EXEMPLO DEPOIS (opção 3 - aria-labelledby): Abrir menu <button aria-labelledby="btn-label"></button> PRIORIDADE: ALTA - Corrigir com urgência

Descrição

Foi identificado 1 botão sem conteúdo de texto ou atributo aria-label, tornando impossível que leitores de tela identifiquem sua função. Usuários de tecnologia assistiva não conseguem compreender o propósito do elemento. A violação afeta o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value, impedindo que o botão comunique seu nome e função de forma programática.

Critério de pronto

Adicionar texto visível ou atributo aria-label descritivo ao botão Validar com leitor de tela que o nome do botão é anunciado corretamente Confirmar que o elemento passa na validação WCAG 4.1.2

BARREIRA #6 **Imagem de link sem texto alternativo** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (4 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container-evento-interativo > A:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

```
HTML > BODY#visual-portal-wrapper > HEADER:first-child + DIV > HEADER:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV > MAIN#main-container > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > ARTICLE#content > BASE:first-child + DIV > ASIDE:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > INPUT:first-child + INPUT + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > HEADER:first-child > A:first-child > IMG:first-child
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Imagem de link sem texto alternativo

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Descrição

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 4 imagens de link

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 4 elementos <img> dentro de links (<a>) não possuem atributo alt, violando WCAG 1.1.1 e 2.4.4. Usuários de leitores de tela ouvem apenas 'imagem, link' sem compreender o destino ou ação do link. LOCALIZAÇÃO: Os 4 elementos afetados estão em <figure> > <header> > <a> > <img> dentro da seção #container-evento-interativo, conforme seletores CSS fornecidos. SOLUÇÃO: Adicione o atributo alt a cada <img> com texto descritivo que indique claramente a ação ou destino do link. O texto deve ser conciso e significativo para quem usa leitor de tela. EXEMPLO ANTES: <img src="evento-thumb.jpg"> EXEMPLO DEPOIS: <img src="evento-thumb.jpg" alt="Acessar detalhes do evento"> CRITÉRIO WCAG: 1.1.1 Non-text Content e 2.4.4 Link Purpose (In Context). PRIORIDADE: ALTA. Corrigir com urgência.

Descrição

Foram detectadas 4 imagens utilizadas como links sem texto alternativo associado. Usuários cegos e que dependem de leitores de tela não conseguem identificar o propósito desses links, comprometendo a navegação. A violação afeta os critérios WCAG 1.1.1 Non-text Content e 2.4.4 Link Purpose (In Context). Essa correção é essencial para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Adicionar atributo alt descritivo em todas as 4 imagens de link Validar que leitores de tela conseguem identificar o propósito de cada link Confirmar que nenhuma imagem de link permanece sem texto alternativo

---

BARREIRA #7 **Frame ou iframe sem título** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Screen reader users rely on frame titles to describe the contents of frames. [Learn more about frame titles] (https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/frame-title).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-21-IFRAME] section > div#video-youtube-player-5bsVPOgb55E > div.embed-responsive > iframe#iframe-video-youtube-player-5bsVPOgb55E: <iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/5bsVPOgb55E" data-original-src="https://www.youtube.com/embed/5bsVPOgb55E" id="iframe-video-you
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Frame ou iframe sem título

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há frames ou iframes sem título descritivo. Para quem usa leitor de tela, entrar num frame sem nome é como abrir uma janela anônima sem saber o que contém. O time web precisa adicionar um atributo title claro em cada frame, descrevendo seu conteúdo ou função.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar título descritivo ao iframe sem identificação

WCAG

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 1 iframe sem atributo title descritivo foi identificado. Leitores de tela não conseguem anunciar o propósito deste elemento, prejudicando a navegação de usuários com deficiência visual. LOCALIZAÇÃO: section > div#video-youtube-player-5bsVPOgb55E > div.embed-responsive > iframe#iframe-video-youtube-player-5bsVPOgb55E CRITÉRIO WCAG AFETADO: 4.1.2 Name, Role, Value SOLUÇÃO: Adicione o atributo title ao iframe com uma descrição clara e concisa do conteúdo ou função do vídeo. ANTES: <iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/5bsVPOgb55E" data-original-src="https://www.youtube.com/embed/5bsVPOgb55E" id="iframe-video-youtube-player-5bsVPOgb55E"></iframe> DEPOIS: <iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/5bsVPOgb55E" data-original-src="https://www.youtube.com/embed/5bsVPOgb55E" id="iframe-video-youtube-player-5bsVPOgb55E" title="Vídeo do YouTube: [descrição específica do conteúdo]"></iframe> NOTA: Substitua '[descrição específica do conteúdo]' pelo título ou tema real do vídeo. O atributo title deve ser descritivo o suficiente para que usuários de leitores de tela entendam o propósito do iframe antes de interagir com ele.

Descrição

Foi detectado 1 elemento iframe sem atributo title ou aria-label que identifique seu propósito. Usuários de leitores de tela não conseguem compreender a função ou conteúdo do frame, prejudicando a navegação e compreensão da página. A violação afeta o critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value), que exige que todos os componentes tenham nome acessível. Sem essa identificação, o elemento fica semanticamente vazio para tecnologias assistivas.

Critério de pronto

Verificar se o iframe possui atributo title com descrição clara e concisa Validar que o leitor de tela anuncia corretamente o nome e propósito do iframe Confirmar que a solução atende ao critério WCAG 4.1.2 através de teste automatizado ou manual

BARREIRA #8 **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www12.senado.leg.br/ecidadania`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Alvos de toque com tamanho ou espaçamento insuficientes dificultam a interação para usuários com limitações motoras. A área mínima recomendada é 24×24 px (WCAG 2.5.8), idealmente 44×44 px.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (3 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-37-A] div.Rail > div.acessibilidade-bar > button.acessibilidade-btn > a.link: <a class="link link-deep" href="https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilidade-social/acessibi…">
[1-38-BUTTON] div > div.Rail > div.acessibilidade-bar > button.acessibilidade-btn: <button class="acessibilidade-btn font-btn">
[1-36-BUTTON] div > div.Rail > div.acessibilidade-bar > button.acessibilidade-btn: <button class="acessibilidade-btn font-btn">
```

MÉDIA | Limitação motora

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Descrição

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Aumentar alvo de toque ou clique para atender WCAG 2.5.8

WCAG

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

Versão dev

BARREIRA DE ACESSIBILIDADE: Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento) O QUE ESTÁ ERRADO: 1 elemento afetado viola o critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum). O alvo de interação (botão e/ou link) possui tamanho ou espaçamento insuficiente para usuários com limitação motora. O mínimo exigido é 44x44 pixels de área clicável. ONDE ESTÁ: Seletor CSS: div.Rail > div.acessibilidade-bar > button.acessibilidade-btn Elementos relacionados: - button.acessibilidade-btn (classes: acessibilidade-btn font-btn) - a.link dentro do botão (classes: link link-deep) COMO CORRIGIR: 1. Aumente a altura e largura do button.acessibilidade-btn para no mínimo 44x44 pixels. 2. Adicione padding interno suficiente para garantir a área clicável mínima. 3. Se houver múltiplos botões adjacentes, garanta espaçamento mínimo de 8 pixels entre eles. 4. Aplique as mesmas dimensões ao elemento a.link dentro do botão. EXEMPLO ANTES: .acessibilidade-btn { width: 32px; height: 32px; padding: 4px; } EXEMPLO DEPOIS: .acessibilidade-btn { width: 44px; height: 44px; padding: 8px; margin-right: 8px; } .acessibilidade-btn a.link { display: flex; align-items: center; justify-content: center; width: 100%; height: 100%; }

Descrição

Foi detectado 1 elemento com tamanho ou espaçamento insuficiente para interação por toque ou clique. Usuários com limitações motoras enfrentam dificuldade ao interagir com este componente. A violação do critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) impede o acesso igualitário à funcionalidade. O ajuste é necessário para garantir usabilidade e conformidade com padrões de acessibilidade.

Critério de pronto

Aumentar o tamanho do alvo de interação para no mínimo 44x44 pixels CSS Verificar espaçamento adequado entre elementos interativos adjacentes Validar conformidade com WCAG 2.5.8 através de teste manual e ferramenta de acessibilidade

A2 · Alertas para Revisão Manual (5)

Título redundante ou pouco útil — Alerta

Redundant title text

Atalho accesskey conflitante — Alerta

Accesskey

Link para documento PDF — Alerta

Links para PDF devem deixar explícito no texto que o destino é um documento (por exemplo, incluir «PDF» no rótulo) e o ficheiro deve estar corretamente marcado para leitores de tela. Valide tags e ordem de leitura com o verificador de acessibilidade do Adobe Acrobat ou equivalente.

Link redundante — Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Vídeo do YouTube incorporado — Alerta

YouTube video

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[accesskey]` values are unique	–	
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
`button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
`[role]` values are valid	–	

Item	Score	Detalhes
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	
Heading elements appear in a sequentially-descending order	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has an `[xml:lang]` attribute with the same base language as the `[lang]` attribute.	–	
Form elements have associated labels	–	
Lists contain only `<li>` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`).	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **81.7%** · 23/28 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`image-alt` Image elements do not have `[alt]` attributes	Names and labels	10	**4.81**
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	**3.37**
`frame-title` `<frame>` or `<iframe>` elements do not have a title	Names and labels	7	**3.37**
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	**3.37**
`target-size` Touch targets do not have sufficient size or spacing.	Best practices	7	**3.37**

A6 · Informativos WAVE (21)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Figure**

Figure

Info **Language**

Language

Info **Aside**

Aside

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Header**

Header

Info **Inline frame**

Inline frame

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Ordered list**

Ordered list

Info **Unordered list**

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG

Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG

Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI

Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA

Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela

NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste

≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR

Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco

Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo **Meta-Auditor 1.0.0** (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: **não substituem** auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.