Meta-Auditor
UEA · ACESSIBILIDADE WEB

⚠ RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

www.uea.edu.br

https://www.uea.edu.br/

AUDITORIA	DATA	PADRÃO	VERSÃO	INSTITUIÇÃO	RISCO (0–3)
#3	2026-05-18	WCAG 2.1 AA	Meta-Auditor 1.0.0	UEA · Escola Superior de Tecnologia	2.8 · ALTO

SCORE LIGHTHOUSE
89
⚠ ATENÇÃO
75–89: melhorias recomendadas na marcação.

WAVE AIM SCORE
6.6
⚠ ATENÇÃO
4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS
5
⚠ CRÍTICO
4 altas · 1 média · 0 baixas

ERROS WAVE
10
⚠ COM ERROS
+ 8 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

Portal com barreiras críticas de acessibilidade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou 5 barreiras de acessibilidade neste portal: sendo 4 barreiras de alta prioridade, 1 barreira de média prioridade.

As barreiras críticas afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

2 problemas podem ser corrigidos em menos de 1 dia pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo IBGE 2022, 8,9% dos brasileiros têm alguma deficiência: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

4	1	0	2	0
Críticas	Médias	Baixas	Correção rápida	Divergências

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

ANÁLISE WCAG

Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

P
PERCEPTÍVEL

⚠ 2 tipos

- Contraste e legibilidade
- Imagens e mídia

Contraste e legibilidade, Imagens e mídia

O
OPERÁVEL

⚠ 1 tipo

- Links e controles sem nome

Links e controles sem nome

U
COMPREENSÍVEL

⚠ 1 tipo

- Títulos e estrutura

Títulos e estrutura

R
ROBUSTO

✓ Sem achados agrupados aqui

Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.

ARIA, HTML semântico

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

Análise executiva

O portal apresenta 5 barreiras de acessibilidade, sendo 4 de alta prioridade e 1 de média prioridade. Usuários com baixa visão enfrentam dificuldade para ler conteúdo devido ao contraste insuficiente. Cegos e leitores de tela não conseguem acessar imagens e links porque faltam descrições textuais, além de problemas na organização das páginas que prejudicam a navegação por estrutura. A gestão deve priorizar a correção dessas barreiras porque elas impedem que grupos significativos de usuários utilizem o portal de forma independente. Sem ação, o site permanece inacessível para esses públicos, comprometendo a experiência e a inclusão digital da instituição.

Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.

CONFORMIDADE LEGAL

Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

Decreto 5.296/2004
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

eMAG v3.1
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

2.8/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

POR PÚBLICO AFETADO

POR CATEGORIA TÉCNICA

POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

Cegos/TA	21	21
Baixa visão	48	48
Estrutura	1	1

Contexto: IBGE Censo 2022: 8,9% da população brasileira com alguma deficiência.

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

Contraste	48	48
Botão/Ctrl	6	6
Imagem/Alt	14	14
Outros	1	1

Nota: Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

Convergente	3	3
Só Lighthouse	1	1
Só WAVE	1	1

Convergência indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo

⚠ 48 ocorrências

Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

O software passa em branco: sem anunciar o que é

⚠ 21 ocorrências

Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

Alvos pequenos e foco quebrado

✓ Sem ocorrências mapeadas

Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

Informação só por cor passa despercebida

✓ Sem ocorrências mapeadas

Surdez

Legendas e transcrições

Multimídia sem legenda exclui usuários

✓ Sem ocorrências mapeadas

Navegação por estrutura

Leitores de tela e quem navega por títulos

Hierarquia de títulos quebrada dificulta orientação

⚠ 1 ocorrência

COMO LER OS SCORES

Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

● AIM ≥7 OK ● 4–6.9 Atenção ● <4 Crítico

O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[aria-*]` attributes match their roles
- `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names

- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.
- `[role]`s are contained by their required parent element
- *Mais 10 itens: ver Apêndice A4.*

Parâmetros da avaliação

Nível de referência	WCAG 2.1: Nível AA
Data da avaliação	2026-05-18
Avaliador / sistema	Meta-Auditor 1.0.0: UEA / Escola Superior de Tecnologia
URL avaliada	https://www.uea.edu.br/
Escopo da amostra	Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação
Ferramentas	Google Lighthouse v13.0.1 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3
Cobertura / aviso	~30-40% WCAG 2.1 AA: não substitui auditoria humana especializada

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA | LH + WAVE | Esforço médio

Contraste de cores insuficiente

- Onde está: Cabeçalho da página | Formulário/campo de entrada
  Página: `https://www.uea.edu.br/`


48 locais

48 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)` | Ocorrências 48

Público afetado: Baixa visão

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.



LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #1

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia o acesso: não apenas dificulta. Quem depende da tecnologia afetada não consegue completar a ação.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando texto e fundo têm pouca diferença visual, o conteúdo pode desaparecer mesmo com ampliação.

→ COMO CORRIGIR

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários com baixa visão não conseguem ler textos e botões do site porque as cores usadas não contrastam o suficiente com o fundo. Essa barreira afeta a capacidade de navegação e conclusão de tarefas, exigindo correção imediata.
QUEM É AFETADO	Quem tem baixa visão depende de cores bem diferentes entre o texto e o fundo para conseguir ler. Quando as cores são parecidas, é como tentar ler um papel com tinta muito fraca sob luz fraca: o conteúdo desaparece visualmente.
O QUE PRECISA MUDAR	Os textos e botões do cabeçalho precisam usar cores que contrastem claramente com o fundo, para que qualquer pessoa consiga lê-los mesmo com pouca luz ou visão reduzida. A paleta de cores deve ser revisada para garantir que todas as combinações atendam ao padrão mínimo de contraste.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa das cores e do contraste de textos e botões.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA WAVE Esforço médio

Imagem de link sem texto alternativo

Onde está: Conteúdo principal da página

Página: https://www.uea.edu.br/

4 locais

4 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)

Ocorrências 4

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

CAPTURA AO VIVO VALIDADA · Barreira #2

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que usam leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam quando eles são representados apenas por imagens sem descrição. Isso impede o acesso a conteúdos e funcionalidades do site, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve apenas 'imagem, link' quando encontra um link feito só com figura, sem saber aonde ele vai. É como seguir uma placa de trânsito em branco, sem nenhuma palavra escrita. A pessoa fica perdida e não consegue navegar.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem usada como link precisa ter um texto descritivo que explique a ação ou o destino do link, não apenas o que a imagem mostra visualmente. Esse texto deve ser lido em voz alta pelos leitores de tela, deixando claro para onde o usuário vai ao clicar.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão das imagens usadas como links.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Correção rápida (menos de 1 dia)

ALTA | LH + WAVE | Correção rápida

Texto alternativo ausente em imagem

- Onde está: Conteúdo principal da página
  Página: https://www.uea.edu.br/

10 locais

10 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content

Ocorrências 10

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #3

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira remove informação da experiência de quem usa leitura assistida. Quando a página depende de imagem para comunicar conteúdo ou ação, o usuário deixa de receber parte da informação necessária para entender ou concluir a tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos e que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo das imagens do site, pois não há descrição alternativa. Essa barreira impede que esses usuários entendam informações visuais essenciais, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela ouve apenas o nome do arquivo da imagem ou nada, sem saber o que ela mostra. É como receber um livro onde todas as ilustrações foram removidas e ninguém explica o que estava nelas. Se a imagem contém informação importante, o usuário fica completamente excluído desse conteúdo.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada imagem que transmite informação precisa receber uma descrição curta e clara que explique o que ela mostra. Imagens apenas decorativas devem ser marcadas para serem ignoradas pelos leitores de tela. O time de conteúdo deve revisar cada imagem e decidir qual tratamento ela recebe.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time de conteúdo e solicitar revisão das descrições alternativas de imagens.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Esforço médio (1–5 dias)

ALTA | LH + WAVE | Esforço médio

Links sem nome acessível

- Onde está: Lista de itens
  Página: https://www.uea.edu.br/

6 locais

6 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value

Ocorrências 6

Público afetado: Cegos e leitores de tela

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #4

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

→ COMO CORRIGIR

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários cegos que usam leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo. Isso impede completamente a navegação e acesso ao conteúdo, tornando a correção urgente.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela depende de texto para saber aonde um link vai. Quando o link não tem nome, o leitor anuncia apenas a URL ou pula sem dizer nada. É como alguém apontar para uma porta fechada e não dizer se leva ao banheiro, à cozinha ou à rua.
O QUE PRECISA MUDAR	Cada link precisa ter um texto claro que descreva seu destino ou função. Esse texto deve ser visível ou acessível ao leitor de tela, deixando evidente para qualquer usuário aonde o link vai levar.
AÇÃO DA GESTÃO	Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Correção rápida (menos de 1 dia)

MÉDIA · Lighthouse · Correção rápida

Hierarquia de títulos incorreta

Onde está: Conteúdo principal da página

Página: https://www.uea.edu.br/

1 local

WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels

Ocorrências 1

Público afetado: Navegação por estrutura e leitores de tela

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

LIGHTHOUSE · RECORTE COM DESTAQUE · Barreira #5

CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

IMPACTO

Esta barreira não necessariamente bloqueia a tarefa, mas torna a navegação menos previsível e mais cansativa. A pessoa até pode continuar, porém com mais esforço, mais tentativa e maior risco de se perder no conteúdo.

Usuários que saltam de título em título com leitor de tela precisam de uma sequência lógica (do geral ao específico). Níveis saltados ou ausência de h1 desorientam e tornam a página mais difícil de explorar.

→ COMO CORRIGIR

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

CAMADA ASSISTIDA POR IA

POR QUE PRIORIZAR	Usuários que navegam pelo índice de títulos com leitores de tela encontram uma estrutura incoerente na página, dificultando a compreensão do conteúdo e a localização de informações. Como afeta diretamente a navegação de pessoas com deficiência visual, a correção deve ser planejada na próxima entrega.
QUEM É AFETADO	Quem usa leitor de tela navega pelos títulos da página como se estivesse consultando um índice de um livro. Quando os títulos estão fora de ordem, é como encontrar capítulos numerados de forma aleatória: o usuário fica perdido e não consegue entender a estrutura do conteúdo.
O QUE PRECISA MUDAR	Os títulos da página precisam ser reorganizados em sequência lógica, começando pelos títulos mais gerais e descendo para os mais específicos. Isso garante que qualquer pessoa que navegue pela estrutura de títulos consiga entender a hierarquia do conteúdo.
AÇÃO DA GESTÃO	Incluir no planejamento e solicitar ao time web a reorganização dos títulos das páginas.

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

2 correções rápidas: menos de 1 dia | 3 esforços médios: 1 a 5 dias

#	FASE	BARREIRA	SEVERIDADE	PRAZO SUGERIDO	OCORRÊNCIAS
1	Fase 1	Texto alternativo ausente em imagem WCAG 1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content	ALTA	< 1 dia Correção rápida	10
2	Fase 1	Hierarquia de títulos incorreta WCAG 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels	MÉDIA	< 1 dia Correção rápida	1
3	Fase 2	Contraste de cores insuficiente WCAG 1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum)	ALTA	1–5 dias Esforço médio	48
4	Fase 2	Imagem de link sem texto alternativo WCAG 1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context)	ALTA	1–5 dias Esforço médio	4
5	Fase 2	Links sem nome acessível WCAG 2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value	ALTA	1–5 dias Esforço médio	6

Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas

Menos de 1 dia cada

- [ ] **Texto alternativo ausente em imagem** ALTA

  Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt...

- [ ] **Hierarquia de títulos incorreta** MÉDIA

  A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

Fase 2: Esforço médio

1 a 5 dias

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** ALTA

  Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

- [ ] **Imagem de link sem texto alternativo** ALTA

  Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o...

- [ ] **Links sem nome acessível** ALTA

  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA. Os parâmetros formais desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção Parâmetros da avaliação antes das barreiras automáticas.

Lighthouse Accessibility

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

WebAIM WAVE

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

Limitações

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

Próximos passos

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.uea.edu.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (52 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > HEADER#header > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container > DIV:first-child + DIV + A
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > HEADER#header > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container > DIV:first-child + DIV + A + A
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > HEADER#header > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container > DIV:first-child + DIV + A + A + A
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > HEADER#header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container > DIV:first-child + DIV + A
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > HEADER#header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container > DIV:first-child + DIV + A + A
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > HEADER#header > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#container > DIV:first-child + DIV + A + A + A
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > P:first-child > STRONG:first-child > STRONG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#universidade-do-estado-do-amazonas > H2:first-child
[1-0-DIV] div.ct-drawer-canvas > div.cookie-notification > div.container > div.ct-cookies-content: <div class="ct-cookies-content">
[1-1-DIV] body.home > div.ct-drawer-canvas > div.cookie-notification > div.container: <div class="container">
[1-3-DIV] div.ct-container-full > article#post-678 > div.entry-content > div.wp-block-stackable-columns: <div class="wp-block-stackable-columns stk-block-columns stk-block stk-8097937 stk-blo…" data-id="contentSearch" data-block-id="8097937" style="z-index: 2; overflow: visible !important;">
[1-2-INPUT] div.stk-block-content > div.ct-search-box > form.ct-search-form > input: <input type="search" placeholder="Pesquise aqui" value="" name="s" autocomplete="off" aria-label="Pesquisar por...">
[1-4-A] div.stk-container > article.stk-container-padding > h2.stk-block-posts__title > a: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/18/uea-apoia-desafio-internacional…" role="link">
```

[1-5-BODY] body.home: <body class="home wp-singular page-template-default page page-id-678 wp-embed-responsiv…" data-link="type-2" data-prefix="single_page" data-header="type-1:sticky" data-footer="type-1" itemscope="items

[1-6-A] div.stk-container > article.stk-container-padding > h2.stk-block-posts__title > a: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/15/estudante-da-uea-apresenta-pesq…" role="link">

[1-7-A] div.stk-container > article.stk-container-padding > h2.stk-block-posts__title > a: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/14/proqas-am-da-uea-instala-maior-…" role="link">

[1-8-A] div.stk-container > article.stk-container-padding > h2.stk-block-posts__title > a: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/14/projeto-desenvolvido-pela-uea-a…" role="link">

[1-9-SPAN] div.stk-block-tab-labels__wrapper > button#stk-block-tab-label-ad5d7b4-1 > div.stk-block-tab-labels__text > span:

[1-10-SPAN] div.stk-block-tab-labels__wrapper > button#stk-block-tab-label-ad5d7b4-2 > div.stk-block-tab-labels__text > span:

[1-11-SPAN] div.stk-block-tab-labels__wrapper > button#stk-block-tab-label-ad5d7b4-3 > div.stk-block-tab-labels__text > span:

[1-12-SPAN] div.stk-block-tab-labels__wrapper > button#stk-block-tab-label-ad5d7b4-4 > div.stk-block-tab-labels__text > span:

[1-13-SPAN] ul > li > div.contact-info > span.contact-title:

[1-14-FOOTER] body.home > div#main-container > footer#footer: <footer id="footer" class="ct-footer" data-id="type-1" itemscope="" itemtype="https://schema.org/WPFooter">

[1-15-A] li > div.contact-info > span.contact-text > a: <a href="https://maps.app.goo.gl/NTB37AeePnEEw5ZK8" role="link">

[1-16-SPAN] ul > li > div.contact-info > span.contact-title:

[1-17-SPAN] ul > li > div.contact-info > span.contact-text:

[1-18-SPAN] ul > li > div.contact-info > span.contact-title:

[1-19-A] li > div.contact-info > span.contact-text > a: <a href="https://falabr.cgu.gov.br/web/AM" role="link">

[1-20-H3] div.ct-container > div > div#text-8 > h3.widget-title: <h3 class="widget-title">

[1-21-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://www.uea.edu.br/index.php/historico-2/" role="link">

[1-22-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://www.uea.edu.br/index.php/missao-visao-e-valores/" role="link">

[1-23-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://www.uea.edu.br/index.php/galeria-de-gestores/" role="link">

[1-24-H3] div.ct-container > div > div#text-9 > h3.widget-title: <h3 class="widget-title">

[1-25-P] div > div#text-9 > div.textwidget > p: <p>

[1-26-STRONG] div.textwidget > p > a > strong:

[1-27-H3] div.ct-container > div > div#text-10 > h3.widget-title: <h3 class="widget-title">

[1-28-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://www.vunesp.com.br/UEAM2501" role="link">

[1-29-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://www.vunesp.com.br/UEAM2502" role="link">

[1-30-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="http://avauea.uea.edu.br/" role="link">

[1-31-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://protocolovirtual.amazonas.am.gov.br/" role="link">

[1-32-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://siged.amazonas.am.gov.br/" role="link">

[1-33-H3] div.ct-container > div > div#text-11 > h3.widget-title: <h3 class="widget-title">

[1-34-P] div > div#text-11 > div.textwidget > p: <p>

[1-35-A] div#text-11 > div.textwidget > p > a: <a href="http://transparencia.uea.edu.br/" role="link">

[1-36-H3] div.ct-container > div > div#text-12 > h3.widget-title: <h3 class="widget-title">

[1-37-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="https://www.uea.edu.br/index.php/lgpd/" role="link">

[1-38-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="#" role="link">

[1-39-A] div.textwidget > ul > li > a: <a href="#" role="link">

[1-40-H3] div.ct-container > div > div#text-13 > h3.widget-title: <h3 class="widget-title">

[1-41-P] div > div#text-13 > div.textwidget > p: <p>

[1-42-A] div#text-13 > div.textwidget > p > a: <a href="https://www.uea.edu.br/" role="link">

[1-43-A] div.textwidget > p > strong > a: <a href="https://www.uea.edu.br/" role="link">

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Contraste de cores insuficiente

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Descrição

Parte dos textos e botões do site usa combinações de cor com contraste baixo demais: em má iluminação ou para quem tem visão reduzida, esse conteúdo some. Pede ao time de design uma varredura na paleta: toda combinação que não atinge o contraste mínimo precisa ser trocada antes da próxima publicação.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir contraste de cores insuficiente em 48 elementos

WCAG

1.4.3 | 1.4.3 Contrast (Minimum): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: Contraste de cores insuficiente detectado em 48 elementos. Textos e botões utilizam combinações de cor que não atendem ao critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum), nível AA. Em condições de baixa iluminação ou para usuários com baixa visão, esse conteúdo fica ilegível. LOCALIZAÇÃO: Os elementos afetados estão localizados no header da página, especificamente em links de navegação dentro da estrutura: HTML > HEAD + BODY > DIV#main-container > HEADER#header > DIV (aninhadas) > DIV#container > elementos A (links). Três seletores CSS foram identificados como críticos, indicando múltiplos links consecutivos com contraste insuficiente. COMO CORRIGIR: 1) Identifique a cor de texto (foreground) e cor de fundo (background) de cada elemento afetado. 2) Calcule a razão de contraste usando a fórmula WCAG: (L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), onde L é a luminância relativa. 3) Garanta que a razão seja no mínimo 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande (18pt+ ou 14pt+ bold). 4) Ajuste a cor do texto ou do fundo para aumentar o contraste. Priorize aumentar a luminância do texto em relação ao fundo. EXEMPLO ANTES/DEPOIS: ANTES: color: #999999; background-color: #f5f5f5; (razão de contraste aproximada: 2.5:1 - INSUFICIENTE) DEPOIS: color: #333333; background-color: #f5f5f5; (razão de contraste aproximada: 12.6:1 - CONFORME AA) VALIDAÇÃO: Após as correções, execute novamente as ferramentas Lighthouse e WAVE para confirmar que todos os 48 elementos atingem o nível AA de contraste. Não publique sem essa validação.

Descrição

Foram detectados 48 elementos com contraste de cores abaixo do mínimo exigido pela WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão são afetados pela dificuldade em distinguir texto e componentes visuais. A violação do critério WCAG 1.4.3 (Contrast Minimum) impede a leitura adequada da interface e compromete a usabilidade geral da aplicação.

Critério de pronto

Validar que todos os 48 elementos atingem razão de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande Verificar conformidade com WCAG 1.4.3 utilizando ferramenta de análise de contraste Confirmar que usuários com baixa visão conseguem distinguir claramente texto e componentes visuais

BARREIRA #2 Imagem de link sem texto alternativo PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.uea.edu.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (4 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child > FIGURE:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > A:first-child > FIGURE:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > A:first-child > FIGURE:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > A:first-child > FIGURE:first-child > IMG:first-child
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Imagem de link sem texto alternativo

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Descrição

Há links representados apenas por imagem sem texto alternativo que indique o destino. Para quem usa leitor de tela, ouvir "imagem, link" sem descrição é o mesmo que uma placa sem texto. O time de conteúdo e desenvolvimento precisa garantir que cada imagem-link tenha um texto alternativo que explique a ação ou o destino: não apenas o que a imagem mostra visualmente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 4 imagens de link

WCAG

1.1.1 Non-text Content, 2.4.4 Link Purpose (In Context): Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 4 elementos <img> dentro de links (<a>) não possuem texto alternativo (atributo alt vazio ou ausente). Usuários de leitores de tela ouvem apenas 'imagem, link' sem compreender o destino ou ação do link, violando WCAG 1.1.1 e 2.4.4. LOCALIZAÇÃO: Artigo #post-678, em estruturas aninhadas de divs dentro de <figure> dentro de <a>. Os 4 seletores CSS apontam para IMG:first-child em diferentes posições da hierarquia. CORREÇÃO OBRIGATÓRIA: 1. Localize cada elemento <img> dentro de <a> nos seletores indicados 2. Adicione ou complete o atributo alt com texto descritivo que indique o DESTINO ou AÇÃO do link, não apenas o conteúdo visual da imagem 3. O texto alt deve ser conciso e significativo para contexto de navegação EXEMPLO ANTES: <figure> <img src="cadeira.jpg"> </figure> EXEMPLO DEPOIS: <figure> <img src="cadeira.jpg" alt="Ver detalhes do produto cadeira ergonômica"> </figure> Ou alternativa com aria-label no link: <figure> <img src="cadeira.jpg" alt=""> </figure> PRIORIDADE: ALTA. Corrigir os 4 elementos imediatamente. Validar com leitor de tela após implementação.

Descrição

Foram detectadas 4 imagens utilizadas como links sem texto alternativo associado. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito desses links, comprometendo a navegação. A violação afeta os critérios WCAG 1.1.1 Non-text Content e 2.4.4 Link Purpose (In Context). Essa correção é essencial para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

Critério de pronto

Adicionar atributo alt descritivo em todas as 4 imagens de link Validar que leitores de tela identificam corretamente o propósito de cada link Confirmar que nenhuma imagem de link permanece sem texto alternativo

BARREIRA #3 Texto alternativo ausente em imagem PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.uea.edu.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Imagens informativas devem ter texto alternativo curto e descritivo. Para imagens decorativas, use alt="". O leitor de tela a ignorará. O atributo é obrigatório em qualquer caso.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (10 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + IFRAME + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > SPAN:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + IFRAME + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > SPAN:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + IFRAME + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > SPAN:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + IFRAME + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > SPAN:first-child > IMG:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#main-container > MAIN#main > DIV:first-child > ARTICLE#post-678 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV > STYLE:first-child + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + SCRIPT + DIV + DIV + DIV + IFRAME + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > FIGURE:first-child > SPAN:first-child > IMG:first-child
```

```
[1-45-IMG] div.wp-block-stackable-image > figure > span.stk-img-wrapper > img.stk-img: <img loading="lazy" decoding="async" class="stk-img wp-image-11068" src="https://www.uea.edu.br/wp-content/uploads/2024/05/Bg_final_capavid.jpg" width="800" height="600" srcset="http://www.uea.edu.br/
[1-46-IMG] div.wp-block-stackable-image > figure > span.stk-img-wrapper > img.stk-img: <img loading="lazy" decoding="async" class="stk-img wp-image-10621" src="" width="1280" height="720" srcset="http://www.uea.edu.br/wp-content/uploads/2024/04/THUMB-VIDEO-YOUTUBE-1-SIT…" sizes="auto, (
[1-47-IMG] div.wp-block-stackable-image > figure > span.stk-img-wrapper > img.stk-img: <img loading="lazy" decoding="async" class="stk-img wp-image-10623" src="" width="1280" height="720" srcset="http://www.uea.edu.br/wp-content/uploads/2024/04/THUMB-VIDEO-YOUTUBE-2-SIT…" sizes="auto, (
[1-48-IMG] div.wp-block-stackable-image > figure > span.stk-img-wrapper > img.stk-img: <img loading="lazy" decoding="async" class="stk-img wp-image-10624" src="" width="1280" height="720" srcset="http://www.uea.edu.br/wp-content/uploads/2024/04/THUMB-VIDEO-YOUTUBE-3-SIT…" sizes="auto, (
[1-49-IMG] div.wp-block-stackable-image > figure > span.stk-img-wrapper > img.stk-img: <img loading="lazy" decoding="async" class="stk-img wp-image-10625" src="" width="1280" height="720" srcset="http://www.uea.edu.br/wp-content/uploads/2024/04/THUMB-VIDEO-YOUTUBE-4-SIT…" sizes="auto, (
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Texto alternativo ausente em imagem

WCAG

1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content: Nível AA

Descrição

Há imagens com informação útil sem descrição alternativa. Para quem usa leitor de tela, esse conteúdo simplesmente não chega. O time de conteúdo e desenvolvimento deve revisar cada imagem e decidir: quando ela transmite informação, escrever um texto alternativo curto e claro; quando for apenas decorativa, usar alt vazio para que ela seja ignorada corretamente.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Adicionar texto alternativo em 10 imagens sem descrição

WCAG

1.1.1 | 1.1.1 Non-text Content: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 10 elementos IMG dentro do artigo #post-678 não possuem atributo alt, violando WCAG 1.1.1 Non-text Content. Usuários de leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo dessas imagens. LOCALIZAÇÃO: As imagens afetadas estão localizadas em elementos FIGURE dentro de DIV aninhadas no contexto de #post-678, conforme seletores CSS fornecidos. Todas as ocorrências seguem o padrão: FIGURE > SPAN > IMG. COMO CORRIGIR: 1. Localize cada elemento IMG nos seletores indicados 2. Para cada imagem, determine se ela transmite informação útil ou é apenas decorativa 3. Se informativa: adicione atributo alt com descrição concisa e clara (máximo 125 caracteres) 4. Se decorativa: adicione alt vazio (alt="") EXEMPLO ANTES: <figure> </figure> EXEMPLO DEPOIS (informativa): <figure> </figure> EXEMPLO DEPOIS (decorativa): <figure> </figure> PRIORIDADE: Alta. Revisar e corrigir as 10 ocorrências com urgência.

Descrição

Foram identificadas 10 imagens sem texto alternativo em todo o sistema. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem acessar o conteúdo visual dessas imagens, violando o critério WCAG 1.1.1 Non-text Content. Essa falha impede a compreensão completa do conteúdo e prejudica significativamente a experiência de acessibilidade.

Critério de pronto

Verificar se todas as 10 imagens possuem atributo alt preenchido com descrição apropriada Validar conformidade com WCAG 1.1.1 utilizando ferramenta de auditoria de acessibilidade Confirmar que leitores de tela conseguem acessar e descrever corretamente todas as imagens

---

BARREIRA #4 Links sem nome acessível PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.uea.edu.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (6 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#real-accessability > A#real-accessability-btn
[1-50-A] div.stk-block-posts__items > div.stk-block-posts__item > div.stk-container > a.stk-block-posts__image-link: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/18/uea-apoia-desafio-internacional…" class="stk-block-posts__image-link" role="link">
[1-51-A] div.stk-block-posts__items > div.stk-block-posts__item > div.stk-container > a.stk-block-posts__image-link: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/15/estudante-da-uea-apresenta-pesq…" class="stk-block-posts__image-link" role="link">
[1-52-A] div.stk-block-posts__items > div.stk-block-posts__item > div.stk-container > a.stk-block-posts__image-link: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/14/proqas-am-da-uea-instala-maior-…" class="stk-block-posts__image-link" role="link">
[1-53-A] div.stk-block-posts__items > div.stk-block-posts__item > div.stk-container > a.stk-block-posts__image-link: <a href="http://www.uea.edu.br/index.php/2026/05/14/projeto-desenvolvido-pela-uea-a…" class="stk-block-posts__image-link" role="link">
[1-54-A] body.home > div#real-accessability > a#real-accessability-btn: <a href="#" id="real-accessability-btn">
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Links sem nome acessível

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Descrição

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir 6 links sem nome acessível para leitores de tela

WCAG

2.4.4, 4.1.2 | 2.4.4 Link Purpose (In Context), 4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: 6 links na página não possuem nome acessível. Leitores de tela anunciam apenas a URL ou nada, impossibilitando que usuários cegos entendam o destino do link. LOCALIZAÇÃO: 1. A#real-accessability-btn (HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#real-accessability > A#real-accessability-btn) 2-6. Cinco elementos a.stk-block-posts__image-link dentro de div.stk-block-posts__items SOLUÇÃO: Adicione texto descritivo visível ou use atributo aria-label em cada link. O texto deve indicar claramente o destino ou ação do link. OPÇÃO 1 - Texto visível (preferido): ANTES: DEPOIS: UEA apoia desafio internacional OPÇÃO 2 - aria-label (se texto visível não for possível): CRITÉRIO WCAG: 2.4.4 Link Purpose (In Context) e 4.1.2 Name, Role, Value. PRIORIDADE: ALTA - corrigir com urgência.

Descrição

Foram identificados 6 elementos de link sem nome acessível ou texto descritivo adequado. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem identificar o propósito ou destino desses links. A violação afeta os critérios WCAG 2.4.4 (Link Purpose In Context) e 4.1.2 (Name, Role, Value), impedindo navegação acessível e compreensão do conteúdo.

Critério de pronto

Adicionar atributo aria-label ou texto visível descritivo em todos os 6 links Validar com leitor de tela que cada link possui nome acessível claro e único Confirmar conformidade com WCAG 2.4.4 e 4.1.2 através de ferramenta de auditoria

BARREIRA #5 Hierarquia de títulos incorreta PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA https://www.uea.edu.br/

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3⋯). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-44-H5] div.stk-column-wrapper > div.stk-block-content > div#span-data-stk-dynamic-other-posts-post-title-2159-with-link-true-contenteditable-false-class-stk-dynamic-content-uea-realiza-reuniao-sobre-a-coordenacao-de-educacao-bilingue-de-surdos-span > h5.stk-block-heading__text: <h5 class="stk-block-heading__text has-text-color stk-block-heading--use-theme-margins">
```

MÉDIA | Navegação por estrutura e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

Base determinística do Meta-Auditor

Título

Hierarquia de títulos incorreta

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível AA

Descrição

A hierarquia de títulos da página está fora de ordem: há títulos de nível 4 ou 5 sem que antes exista um nível 1 ou 2. Para quem navega pelo índice de títulos com leitor de tela, a estrutura da página fica incoerente. O time web precisa reorganizar os títulos em sequência lógica, do mais geral para o mais específico.

Critério de pronto

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

Sugestão assistida por IA

Título

Corrigir ordem e níveis de cabeçalhos na estrutura de títulos

WCAG

1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels: Nível AA

Versão dev

PROBLEMA: A hierarquia de títulos está incorreta. Foi encontrado 1 elemento <h5> sem que existam títulos de níveis superiores (<h1>, <h2>, <h3>, <h4>) na sequência lógica da página. Isso quebra a estrutura semântica e prejudica a navegação por leitores de tela. LOCALIZAÇÃO: div.stk-column-wrapper > div.stk-block-content > div#span-data-stk-dynamic-other-posts-post-title-2159-with-link-true-contenteditable-false-class-stk-dynamic-content-uea-realiza-reuniao-sobre-a-coordenacao-de-educacao-bilingue-de-surdos-span > h5.stk-block-heading__text SOLUÇÃO: Reorganize os títulos em ordem hierárquica correta, do mais geral para o mais específico. O elemento <h5> deve ser precedido por <h1>, <h2>, <h3> e/ou <h4> conforme a estrutura lógica do conteúdo. EXEMPLO ANTES: <h5 class="stk-block-heading__text has-text-color stk-block-heading--use-theme-margins">UEA realiza reunião sobre a coordenação de educação bilíngue de surdos</h5> EXEMPLO DEPOIS (estrutura corrigida): <h2>Notícias</h2> <h3>Educação</h3> <h4>Eventos recentes</h4> <h5 class="stk-block-heading__text has-text-color stk-block-heading--use-theme-margins">UEA realiza reunião sobre a coordenação de educação bilíngue de surdos</h5> CRITÉRIO WCAG AFETADO: 1.3.1 Info and Relationships, 2.4.6 Headings and Labels PRIORIDADE: Média - planejar correção

Descrição

Foi detectado 1 elemento com hierarquia de cabeçalhos incorreta ou em ordem inadequada na página. Isso afeta usuários que navegam por estrutura de títulos e dependem de leitores de tela para compreender a organização do conteúdo. A violação dos critérios WCAG 1.3.1 (Info and Relationships) e 2.4.6 (Headings and Labels) compromete a navegação semântica e a acessibilidade estrutural do documento.

Critério de pronto

Verificar que todos os cabeçalhos seguem uma hierarquia sequencial (H1 → H2 → H3, sem saltos de níveis) Validar que existe apenas um H1 por página e que os demais títulos estão aninhados corretamente Confirmar com leitor de tela que a estrutura de navegação por títulos está clara e funcional

A2 · Alertas para Revisão Manual (7)

Cabeçalho de nível 1 ausente

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3⋯). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Hierarquia de títulos incorreta

Alerta

A hierarquia de cabeçalhos deve ser sequencial sem pular níveis (h1 → h2 → h3⋯). Leitores de tela usam essa estrutura para navegação rápida pela página.

Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

Event handler em elemento não interativo

Alerta

Eventos dependentes de dispositivo (somente mouse) excluem usuários de teclado ou toque. Substitua por eventos universais: onclick em vez de onmouseover, ou adicione equivalentes de teclado.

Link para documento PDF

Alerta

Links para PDF devem deixar explícito no texto que o destino é um documento (por exemplo, incluir «PDF» no rótulo) e o ficheiro deve estar corretamente marcado para leitores de tela. Valide tags e ordem de leitura com o verificador de acessibilidade do Adobe Acrobat ou equivalente.

Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

Elemento noscript

Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma versão em português; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ Custom controls have associated labels

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ Custom controls have ARIA roles

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ User focus is not accidentally trapped in a region

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ Interactive controls are keyboard focusable

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ Interactive elements indicate their purpose and state

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ The page has a logical tab order

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ The user's focus is directed to new content added to the page

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ Offscreen content is hidden from assistive technology

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ Visual order on the page follows DOM order

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

A4 · Itens Lighthouse (20)

Item	Score	Detalhes
`[aria-*]` attributes match their roles	–	
`button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names	–	
ARIA attributes are used as specified for the element's role	–	
Deprecated ARIA roles were not used	–	
`[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`	–	
`[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents	–	

Item	Score	Detalhes
Elements use only permitted ARIA attributes	–	
`[role]`s have all required `[aria-*]` attributes	–	
Elements with an ARIA `[role]` that require children to contain a specific `[role]` have all required children.	–	
`[role]`s are contained by their required parent element	–	
`[role]` values are valid	–	
`[aria-*]` attributes have valid values	–	
`[aria-*]` attributes are valid and not misspelled	–	
Buttons have an accessible name	–	
Document has a `<title>` element	–	
`<frame>` or `<iframe>` elements have a title	–	
`<html>` element has a `[lang]` attribute	–	
`<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute	–	
Form elements have associated labels	–	
Links are distinguishable without relying on color.	–	

A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ 88.5% · 27/31 audits avaliados

Audit que falhou	Grupo	Peso	Impacto
`image-alt` Image elements do not have `[alt]` attributes	Names and labels	10	4.26
`color-contrast` Background and foreground colors do not have a sufficient contrast ratio.	Contrast	7	2.98
`link-name` Links do not have a discernible name	Names and labels	7	2.98
`heading-order` Heading elements are not in a sequentially-descending order	Navigation	3	1.28

A6 · Informativos WAVE (24)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info ARIA

ARIA

Info ARIA button

ARIA button

Info ARIA expanded

ARIA expanded

Info ARIA popup

ARIA popup

Info ARIA hidden

ARIA hidden

Info ARIA label

ARIA label

Info ARIA alert or live region

ARIA alert or live region

Info ARIA tabindex

ARIA tabindex

Info Alternative text

Alternative text

Info Linked image with alternative text

Linked image with alternative text

Info Null or empty alternative text

Null or empty alternative text

Info Figure

Figure

Info Language

Language

Info Footer

Footer

Info Heading level 2

Heading level 2

Info Heading level 3

Heading level 3

Info Heading level 4

Heading level 4

Info Heading level 5

Heading level 5

Info Header

Header

Info Inline frame

Inline frame

Info Main content

Main content

Info Navigation

Navigation

Info Search

Search

Info Unordered list

Unordered list

A7 · Glossário

WCAG
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

eMAG
Modelo brasileiro para administração pública digital.

LBI
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

ARIA
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

Leitor de tela
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

Contraste
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

POUR
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

Score de risco
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo Meta-Auditor 1.0.0 (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: não substituem auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.