EXEMPLE — sites fictifs Ce rapport illustre le format de l'audit : les sites, les défauts et les e-mails sont simulés.

AGENCE EXEMPLE · AUDIT DE FONCTIONNEMENT

Audit de fonctionnement des sites

Sites gérés par **Agence Exemple** · 21 octobre 2026 · Plateformes : WordPress, Webflow, Shopify, Sur-mesure

8	2	1	3	1	4
sites testés	avec au moins un défaut	avec un point technique	réceptions d'e-mail prouvées	formulaires protégés par CAPTCHA	sites hors WordPress testés sans plugin

Synthèse

Site · plateforme	Accès	Formulaire	E-mail reçu	Panier / commande	DNS e-mail	Conversion et consentement	À corriger
Plomberie Dupont WordPress	OK	OK	OK copie cachée	Non testé	OK	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	—
Atelier Céramique Lune Webflow	OK	OK	OK vraie boîte du client	Non testé	OK	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	—
Boutique Lavande & Co Shopify	OK	OK	OK vraie boîte du client	OK	OK	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	—
Cabinet Avocats Leroy WordPress	OK	OK	Échec	Non testé	À vérifier	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	**e-mail non reçu, configuration e-mail du domaine incomplète**
Menuiserie Girard WordPress	OK	Échec	Non testé	Non testé	OK	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	**formulaire en erreur**
Clinique Vétérinaire des Tilleuls WordPress	OK	Bloqué	Non testé	Non testé	OK	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	—
Brasserie du Port Sur-mesure	OK	À vérifier	Non testé	Non testé	OK	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	—
Atelier des Liens Sur-mesure	OK	À vérifier	Non testé	Non testé	OK	Non testé aucune mesure vue · pas de bandeau	—

Parcours qui envoient un e-mail

EXEMPLE — sites fictifs

Site	Newsletter	Mot de passe oublié	Création de compte	Réservation
Plomberie Dupont	Non testé	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé
Atelier Céramique Lune	Non testé	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé
Boutique Lavande & Co	Non testé	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé
Cabinet Avocats Leroy	Non testé	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé
Menuiserie Girard	Non testé	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé
Clinique Vétérinaire des Tilleuls	Non testé	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé
Brasserie du Port	OK	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé
Atelier des Liens	Non testé	Non testé présent, non testé	Non testé	Non testé présent, non testé

Contrôles techniques

Comptés à part des défauts ci-dessus. Les mentions légales sont seulement repérées (présence des informations), jamais jugées conformes.

Site	Certificat HTTPS	Nom de domaine	Référencement	Pages importantes	Mentions légales	Temps de réponse
Plomberie Dupont	Non testé	Non testé	OK	OK	À vérifier	OK
Atelier Céramique Lune	Non testé	Non testé	OK	OK	À vérifier	OK
Boutique Lavande & Co	Non testé	Non testé	OK	OK	À vérifier	OK
Cabinet Avocats Leroy	Non testé	Non testé	OK	OK	À vérifier	OK
Menuiserie Girard	Non testé	Non testé	OK	OK	À vérifier	OK
Clinique Vétérinaire des Tilleuls	Non testé	Non testé	OK	OK	À vérifier	OK
Brasserie du Port	Non testé	Non testé	OK	OK	OK	OK
Atelier des Liens	Non testé	Non testé	OK	Échec parcours complet	À vérifier	OK

OK ça marche · Échec défaut confirmé · Bloqué CAPTCHA ou anti-robot · À vérifier non concluant · Non testé sans objet ou étape précédente en échec

Chaque test a été réalisé avec l'accord de Agence Exemple (réf. Exemple de démonstration — sites fictifs). Les messages envoyés portent la mention [TEST] et peuvent être supprimés. Aucun paiement n'a été effectué : le test s'arrête à la page de paiement (à l'entrée du checkout sur Shopify). Les tests

EXEMPLE — sites fictifs

se font depuis un navigateur, sans extension ni plugin à installer sur les sites. Un formulaire « OK » signifie que le site a accepté l'envoi ; la réception de l'e-mail par le propriétaire n'est vérifiée que si l'adresse de test a été ajoutée en copie cachée ou si un filtre de transfert a été créé (voir annexe). « Conversion et consentement » : les mesures publicitaires et d'audience (Google Ads, GA4, Meta…) sont lues puis bloquées dans le navigateur de test, si bien qu'aucune fausse conversion n'est envoyée ; le bandeau cookies n'est jamais cliqué, sauf mention « consentement accepté ». Une conversion comptée côté serveur ou depuis le CRM n'est pas visible.

EXEMPLE — sites fictifs


Plomberie Dupont

Aucun défaut confirmé

https://plomberie-dupont.exemple/ · Plateforme : **WordPress** · Réception vérifiée par : copie cachée · 21/10/2026 14:59

OK Accès au site

Page d'accueil chargée en 0.7 s




accueil — 21/10/2026 14:59:47


OK Formulaire de contact

Envoi accepté par le site (message de confirmation affiché)


- Formulaire trouvé sur https://plomberie-dupont.exemple/contact/
- Confirmation reconnue (WordPress, .wpcf7-form.sent .wpcf7-response-output) : « Merci, votre message a bien été envoyé. »
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



formulaire-avant — 21/10/2026 14:59:49



formulaire-rempli — 21/10/2026 14:59:50



formulaire-apres-envoi — 21/10/2026 14:59:51

OK Réception de l'e-mail

La notification du formulaire arrive bien

- Notification au propriétaire reçue en copie cachée en 0 s
- Accusé de réception au visiteur reçu en 2 s

Non testé Panier et commande — Pas de boutique déclarée

OK Configuration e-mail du domaine

MX, SPF et DMARC présents

MX : 1 mx1.mail.ovh.net., 5 mx2.mail.ovh.net. · SPF : v=spf1 include:mx.ovh.com -all · DMARC : v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@plomberie-dupont.exemple · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

Non testé Conversion et consentement

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

Non testé Newsletter — Aucun formulaire d'inscription à la newsletter sur la page d'accueil

Non testé Mot de passe oublié — Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

Non testé Création de compte — Aucune création de compte sur le site

EXEMPLE — sites fictifs

Non testé **Réservation** — Aucune réservation en ligne détectée

CONTRÔLES TECHNIQUES

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d'accueil ouverte aux moteurs de recherche

Pas de fichier robots.txt (tout est autorisé)

OK **Pages importantes** — Aucune page en erreur (1 page vérifiée (menu, pied de page et pages clés))

À vérifier **Mentions légales**

Mentions légales citées, mais aucun lien repéré pour les ouvrir

Un site professionnel français doit indiquer l'éditeur, le directeur de la publication et l'hébergeur (LCEN) · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 123 ms, contenu affiché en 476 ms

Réponse du serveur : 123 ms · Contenu principal affiché : 476 ms · Chargement complet : 183 ms · 4 requêtes, environ 16 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs


Atelier Céramique Lune

Aucun défaut confirmé

https://atelier-lune.exemple/ · Plateforme : **Webflow** · Réception vérifiée par : transfert depuis la boîte du client · 21/10/2026 14:59

OK Accès au site

Page d'accueil chargée en 0.7 s




accueil — 21/10/2026 14:59:47


OK Formulaire de contact

Envoi accepté par le site (message de confirmation affiché)


- Formulaire trouvé sur https://atelier-lune.exemple/contact
- Confirmation reconnue (Webflow, .w-form-done) : « Merci ! Votre message a bien été envoyé. Nous vous répondons sous 48 h. »
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



formulaire-avant — 21/10/2026 14:59:49



formulaire-rempli — 21/10/2026 14:59:50



formulaire-apres-envoi — 21/10/2026 14:59:51

OK Réception de l'e-mail

Arrivée dans la vraie boîte du client prouvée (transfert reçu)

- Transfert reçu depuis la boîte du client en 3 s (objet : « TR: Nouveau message de contact — Atelier Céramique Lune »)
- Le message transféré contient bien la référence du test (Réf. pomwik-atelier-lune-exemple-adefce)
- Aucun accusé de réception au visiteur en 2 min après la notification (normal si le site n'en envoie pas)

Non testé Panier et commande — Aucune boutique détectée

OK Configuration e-mail du domaine

MX, SPF et DMARC présents

MX : 1 aspmx.l.google.com., 5 alt1.aspmx.l.google.com. · SPF : v=spf1 include:_spf.google.com ~all · DMARC : v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@atelier-lune.exemple · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

Non testé Conversion et consentement

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

Non testé Newsletter — Aucun formulaire d'inscription à la newsletter sur la page d'accueil

Non testé Mot de passe oublié — Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

EXEMPLE — sites fictifs

Non testé **Création de compte** — Aucune création de compte sur le site

Non testé **Réservation** — Aucune réservation en ligne détectée

CONTRÔLES TECHNIQUES

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d'accueil ouverte aux moteurs de recherche

Pas de fichier robots.txt (tout est autorisé)

OK **Pages importantes** — Aucune page en erreur (1 page vérifiée (menu, pied de page et pages clés))

À vérifier **Mentions légales**

Mentions légales citées, mais aucun lien repéré pour les ouvrir

Un site professionnel français doit indiquer l'éditeur, le directeur de la publication et l'hébergeur (LCEN) · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 110 ms, contenu affiché en 388 ms

Réponse du serveur : 110 ms · Contenu principal affiché : 388 ms · Chargement complet : 178 ms · 3 requêtes, environ 9 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs

Boutique Lavande & Co

Aucun défaut confirmé

https://lavande-et-co.exemple/ · Plateforme : **Shopify** · Réception vérifiée par : transfert depuis la boîte du client · 21/10/2026 14:59

OK Accès au site

Page d'accueil chargée en 0.7 s




accueil — 21/10/2026 14:59:47


OK Formulaire de contact

Envoi accepté par le site (message de confirmation affiché)


- Formulaire trouvé sur https://lavande-et-co.exemple/pages/contact
- Confirmation reconnue (Shopify, .form-status) : « ✓ Merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons dès que possible. »
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



formulaire-avant — 21/10/2026 14:59:49



formulaire-rempli — 21/10/2026 14:59:50



formulaire-apres-envoi — 21/10/2026 14:59:51

OK Réception de l'e-mail


Arrivée dans la vraie boîte du client prouvée (transfert reçu)

- Transfert reçu depuis la boîte du client en 3 s (objet : « TR: Nouveau message de contact — Lavande & Co »)
- Le message transféré contient bien la référence du test (Réf. pomwik-lavande-et-co-exempl-d5be9e)
- Aucun accusé de réception au visiteur en 2 min après la notification (normal si le site n'en envoie pas)


OK Panier et commande

Entrée du checkout atteinte, 3 moyen(s) de paiement affiché(s) — aucun paiement effectué


- Produit de test choisi via products.json : Savon à la lavande fine
- Arrêt volontaire à l'entrée du checkout : aucune saisie d'adresse ni de paiement (protection anti-robot Shopify, règles des prestataires de paiement).



produit — 21/10/2026 14:59:52



panier — 21/10/2026 14:59:54



entree-checkout — 21/10/2026 14:59:57

OK Configuration e-mail du domaine

MX, SPF et DMARC présents

MX : 1 aspmx.l.google.com., 5 alt1.aspmx.l.google.com. · SPF : v=spf1 include:_spf.google.com include:shops.shopify.com ~all · DMARC : v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@lavande-co.exemple · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

EXEMPLE — sites fictifs

Non testé **Conversion et consentement**

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

Non testé **Newsletter** — Aucun formulaire d'inscription à la newsletter sur la page d'accueil

Non testé **Mot de passe oublié** — Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

Non testé **Création de compte** — Aucune création de compte sur le site

Non testé **Réservation** — Aucune réservation en ligne détectée

CONTRÔLES TECHNIQUES

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d'accueil ouverte aux moteurs de recherche

Pas de fichier robots.txt (tout est autorisé)

OK **Pages importantes** — Aucune page en erreur (5 pages vérifiées (menu, pied de page et pages clés))

À vérifier **Mentions légales**

Mentions légales citées, mais aucun lien repéré pour les ouvrir

Un site professionnel français doit indiquer l'éditeur, le directeur de la publication et l'hébergeur (LCEN) · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 102 ms, contenu affiché en 448 ms

Réponse du serveur : 102 ms · Contenu principal affiché : 448 ms · Chargement complet : 169 ms · 3 requêtes, environ 9 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs

Cabinet Avocats Leroy

2 défaut(s)

https://cabinet-leroy.exemple/ · Plateforme : **WordPress** · Réception vérifiée par : copie cachée · 21/10/2026 14:59

OK Accès au site

Page d'accueil chargée en 0.7 s




accueil — 21/10/2026 14:59:47


OK Formulaire de contact

Envoi accepté par le site (message de confirmation affiché)


- Formulaire trouvé sur https://cabinet-leroy.exemple/contact/
- Confirmation reconnue (WordPress, .wpcf7-form.sent .wpcf7-response-output) : « Merci, votre message a bien été envoyé. »
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



formulaire-avant — 21/10/2026 14:59:49



formulaire-rempli — 21/10/2026 14:59:50



formulaire-apres-envoi — 21/10/2026 14:59:51

Échec Réception de l'e-mail

Le site dit « envoyé » mais l'e-mail de notification n'est jamais arrivé

- Notification au propriétaire NON reçue en 5 min
- Aucun accusé de réception au visiteur en 5 min (normal si le site n'en envoie pas)

Non testé Panier et commande — Pas de boutique déclarée

À vérifier Configuration e-mail du domaine

2 point(s) de configuration e-mail à corriger

MX : 10 mx00.ionos.fr., 10 mx01.ionos.fr. · SPF : absent (les e-mails envoyés au nom du domaine risquent le spam) · DMARC : absent · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

Non testé Conversion et consentement

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

Non testé Newsletter — Aucun formulaire d'inscription à la newsletter sur la page d'accueil

Non testé Mot de passe oublié — Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

Non testé Création de compte — Aucune création de compte sur le site

EXEMPLE — sites fictifs

Non testé **Réservation** — Aucune réservation en ligne détectée

CONTRÔLES TECHNIQUES

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d'accueil ouverte aux moteurs de recherche

Pas de fichier robots.txt (tout est autorisé)

OK **Pages importantes** — Aucune page en erreur (1 page vérifiée (menu, pied de page et pages clés))

À vérifier **Mentions légales**

Mentions légales citées, mais aucun lien repéré pour les ouvrir

Un site professionnel français doit indiquer l'éditeur, le directeur de la publication et l'hébergeur (LCEN) · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 81 ms, contenu affiché en 168 ms

Réponse du serveur : 81 ms · Contenu principal affiché : 168 ms · Chargement complet : 137 ms · 4 requêtes, environ 16 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs


Menuiserie Girard

1 défaut(s)

https://menuiserie-girard.exemple/ · Plateforme : **WordPress** · Réception vérifiée par : accusé visiteur seul · 21/10/2026 14:59

OK Accès au site

Page d'accueil chargée en 0.7 s




accueil — 21/10/2026 14:59:54


Échec Formulaire de contact

Le site affiche une erreur après l'envoi


- Formulaire trouvé sur https://menuiserie-girard.exemple/contact/
- Réponse serveur HTTP 500 sur /contact/
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



formulaire-avant — 21/10/2026 14:59:56



formulaire-rempli — 21/10/2026 14:59:56



formulaire-apres-envoi — 21/10/2026 14:59:58

Non testé Réception de l'e-mail

— Formulaire non envoyé : réception non testée

Non testé Panier et commande

— Pas de boutique déclarée

OK Configuration e-mail du domaine

MX, SPF et DMARC présents

MX : 1 mx1.mail.ovh.net., 5 mx2.mail.ovh.net. · SPF : v=spf1 include:mx.ovh.com ~all · DMARC : v=DMARC1; p=none · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

Non testé Conversion et consentement

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

Non testé Newsletter

— Aucun formulaire d'inscription à la newsletter sur la page d'accueil

Non testé Mot de passe oublié

— Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

Non testé Création de compte

— Aucune création de compte sur le site

Non testé Réservation

— Aucune réservation en ligne détectée

EXEMPLE — sites fictifs

CONTRÔLES TECHNIQUES

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d’accueil ouverte aux moteurs de recherche

Pas de fichier robots.txt (tout est autorisé)

OK **Pages importantes** — Aucune page en erreur (1 page vérifiée (menu, pied de page et pages clés))

À vérifier **Mentions légales**

Mentions légales citées, mais aucun lien repéré pour les ouvrir

Un site professionnel français doit indiquer l’éditeur, le directeur de la publication et l’hébergeur (LCEN) · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 7 ms, contenu affiché en 36 ms

Réponse du serveur : 7 ms · Contenu principal affiché : 36 ms · Chargement complet : 16 ms · 4 requêtes, environ 16 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs


Clinique Vétérinaire des Tilleuls

Aucun défaut confirmé

https://clinique-tilleuls.exemple/ · Plateforme : **WordPress** · Réception vérifiée par : accusé visiteur seul · 21/10/2026 14:59

OK **Accès au site**

Page d'accueil chargée en 0.6 s




accueil — 21/10/2026 14:59:54

Bloqué **Formulaire de contact**

Formulaire protégé par recaptcha-v2 : test automatique impossible sans clé de test

- Formulaire trouvé sur https://clinique-tilleuls.exemple/contact/
- Solution : clé de test du CAPTCHA sur une URL dédiée, ou liste blanche de l'IP de test.
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



formulaire-captcha — 21/10/2026 14:59:56

Non testé **Réception de l'e-mail** — Formulaire non envoyé : réception non testée

Non testé **Panier et commande** — Pas de boutique déclarée

OK **Configuration e-mail du domaine**

MX, SPF et DMARC présents

MX : 1 aspmx.l.google.com., 5 alt1.aspmx.l.google.com. · SPF : v=spf1 include:_spf.google.com ~all · DMARC : v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@veto-tilleuls.exemple · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

Non testé **Conversion et consentement**

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

Non testé **Newsletter** — Aucun formulaire d'inscription à la newsletter sur la page d'accueil

Non testé **Mot de passe oublié** — Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

Non testé **Création de compte** — Aucune création de compte sur le site

Non testé **Réservation** — Aucune réservation en ligne détectée

EXEMPLE — sites fictifs

CONTRÔLES TECHNIQUES

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d’accueil ouverte aux moteurs de recherche

Pas de fichier robots.txt (tout est autorisé)

OK **Pages importantes** — Aucune page en erreur (1 page vérifiée (menu, pied de page et pages clés))

À vérifier **Mentions légales**

Mentions légales citées, mais aucun lien repéré pour les ouvrir

Un site professionnel français doit indiquer l’éditeur, le directeur de la publication et l’hébergeur (LCEN) · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 12 ms, contenu affiché en 160 ms

Réponse du serveur : 12 ms · Contenu principal affiché : 160 ms · Chargement complet : 61 ms · 4 requêtes, environ 16 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs

Brasserie du Port

Aucun défaut confirmé

https://brasserie-du-port.exemple/ · Plateforme : **Sur-mesure** · Réception vérifiée par : accusé visiteur seul · 21/10/2026 14:59

OK Accès au site

Page d'accueil chargée en 0.5 s



accueil — 21/10/2026 14:59:55

À vérifier Formulaire de contact

Aucun formulaire de contact trouvé automatiquement

- Indiquer formUrl dans la configuration pour ce site.
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



page-contact-introuvable — 21/10/2026 14:59:57

Non testé Réception de l'e-mail — Formulaire non envoyé : réception non testée

Non testé Panier et commande — Pas de boutique déclarée

OK Configuration e-mail du domaine

MX, SPF et DMARC présents

MX : 1 mx1.mail.ovh.net., 5 mx2.mail.ovh.net. · SPF : v=spf1 include:mx.ovh.com -all · DMARC : v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@brasserie-du-port.exemple · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

Non testé Conversion et consentement

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

EXEMPLE — sites fictifs

OK **Newsletter**

Inscription à la newsletter confirmée par e-mail

- E-mail reçu en 0 s (objet : « Confirmez votre inscription à notre lettre d'information »)
- Expéditeur : contact@brasserie-du-port.exemple
- Formulaire newsletter trouvé (fenêtre)
- Formulaire trouvé sur la page d'accueil, dans la fenêtre newsletter Klaviyo apparue après 3 s
- Adresse de test inscrite : t.nl-brasserie-du-port-exemple@pomwik.com (adresse fixe, propre à ce site ; le lien de confirmation n'est jamais cliqué)
- Message du site : « Merci ! Vérifiez votre boîte e-mail pour confirmer votre inscription. »
- Liens du message vers : news.brasserie-du-port.exemple (jamais cliqués)



newsletter-rempli — 21/10/2026 15:00:00



newsletter-apres — 21/10/2026 15:00:01

Non testé **Mot de passe oublié** — Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

Non testé **Création de compte** — Aucune création de compte sur le site

Non testé **Réservation** — Aucune réservation en ligne détectée

CONTRÔLES TECHNIQUES

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d'accueil ouverte aux moteurs de recherche

robots.txt autorise la page d'accueil

OK **Pages importantes** — Aucune page en erreur (2 pages vérifiées (menu, pied de page et pages clés))

OK **Mentions légales**

Mentions légales repérées (éditeur et hébergeur repérés)

Lien « Mentions légales » → /mentions-legales/ · Repéré : éditeur, directeur de la publication, numéro d'immatriculation (RCS, SIREN ou SIRET), hébergeur · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 5 ms, contenu affiché en 48 ms

Réponse du serveur : 5 ms · Contenu principal affiché : 48 ms · Chargement complet : 15 ms · 3 requêtes, environ 2 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs


Atelier des Liens

Aucun défaut confirmé

https://atelier-des-liens.exemple/ · Plateforme : **Sur-mesure** · Réception vérifiée par : accusé visiteur seul · 21/10/2026 14:59

OK **Accès au site**

Page d'accueil chargée en 0.5 s



accueil — 21/10/2026 14:59:59

À vérifier **Formulaire de contact**

Aucun formulaire de contact trouvé automatiquement

- Indiquer formUrl dans la configuration pour ce site.
- Aucune mesure publicitaire détectée pendant le test



page-contact-introuvable — 21/10/2026 15:00:01

Non testé **Réception de l'e-mail** — Formulaire non envoyé : réception non testée

Non testé **Panier et commande** — Pas de boutique déclarée

OK **Configuration e-mail du domaine**

MX, SPF et DMARC présents

MX : 1 mx1.mail.ovh.net., 5 mx2.mail.ovh.net. · SPF : v=spf1 include:mx.ovh.com -all · DMARC : v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@atelier-des-liens.exemple · Enregistrements DNS simulés (rapport d'exemple, sites fictifs)

Non testé **Conversion et consentement**

Aucune balise publicitaire ou de mesure vue pendant le test

- Aucun bandeau cookies détecté
- Aucune requête de mesure envoyée pendant le test

PARCOURS QUI ENVOIENT UN E-MAIL

Non testé **Newsletter** — Aucun formulaire d'inscription à la newsletter sur la page d'accueil

Non testé **Mot de passe oublié** — Aucun espace client trouvé (pas de lien « Mon compte » ni de page de connexion)

Non testé **Création de compte** — Aucune création de compte sur le site

Non testé **Réservation** — Aucune réservation en ligne détectée

CONTRÔLES TECHNIQUES — 1 POINT(S) : LIEN INTERNE CASSÉ

EXEMPLE — sites fictifs

Non testé **Certificat HTTPS** — Site fictif : certificat non contrôlé

Non testé **Nom de domaine** — Site fictif : nom de domaine non contrôlé

OK **Référencement**

Page d'accueil ouverte aux moteurs de recherche

robots.txt autorise la page d'accueil

Échec **Liens (parcours complet)**

5 liens internes cassés et 2 liens externes cassés

7 pages parcourues, 21 liens vérifiés en 8 s · 1 lien externe indisponible pour l'instant (maintenance ou panne passagère, sans effet sur le statut) : https://partenaire.exemple/passerelle · 3 liens non vérifiables (accès refusé au robot ou protection anti-robot) : https://partenaire.exemple/limite, https://partenaire.exemple/membres, https://partenaire.exemple/protege · 1 adresse non visitée (interdite par robots.txt) · 1 lien ignoré (panier, déconnexion, administration)

Lien cassé	Type	Réponse	Pages où il apparaît
« Catalogue 2023 » `/ancien-catalogue/`	interne	redirige vers une page d'erreur : /erreur?code=404	/niveau-1/niveau-2/niveau-3/
« Notre ancienne page » `/ancienne-page/`	interne	erreur 404	/niveau-1/niveau-2/niveau-3/
« Photo de l'atelier » `/images/absente.png`	interne (image)	erreur 404	/niveau-1/niveau-2/
« Devis en ligne » `/indisponible/`	interne	erreur 503	/
« Promotion d'été » `/promo-ete/`	interne	erreur 404, après redirection vers /n-existe-plus/	/
« Salon des métiers 2024 » `https://partenaire.exemple/disparu`	externe	erreur 404	/niveau-1/
« Ancien fournisseur » `http://lien-mort.invalid/`	externe	DNS introuvable	/niveau-1/niveau-2/

À vérifier **Mentions légales**

Mentions légales non repérées sur la page d'accueil

Un site professionnel français doit indiquer l'éditeur, le directeur de la publication et l'hébergeur (LCEN) · Repérage automatique de la présence des informations, pas un avis juridique

OK **Temps de réponse**

Réponse du serveur en 6 ms, contenu affiché en 24 ms

Réponse du serveur : 6 ms · Contenu principal affiché : 24 ms · Chargement complet : 18 ms · 3 requêtes, environ 2 Ko transférés · Mesure unique sur ordinateur, depuis notre poste, publicités et mesures bloquées

EXEMPLE — sites fictifs

Annexe — Prouver que les e-mails arrivent chez le client

Un formulaire peut afficher « Merci » alors que la notification n'arrive jamais : c'est la panne silencieuse. Chaque site a une adresse de test fixe (tableau ci-dessous). Deux façons de prouver la réception, au choix pour chaque site :

1. Copie cachée

Dans les réglages de notification du formulaire (Contact Form 7, WPForms, Webflow…), ajouter l'adresse de test du site comme destinataire supplémentaire, en copie cachée si l'outil le permet. Prouve que le site **envoie** bien la notification.

Quand la plateforme n'envoie la notification qu'à une seule adresse (Shopify l'envoie à l'adresse e-mail de la boutique), utiliser plutôt le transfert.

2. Transfert depuis la vraie boîte du client

Preuve la plus forte : le message est bien **arrivé dans la boîte de réception du client**. On crée dans cette boîte un filtre qui transfère vers l'adresse de test uniquement les e-mails contenant **« Réf. pomwik »**. Tous les messages de test portent cette mention suivie de la référence du test ; aucun autre e-mail n'est transféré.

Gmail / Google Workspace

1. Paramètres (roue dentée) → *Voir tous les paramètres* → onglet *Transfert et POP/IMAP* → *Ajouter une adresse de transfert* : saisir l'adresse de test du site. Gmail y envoie un code de confirmation, que nous vous transmettons.
2. Onglet *Filtres et adresses bloquées* → *Créer un filtre* → champ *Contient les mots* : `"Réf. pomwik"` → *Créer un filtre*.
3. Cocher *Transférer à*, choisir l'adresse de test → *Créer un filtre*. Laisser le transfert général désactivé : seul le filtre transfère.

Outlook / Microsoft 365 (version web)

1. Paramètres → *Courrier* → *Règles* → *Ajouter une règle*.
2. Condition : le corps du message contient `Réf. pomwik`.
3. Action : *Transférer à* → l'adresse de test du site → *Enregistrer*.

Microsoft 365 bloque souvent par défaut le transfert automatique vers une adresse externe : l'administrateur de la messagerie doit alors l'autoriser pour cette boîte.

Bon à savoir : un filtre ne transfère en général que les messages arrivés en boîte de réception, pas ceux classés en spam. Un transfert reçu prouve donc l'arrivée en boîte de réception ; une absence de transfert signale une notification perdue, mal adressée ou classée en spam (à confirmer dans le dossier spam du client).

Adresses de test par site

Site	Vérification utilisée pour cet audit	Adresse de test (copie cachée ou cible du transfert)	Compte de test pour « mot de passe oublié »
Plomberie Dupont	copie cachée	`t.own-plomberie-dupont-exemple@pomwik.com`	`t.acct-plomberie-dupont-exemple@pomwik.com`
Atelier Céramique Lune	transfert depuis la vraie boîte	`t.own-atelier-lune-exemple@pomwik.com`	`t.acct-atelier-lune-exemple@pomwik.com`
Boutique Lavande & Co	transfert depuis la vraie boîte	`t.own-lavande-et-co-exemple@pomwik.com`	`t.acct-lavande-et-co-exemple@pomwik.com`
Cabinet Avocats Leroy	copie cachée	`t.own-cabinet-leroy-exemple@pomwik.com`	`t.acct-cabinet-leroy-exemple@pomwik.com`
Menuiserie Girard	aucune (accusé visiteur seulement)	`t.own-menuiserie-girard-exemple@pomwik.com`	`t.acct-menuiserie-girard-exemple@pomwik.com`
Clinique Vétérinaire des Tilleuls	aucune (accusé visiteur seulement)	`t.own-clinique-tilleuls-exemple@pomwik.com`	`t.acct-clinique-tilleuls-exemple@pomwik.com`

EXEMPLE — sites fictifs

Brasserie du Port	aucune (accusé visiteur seulement)	`t.own-brasserie-du-port-exemple@pomwik.com`	`t.acct-brasserie-du-port-exemple@pomwik.com`
Atelier des Liens	aucune (accusé visiteur seulement)	`t.own-atelier-des-liens-exemple@pomwik.com`	`t.acct-atelier-des-liens-exemple@pomwik.com`

Compte de test : pour vérifier que le lien « mot de passe oublié » arrive, créez une fois sur le site un compte client avec cette adresse. Les autres parcours (newsletter, création de compte, réservation) utilisent une adresse neuve à chaque audit ; la création de compte et la réservation laissent un compte et un rendez-vous « Pomwik [TEST] » à supprimer.

Contrôle réalisé avec Pomwik

EXEMPLE — sites fictifs