



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS
Av. Universitária, nº 644, Qd. 107, Lt. 03, Setor Leste Universitário - Goiânia
FONE: (62) 3524-1643



Relatório Técnico de Inspeção Sanitária nº 27/2025

1) Identificação:

- Nome do responsável pela empresa: **NUTRYMED INDUSTRIA FARMACEUTICA E ALIMENTOS LTDA.**
- Nome de fantasia: Nutrymed
- Endereço: Avenida Marechal Rondon nº 2131 Qd.C Lote 12, Residencial Morumbi, Goiânia - GO
- CNPJ: 40.624.113/0001-02
- Inscrição Municipal: 528.432-5
- Telefone: -
- Responsável Técnica: Larissa de Paiva Daher – CRF
- Atividade: Industria de Suplementos Alimentares

Local de Inspeção: O mesmo

3) Data da visita fiscal: 04/09/2025

4) Auditor Fiscal: João Henrique Serra de Carvalho

5) Objetivo:

Nesta ação fiscal foi realizada visita ao estabelecimento supracitado por solicitação da chefia imediata para inspeção realizada onde uma investigação criminal pela Polícia Civil culminou na solicitação de apoio da Vigilância Sanitária Municipal ao se depararem com condições precárias no local, e acharem por bem acionar o órgão fiscalizador para verificar a circunstância em que a indústria vinha funcionando.

6) Ação fiscal:

Na data de 04/09/2025, a Polícia Civil estadual realizou batida policial na sede da empresa a pedido da delegacia de Rio Verde para investigação policial. No momento em que os agentes policiais adentraram às instalações da empresa, ao se depararem com condições precárias de

higiene e de organização, entraram em contato com a Vigilância Sanitária Municipal e solicitaram que fosse deslocada uma equipe até o local para que se procedesse a averiguação das condições sanitárias da empresa.

Durante a inspeção fiscal, foram detectadas falhas de Boas Práticas de Fabricação, a seguir descritas:

- Foram encontrados ralos de escoamento de água nas áreas de produção e nos sanitários em que o sistema de escamoteável (de fechamento) se encontrava aberto constantemente, o que propicia o abrigo e o desenvolvimento de pragas urbanas e permitem o acesso das mesmas às áreas produtivas e depósitos dos insumos. Foram também encontradas teias de aranhas no interior das salas produtivas. Infração aos itens 1.16.1 e 1.16.2 do anexo II, da Resolução RDC nº 275 de 21/10/2002 – Anvisa.



Ralos escamoteáveis mantidos constantemente abertos propiciando o abrigo e desenvolvimento de pragas urbanas;





- Em consonância com as suspeitas da equipe da Polícia Civil, as condições de higienização e limpeza de instalações, equipamentos, móveis e utensílios se encontravam insatisfatórias. Foi plenamente comprovado que não são adotadas medidas apropriadas no sentido de manter limpas e isentas de pragas urbanas e suas evidencias as instalações, móveis e equipamentos (conforme já citado acima). Foi verificada a presença de muita sujeira tanto em instalações como em equipamentos, em móveis e em utensílios, não é realizada a limpeza adequada e na periodicidade recomendada das áreas internas e externas da empresa, sendo possível até mesmo “escrever” em sujidades encontradas nos ambientes/áreas. Desconformidade com a Resolução RDC nº 275 (ANVISA), de 21/10/2002, anexos, itens 1.15.2, 1.15.9, 2.4.2 e 2.4.9.



**Condições insatisfatórias de higienização de equipamentos
no interior das salas de produção dos suplementos;**



Não é realizada a higienização periódica, é possível até mesmo “escrever” nas sujidades;



Em diversos locais da indústria são encontradas suidades demonstrando que a higienização não é feita na periodicidade recomendada;



**Equipamentos não
higienizados no interior das
salas de produção;**





Nem mesmo o dispenser de sabão líquido passa por higienização periódica se apresentando com quantidade significativa de sujeira;

- Diversos coletores de resíduos no interior das salas de produção se encontravam com o sistema de abertura não manual danificado, fazendo com que os colaboradores utilizem as mãos para realizar a abertura dos mesmos. Desconformidade com a Resolução RDC nº 275 (ANVISA), de 21/10/2002, anexos, item 1.18.1.



Além de sujo, o coletor de resíduos encontrado no interior das salas de produção se encontra com o sistema de abertura/fechamento danificado, forçando os colaboradores a abrir com as mãos tal equipamento;



Vários coletores de resíduos com o sistema de abertura não manual inoperantes no interior das salas de produção;



- Na inspeção foram encontrados vários insumos armazenados de forma inadequada, sem organização e em depósitos/locais sem o espaçamento adequado e até mesmo não destinados a essa finalidade. O armazenamento dos insumos não é realizado da forma como deveria ser e como é preconizado pela legislação vigente. O espaçamento de paletização se encontra inadequado, o que impossibilita a apropriada higienização, iluminação e circulação de ar; os ambientes destinados ao armazenamento se encontram demasiadamente sobrecarregados, a quantidade de produtos armazenados não é comportada nos referidos ambientes, fazendo com que fiquem “amontoados” e sem espaçamento, além de armazenar insumos em local não permitido (no corredor de passagem junto ao depósito de embalagens). Foi também verificado o armazenamento de vários tambores contendo insumos depositados em área não autorizada para tal finalidade, os tambores se encontram na área externa, nos “fundos” da empresa, junto ao muro, onde são instalados equipamentos de exaustão e máquina de insuflar ar quente; tal local é bastante insalubre, não totalmente coberto, com sujidades, com equipamentos inservíveis e em desuso, restos de construção, parte do piso não pavimentada adequadamente e, em momento algum foi aprovado o armazenamento de quaisquer insumos nesta área da empresa. Desconformidade aos itens 1.1.1 e 4.1.8 do anexo II, da Resolução RDC nº 275 de 21/10/2002 da Anvisa.



**Embalagens armazenadas
junto à porta de entrada no
depósito de embalagens
(local não autorizado
conforme Projeto
arquitetônico Sanitário
aprovado);**



Matéria prima armazenada em ambiente não autorizado para tal finalidade, como pode ser visto, armazenam insumos em área externa, suja, não protegida de intempéries e de pragas urbanas;



Depósito de matéria prima: por não possuir espaço suficiente para o armazenamento da grande quantidade de insumos adquirido, as matérias primas são armazenadas sem o espaçamento necessário e preconizado pela legislação vigente, Vale citar que no momento da inspeção, o ar condicionado do depósito se encontrava desligado, comprometendo as matérias primas termo sensíveis que foram apreendidas cautelarmente;



Por excesso de insumos (instalações não suportam a quantidade), as embalagens são armazenadas sem o espaçamento necessário no depósito de embalagens;



Por falta de espaço, são armazenadas matérias primas e embalagens no corredor de passagem (Circulação 3) e junto à porta de acesso ao depósito de embalagens (local não autorizado);

Embalagens

Matéria prima sensível ao calor

- Durante a ação fiscal foram encontrados muitos sacos contendo os produtos acabados depositados diretamente sobre o chão no interior das salas de envase e da embalagem final, sequer são utilizados paletes ou outro sistema aprovado para o armazenamento dos produtos. Desconformidade com o item 4.3.3 do anexo II, da Resolução RDC nº 275 de 21/10/2002 da Anvisa.




Produto acabado depositado diretamente sobre o chão na sala de “envase” e na sala da “embalagem final”;



- Foram observadas paredes apresentando buracos e ausência de tampinhas de eletricidade em tomadas além de canos de esgoto abertos sem proteção adequada no interior das salas produtivas. Desconformidade com os itens 1.6.1 e 1.6.2 do anexo II, da Resolução RDC nº 275 de 21/10/2002 da Anvisa.



**Tampinhas de eletricidade
desadaptadas, buracos nas
paredes e tubulações de
esgoto não vedadas no
interior das salas de
produção;**



**Tampinhas de eletricidade
ausentes no interior das
salas de produção;**



- Não é realizada a calibração dos equipamentos de medição utilizados no controle de temperatura de matérias primas utilizadas na fabricação dos suplementos, foi comprovado que o termômetro utilizado na geladeira localizada no depósito de matéria prima se encontra com a calibração vencida em 06/2025, portanto, a mais de 02 meses. Foram também encontrados vários equipamentos nas salas de produção sem as tampas protetoras de seus mecanismos, deixando-os totalmente abertos, o que pode possibilitar o abrigo de pragas urbanas e até mesmo acidentes com os colaboradores. Desconformidade com os itens 2.1.4 e 2.1.8 do anexo II, da Resolução RDC nº 275 de 21/10/2002 da Anvisa.




Manutenção precária dos equipamentos no interior das salas de produção, os mesmos são mantidos com as tampas abertas, deixando expostos os mecanismos de funcionamento;





Mais equipamentos sem as tampas protetoras de seus mecanismos;



Equipamento de medição da temperatura da geladeira de produtos termo sensíveis, no depósito de matéria prima se encontra com a calibração vencida a cerca de 2 meses;

- Diversas matérias primas foram encontradas armazenadas em local inadequado e não aprovado. Mais de 300 kg de matérias primas sensíveis ao calor se encontravam depositadas em ambientes que não possuíam temperatura controlada e as já citadas matérias primas se encontravam fora da temperatura indicada à sua conservação. Foi constatado que, mais uma vez, por falta de espaço nos depósitos, são armazenadas matérias primas e embalagens no corredor de passagem do depósito de embalagem, área aprovada no Projeto Arquitetônico Sanitário somente como circulação, denominada “circulação 3” no citado Projeto Arquitetônico aprovado (Processo nº 92165324, Projeto nº 11094, aprovado em 20/05/2024). Em tal localização existe uma porta metálica que dá acesso aos depósitos em que o sol incide diretamente, fazendo com que o ambiente fique extremamente quente, totalmente incompatível com o armazenamento dos produtos. Na ação fiscal foram encontradas grande quantidade de matérias primas sensíveis ao calor depositadas neste corredor, fazendo com que as

temperaturas das mesmas atingissem cerca de 10°C acima do permitido para a manutenção da estabilidade dos insumos. Desconformidade com a Lei Municipal nº 8.741, de 19/12/2008, artigo 81, inciso XVI, alínea “h” c/c artigo 82 alínea “f” da mesma lei





O armazenamento das matérias primas termo-sensíveis foi feito num corredor de passagem não autorizado para armazenamento de produtos.

Vale citar que a porta metálica demonstrada na foto recebe incidência direta do sol, tornando o ambiente bastante quente;



Excesso de insumos depositados na Circulação 3 do Projeto Arquitetônico Sanitário, este local não é permitido ser utilizado para depositar quaisquer insumos, muito menos matérias primas sensíveis ao calor;



Temperatura bem acima da permitida para o armazenamento das matérias primas sensíveis ao calor. A temperatura de armazenamento deveria ser de até no máximo 25°C porém os produtos estavam entre 33°C e 36°C;

produzidos no local;

Considerando que os responsáveis têm pleno conhecimento de que se encontram em desconformidade com a legislação vigente;

No dia 04/09/2025, na verificação *in loco*, foram detectadas as desconformidades acima descritas.

Não foi possível concluir a ação fiscal e emissão do Auto de Infração no mesmo dia, tal lavratura foi efetivada em visita posterior onde foi concluída a ação fiscal e emitidos os documentos, visita esta realizada no dia 08/09/2025.

Nesta data foi emitido o Auto de Infração nº 680351, anexos 1, 2, 3 e 4 onde os ilícitos se encontram caracterizados por estar em desconformidade com o artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20/08/1977, inciso XXIX, c/c Resolução RDC nº 275–ANVISA, de 21/10/2002, anexo, itens: 1.16.1, 1.16.2, 1.15.2, 1.15.9, 2.4.2, 2.4.9, 1.18.1, 1.1.1, 4.1.8, 4.3.3, 1.6.1, 1.6.2, 2.1.4 e 2.1.8.

Além das desconformidades acima, infração ao artigo 81, inciso XVI, alínea “h” da Lei Municipal nº 8.741, de 19/12/2008.

Sem mais para o momento.

Goiânia 10 de setembro de 2025



João Henrique Serra de Carvalho
Auditor Fiscal De Saúde Pública
Mat. 458546-1