

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Resistencia

Ingeniería en Sistemas de Información

Fundamentos de Ciberseguridad

TP N°2: Análisis y triage de recursos sospechosos

Grupo

- Benetucci Ignacio
- Maurel Garcete Philippe
- Rodas Sebastián
- Sánchez Franco

Ciclo Lectivo: 2026

Índice

Resumen ejecutivo..... 3
Metodología y entorno.....4
Análisis de recursos..... 5
Conclusiones.....12
Anexo..... 14
Anexo A — Informes completos de la herramienta.....14
Anexo B — Capturas por recursos.....15

Resumen ejecutivo

Set: 7 recursos (2 correos .eml, 3 URL/dominios y 2 muestras ejecutables analizadas por hash)

Resultados

Maliciosos: 7 de 7 (100%).
Sospechosos: 0.
Limpios: 0.

Confianza: 4 alta (Correo-1, Enlace-2, Archivo-1 y Archivo-2) y 3 media (Correo-2, Enlace-1 y Enlace-3).

Los dos correos son phishing/spam con enlaces maliciosos (pnreap.com 12/93; woondsplay.com 7/92) y fallas de autenticación o alineación. Los tres enlaces son phishing o infraestructura maliciosa: g-comeceseuatendimenton.shop (2/93 en la URL, 6/92 en la IP y ML 90) y 221.15.173.51:41661/bin.sh (IP literal; 4/93 en la URL y 8/92 en la IP). Los dos binarios son ValleyRAT (47/68 y 47/69 detecciones; sandboxes maliciosos).

De 11 URLs embebidas en los correos, 1 fue maliciosa, 6 sospechosas y 4 sin veredicto malicioso (imágenes de infraestructura y un logo en efuserassets.com, no recursos del set). No se identificó un recurso legítimo de control entre los 7 evaluados.

Conclusión: el set es de riesgo alto y debe tratarse como malicioso. Combina ingeniería social con redirecciones y distribución de ValleyRAT. Se recomienda bloquear dominios, IP y hashes; aislar endpoints; revisar credenciales; aplicar DMARC en reject; reforzar el filtrado y capacitar usuarios. Las confianzas medias se explican por pocas detecciones directas o fallos de urlscan; el cruce con dominio, IP, ML y antigüedad sostiene el veredicto.

No se abrieron enlaces, no se descargaron payloads, no se ejecutaron archivos y no se descomprimieron los ZIP; las muestras se evaluaron por hash.

Un detalle importante: los 4 resultados “sin veredicto malicioso” son URLs internas de los correos, no recursos independientes del set. Por eso el conteo ejecutivo correcto es 7 recursos, 7 maliciosos.

Metodología y entorno

Para el análisis se desarrolló una herramienta propia en Python, sin dependencias externas, que integra consultas a VirusTotal API v3, urlscan.io, WHOIS/RDAP y crt.sh, y realiza análisis local de cabeceras y contenido de los correos .eml. La herramienta permite analizar correos, URL/dominios y archivos por hash (MD5, SHA-1 o SHA-256), y genera un informe .txt por recurso con ficha de análisis, evidencia técnica, veredicto, impacto C-I-A y medidas recomendadas. El procesamiento se realizó en un equipo de análisis con Python 3.x y conexión HTTPS a las APIs.

El análisis fue estático y por reputación: no se abrieron enlaces, no se descargaron payloads, no se ejecutaron archivos y no se extrajeron los ZIP. Las muestras se mantuvieron cerradas y los dos ejecutables se consultaron únicamente por hash. El comportamiento dinámico de las URL se delegó en el sandbox de urlscan.io (escaneos con visibilidad unlisted); los veredictos de ejecución de los binarios se tomaron de los sandboxes integrados en VirusTotal. Por lo tanto, no fue necesario ejecutar código malicioso en una VM local: el aislamiento se garantizó manteniendo las muestras sin abrir y sin interactuar con la infraestructura maliciosa. Si se hubiera requerido análisis dinámico propio, se utilizaría una VM Windows/Kali con snapshot y red host-only.

Se analizaron 7 recursos: 2 correos .eml, 3 URL/dominios y 2 muestras por hash. Además, se extrajeron y analizaron 11 URL embebidas en los correos. Se utilizó caché local y un límite de consultas para respetar la cuota de VirusTotal; los errores de urlscan.io (HTTP 400 en imágenes y fallos de DNS) quedaron registrados en los informes.

Análisis de recursos

Campo	Resultado
Identificador del recurso	Archivo-1 (6f9f663f832a06474913ec6bb0f94e3cca6e0658396a68053ff36abedbb050ba.exe)
Tipo	Ejecutable / archivo (por hash)
Herramientas usadas	VirusTotal API v3 (reputacion por hash, detecciones, sandboxes y clasificación); calculo local de MD5/SHA-1/SHA-256 (si se provee archivo)
Evidencia clave	VirusTotal: 47/68 motores detectan el archivo como malicioso; Sandboxes de VirusTotal con veredicto malicioso: VMRay, Zenbox; Clasificación de la comunidad: trojan.xkcp/hack; Categorías: adware, hacktool, trojan; Tags: 64bits, detect-debug-environment, invalid-signature, long-sleeps, malware, overlay, pedll, signed; Primera vez visto: 2026-10-14 04:02:51
Tipo de amenaza (si aplica)	Troyano (familia: ValleyRAT)
Impacto C-I-A	Alto: el equipo queda bajo control del atacante o con capacidad de descargar más payloads.
Veredicto (limpio/sospechoso/malicioso)	Malicioso
Confianza (alta/media/baja)	Alta
Medida usuario / organización	No ejecutar el archivo. Aislar el equipo donde se intento abrir, cambiar credenciales y reportar de inmediato al área de seguridad. Bloquear el hash en EDR/antivirus y listas de aplicaciones; buscar el hash en endpoints; aplicar cuarentena; revisar persistencia y conexiones salientes; capacitación sobre adjuntos.

Campo	Resultado
Identificador del recurso	Archivo-2 (06af7db1507c685154f7a291c862b0bfe5649c989de4e7acbeff23fd3252e4ec.exe)
Tipo	Ejecutable / archivo (por hash)
Herramientas usadas	VirusTotal API v3 (reputacion por hash, detecciones, sandboxes y clasificación); calculo local de MD5/SHA-1/SHA-256 (si se provee archivo)
Evidencia clave	VirusTotal: 47/69 motores detectan el archivo como malicioso; Sandboxes de VirusTotal con veredicto malicioso: C2AE, VMRay, Yomi Hunter, Zenbox; Clasificacion de la comunidad: trojan.valley/xkcp; Categorias: adware, hacktool, trojan; Tags: 64bits, calls-wmi, checks-usb-bus, detect-debug-environment, invalid-signature, long-sleeps, malware, overlay, peexe, persistence, service-scan, signed; Primera vez visto: 2026-10-11 22:38:16
Tipo de amenaza (si aplica)	Troyano (familia: ValleyRAT)
Impacto C-I-A	Alto: el equipo queda bajo control del atacante o con capacidad de descargar más payloads
Veredicto (limpio/sospechoso/malicioso)	Malicioso
Confianza (alta/media/baja)	Alta
Medida usuario / organización	No ejecutar el archivo. Aislar el equipo donde se intento abrir, cambiar credenciales y reportar de inmediato al área de seguridad. Bloquear el hash en EDR/antivirus y listas de aplicaciones; buscar el hash en endpoints; aplicar cuarentena; revisar persistencia y conexiones salientes; capacitación sobre adjuntos.

Campo	Resultado
Identificador del recurso	Correo-1 (sample-10070.eml)
Tipo	Correo electronico (.eml)
Herramientas usadas	Análisis local de cabeceras y contenido (.eml); VirusTotal API v3 (dominio, IP, URLs y adjuntos); urlscan.io API; WHOIS/RDAP; crt.sh; MXToolbox (verificación manual)
Evidencia clave	DKIM valida pero no está alineado con el dominio del From (associationlienservices.com); Reply-To apunta a un dominio distinto del From; 1 URL(s) del correo resultaron maliciosas: pnreap.com (12 detecciones VT); 2 URL(s) del correo resultaron sospechosas: shorturl.at (2 detecciones VT); SPF: pass; DKIM: pass
Tipo de amenaza (si aplica)	Phishing / robo de credenciales
Impacto C-I-A	Alto sobre confidencialidad e integridad; bajo sobre disponibilidad.
Veredicto (limpio/sospechoso/malicioso)	Malicioso
Confianza (alta/media/baja)	Alta
Medida usuario / organización	Bloquear remitente/dominio/IP y URLs en el filtro de correo; publicar DMARC en reject; agregar IoCs a proxy/EDR/SIEM; capacitar usuarios; revisar buzones que recibieron el mensaje.

Campo	Resultado
Identificador del recurso	Correo-2 (sample-10071.eml)
Tipo	Correo electrónico (.eml)
Herramientas usadas	Análisis local de cabeceras y contenido (.eml); VirusTotal API v3 (dominio, IP, URLs y adjuntos); urlscan.io API; WHOIS/RDAP; crt.sh; MXToolbox (verificación manual)
Evidencia clave	DKIM valida pero no está alineado con el dominio del From (ezagameroasin02-onmicrosoft-com.20251104.gappssmtp.com); 4 URL(s) del correo resultaron sospechosas: woondsplay.com (7 detecciones VT); SPF: no definido o sin resultado; DKIM: pass; DMARC: no definido o sin resultado;
Tipo de amenaza (si aplica)	Spam / phishing con redirección a contenido malicioso
Impacto C-I-A	Alto sobre confidencialidad e integridad; bajo sobre disponibilidad.
Veredicto (limpio/sospechoso/malicioso)	Malicioso
Confianza (alta/media/baja)	Media
Medida usuario / organización	No abrir enlaces ni adjuntos. No responder. Reportar el correo como phishing y, si se interactúa, cambiar credenciales y cerrar sesiones. Bloquear remitente/dominio/IP y URLs en el filtro de correo; publicar DMARC en reject; agregar IoCs a proxy/EDR/SIEM; capacitar usuarios; revisar buzones que recibieron el mensaje.

Campo	Resultado
Identificador del recurso	Enlace-1 (https://g-comeceseuatendimenton.shop/)
Tipo	URL / dominio
Herramientas usadas	VirusTotal API v3 (URL, dominio e IP); urlscan.io API; WHOIS/RDAP; crt.sh; analisis heuristico local.
Evidencia clave	VirusTotal: 2 motor(es) marcan la URL como maliciosa; VirusTotal: el dominio tiene 2 deteccion(es) maliciosa(s); urlscan.io no marca el sitio como malicioso; urlscan.io: el motor de machine learning marca el sitio como malicioso (score 90); tags: urlscan-ml, urlscan-ml-60c5e22; Dominio nuevo: 85 dias (~2.8 meses) desde su creación; La IP resuelta acumula 6 detecciones en VirusTotal
Tipo de amenaza (si aplica)	Phishing / robo de credenciales
Impacto C-I-A	Alto sobre confidencialidad e integridad; bajo sobre disponibilidad.
Veredicto (limpio/sospechoso/malicioso)	Malicioso
Confianza (alta/media/baja)	Media
Medida usuario / organización	No abrir la URL ni ingresar datos. Si ya se ingresó información, cambiar credenciales y cerrar sesiones activas; reportar al área de TI. Bloquear URL/dominio/IP en proxy, DNS y filtro de correo; agregar IoCs al EDR/SIEM; monitorear accesos; capacitar en reconocimiento de phishing.

Campo	Resultado
Identificador del recurso	Enlace-2 (http://221.15.173.51:41661/bin.sh)
Tipo	URL / dominio
Herramientas usadas	VirusTotal API v3 (URL, dominio e IP); urlscan.io API; WHOIS/RDAP; crt.sh; analisis heuristico local
Evidencia clave	VirusTotal: 4/93 maliciosos, 3 sospechosos para la URL; urlscan.io no marca el sitio como malicioso; urlscan.io: el motor de machine learning marca el sitio como malicioso (score 39); tags: urlscan-ml, urlscan-ml-60c5e22; La URL usa HTTP sin cifrar (no HTTPS); El host es una dirección IP literal (sin dominio); La IP resuelta acumula 8 detecciones en VirusTotal
Tipo de amenaza (si aplica)	Distribución de malware / sitio malicioso
Impacto C-I-A	Alto: ejecución de código no confiable.
Veredicto (limpio/sospechoso/malicioso)	Malicioso
Confianza (alta/media/baja)	Alta
Medida usuario / organización	No abrir la URL ni ingresar datos. Si ya se ingresó información, cambiar credenciales y cerrar sesiones activas; reportar al área de TI. Bloquear URL/dominio/IP en proxy, DNS y filtro de correo; agregar IoCs al EDR/SIEM; monitorear accesos; capacitar en reconocimiento de phishing.

Campo	Resultado
Identificador del recurso	Enlace-3 (https://www.pneustorebr.cfd/)
Tipo	URL / dominio
Herramientas usadas	VirusTotal API v3 (URL, dominio e IP); urlscan.io API; WHOIS/RDAP; crt.sh; analisis heuristico local
Evidencia clave	VirusTotal: 1 motor(es) marcan la URL como maliciosa; VirusTotal: el dominio acumula 6 detecciones maliciosas; urlscan.io no marca el sitio como malicioso; urlscan.io: el motor de machine learning marca el sitio como malicioso (score 73); tags: urlscan-ml, urlscan-ml-60c5e22; Dominio nuevo: 49 dias desde su creación; La IP resuelta acumula 3 detecciones en VirusTotal
Tipo de amenaza (si aplica)	Phishing / robo de credenciales
Impacto C-I-A	Alto sobre confidencialidad e integridad; bajo sobre disponibilidad.
Veredicto (limpio/sospechoso/malicioso)	Malicioso
Confianza (alta/media/baja)	Media
Medida usuario / organización	No abrir la URL ni ingresar datos. Si ya se ingresó información, cambiar credenciales y cerrar sesiones activas; reportar al área de TI. Bloquear URL/dominio/IP en proxy, DNS y filtro de correo; agregar IoCs al EDR/SIEM; monitorear accesos; capacitar en reconocimiento de phishing.

Conclusiones

Archivo-1 — SHA-256 6f9f663f832a06474913ec6bb0f94e3cca6e0658396a68053ff36abedbb050ba — MALICIOSO (confianza alta)
Conclusión: muestra ValleyRAT con 47/68 detecciones y veredictos maliciosos en los sandboxes VMRay y Zenbox.
Recomendación: no ejecutar; bloquear el hash y ponerlo en cuarentena; buscarlo en endpoints y EDR; si se ejecutó, aislar el equipo, resetear credenciales y revisar persistencia/C2.

Archivo-2 — SHA-256 06af7db1507c685154f7a291c862b0bfe5649c989de4e7acbeff23fd3252e4ec — MALICIOSO (confianza alta)
Conclusión: muestra ValleyRAT con 47/69 detecciones y veredictos maliciosos en C2AE, VMRay, Yomi Hunter y Zenbox; presenta tags de persistencia y reconocimiento de USB.
Recomendación: mismo tratamiento que Archivo-1; bloquear ambos hashes, buscar en endpoints y medios extraíbles, aislar equipos afectados y revisar persistencia, servicios y conexiones salientes.

Correo-1 — sample-10070.eml — MALICIOSO (confianza alta)
Conclusión: correo de phishing con DKIM desalineado, Reply-To distinto del From y una URL maliciosa en pnreap.com (12/93), que redirige a Google; los acortadores shorturl.at también presentan detecciones.
Recomendación: no abrir enlaces ni responder; reportar y eliminar el correo; bloquear pnreap.com y las URL cortas específicas; si hubo interacción, resetear credenciales y revisar la cuenta. En la organización, agregar los IoC a correo/proxy/EDR y reforzar DMARC.

Correo-2 — sample-10071.eml — MALICIOSO (confianza media)
Conclusión: spam/phishing de apuestas con redirección a contenido malicioso; woondsplay.com acumula 7/92 detecciones y se encontraron 4 URL sospechosas; SPF/DMARC no definidos y DKIM desalineado.
Recomendación: no interactuar; bloquear el remitente/tenant, woondsplay.com y las URL; revisar los buzones que recibieron el mensaje; publicar DMARC en reject y reforzar los filtros antispam/phishing.

Enlace-1 — https://g-comeceseuatendimenton.shop/ — MALICIOSO (confianza media)
Conclusión: sitio de phishing financiero; VirusTotal marca la URL 2/93, el dominio 2/92 y la IP 6/92; urlscan.io le asigna ML 90. El dominio tiene 78 días de antigüedad.
Recomendación: bloquear dominio/IP en proxy, DNS y correo; no ingresar datos; si se accedió, resetear credenciales y monitorear la cuenta. Capacitar en detección de dominios nuevos y marcas financieras.

Enlace-2 — http://221.15.173.51:41661/bin.sh — MALICIOSO (confianza alta)
Conclusión: host con IP literal que sirve un script .sh; VirusTotal marca la URL 4/93 y la IP 8/92; urlscan.io le asigna ML 39. Es infraestructura de distribución, no un sitio legítimo.

Recomendación: bloquear la IP/URL y el puerto 41661 en el egress; buscar accesos o descargas de bin.sh en logs/proxy; aislar equipos que hayan ejecutado el script y revisar persistencia/conexiones salientes.

Enlace-3 — https://www.pneustorebr.cfd/ — MALICIOSO (confianza media)
Conclusión: dominio de phishing de 42 días de antigüedad; VirusTotal marca el dominio 6/92, la IP 3/92 y la URL 1/93; urlscan.io le asigna ML 73. Actualmente responde 404/parked, lo que sugiere una baja o cambio de infraestructura, pero las detecciones históricas se mantienen.
Recomendación: bloquear el dominio (no todo el rango de AWS); monitorear accesos previos; si algún usuario ingresó datos, resetear credenciales; mantener el IoC en el SIEM por si reactivan el sitio.


Conclusión general: los 7 recursos son maliciosos; no se identificó un recurso limpio de control. El set combina correos de phishing/spam, URL de robo de credenciales o descarga y dos muestras de ValleyRAT. La prioridad es bloquear los IoC, contener endpoints y revisar credenciales.

Anexo

Anexo A — Informes completos de la herramienta


Los informes .txt generados por la herramienta se encuentran disponibles en el siguiente enlace de Google Drive: Evidencia

Allí están los 7 informes del set: 2 correos, 3 URL/dominios y 2 muestras analizadas por hash. Cada informe contiene ficha de análisis, evidencia técnica, veredicto, impacto C-I-A, medidas recomendadas, enlaces de reproducibilidad y anexo JSON resumido.




Anexo B — Capturas por recursos

Archivo-1




```
4.2 Reputacion por hash en VirusTotal (paso 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detecciones:                    47/68 maliciosos, 0 sospechosos
Metrica                    | Valor
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------
Maliciosos                 | 47
Sospechosos                | 0
Harmless                   | 0
Undetected                 | 21
Timeout                    | 1
Failure                    | 2
Reputacion                 | -11
Veces enviado              | 2
Primera vez visto          | 2026-10-14 04:02:51 -0300
Ultimo analisis            | 2026-10-22 10:15:48 -0300
```

Archivo-2




```
4.2 Reputacion por hash en VirusTotal (paso 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Detecciones:                    47/69 maliciosos, 0 sospechosos
Metrica                    | Valor
---------------------------+-------------------------------------------------------------------
Maliciosos                 | 47
Sospechosos                | 0
Harmless                   | 0
Undetected                 | 22
Timeout                    | 0
Failure                    | 2
Reputacion                 | -11
Veces enviado              | 1
Primera vez visto          | 2026-10-11 22:38:16 -0300
Ultimo analisis            | 2026-10-15 04:36:37 -0300
```

Correo-1

4.4 Contenido: URLs, dominios y adjuntos (paso 4)

4.4.1 URLs extraidas y resultado resumido

#	URL	VT URL	VT dom.	urlscan	Edad dominio	Veredicto
1	https://shorturl.at/zEbf9	2/93 mal	2/92 mal	sin veredicto	3628 dias (~9.9 anos)	SOSPECHOSO
2	https://i.imgur.com/jZaxBnA.png	0/93 mal	0/92 mal	no disponible	6495 dias (~17.8 anos)	LIMPIO
3	https://shorturl.at/8IYrs	2/93 mal	2/92 mal	sin veredicto	3628 dias (~9.9 anos)	SOSPECHOSO
4	https://i.imgur.com/OOaNe2w.png	0/93 mal	0/92 mal	no disponible	6495 dias (~17.8 anos)	LIMPIO
5	http://pnreap.com/Z2jrS5FTfcnbCKAbmUkq/UX/SHKGfHGiCpwgO93nsMm0kOWM/MdrY5Bck/pCSQLaoBgck9KqKkojtzC9D/ree/hjf7OALq9A94N1XYW2s9Eht0/rveed_M/uktIy1QMB41JR8ESxNeN5pN/7Mre5/r4Y27WmWUaWIPUFT3oOLe6/vY_M/IqhqRiXhDMshYqqovUjh/e5e_rx5/9BY0kT4W6PUjzOLK7u7vOMCp/	12/93 mal	12/92 mal	sin veredicto	7294 dias (~20.0 anos)	MALICIOSO


Correo-2

4.4 Contenido: URLs, dominios y adjuntos (paso 4)

4.4.1 URLs extraidas y resultado resumido


#	URL	VT URL	VT dom.	urlscan	Edad dominio	Veredicto
1	https://woondsplay.com/4IUDzk37160FhgK603hilnvxbkml205KDOCSQFWCGUOKVN164627KZZL161213Z5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO
2	https://woondsplay.com/4vDQaH37160PziR603tasvuvcjhf205XXZESOQVAWPQENN164627TBQU1612137E5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO
3	http://woondsplay.com/rd/5ZQTpy37160YuYr603hjzjpooxqx205YLIXVNUPZVSGGKP164627LZKH1612137L5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO
4	https://phishing@pot.efuserassets.com/686/offers/19447/c/57942/assets/logo.png	sin registro	0/92 mal	no disponible	2400 dias (~6.6 anos)	LIMPIO
5	https://i.imgur.com/l5706eG.png	0/91 mal	0/92 mal	no disponible	6495 dias (~17.8 anos)	LIMPIO
6	https://woondsplay.com/track/3yvgKf37160ZirY603pcghemnfed205ZHLNGTBYFDAHPYR164627CMYZ1612137f5	sin registro	7/92 mal	no disponible	636 dias (~20.9 meses)	SOSPECHOSO

Enlace-1




```
4.2 Comportamiento en urlscan.io (paso 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Origen del dato:                  escaneo existente (task.url)
Fecha del escaneo:                2026-10-16T19:24:00.159Z
Visibilidad:                      public
URL enviada:                      https://g-comeceseuatendimenton.shop/
URL final:                        https://g-comeceseuatendimenton.shop/
Veredicto:                        Sin veredicto malicioso
Score:                            0
Categorias:                       Ninguna
Marcas afectadas:                 Ninguna
Tags:                             Ninguno
Motor ML de urlscan:              MALICIOSO (score 90); tags: urlscan-ml, urlscan-ml-60c5e22
Formulario de credenciales:       No informado
IP:                               88.80.17.232
PTR:                              lula
Pais:                             SE
Idioma:                           pt
ASN:                              AS33837 PRQ-AS Fredrik Holmqvist, SE
Servidor:                         Apache
Titulo:                           Consulta de Informações Financeiras
MIME:                             text/html
HTTP status:                      200
Antiguedad del dominio (urlscan): 78 dias (~2.6 meses)
Emisor TLS:                       YR1
Antiguedad del certificado:       20 dias
Solicitudes HTTP:                 5
```

Enlace-2



Enlace-3




```
4.2 Comportamiento en urlscan.io (paso 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Origen del dato:                  escaneo existente (task.url)
Fecha del escaneo:                2026-10-16T18:50:34.640Z
Visibilidad:                      public
URL enviada:                      https://www.pneustorebr.cfd/
URL final:                        https://www.pneustorebr.cfd/
Veredicto:                        Sin veredicto malicioso
Score:                            0
Categorias:                       Ninguna
Marcas afectadas:                 Ninguna
Tags:                             Ninguno
Motor ML de urlscan:              MALICIOSO (score 73); tags: urlscan-ml, urlscan-ml-60c5e22
Formulario de credenciales:       No informado
IP:                               54.215.31.113
PTR:                              ec2-54-215-31-113.us-west-1.compute.amazonaws.com
Pais:                             US
Idioma:                           en
ASN:                              AS16509 AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US
Servidor:                         No disponible
Titulo:                           Domain registered | Dynadot
MIME:                             text/html
HTTP status:                      404
Antiguedad del dominio (urlscan): 42 dias
Emisor TLS:                       GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2025
Antiguedad del certificado:       363 dias (~11.9 meses)
Solicitudes HTTP:                 14
```