



Les points forts du remuage Roederer du 13/07/2018

dimanche 7 octobre 2018 13:23

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| c:\fileurope\FGYRO \capture\img2018-07-13 15-31-26.566324.png |  | 1ère photo |
| c:\fileurope\FGYRO \capture\img2018-07-13 23-42-58.292444.png |  | Cassure du dépôt |
| c:\fileurope\FGYRO \capture\img2018-07-14 01-29-13.992960.png |  | L'arrière du dépôt reste en haut |

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
01-40-03.915283.png



Encore une cassure.
Et le dépôt de l'arrière
est toujours en haut

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
01-46-03.734928.png



La grosse cassure se
recolle
Mais à l'arrière :
toujours collé.

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
02-59-14.112106.png



Le dépôt arrière
descend un peu.

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
12-52-34.183205.png



Ca descend doucement

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
13-38-36.984590.png




Toujours bloqué


c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
13-38-36.984590.png




c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
14-54-39.655304.png




c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-14
20-36-53.687339.png



Après un pallier très long...
Toujours bloqué



c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-15
05-41-17.710748.png



On voit un bout tenter
se recoller

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-15
09-39-28.804145.png




Mais il reste toujours
décollé

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-15
17-45-50.560131.png



De l'autre coté, un
autre dépôt est
toujours très haut

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-15
23-44-10.867586.png



Il bouge un peu, mais
reste collé

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-16
09-31-35.026347.png




Encore un dépôt oublié
ou une tache?

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-16
17-48-57.117652.png




On retrouve notre
dépôt perdu du début
(niveau col)
Mais aussi encore du
dépôt complètement à
l'arrière.

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-16
19-48-56.443277.png




Il bouge un peu.

c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-17
09-11-38.518522.png



c:\fileurope\FGYRO
\capture\img2018-07-18
14-39-21.137761.png



Plus de mouvement

OT-U-07072011\A1ndex\1
14-39-21.137761.png

