


# Rapport sur le cratère 1058 de la zone RG7

### Informations générales



**ID**: 1058

Zone d'étude : RG7

Swirl: off-swirl

Morphologie: Bowl-shaped

Diamètre moyen : 326m ± 12.0m

**Profondeur moyenne**: 10.800000190734863m ±

0.8m

Ration d/D :  $0.033 \pm 0.002$ Indice de circularité : 0.94

Pente moyenne: 3.99

Coordonnées du centre géométrique :

(3631666.055, 240747.8496)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3631677.4999999, 240737.49999999025)

#### Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	3.79	0.14
10°	3.72	0.13
20°	3.42	0.13
30°	3.34	0.13
40°	3.86	0.12
50°	4.07	0.13
60°	3.92	0.13
70°	3.63	0.13
80°	3.49	0.13
90°	3.84	0.13
100°	3.88	0.13
110°	3.84	0.13






-	-
3.8	0.12
4.01	0.12
4.12	0.12
4.09	0.13
4.11	0.13
4.31	0.13
4.66	0.14
4.57	0.13
4.52	0.13
4.54	0.13
4.63	0.13
4.23	0.12
3.67	0.12
3.88	0.12
4.14	0.13
4.25	0.13
4.25	0.13
4.15	0.13
4.03	0.13
3.89	0.13
4.14	0.12
3.8	0.12
3.44	0.13
3.57	0.13
	4.01   4.12   4.09   4.11   4.31   4.66   4.57   4.52   4.54   4.63   4.23   3.67   3.88   4.14   4.25   4.15   4.03   3.89   4.14   3.8   3.44

#### **Indice TRI**

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns





## **Profils topographiques**

