


Rapport sur le cratère 3749 de la zone RG5

Informations générales



ID: 3749

Zone d'étude: RG5

Swirl: on-swirl

Morphologie: Bowl-shaped

Diamètre moyen: 164m ± 6.0m

Profondeur moyenne : 14.4m ± 0.9m

Ratio d/D: 0.088 ± 0.006 Indice de circularité: 1.0 Pente moyenne: 13.29

i cinto moyemic : 10.20

Coordonnées du centre géométrique :

(3642408.053, 207278.5757)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3642407.4999999, 207272.49999999998)

Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	15.51	0.21
10°	15.82	0.22
20°	15.3	0.2
30°	15.13	0.19
40°	14.98	0.19
50°	14.62	0.19
60°	14.66	0.19
70°	13.99	0.2
80°	15.12	0.2
90°	15.53	0.21
100°	14.04	0.2
110°	13.36	0.19
120°	13.47	0.19






13.83	0.18
13.44	0.19
13.91	0.21
14.04	0.22
14.43	0.22
14.74	0.24
13.31	0.22
12.98	0.22
12.58	0.22
12.95	0.21
11.97	0.22
11.44	0.24
11.77	0.26
11.09	0.25
11.37	0.26
10.75	0.25
10.09	0.24
9.45	0.21
10.25	0.21
11.58	0.18
13.48	0.2
13.4	0.2
14.17	0.2
	13.44 13.91 14.04 14.43 14.74 13.31 12.98 12.58 12.95 11.97 11.44 11.77 11.09 11.37 10.75 10.09 9.45 10.25 11.58 13.48 13.4

Topographic roughness index (TRI)

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns





Profils topographiques

