


Rapport sur le cratère 3762 de la zone RG5

Informations générales



ID: 3762

Zone d'étude: RG5

Swirl: off-swirl

Morphologie: Bowl-shaped

Diamètre moyen: 222m ± 8.0m

Profondeur moyenne: 8.0m ± 0.6m

Ratio d/D: 0.036 ± 0.003 Indice de circularité: 1.0

Pente moyenne: 4.4

Coordonnées du centre géométrique :

(3638128.521, 207042.1225)

Coordonnées du point le plus bas du cratère :

(3638127.4999999, 207032.49999999998)

Informations sur les pentes

Orientation par rapport au Nord	Pente (°)	Incertitude (°)
0/360°	4.65	0.18
10°	4.29	0.18
20°	4.02	0.17
30°	3.93	0.17
40°	3.91	0.16
50°	3.34	0.16
60°	3.0	0.16
70°	3.04	0.16
80°	3.04	0.17
90°	3.3	0.17
100°	3.26	0.17
110°	3.46	0.16
120°	3.94	0.17






00	
.38	0.15
.55	0.16
.64	0.17
.65	0.17
.72	0.17
.05	0.17
.81	0.16
.89	0.16
.92	0.16
.01	0.16
.94	0.16
.92	0.17
.13	0.18
.24	0.17
.43	0.18
.29	0.18
.94	0.17
.86	0.17
.92	0.16
.84	0.15
.35	0.16
.31	0.16
.46	0.17
	55 64 65 72 05 81 89 92 01 94 92 13 24 43 29 94 86 92 84 83 35

Topographic roughness index (TRI)

L'indice TRI est un indice permettant de blablabla bla. Lorem ipsum lorem ipsum. hiefneianslbf phsefibbslvbskib ohsgshrpvnfb shvlihvgsihv hp;sovbns





Profils topographiques

