

St Anne - développement du réseau de rupture

Impact à 10,66 m/s | rock137 | géométrie initiale | facettes rompues uniquement

90 μ s
514 facettes




120 μ s
1 821 facettes

135 μ s
2 813 facettes




150 μ s
3 920 facettes

300 μ s
12 090 facettes




Surfaces 3D
vues de dessus



Coupe horizontale
z = -0,5 mm



Coupe verticale
y = 0 mm



■ Traction (mode exporté) ■ Cisaillement (mode exporté)