



Balayage de la contrainte in situ, $\lambda = 1$ — maillage isotrope, 106 298 triangles


(a) etendue de la zone endommagée



(b) convergence de la paroi — trois estimateurs



(c) repartition par mode de rupture



(d) longueur totale de fissuration

