

St Anne - développement du réseau de rupture

Impact à 10,66 m/s | rock137 | géométrie initiale | facettes rompues uniquement

90 μ s
514 facettes

120 μ s
1 821 facettes




135 μ s
2 813 facettes

150 μ s
3 920 facettes



Surfaces 3D
vues de dessus



Coupe horizontale
z = -0,5 mm



Coupe verticale
y = 0 mm



■ Traction (mode exporté) ■ Cisaillement (mode exporté)