



AUDITORIA DE QUALIDADE DE APLICAÇÃO AÉREA

FAZ: 307402 | DESC FAZ: SITIO SANTO ANTONIO

PILOTO
valmir alves

VEÍCULO
PS-CBA


INÍCIO
01-06-2026 13:53:20

TÉRMINO
01-06-2026 13:53:20

Tal + Car.(ha)
23.28

RESUMO APLICAÇÃO


Aplicado Interno



Área Aplicada

13.54 ha


Sobreposição



Área Sobreposta

0.84 ha


Não Aplicado



Não Aplicado

9.73 ha


Excedente



Área Excedente

0.02 ha


Total Aplicado



Área Total Aplicado

14.40 ha

MAPA DE APLICAÇÃO



- NÃO APLICADO DENTRO DO TALHÃO
- APLICADO
- SOBREPOSIÇÃO
- APLICADO FORA DO TALHÃO