GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE CONSERVACIÓN Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

REPORTE TÉCNICO SOBRE ALERTA TEMPRANA DE DEFORESTACIÓN

ACR CORDILLERA ESCALERA

1. Ubicacion en circunscripcion

Departamento:	San Martin
Provincia:	San Martin / Rioja / Picota
Distrito:	Segun sector ACR
Lugar Poblado Cercano:	-

2. Ubicacion en area de conservacion

Nombre de ACR:	ACR Cordillera Escalera
Zonificacion:	Zona de Aprovechamiento Directo
Sector:	REC
OLV Cercano:	-

Periodo de Monitoreo:	01/08/2025 - 11/09/2025



Vista Estática de la Alerta Temprana de Deforestación

Imagen Satelital A: Sin Cambios



Satélite: Sentinel-2 **Fecha:** 14/09/2025

Código: S2B_18MUU_20250914_0_L2A

Imagen Satelital B: Con Cambios



Satélite: Sentinel-2 **Fecha:** 19/10/2025

Código: S2C_18MUT_20251019_0_L2A

Vista Dinámica de la ATD

Comparación swipe antes / después (Antes: 14/09/2025 · Después: 19/10/2025)

3. Datos de Monitoreo

Código de Alerta:	RT-ATD-ACR-CE-2025-0001
Período de Monitoreo:	01/08/2025 - 11/09/2025
Nivel de Confianza:	Alta (prioritaria para revisión)
Coordenada Este (m):	396,978.4
Coordenada Norte (m):	9,276,241.4

4. Datos de Afectación

Causa:	Agricultura
Efecto:	Pérdida de Hábitat
Tipo de Bosque:	Primario
Superficie Afectada (ha):	1.09
Código de Grilla:	CP-66

5. Datos de Producción

Responsable:	Favio :D
Cargo:	Programador GIS
Fecha de emisión:	11/06/2026

6. Datos de Elaboración

Metodología:	Abrir metodología (documento HTML)
Procedimiento:	Abrir guía de fotointerpretación
Visualización:	Abrir comparación swipe (imágenes del visor H2)

Con la asistencia técnica de:

GFP Suiza apoyando al Perú

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Embajada de Suiza en el Perú
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE