GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE CONSERVACIÓN Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

REPORTE TÉCNICO SOBRE ALERTA TEMPRANA DE DEFORESTACIÓN

ACR CORDILLERA ESCALERA

1. Ubicacion en circunscripcion

Departamento:	San Martin
Provincia:	San Martin / Rioja / Picota
Distrito:	Segun sector ACR
Lugar Poblado Cercano:	-

2. Ubicacion en area de conservacion

Nombre de ACR:	ACR Cordillera Escalera
Zonificacion:	Zona de Uso Especial
Sector:	UE-3
OLV Cercano:	-

Periodo de Monitoreo:	01/01/2025 - 12/03/2025



Vista Estática de la Alerta Temprana de Deforestación

Imagen Satelital A: Sin Cambios



Satélite: Sentinel-2 **Fecha:** 22/04/2026

Código: S2B_18MTS_20260422_0_L2A

Imagen Satelital B: Con Cambios



Satélite: Sentinel-2 **Fecha:** 11/06/2026

Código: S2B_18MTS_20260611_0_L2A

Vista Dinámica de la ATD

Comparación swipe antes / después (Antes: 22/04/2026 · Después: 11/06/2026)

3. Datos de Monitoreo

Código de Alerta:	RT-ATD-ACR-CE-2025-0001
Período de Monitoreo:	01/01/2025 - 12/03/2025
Nivel de Confianza:	Alta (prioritaria para revisión)
Coordenada Este (m):	368,105.0
Coordenada Norte (m):	9,269,738.0

4. Datos de Afectación

Causa:	Agricultura
Efecto:	Pérdida de Hábitat
Tipo de Bosque:	Primario
Superficie Afectada (ha):	0.28
Código de Grilla:	BM-72

5. Datos de Producción

Responsable:	Favio
Cargo:	:D
Fecha de emisión:	12/06/2026

6. Datos de Elaboración

Metodología:	Abrir metodología (documento HTML)
Procedimiento:	Abrir guía de fotointerpretación
Visualización:	Abrir comparación swipe (imágenes del visor H2)

Con la asistencia técnica de:

GFP Suiza apoyando al Perú

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Embajada de Suiza en el Perú
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE