Metadataformulier sensorinstallatie

Field lab naam: Sprundel

Adres: Zurendonksestraat 5, 4714 RS Sprundel

Datum dag van installeren: 14/5/24


Namen aanwezigen: Thimo, Walther (rietdekker), Koen en Sander (dronepiloten)


Dakinformatie

Naam	Waarde	Eenheid	Opmerking
Hellingshoek (van het grootse deel van het dak)	45	Graden	
Dakconstructie	Open	Open, dicht of hybride	
Schimmel	Ja	Ja of nee	Meerdere plekken (4), allemaal op zuidzijde
Percentage mos	5-10% op zuidkant 0-5% op noordkant	%	
Omschrijving omgeving	Enkele bomen rond het dak, minimaal 10 m afstand tot dak	Tekst	
Schaduw	Geen objecten die schaduw op dak creeren naast het dak zelf (overkapping, schoorsteen)	Categorie	
Isolatiemateriaal gebruikt	Ja folie	Tekst	We weten niet wat voor folie
Leeftijd dak	16 jaar	Jaar	

Tekening sensorlocaties

Teken in dit vak duidelijk de vorm van het dak met de locaties van de sensoren. Geef de oriëntatie van het dak aan en teken eventueel schimmelplekken.





Sensorinformatie

Sensor ID	Oriëntatie	Positie	Diepte	In schimmel	Startdatum	Schaduw
	(windrichting)	(code)	(cm)	(Ja/nee)	(DD/MM/YYY)	(beschrijving)
di-lab-lsn50v2-s31-48	Z	Onder	15	Nee	14/5	Eind middag
di-lab-lsn50v2-s31-49	z	Midden	15	Ja	14/5	Geen
di-lab-lsn50v2-s31-50	z	Boven	15	Nee	14/5	Geen
di-lab-lsn50v2-s31-45	N	Onder	15	Nee	14/5	Ochtend en eind middag
di-lab-lsn50v2-s31-46	N	Midden	15	Nee	14/5	Ochtend en eind middag
di-lab-lsn50v2-s31-47	N	Boven	15	Nee	14/5	Ochtend en eind middag

Extra opmerkingen