






Não titulada




Não titulada



Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada



Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1		V_all	+0.00	+1099.64			+1099.64		
 Defeito do volume 1		#	+0	+370			+370		
 Defeito do volume 1.Vp.147		Vp					+44.82		
 Defeito do volume 1.Vp.49		Vp					+29.01		
 Defeito do volume 1.Vp.69		Vp					+28.47		
 Defeito do volume 1.Vp.132		Vp					+25.67		
 Defeito do volume 1.Vp.263		Vp					+25.24		
 Defeito do volume 1.Vp.133		Vp					+22.62		
 Defeito do volume 1.Vp.257		Vp					+20.89		
 Defeito do volume 1.Vp.160		Vp					+17.82		
 Defeito do volume 1.Vp.180		Vp					+15.55		
 Defeito do volume 1.Vp.295		Vp					+15.12		
 Defeito do volume 1.Vp.305		Vp					+14.53		
 Defeito do volume 1.Vp.8		Vp					+14.30		
 Defeito do volume 1.Vp.75		Vp					+13.13		
 Defeito do volume 1.Vp.259		Vp					+12.94		
 Defeito do volume 1.Vp.5		Vp					+11.97		
 Defeito do volume 1.Vp.271		Vp					+10.77		
 Defeito do volume 1.Vp.166		Vp					+10.07		
 Defeito do volume 1.Vp.163		Vp					+9.90		
 Defeito do volume 1.Vp.329		Vp					+9.76		
 Defeito do volume 1.Vp.179		Vp					+9.59		
 Defeito do volume 1.Vp.76		Vp					+9.15		
 Defeito do volume 1.Vp.209		Vp					+9.14		
 Defeito do volume 1.Vp.270		Vp					+8.93		
 Defeito do volume 1.Vp.41		Vp					+8.84		
 Defeito do volume 1.Vp.288		Vp					+8.63		
 Defeito do volume 1.Vp.189		Vp					+8.60		
 Defeito do volume 1.Vp.358		Vp					+8.56		
 Defeito do volume 1.Vp.177		Vp					+8.51		
 Defeito do volume 1.Vp.303		Vp					+8.36		
 Defeito do volume 1.Vp.54		Vp					+8.35		
 Defeito do volume 1.Vp.34		Vp					+8.07		
 Defeito do volume 1.Vp.357		Vp					+7.97		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.56		Vp					+7.74		
 Defeito do volume 1.Vp.235		Vp					+7.65		
 Defeito do volume 1.Vp.101		Vp					+7.50		
 Defeito do volume 1.Vp.294		Vp					+7.43		
 Defeito do volume 1.Vp.77		Vp					+7.00		
 Defeito do volume 1.Vp.187		Vp					+6.94		
 Defeito do volume 1.Vp.347		Vp					+6.90		
 Defeito do volume 1.Vp.61		Vp					+6.83		
 Defeito do volume 1.Vp.202		Vp					+6.79		
 Defeito do volume 1.Vp.241		Vp					+6.77		
 Defeito do volume 1.Vp.299		Vp					+6.72		
 Defeito do volume 1.Vp.51		Vp					+6.53		
 Defeito do volume 1.Vp.80		Vp					+6.44		
 Defeito do volume 1.Vp.1		Vp					+6.42		
 Defeito do volume 1.Vp.71		Vp					+6.39		
 Defeito do volume 1.Vp.349		Vp					+6.22		
 Defeito do volume 1.Vp.328		Vp					+6.16		
 Defeito do volume 1.Vp.278		Vp					+6.14		
 Defeito do volume 1.Vp.48		Vp					+6.01		
 Defeito do volume 1.Vp.297		Vp					+5.90		
 Defeito do volume 1.Vp.167		Vp					+5.87		
 Defeito do volume 1.Vp.283		Vp					+5.86		
 Defeito do volume 1.Vp.233		Vp					+5.73		
 Defeito do volume 1.Vp.138		Vp					+5.50		
 Defeito do volume 1.Vp.88		Vp					+5.50		
 Defeito do volume 1.Vp.325		Vp					+5.44		
 Defeito do volume 1.Vp.296		Vp					+5.40		
 Defeito do volume 1.Vp.221		Vp					+5.23		
 Defeito do volume 1.Vp.315		Vp					+5.12		
 Defeito do volume 1.Vp.143		Vp					+5.06		
 Defeito do volume 1.Vp.306		Vp					+5.04		
 Defeito do volume 1.Vp.22		Vp					+4.99		
 Defeito do volume 1.Vp.43		Vp					+4.86		
 Defeito do volume 1.Vp.317		Vp					+4.79		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.83		Vp					+4.75		
 Defeito do volume 1.Vp.156		Vp					+4.69		
 Defeito do volume 1.Vp.326		Vp					+4.65		
 Defeito do volume 1.Vp.104		Vp					+4.57		
 Defeito do volume 1.Vp.284		Vp					+4.54		
 Defeito do volume 1.Vp.367		Vp					+4.48		
 Defeito do volume 1.Vp.146		Vp					+4.47		
 Defeito do volume 1.Vp.254		Vp					+4.35		
 Defeito do volume 1.Vp.136		Vp					+4.32		
 Defeito do volume 1.Vp.17		Vp					+4.29		
 Defeito do volume 1.Vp.195		Vp					+4.19		
 Defeito do volume 1.Vp.15		Vp					+4.15		
 Defeito do volume 1.Vp.216		Vp					+4.08		
 Defeito do volume 1.Vp.3		Vp					+4.06		
 Defeito do volume 1.Vp.96		Vp					+4.00		
 Defeito do volume 1.Vp.246		Vp					+3.97		
 Defeito do volume 1.Vp.30		Vp					+3.97		
 Defeito do volume 1.Vp.140		Vp					+3.85		
 Defeito do volume 1.Vp.274		Vp					+3.81		
 Defeito do volume 1.Vp.247		Vp					+3.71		
 Defeito do volume 1.Vp.323		Vp					+3.65		
 Defeito do volume 1.Vp.203		Vp					+3.64		
 Defeito do volume 1.Vp.360		Vp					+3.56		
 Defeito do volume 1.Vp.280		Vp					+3.55		
 Defeito do volume 1.Vp.200		Vp					+3.55		
 Defeito do volume 1.Vp.364		Vp					+3.54		
 Defeito do volume 1.Vp.300		Vp					+3.54		
 Defeito do volume 1.Vp.290		Vp					+3.54		
 Defeito do volume 1.Vp.91		Vp					+3.50		
 Defeito do volume 1.Vp.20		Vp					+3.47		
 Defeito do volume 1.Vp.351		Vp					+3.42		
 Defeito do volume 1.Vp.312		Vp					+3.36		
 Defeito do volume 1.Vp.250		Vp					+3.34		
 Defeito do volume 1.Vp.243		Vp					+3.29		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.60		Vp					+3.27		
 Defeito do volume 1.Vp.266		Vp					+3.26		
 Defeito do volume 1.Vp.50		Vp					+3.26		
 Defeito do volume 1.Vp.264		Vp					+3.24		
 Defeito do volume 1.Vp.73		Vp					+3.18		
 Defeito do volume 1.Vp.161		Vp					+3.17		
 Defeito do volume 1.Vp.269		Vp					+3.10		
 Defeito do volume 1.Vp.81		Vp					+2.99		
 Defeito do volume 1.Vp.199		Vp					+2.98		
 Defeito do volume 1.Vp.109		Vp					+2.93		
 Defeito do volume 1.Vp.333		Vp					+2.89		
 Defeito do volume 1.Vp.169		Vp					+2.87		
 Defeito do volume 1.Vp.228		Vp					+2.84		
 Defeito do volume 1.Vp.352		Vp					+2.78		
 Defeito do volume 1.Vp.353		Vp					+2.76		
 Defeito do volume 1.Vp.225		Vp					+2.74		
 Defeito do volume 1.Vp.84		Vp					+2.70		
 Defeito do volume 1.Vp.111		Vp					+2.69		
 Defeito do volume 1.Vp.313		Vp					+2.68		
 Defeito do volume 1.Vp.37		Vp					+2.67		
 Defeito do volume 1.Vp.44		Vp					+2.57		
 Defeito do volume 1.Vp.330		Vp					+2.55		
 Defeito do volume 1.Vp.236		Vp					+2.53		
 Defeito do volume 1.Vp.361		Vp					+2.50		
 Defeito do volume 1.Vp.237		Vp					+2.47		
 Defeito do volume 1.Vp.204		Vp					+2.46		
 Defeito do volume 1.Vp.95		Vp					+2.46		
 Defeito do volume 1.Vp.2		Vp					+2.45		
 Defeito do volume 1.Vp.286		Vp					+2.42		
 Defeito do volume 1.Vp.137		Vp					+2.42		
 Defeito do volume 1.Vp.356		Vp					+2.41		
 Defeito do volume 1.Vp.141		Vp					+2.40		
 Defeito do volume 1.Vp.226		Vp					+2.39		
 Defeito do volume 1.Vp.35		Vp					+2.31		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.256		Vp					+2.28		
 Defeito do volume 1.Vp.301		Vp					+2.26		
 Defeito do volume 1.Vp.176		Vp					+2.26		
 Defeito do volume 1.Vp.175		Vp					+2.26		
 Defeito do volume 1.Vp.113		Vp					+2.24		
 Defeito do volume 1.Vp.157		Vp					+2.08		
 Defeito do volume 1.Vp.197		Vp					+2.07		
 Defeito do volume 1.Vp.97		Vp					+2.05		
 Defeito do volume 1.Vp.70		Vp					+2.05		
 Defeito do volume 1.Vp.162		Vp					+2.03		
 Defeito do volume 1.Vp.74		Vp					+1.90		
 Defeito do volume 1.Vp.6		Vp					+1.90		
 Defeito do volume 1.Vp.311		Vp					+1.89		
 Defeito do volume 1.Vp.238		Vp					+1.87		
 Defeito do volume 1.Vp.112		Vp					+1.85		
 Defeito do volume 1.Vp.103		Vp					+1.85		
 Defeito do volume 1.Vp.155		Vp					+1.84		
 Defeito do volume 1.Vp.79		Vp					+1.83		
 Defeito do volume 1.Vp.40		Vp					+1.83		
 Defeito do volume 1.Vp.178		Vp					+1.82		
 Defeito do volume 1.Vp.165		Vp					+1.82		
 Defeito do volume 1.Vp.148		Vp					+1.82		
 Defeito do volume 1.Vp.55		Vp					+1.82		
 Defeito do volume 1.Vp.139		Vp					+1.81		
 Defeito do volume 1.Vp.45		Vp					+1.76		
 Defeito do volume 1.Vp.289		Vp					+1.75		
 Defeito do volume 1.Vp.223		Vp					+1.72		
 Defeito do volume 1.Vp.190		Vp					+1.71		
 Defeito do volume 1.Vp.16		Vp					+1.71		
 Defeito do volume 1.Vp.277		Vp					+1.70		
 Defeito do volume 1.Vp.38		Vp					+1.70		
 Defeito do volume 1.Vp.127		Vp					+1.69		
 Defeito do volume 1.Vp.19		Vp					+1.68		
 Defeito do volume 1.Vp.344		Vp					+1.64		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.316		Vp					+1.64		
 Defeito do volume 1.Vp.92		Vp					+1.63		
 Defeito do volume 1.Vp.89		Vp					+1.62		
 Defeito do volume 1.Vp.31		Vp					+1.60		
 Defeito do volume 1.Vp.307		Vp					+1.58		
 Defeito do volume 1.Vp.87		Vp					+1.56		
 Defeito do volume 1.Vp.282		Vp					+1.55		
 Defeito do volume 1.Vp.232		Vp					+1.52		
 Defeito do volume 1.Vp.293		Vp					+1.49		
 Defeito do volume 1.Vp.46		Vp					+1.47		
 Defeito do volume 1.Vp.196		Vp					+1.45		
 Defeito do volume 1.Vp.105		Vp					+1.45		
 Defeito do volume 1.Vp.85		Vp					+1.45		
 Defeito do volume 1.Vp.65		Vp					+1.44		
 Defeito do volume 1.Vp.298		Vp					+1.43		
 Defeito do volume 1.Vp.193		Vp					+1.42		
 Defeito do volume 1.Vp.276		Vp					+1.41		
 Defeito do volume 1.Vp.362		Vp					+1.38		
 Defeito do volume 1.Vp.59		Vp					+1.38		
 Defeito do volume 1.Vp.98		Vp					+1.35		
 Defeito do volume 1.Vp.365		Vp					+1.34		
 Defeito do volume 1.Vp.90		Vp					+1.32		
 Defeito do volume 1.Vp.267		Vp					+1.30		
 Defeito do volume 1.Vp.338		Vp					+1.29		
 Defeito do volume 1.Vp.253		Vp					+1.29		
 Defeito do volume 1.Vp.231		Vp					+1.29		
 Defeito do volume 1.Vp.36		Vp					+1.29		
 Defeito do volume 1.Vp.350		Vp					+1.28		
 Defeito do volume 1.Vp.255		Vp					+1.28		
 Defeito do volume 1.Vp.29		Vp					+1.27		
 Defeito do volume 1.Vp.218		Vp					+1.25		
 Defeito do volume 1.Vp.26		Vp					+1.25		
 Defeito do volume 1.Vp.129		Vp					+1.21		
 Defeito do volume 1.Vp.322		Vp					+1.18		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.318		Vp					+1.18		
 Defeito do volume 1.Vp.220		Vp					+1.18		
 Defeito do volume 1.Vp.152		Vp					+1.17		
 Defeito do volume 1.Vp.304		Vp					+1.15		
 Defeito do volume 1.Vp.100		Vp					+1.14		
 Defeito do volume 1.Vp.334		Vp					+1.10		
 Defeito do volume 1.Vp.191		Vp					+1.10		
 Defeito do volume 1.Vp.9		Vp					+1.10		
 Defeito do volume 1.Vp.245		Vp					+1.08		
 Defeito do volume 1.Vp.106		Vp					+1.07		
 Defeito do volume 1.Vp.281		Vp					+1.06		
 Defeito do volume 1.Vp.82		Vp					+1.04		
 Defeito do volume 1.Vp.292		Vp					+1.02		
 Defeito do volume 1.Vp.211		Vp					+1.02		
 Defeito do volume 1.Vp.205		Vp					+1.02		
 Defeito do volume 1.Vp.339		Vp					+1.00		
 Defeito do volume 1.Vp.265		Vp					+1.00		
 Defeito do volume 1.Vp.94		Vp					+0.98		
 Defeito do volume 1.Vp.122		Vp					+0.97		
 Defeito do volume 1.Vp.25		Vp					+0.97		
 Defeito do volume 1.Vp.355		Vp					+0.95		
 Defeito do volume 1.Vp.319		Vp					+0.95		
 Defeito do volume 1.Vp.150		Vp					+0.93		
 Defeito do volume 1.Vp.63		Vp					+0.93		
 Defeito do volume 1.Vp.144		Vp					+0.89		
 Defeito do volume 1.Vp.181		Vp					+0.88		
 Defeito do volume 1.Vp.159		Vp					+0.87		
 Defeito do volume 1.Vp.108		Vp					+0.87		
 Defeito do volume 1.Vp.242		Vp					+0.86		
 Defeito do volume 1.Vp.4		Vp					+0.86		
 Defeito do volume 1.Vp.67		Vp					+0.85		
 Defeito do volume 1.Vp.248		Vp					+0.84		
 Defeito do volume 1.Vp.117		Vp					+0.82		
 Defeito do volume 1.Vp.291		Vp					+0.79		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.210		Vp					+0.78		
 Defeito do volume 1.Vp.93		Vp					+0.78		
 Defeito do volume 1.Vp.27		Vp					+0.78		
 Defeito do volume 1.Vp.164		Vp					+0.75		
 Defeito do volume 1.Vp.342		Vp					+0.71		
 Defeito do volume 1.Vp.336		Vp					+0.71		
 Defeito do volume 1.Vp.287		Vp					+0.71		
 Defeito do volume 1.Vp.208		Vp					+0.71		
 Defeito do volume 1.Vp.275		Vp					+0.70		
 Defeito do volume 1.Vp.78		Vp					+0.70		
 Defeito do volume 1.Vp.10		Vp					+0.70		
 Defeito do volume 1.Vp.62		Vp					+0.69		
 Defeito do volume 1.Vp.135		Vp					+0.67		
 Defeito do volume 1.Vp.341		Vp					+0.66		
 Defeito do volume 1.Vp.324		Vp					+0.64		
 Defeito do volume 1.Vp.251		Vp					+0.63		
 Defeito do volume 1.Vp.207		Vp					+0.63		
 Defeito do volume 1.Vp.114		Vp					+0.63		
 Defeito do volume 1.Vp.168		Vp					+0.62		
 Defeito do volume 1.Vp.149		Vp					+0.62		
 Defeito do volume 1.Vp.102		Vp					+0.62		
 Defeito do volume 1.Vp.370		Vp					+0.61		
 Defeito do volume 1.Vp.268		Vp					+0.60		
 Defeito do volume 1.Vp.194		Vp					+0.59		
 Defeito do volume 1.Vp.182		Vp					+0.59		
 Defeito do volume 1.Vp.170		Vp					+0.59		
 Defeito do volume 1.Vp.279		Vp					+0.58		
 Defeito do volume 1.Vp.260		Vp					+0.58		
 Defeito do volume 1.Vp.174		Vp					+0.58		
 Defeito do volume 1.Vp.368		Vp					+0.57		
 Defeito do volume 1.Vp.217		Vp					+0.57		
 Defeito do volume 1.Vp.33		Vp					+0.57		
 Defeito do volume 1.Vp.206		Vp					+0.56		
 Defeito do volume 1.Vp.134		Vp					+0.56		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.119		Vp					+0.56		
 Defeito do volume 1.Vp.23		Vp					+0.56		
 Defeito do volume 1.Vp.244		Vp					+0.55		
 Defeito do volume 1.Vp.198		Vp					+0.55		
 Defeito do volume 1.Vp.86		Vp					+0.55		
 Defeito do volume 1.Vp.145		Vp					+0.54		
 Defeito do volume 1.Vp.118		Vp					+0.54		
 Defeito do volume 1.Vp.273		Vp					+0.52		
 Defeito do volume 1.Vp.354		Vp					+0.51		
 Defeito do volume 1.Vp.239		Vp					+0.51		
 Defeito do volume 1.Vp.212		Vp					+0.51		
 Defeito do volume 1.Vp.107		Vp					+0.51		
 Defeito do volume 1.Vp.188		Vp					+0.50		
 Defeito do volume 1.Vp.28		Vp					+0.50		
 Defeito do volume 1.Vp.57		Vp					+0.49		
 Defeito do volume 1.Vp.261		Vp					+0.48		
 Defeito do volume 1.Vp.32		Vp					+0.48		
 Defeito do volume 1.Vp.343		Vp					+0.47		
 Defeito do volume 1.Vp.320		Vp					+0.47		
 Defeito do volume 1.Vp.302		Vp					+0.47		
 Defeito do volume 1.Vp.185		Vp					+0.47		
 Defeito do volume 1.Vp.335		Vp					+0.46		
 Defeito do volume 1.Vp.309		Vp					+0.46		
 Defeito do volume 1.Vp.47		Vp					+0.46		
 Defeito do volume 1.Vp.11		Vp					+0.46		
 Defeito do volume 1.Vp.249		Vp					+0.45		
 Defeito do volume 1.Vp.252		Vp					+0.44		
 Defeito do volume 1.Vp.230		Vp					+0.44		
 Defeito do volume 1.Vp.72		Vp					+0.44		
 Defeito do volume 1.Vp.12		Vp					+0.43		
 Defeito do volume 1.Vp.240		Vp					+0.42		
 Defeito do volume 1.Vp.42		Vp					+0.42		
 Defeito do volume 1.Vp.39		Vp					+0.42		
 Defeito do volume 1.Vp.18		Vp					+0.42		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.21		Vp					+0.41		
 Defeito do volume 1.Vp.214		Vp					+0.40		
 Defeito do volume 1.Vp.366		Vp					+0.38		
 Defeito do volume 1.Vp.262		Vp					+0.38		
 Defeito do volume 1.Vp.213		Vp					+0.38		
 Defeito do volume 1.Vp.142		Vp					+0.37		
 Defeito do volume 1.Vp.131		Vp					+0.36		
 Defeito do volume 1.Vp.258		Vp					+0.35		
 Defeito do volume 1.Vp.369		Vp					+0.34		
 Defeito do volume 1.Vp.363		Vp					+0.34		
 Defeito do volume 1.Vp.310		Vp					+0.34		
 Defeito do volume 1.Vp.215		Vp					+0.34		
 Defeito do volume 1.Vp.13		Vp					+0.34		
 Defeito do volume 1.Vp.327		Vp					+0.33		
 Defeito do volume 1.Vp.234		Vp					+0.32		
 Defeito do volume 1.Vp.58		Vp					+0.32		
 Defeito do volume 1.Vp.340		Vp					+0.31		
 Defeito do volume 1.Vp.321		Vp					+0.30		
 Defeito do volume 1.Vp.224		Vp					+0.30		
 Defeito do volume 1.Vp.172		Vp					+0.30		
 Defeito do volume 1.Vp.222		Vp					+0.29		
 Defeito do volume 1.Vp.201		Vp					+0.29		
 Defeito do volume 1.Vp.68		Vp					+0.29		
 Defeito do volume 1.Vp.285		Vp					+0.28		
 Defeito do volume 1.Vp.99		Vp					+0.28		
 Defeito do volume 1.Vp.359		Vp					+0.27		
 Defeito do volume 1.Vp.272		Vp					+0.27		
 Defeito do volume 1.Vp.337		Vp					+0.24		
 Defeito do volume 1.Vp.314		Vp					+0.24		
 Defeito do volume 1.Vp.125		Vp					+0.24		
 Defeito do volume 1.Vp.121		Vp					+0.24		
 Defeito do volume 1.Vp.66		Vp					+0.24		
 Defeito do volume 1.Vp.183		Vp					+0.23		
 Defeito do volume 1.Vp.115		Vp					+0.23		

Alinhamento original

Unidade de comprimento: mm

Não titulada

Element	Datum	Property	Nominal	Actual	Tol -	Tol +	Dev	Check	Out
 Defeito do volume 1.Vp.64		Vp					+0.23		
 Defeito do volume 1.Vp.308		Vp					+0.22		
 Defeito do volume 1.Vp.154		Vp					+0.22		
 Defeito do volume 1.Vp.24		Vp					+0.22		
 Defeito do volume 1.Vp.229		Vp					+0.21		
 Defeito do volume 1.Vp.7		Vp					+0.20		
 Defeito do volume 1.Vp.348		Vp					+0.19		
 Defeito do volume 1.Vp.346		Vp					+0.19		
 Defeito do volume 1.Vp.124		Vp					+0.19		
 Defeito do volume 1.Vp.110		Vp					+0.18		
 Defeito do volume 1.Vp.173		Vp					+0.14		
 Defeito do volume 1.Vp.345		Vp					+0.13		
 Defeito do volume 1.Vp.186		Vp					+0.12		
 Defeito do volume 1.Vp.153		Vp					+0.11		
 Defeito do volume 1.Vp.171		Vp					+0.10		
 Defeito do volume 1.Vp.227		Vp					+0.09		
 Defeito do volume 1.Vp.184		Vp					+0.09		
 Defeito do volume 1.Vp.14		Vp					+0.09		
 Defeito do volume 1.Vp.120		Vp					+0.08		
 Defeito do volume 1.Vp.192		Vp					+0.07		
 Defeito do volume 1.Vp.158		Vp					+0.07		
 Defeito do volume 1.Vp.151		Vp					+0.07		
 Defeito do volume 1.Vp.332		Vp					+0.05		
 Defeito do volume 1.Vp.128		Vp					+0.05		
 Defeito do volume 1.Vp.52		Vp					+0.05		
 Defeito do volume 1.Vp.331		Vp					+0.03		
 Defeito do volume 1.Vp.219		Vp					+0.03		
 Defeito do volume 1.Vp.130		Vp					+0.03		
 Defeito do volume 1.Vp.116		Vp					+0.03		
 Defeito do volume 1.Vp.53		Vp					+0.03		
 Defeito do volume 1.Vp.126		Vp					+0.02		
 Defeito do volume 1.Vp.123		Vp					+0.01		