



PARECER TÉCNICO Nº 1.098/2022 – GERLQA

PROCESSO	79660868	
ASSUNTO	Licença Ambiental de Instalação	
RAZÃO SOCIAL	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA	
CNPJ/CPF	17.497.764/0001-37	
ENDEREÇO	Rua JR-11 com Rua JR-10 com Rua do Bosque, APM -09, Jardim Real, Goiânia, Goiás.	
COORDENADAS GEOGRÁFICAS	*****	
ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S)	Construção de Edifícios (CNAE: 4120400) CMEI JARDIM REAL	
MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DA OBRA	Área do terreno:	4.183,63m ²
	Área edificada total:	1.334,29m ²
	Área permeável	1.178,44
Grau de Poluição	Alto	
Porte	Excepcional	

1 – DO PEDIDO

Em análise à solicitação de **Licença Ambiental de Instalação** (fls. 03) requerida pela *Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA*, para as obras de implantação de um Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI, *CMEI Jardim Real*, a localizar-se na Rua JR-11 com Rua JR-10 com Rua do Bosque, APM -09, Jardim Real, a **Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental - GERLQA** tem a informar:

2- HISTÓRICO

Segundo o requerimento de licença, trata-se das obras de ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Jardim Real.

Da análise dos autos

Em análise aos autos verificou-se que se trata de uma obra de interesse social.

Em consulta ao Cadastro de Área Pública verificou-se as especificações da área e a certidão (Figuras 01 e 2).



CADASTRO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - APM					
INSCRIÇÃO ÁREA PÚBLICA 29926			INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA - IPTU 45901704620002		
I - ENDEREÇO DA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL					
LOCALIDADE R. DONA MARIA TEREZA JESUS					CÓDIGO 16105
NÚMERO S/N	QUADRA ÁREA	LOTE ÁREA	ALÔ	9	
COMPLEMENTO					
MUNICÍPIO JD REAL					CÓDIGO 779
II - INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL/PROPRIEDADE					
DEST. CRISTAL CRECHE		CÓDIGO 27	USO ATUAL CMEI	CÓDIGO 112	
ÁREA ORIGINAL(M²) 4183.63	ÁREA ATUAL(M²) 4183.63	SITUAÇÃO(VAGUELO) E		DESEMPENHADO N	USO DE PAVIMENTOS 1
ÁREA COLOCADA(M²) 1	Ocupação M	NOME OCUPANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA				ID. PROPRIETÁRIO M	TA. PROPRIETÁRIO
NOME ESTABELECIMENTO CMEI JARDIM REAL					
DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL null null					

Figura 01: Vista geral do empreendimento. **Fonte:** Cadastro Imobiliário (<http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS  COMARCA DE GOIÂNIA

Registro de imóveis 2ª Circunscrição

Dra. Maria Baia Peixoto Valadão



CERTIDÃO

Dra. MARIA BAIÁ PEIXOTO VALADÃO, Oficial do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição desta Comarca de Goiânia Capital do Estado de Goiás na forma da Lei, etc...

CERTIFICA, a requerimento verbal de parte interessada, verifiquei no Livro n. 02 do Registro Geral, às fls. 001, encontrar a Matrícula nº 63.399 de ordem, sob n. R-1, feito em data de 26 do Novembro de 2001, o registro do Loteamento denominado JARDIM REAL, n/Capital, onde encontra-se a APM-9 -UMA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, Destinada a CRECHE, situada à Rua Dona Maria Tereza de Jesus, com área de 4.183,63m², medindo 72,18m de frente; 68,44m de fundo, com a Rua JR-10; 43,34m pelo lado esquerdo, com a Rua JR-11; 22,44m pelo lado direito, com a Rua do Bosque; 10,444m AC=74°48'07" - r=8,00 - T=6,116 + 12,336m(AC=88°21'10" - R=8,00 - T=7,773) + 12,566m(AC=90° - t=8,00) + 14,918m(AC=106°50'43" - r=8,00 - T=10,780)m de de chanfrado, área essa do domínio do MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, conforme os Artigos nºs 17 e 22 da Lei 6.766 de 19 de Dezembro de 1.979. A Oficial,

O referido é verdade e dou fé.

Goiânia, 18 de agosto de 2016.

Rúbrica do expedidor,  
P/Oficial

PREFEITURA DE GOIANIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Figura 02: Certidão da área. **Fonte:** Cadastro Imobiliário (<http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>)

Memorial de Especificações Projeto das Instalações Sanitárias



As folhas 05/09 foi juntado aos autos o Memorial das Especificações – Projeto das Instalações Sanitárias o qual informa que o fornecimento de água para o CMEI se dará pelo sistema público (SANEAGO).

Com relação ao esgotamento sanitário é informado que será implantado um tanque séptico e 03 sumidouros, visto que o local não é atendido pelo sistema público.

As águas pluviais, segundo o memorial, serão encaminhadas para poços de infiltração, sarjeta e/ou rede pública. Sendo relatado que a profundidade do poço de infiltração não deve exceder a uma distância mínima de 1,5 m do nível do lençol freático.

Projeto de Arquitetura (fls. 12)

Segundo o Projeto de Arquitetura, o CMEI Jardim Real possuirá o seguinte quadro de áreas:

Blocos	Ambientes	Área construída
Bloco Administrativo	Recepção, sanitário acessível masculino, sanitário acessível feminino, secretaria, diretoria, sala de professores, almoxarifado, Cia elétrica/telefonía, DML	150,10 m ²
Bloco Educação Infantil A, B, C e D	Educação infantil A/F, banho bebês, lactário, educação infantil C, repouso, banhos infantil, educação infantil D, corredor de circulação, solários, área varais	272,65m ²
Bloco Educação Infantil E e F e Brinquedoteca	Educação infantil E, repouso, banho infantil masculino, banho infantil feminino, educação infantil F, brinquedoteca, banho acessível infantil, solários, área de varais e corredor de circulação	239,29m ²
Bloco Recreativo	Pátio coberto, palco para apresentações e refeitório	281,08m ²
Bloco Educativo	Sanitário infantil masculino, sanitário infantil feminino, sanitário acessível infantil, laboratório de informática, sala multiuso, depósito, DML e corredor de circulação	157,03m ²
Bloco de Serviços	Cozinha, despensa, peneiras, lavanderia, passadeira, rouparia, depósito de materiais de limpeza, sanitário funcionário masculino, sanitário funcionário feminino, área de serviço descoberta e corredor de circulação.	159,83 m ²
Total		1.259,98 m ²

Área do terreno	4.183,63 m ²
Área permeável	1.178,44 m ²
Área de passarela coberta	74,31 m ²
Área construída blocos	1.334,29 m ²

A ART foi juntada às folhas 11 dos autos.

É citado ainda no projeto: Planta Baixa a Demolir e Construir, no entanto, não foi especificada quais as áreas a demolir e quais a construir.




Figura 03: Vista geral do empreendimento. Fonte: Google Earth.

Trata-se de uma obra já iniciada.

Projeto de Hidrossanitário – Implantação (fls. 13/14)

Em análise ao projeto hidrossanitário verificou-se que será adotado 01 tanque séptico com as seguintes dimensões 3,20 x 1,70m x 1,90m e capacidade de 8.700l e, 03 sumidouro com diâmetro de 2,0m por 4,50m de altura.

Verificou-se que serão implantados 05 poços de infiltração com diâmetro de 1,20 m e altura de 2,60m. As águas pluviais serão captadas e encaminhadas às caixas de areia e posteriormente aos poços de infiltração.

A ART do projeto hidrossanitário foi juntada às folhas 10 dos autos.

Relatório Técnico nº 750/2019 - GERLQA

Por meio do Relatório Técnico nº. 750/2019 – GERLQA (fls. 16/17) a Gerência de Licenciamento e Qualidade Ambiental informou ao interessado a necessidade da juntada das seguintes informações:

1. Laudo de Sondagem;
2. Publicação do pedido de licença de instalação;
3. Memorial de Caracterização da Obra;
4. Memorial Descritivo do Projeto de Arquitetura.

2. DA JUNTADA DAS PENDÊNCIAS

Às folhas 23/24 foi juntada a publicação do pedido de licença de instalação para o CMEI em tela.

Memoriais

Às folhas 19 foi juntado o Memorial de Cálculo Caixa de Recarga (Poço de Infiltração) onde é informado que será necessária a infiltração do volume total de **15,03 m³**, o qual será distribuído em **4 poços com diâmetro de 1,20m e profundidade de 2,60m**.

Às folhas 21 foi juntado o **Memorial de Cálculo – Tanque Séptico e Sumidouro**, onde é informado que o Tanque Séptico terá comprimento de 3,20m, largura de 1,70m e altura de 1,90m. O filtro anaeróbico terá comprimento de 3,30m, largura de 1,90m e altura de 1,50.

O sumidouro terá diâmetro de 2,0m, profundidade de 4,50m e, segundo o memorial serão necessários 04 sumidouros.

Relatório de Sondagem - SPT

(Assinatura)



Segundo o Relatório de Sondagem realizado pela empresa Bertoldo Zenha Engenharia (fls. 38/47 e, ART, fls. 48) foram realizados 02 furos de sondagem realizados em 29/10/2020, sendo que nos dois, o relatório informa que a umidade foi encontrada com 5,0m. *Assim, diante deste fato questiona-se se o sumidouro possuirá eficiência e, não provocará a contaminação do lençol freático, haja vista que a profundidade do sumidouro 4,50m.*

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC

Às folhas 25/32 (ART, fls.33) foi juntado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, o qual atende ao Termo de Referência desta Agência.

Memorial de Caracterização da Obra (fls. 35/36 e, ART, fls. 37)

De acordo com o Memorial de Caracterização da Obra o terreno possui área de 4.183,63 m³, área construída será de 1.334,29 m² e área permeável de 1.178,44 m².

A prancha 1/1 (fls. 34) Planta Baixa – Demolir/Construir/Áreas Permeáveis- Quadro de Áreas informa que a área construída existente é de 1.291,19 m² e área a construir será de 43,10 m².

RELATÓRIO TÉCNICO Nº. 201/2021 – GERLQA/CONCLUSÃO

Após análise dos documentos juntados verificou-se, por meio do Relatório supracitado, que todos os documentos solicitados foram juntados, no entanto, constatou-se que o sumidouro poderá não atender ao que se propõe. Para que esse sistema (sumidouro) funcione é necessário que o solo apresente boas condições de percolação e que o lençol freático tenha uma profundidade adequada para não ser contaminado, ou seja, que no mínimo tenha a distância de 1,50m do fundo do sumidouro ao nível do lençol freático. Assim, faz-se manifestação do interessado sobre o exposto acima e, que apresente uma nova proposta de esgotamento sanitário para o empreendimento em tela.

3- RELATÓRIO TÉCNICO Nº.300/2022 - GERLQA

Em nova análise ao caso em tela, verificou-se, por meio do relatório supracitado que o interessado juntou o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC (fls. 54/62) e, a Sondagem de Reconhecimento de Solo SPT (fls. 64/75), os quais já haviam sido anexados e analisados.

Desta forma, ainda permanece pendente o questionamento relativo *à eficiência do sumidouro*, conforme já exposto no Relatório Técnico nº. 201/2021 – GERLQA, ou seja, para que esse sistema (sumidouro) funcione é necessário que o solo apresente boas condições de percolação e que o lençol freático tenha uma profundidade adequada para não ser contaminado, ou seja, que no mínimo tenha a distância de 1,50m do fundo do sumidouro ao nível do lençol freático. Assim, faz-se manifestação do interessado sobre o exposto acima e, *que apresente uma nova proposta de esgotamento sanitário* para o empreendimento em tela.

Verificamos ainda a necessidade do **Requerimento da Licença Prévia e da publicação do pedido desta.**

4 – DA JUNTADA DAS PENDÊNCIAS

Em resposta ao questionamento quanto a eficiência dos sumidouros, o engenheiro Marcus Miranda Magalhães, CREA 14.890/D-GO, responsável técnico pelo projeto hidrossanitário do CMEI informou que



Embora a sondagem tenha sido realizada fora do período chuvoso, ainda é natural encontrar alguma umidade em determinadas camadas do solo, decorrentes de chuvas temporãs ou serôdias, ou seja, fora de sua época habitual. Assim, tendo em vista que situações como estas são relativamente comuns e, portanto, já previstas, como medida preventiva utilizamos um fator de segurança no dimensionamento dos sumidouros de forma que os mesmos ainda sim consigam atender a demanda de efluentes exigida em projeto.”

“Além do exposto, há de salientar que a probabilidade do lençol freático sofrer alguma contaminação pelos efluentes oriundos dos sumidouros a serem implantados no CMEI Jardim Real é mínima, visto que os mesmos possuem uma profundidade máxima de 5,30m e de que lençol freático não foi encontrado até a profundidade máxima pesquisada de 10,45m conforme apresentado no Laudo de Sondagem, ou seja, a distância entre a cota de fundo dos sumidouros e a cota de nível de lençol freático é muito superior à distância mínima de 1,50m exigida na legislação.”

Ante o exposto, verificamos que o responsável técnico cumpriu a solicitação.

5 - RECOMENDAÇÕES AO EMPREENDEDOR

Informamos que, para quaisquer supressões de exemplar arbóreo presente na área do empreendimento, deverá ser requerido, por meio de processo próprio junto à Gerência de Arborização Urbana – GERARB, a Autorização para Supressão.

A presente licença não autoriza o rebaixamento permanente ou sazonal do lençol freático na área. O mesmo só poderá ser feito mediante aprovação expressa em Parecer Técnico, sob pena de medidas fiscais cabíveis. O rebaixamento provisório do lençol freático poderá ser realizado em caráter provisório, somente no período de fundação da obra e obras correlatas, desde que não ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que as exigências técnicas da AMMA estão de acordo com as novas diretrizes no tocante ao gerenciamento de resíduos, levando-se em consideração a Lei 12.305 – PNRS de 02/08/2010, (e legislações de cada área, por exemplo: RDC 222/2018 e CONAMA 358/2005) que estabelece que o **empreendedor é responsável pela destinação ambientalmente adequada do seu resíduo**, o mesmo deverá adequar-se de imediato as normas de manejo, acondicionamento e destinação dos resíduos no empreendimento, sob pena de perder a licença ambiental.

Considerando que as atividades desenvolvidas pelo empreendimento geram resíduos que podem causar ou potencializar impactos ambientais negativos, entende-se que é necessária a exigência dos certificados comprovando a quantidade e a periodicidade em que os resíduos são recolhidos por outras empresas, sejam os fornecedores e/ou fabricantes, sejam empresas terceirizadas que fazem a reciclagem ou a incineração dos resíduos gerados.

A AMMA reserva-se o direito de revogar a presente licença em caso de descumprimento de suas condicionantes ou de qualquer dispositivo que fira a legislação ambiental vigente, assim como, a omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a sua expedição, ou superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

É importante ressaltar que a Licença a ser emitida abrange apenas os aspectos ambientais, sendo de total responsabilidade de o empreendedor atender a todos os demais requisitos dos órgãos envolvidos na



projeto, tais como SEPLANH, SANEAGO, IPHAN, CORPO DE BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SEINFRA, entre outros.

Salientamos ainda que, a análise é realizada com base na documentação apresentada, sendo que a eficiência dos projetos propostos e a veracidade das informações prestadas são de inteira responsabilidade do Empreendedor e dos Responsáveis Técnicos, cujas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's encontram-se juntadas nos autos, sob pena de medidas administrativas e penais cabíveis.

Ressaltamos que em caso de descumprimento de quaisquer das diretrizes do licenciamento e/ou das normas e legislação ambiental implicará em cassação da licença sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei.

RESSALTA-SE QUE A LICENÇA AQUI PLEITEADA NÃO AUTORIZA O REBAIXAMENTO PERMANENTE DO LENÇOL FREÁTICO.

Este Parecer deverá ser parte integrante da Licença de Instalação

6 – CONCLUSÃO


Assim, considerado as *Questões Técnicas*, não existem pendências processuais que impeçam a emissão da *Licença de Instalação* para o empreendimento em questão. Considera-se que a análise é feita com base nas documentações apresentadas pelo interessado.

Desta forma, considerando-se o exposto neste Parecer, esta Gerência manifesta-se **FAVORÁVEL** à emissão da **Licença Ambiental de Instalação**, requerida pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura** para as obras de implantação do **Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Jardim Real**, localizada na Rua JR-11 com Rua JR-10 com Rua do Bosque, APM-09, Jardim Real, Goiânia, Goiás.

7. ENCAMINHAMENTO

Face ao exposto acima, encaminham-se os autos à **Chefia de Advocacia Setorial – CHEADV** para emissão da Licença de Instalação.

É o Parecer.
Goiânia, 12 de setembro de 2022.


Célia Maria Mota

Eng. Agrônoma - DIRLIN/GERLQA

Ciente:


Antônio Junio Gonçalves da Cruz
Gerente - GERLQA


Marconi Sérgio de Azevedo Pimenteira
Diretor DIRLIN

