

Universidade de Lisboa
Instituto Superior de Agronomia
Departamento de Recursos Naturais, Ambiente e Território

QUINTA DO VISCONDE DE SALREU (OU QUINTA DAS LACEIRAS)

Departamento de Recursos Naturais, Ambiente e Território
Trabalho apresentado no âmbito da disciplina de Recuperação e Gestão da Paisagem
Cultural
do 2º Ciclo do
Curso de Arquitetura Paisagista.

Docente: Professora Doutora Cristina Castelo-Branco
Professora Doutora Sónia Talhé Azambuja

Discentes:
Christoph Schols Nº125122
Izabela Lamego Nº24173
Manuel Lacerda Nº24298
Tânia Magalhães Nº22104

Lisboa, 6 de Junho de 2019

ÍNDICE	
INTRODUÇÃO	3
HISTÓRIA	4
QUINTA DO VISCONDE DE SALREU ou QUINTA DAS LACEIRAS	5
DOMINGOS JOAQUIM DA SILVA, 1º VISCONDE DE SALREU	11
ENVOLVENTE	14
COMPOSIÇÃO	18
BOTÂNICA	28
IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO PRESENTE NA QUINTA VISCONDE DE SALREU	29
ÁRVORES	29
PALMEIRAS	36
ARBUSTOS	37
HERBÁCEAS	39
QUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO	41
DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NA QUINTA VISCONDE DE SALREU	42
INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO CARATERÍSTICA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX NA QUINTA DO VISCONDE DE SALREU	45
HIDRÁULICA	46
WATER FEATURES	47
DIAGNÓSTICO	49
PROPOSTA	54
RESTORATION OF THE WATER FEATURES	59
COMPOSIÇÃO DA FLORA	62
VEGETAÇÃO PROPOSTA	64
INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA ELÉTRICO	71
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	71
PÉRGULAS: ELEMENTOS CHAVE DA QUINTA	72
ZONA DE PRODUÇÃO VS JARDINS ORNAMENTAIS E DE RECREIO	73
MANUTENÇÃO DO JARDIM	74
ELEMENTOS NOVOS E REFORMAS A FAZER PARA ABERTURA AO PÚBLICO	74
POTENCIAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS	74
ESTIMATIVA ORÇAMENTAL	77
CONCLUSÕES	80
BIBLIOGRAFIA	81
FONTES DE INTERNET	83
PEÇAS DESENHADAS	84

INTRODUÇÃO

O presente relatório foi produzido pelo grupo responsável pela quinta do Salreu no âmbito da disciplina de Recuperação e Gestão da Paisagem Cultural, ministrada pelas Professoras Doutoradas Cristina Castel-Branco e Sónia Talhé Azambuja. O mesmo foi desenvolvido durante a primeira fase da disciplina que trata da recolha e análise de informações a respeito dos aspetos da quinta no que se refere à História, Envolvente, Composição Paisagística, Botânica e Hidráulica.

As informações contidas neste relatório foram desenvolvidas a partir de visitas in loco, consultas bibliográficas, consultas *online* ao Arquivo Nacional português e brasileiro, Arquivo Distrital de Aveiro e Arquivo Municipal do Porto, consultas à biblioteca do município de Estarreja, à Biblioteca Nacional, à Torre do Tombo e à biblioteca do ISA. Além disso, *sites* na internet foram usados para apoio a pesquisas iniciais e pesquisas de espécies botânicas e para consulta ao arquivo fotográfico do Instituto Moreira Salles. Contamos também com as informações de pessoal que trabalha na quinta do Visconde de Salreu, nomeadamente, o Sr. Matos e a Sra. Isabel, governanta da casa. O advogado Dr. Marco Pereira, interessado na história de Estarreja e autor de teses a respeito da história local, também forneceu informações para o desenvolvimento deste relatório. Ademais, contamos com as informações transmitidas em sala de aula e durante a visita a quinta pelas professoras da disciplina.

As informações recolhidas durante a fase de pesquisa e que resultaram neste relatório está reunida no dossiê que o acompanha, bem como fotos da quinta capturadas pelo grupo durante visitas ao local e desenhos e levantamentos produzidos pelo grupo.

HISTÓRIA

Escrito por Manuel João Lacerda Nº24298

QUINTA DO VISCONDE DE SALREU ou QUINTA DAS LACEIRAS

Génese, Personalidades e Influências estilísticas

A Quinta do Visconde de Salreu ou Quinta das Laceiras está profundamente ligada ao 1º Visconde de Salreu, Domingos Joaquim da Silva, responsável pela sua expansão e pelas reformas profundas que lhe deram a aparência atual. Não obstante existiria naquele local outra quinta mais pequena, na qual o Visconde nasceu, morada de seus pais, André da Silva e Brígida de Jesus. A quinta pré-existente é referida pela primeira vez com a ocupação dos pais do Visconde, sendo desconhecida a sua origem, limites e aparência geral. Existe apenas uma representação azulejar da antiga casa no Hospital Visconde de Salreu, e num quadro dentro da actual casa, possivelmente inspirado nos mesmos azulejos (Figura 1). Os pais de Domingos da Silva seriam pequenos proprietários, que apesar de nunca serem retratados como pertencentes às elites, dispunham de alguma estabilidade, o que lhes possibilitou a compra de propriedades, a celebração de um empréstimo bem como a educação superior de uma parte dos seus 9 filhos¹.



Figura 1 – Representação da casa dos pais do Visconde de Salreu em 1854, no Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja. Fonte: Autores (2019).

Um dos irmãos do Visconde destacou-se especialmente na aparência da Quinta, merecendo, portanto, referência. Fora ele António da Silva, erudito Bacharel em

¹ SILVA, Maria in FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000. p. 340.

Philosophia que terá aliás chegado a lecionar na Universidade do Porto, cidade onde morava. Além de filósofo é descrito como um hábil projectista, tendo sido responsável pelo desenho do actual palacete² existente na Quinta. Nos registos encontrados na casa deparamo-nos com plantas do *chalet* assinadas em 1903 bem como uma fotografia datada de 17 de Setembro de 1907, aquando da inauguração da escola Escola Primária das Laceiras (Escola Domingos Joaquim da Silva) onde figura em segundo plano a casa já concluída. Concluimos então que a casa tenha sido construída nesse intervalo de tempo (Figura 2).



Figura 2 – Registro fotográfico da inauguração da Escola Primária das Laceiras (1907). Fonte: Autores (2019).

Acerca do jardim existente na Quinta não encontramos qualquer tipo de registos escritos, todavia acreditamos que esteja associado à construção da casa. Outra fotografia (Figura 13) sem data clara foi encontrada juntamente com a referida acima, onde se pode observar o jardim ainda com a vegetação muito subdesenvolvida, o que sugere que terá sido tirada pouco depois da sua plantação. Ambas as fotografias são apresentadas com o mesmo tipo de caixilho e enquadramento de papel, o que pode ser indício de alguma proximidade temporal.

Surge, entretanto, outro irmão do Visconde que teremos de mencionar, Severiano José da Silva (médico, membro do Conselho da Administração da Carris de Ferro do Porto e político que chega a ser deputado na Assembleia Constituinte da República de

² SILVA, Maria in FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000. p. 298.

1911³), que pela sua morada inicial, na Rua do Rosário, em Miragaia, Porto e pelo seu casamento poderá também ter tido grande influência no desenho do jardim da Quinta. A partir da Rua do Rosário (no núcleo hortícola do Porto), poderia ir a pé, em menos de 10 minutos aos Jardins do Palácio de Cristal, ao Horto na Quinta das Virtudes (Figuras 3,4 e 5) ou ao Jardim da Cordoaria, modelos do novo movimento hortícola que emergia em força na cidade. O facto de se ter mudado para a Rua do Campo Alegre depois do seu casamento com a família Andersen⁴, corrobora esta ideia que ele estaria ciente do novo gosto pelos jardins e horticultura, em especial pelo facto de esta ser uma família profundamente associada ao mesmo.



Figura 3 – Real Companhia Hortícola-Agrícola Portuense. (1890 - 1970, período de funcionamento da segunda fase do horto da Quinta das Virtudes, Porto). Fonte: Arquivo Municipal do Porto.

³ República Portuguesa, **Diário da Câmara dos deputados**. 10ª Sessão em 14 de Dezembro de 1911

⁴ SILVA, Maria in FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000. p. 299



Figura 4 – Real Companhia Hortícola-Agrícola Portuense. (1890 - 1970, período de funcionamento da segunda fase do horto da Quinta das Virtudes, Porto). Fonte: Arquivo Municipal do Porto.



Figura 5 – Real Companhia Hortícola-Agrícola Portuense. (1890 - 1970, período de funcionamento da segunda fase do horto da Quinta das Virtudes, Porto). Fonte: Arquivo Municipal do Porto.

Durante os primeiros tempos de permanência no Brasil, o Visconde de Salreu contou com o apoio da sua irmã Violante Rosa da Silva, nomeada procuradora, que teve certamente influência na gestão e manutenção das suas propriedades. Violante era descrita como uma senhora altamente dinâmica e invulgar para a época. Tal como o irmão, progressista, era uma comerciante nata no setor do vinho e farinhas, gestora das suas propriedades (para além das do Visconde) e benfeitora com destaque na Santa Casa da Misericórdia de Estarreja⁵. Chegara também a administrar a Escola Visconde Salreu. É referido o facto de em determinadas viagens de negócio mais sinistras se vestir de homem, munida de arma, que teria usado em determinada altura. Ainda que a sua presença não resulte numa influência estilística evidente, é sem dúvida uma personalidade fundamental na história da Quinta e no contexto social e cultural da família e de Salreu.

A sua primeira temporada no Brasil fora fundamental para o desenvolvimento do seu gosto pessoal, altura em que este país atravessa grandes reformas urbanas com o desenho de grandes mestres estrangeiros como Grandjean de Montigny (1776-1850) e mais tarde Auguste François Marie Glazou (1833-1906), responsáveis pela disseminação dos jardins públicos, privados e hortos. É importante salientar que à parte da sua obra pioneira no Brasil com a utilização do cimento armado, Auguste Glazou foi também responsável pela introdução de peças de ferro fundidas vindas da fundição Val D'Osne⁶. Estátuas Val D'Osne irão mais tarde ornamentar o jardim e sala de jantar do Senhor Visconde em Salreu.

Novas referências à Quinta do Visconde de Salreu surgem quando Domingos da Silva decide instalar nos limites da mesma diversas instalações fabris (mandadas demolir entretanto pelo seu filho, 2º Visconde de Salreu), nomeadamente para o descasque de arroz, moagem, serração e lacticínios (queijo holandês e manteiga), ainda em funcionamento em 1920. O arquitecto responsável pelo desenho deste complexo fora Manuel Joaquim Norte Júnior, cuja autoria foi comprovada pelos desenhos marcados com o seu carimbo, igualmente encontrados dentro da casa. Norte Júnior fora também responsável por outras obras financiadas pelo 1º Visconde como a sua casa na Avenida da Liberdade em Lisboa (Prémio Valmor 1915), as caves de vinho em Colares, as Escolas Domingos Joaquim da Silva (Laceiras) e Visconde de Salreu (Senhora do Monte) e o notável Hospital e Chafariz Visconde de Salreu em Estarreja (Figura 7). A frequência com que este ilustre arquitecto, considerado na altura como o arquitecto da moda⁷ aparece nos projectos do Visconde de Salreu é outra prova do quão bem inteirado estaria Domingos da Silva das novas correntes estéticas. Associado a Norte Júnior aparece também Jacintho de Mattos, pioneiro jardineiro - paisagista, responsável pelo Jardim do Hospital Visconde de Salreu,

⁵ PEREIRA, Marco. **História da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja: 75 anos a servir 1935 - 2010**. Santa Misericórdia de Estarreja, 2010.

⁶ MARQUES, Teresa Portela e MAGALHÃES, Cristiane Maria. **Técnica, arte e cultura nos jardins de meados de oitocentos até ao limiar do século XX, em Portugal e no Brasil**, Anais do I Congresso Internacional de História da Construção Luso-brasileira, UFES, Vitória. 2013

⁷ PEDREIRINHO, José Manuel. **História do Prémio Valmor**. Publicações D. Quixote. 1988.

concretizado entre 1926 e 1935 (Figura 6).



Figura 6 – Plano dos Edifícios do Hospital Visconde de Salreu e Jardim, onde se identifica o traçado dos canteiros (sem data). Busto do Visconde de Salreu, no mesmo no Jardim do Hospital (2019). Fontes: PEREIRA, Marco e Autores sucessivamente.



Figura 7 – Caves de vinho de Colares, Colares (sem data); Chafariz do Hospital, Estarreja (1994). Casa na Avenida da Liberdade, Lisboa (sem data) e Escola Primária das Ladeiras, Salreu (sem data). Fontes: www.rotadosvinhosbcc.com; www.jf-salreu.pt e www.patrimoniocultural.gov.pt.

Apesar de Norte Júnior não ser responsável pelo projeto da casa do Visconde, ele surge como arquitecto do Visconde mais ou menos na mesma altura da construção da

sua casa. Como já fora referido, ele desenhara a Escola Visconde de Salreu, construída entre 1904 e 1907⁸, ou seja, ao mesmo tempo ou imediatamente após a construção chalet. Nesta altura não se sabe se Jacintho de Mattos já estaria associado a este arquitecto, logo não é possível afirmar que Jacintho tivesse estado na Quinta durante a sua reforma. O duo Jacintho de Mattos e Norte Júnior terá sido constituído primeiro durante a construção do complexo das Águas da Curia, entre 1913 e 1926 e só depois terão trabalhado juntos no Hospital⁹, ou seja, só vários anos após a construção da Quinta é que podemos afirmar com certeza o contacto de Jacintho de Mattos com o Visconde de Salreu.

DOMINGOS JOAQUIM DA SILVA, 1º VISCONDE DE SALREU

Breve biografia

Domingos Joaquim da Silva nasce a 27 de Novembro de 1854 em Salreu, onde passa a sua infância até partir para o Brasil. Tal como muitos outros conterrâneos aveirenses (e jovens nortenhos, em geral) emigra aos 15 anos (1870) para o Brasil com ambição de fortuna, levando consigo o dinheiro que estaria destinado à sua educação.

No Brasil começa a trabalhar no transporte de areia e depois numa serração, setor no qual se vai estabelecer. Em 1880 começa a trabalhar por conta própria e em 1887 compra a serraria e regista a sua firma individual. Esta foi crescendo e mudando de instalações à medida que as anteriores se tornavam obsoletas. Em 1894 a sua firma passa a sociedade limitada.

O seu negócio cresce de tal maneira que chega a ser considerada das mais modernas serrarias da época, com carpintaria e maquinaria, toda importada da Alemanha e Inglaterra, além de possuir frota de navios e caminhões para a movimentação dos produtos. Atualmente com o nome de (DOVA) Domingos Silva¹⁰ (Figura 8), a empresa continua na mão da família do seu criador, estando agora ligada ao comércio e transformação de ferro e aço. No início do século XX estaria entre as maiores empresas do ramo da América do Sul, com destaque para os trabalhos no Rio de Janeiro que crescia rapidamente e para as exportações para a Europa e Estados Unidos.

⁸ PEREIRA, Marco. **SALREU – PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO**. Junta de Freguesia de Salreu, Junho de 2009.

⁹ MARQUES, Teresa. **Dos jardineiros paisagistas e horticultores do Porto de oitocentos ao modernismo na arquitectura paisagista em Portugal**. 2009

¹⁰ Website da empresa DOVA. Disponível em: http://www.dova.com.br/empresa_historia.asp. Acesso em: 31/03/2019.



Figura 8 – Serração no Rio de Janeiro e de uma das fragatas da empresa, antecessora da atual DOVA (sem data).
Fonte: www.dova.com.br.

Em 1906 casou-se com Maria de Jesus Nunes Fonseca, de quem viria a ter dois filhos: Maria Matilde da Fonseca da Silva e Joaquim Nunes da Fonseca da Silva, ambos nascidos no Brasil. Joaquim Nunes da Fonseca herda do pai o título de Visconde de Salreu e partir de 1939, inicia os negócios na área de Siderurgia, primeiro importando e posteriormente distribuindo os produtos da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira.

Com fortuna feita, investe em Portugal, em especial em Salreu, a partir de onde gere atividades de moagem, serração e descasque de arroz e laticínios (tendo anexa uma vacaria), nas imediações da sua propriedade. Atualmente nada resta do que fora esta unidade fabril, apenas os desenhos do arquitecto Manuel Joaquim Norte Júnior. Como já fora referido, o Senhor Visconde tinha também negócios no comércio de vinho de Colares, produção de azeite em Torres Novas (Fábrica Torrejana) e uma refinaria de Açúcar (Refinaria Brasileira, em Lisboa). Construiu também na cidade do

Porto, tendo chegado a viver na cidade durante um pequeno período de tempo.

Domingos Joaquim da Silva não se limitou ao seu desenvolvimento pessoal. Ainda no Brasil Era uma pessoa especialmente preocupada com o progresso de Salreu e reconhecendo a necessidade de criar um estabelecimento de ensino, manda construir a actual Escola Primária das Ladeiras (Escola Domingos Joaquim da Silva) em frente à sua casa. Esta iniciativa foi reconhecida por D. Carlos I, que lhe concede o título de Visconde em 1907 (no mesmo ano da inauguração da escola). Entre as suas diligências pelo desenvolvimento da sua terra natal constam também a criação de outro estabelecimento de ensino, a Escola Visconde de Salreu (Senhora do Monte) de um apeadeiro, a reparação de estradas¹¹ e por último a criação do Hospital, Asilo, Jardim e Chafariz Visconde de Salreu em Estarreja.

Associada ao novo hospital, surge a Santa Casa da Misericórdia de Estarreja, da qual Domingos da Silva fora membro fundador e primeiro provedor até ao fim da sua vida (1935-1936)¹².

Para além das suas muitas viagens ao Brasil (cerca de 70, sendo a última em 1933) visitou também diversos países como os Estados Unidos da América, Inglaterra, França, Bélgica, Itália e Alemanha. Em Portugal gostava de passar temporadas na Praia do Estoril e nas Termas de Melgaço, muito populares na época¹³.

Domingos Joaquim da Silva, viria a falecer a 11 de Setembro de 1936 no Estoril, deixando para trás um vasto legado que faz dele ainda hoje uma das mais queridas personalidades locais.

¹¹ SILVA, Maria in FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000.

¹² PEREIRA, Marco. **História da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja: 75 anos a servir 1935 - 2010**. Santa Misericórdia de Estarreja, 2010

¹³ SILVA, Maria in FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000

ENVOLVENTE

Escrito por Manuel João Lacerda Nº24298

A Quinta do Visconde de Salreu ou Quinta das Laceiras está localizada na freguesia de Salreu, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro. Encontra-se apenas a 3 quilómetros de Estarreja, no entanto, até Aveiro a distância aumenta significativamente, sendo cerca de 20 quilómetros. Até ao mar em linha reta são cerca de 14 quilómetros e até ao Rio Antuã 1,5 quilómetros. O acesso principal à quinta faz-se pela Rua Visconde de Salreu ou N1-12, havendo também acesso pela Rua do Mato. É de salientar o facto de a rua de acesso à casa e a avenida (Avenida Visconde de Salreu) que lhe é perpendicular terem sido nomeadas em honra do Visconde, provas do reconhecimento de Domingos da Silva enquanto uma personalidade de relevância na localidade. Salreu esteve dividida em duas partes por dois concelhos desde o século XIII até ao liberalismo, altura em que houve a unificação dentro do concelho de Estarreja.




Figura 9 – Recorte da Carta Militar de Portugal, dos Serviços Cartográficos do Exército, escala 1:25.000. Imagem composta a partir das folhas n.º 163 Estarreja (1998) e 174 Murtosa (2002). Fonte: PEREIRA, Marco. *Breve História do Concelho da Murtosa*. 2016.

Atendendo à toponímia, podemos facilmente reconhecer o ambiente que caracteriza esta povoação. Segundo o Padre Manuel do Santos Conde, a palavra *Salreu* advém de *Salriu*, que por sinal resultaria da inversão e posterior contração de *Riu de sal* (rio de sal) tal como acontece em Rochico (*Riu siccu*). Outra possível origem, defendida por Rocha e Cunha, dita que *Salreu* advém simplesmente de *Sal a reu*¹⁴. Independentemente da correta origem, é certo que Salreu é uma freguesia profundamente marcada pelo sal que aí abunda.

¹⁴ SILVA, Sérgio (Coord.). *Salreu uma aldeia em papel de arroz*. 2010.

É importante referir também que a Ria de Aveiro sofreu bastantes alterações ao longo dos séculos. A linha de costa fora outrora onde existe hoje o caminho de ferro ou a estrada EN 109 (Figura 9), facto facilmente perceptível quando consideramos a morfologia do local. Estas vias foram construídas junto a um talude que marcaria o limite do mar e que separa atualmente duas planícies. A oeste uma planície alagada, em continuidade com a ria, ocupada por campos de arroz e a este uma planície a uma cota mais alta, onde as populações se instalaram desde pelo menos 1076¹⁵, altura em que aparece a primeira referência escrita a Salreu. Testemunho disso são os terrenos onde foram construídas as áreas industriais de Estarreja e Pardilhó que não são nada mais do que dunas cobertas com arvoredos.

Com o recuo do mar, foi deixado espaço para os Rio Vouga e Antuã (em especial, uma vez que a Ria de Aveiro é composta por muitas linhas de água de diferentes caudais), que com o passar do tempo foram gradualmente assoreando criando novas paisagens, das quais o ser humano rapidamente se apoderou. Os sedimentos trazidos nestes rios são extremamente férteis, fazendo da região um local especialmente propício à agricultura. O recuo do mar possibilitou também a extração de sal em determinados núcleos, bem como o surgimento de novas tipologias de espécies florísticas e faunísticas. Altura em que se recolhe o moliço para fertilizar as terras e se tira proveito das muitas espécies marinhas, aquáticas e lagunares através da pesca.¹⁶

Como já fora referido a cultura principal era a do arroz, que iria funcionar como uma força motriz para a região. Apesar do seu sucesso industrial e comercial, o Visconde de Salreu não era indiferente a esta realidade agrícola. Era proprietário de vários arrozais, observáveis aliás, através do seu telescópio, estrategicamente localizado na torre do seu palacete. Dada a morfologia relativamente plana de Salreu, quando rodeados pelos obstáculos da povoação torna-se difícil a percepção da envolvente, no entanto, assim que se sobe acima dos telhados, a percepção é completamente diferente e a paisagem deixa de ser local e passa a ser territorial sendo possível ver, por exemplo, a ria com os seus meandros a estender-se até ao mar.

¹⁵ PEREIRA, Marco. **SALREU – PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO**. Junta de Freguesia de Salreu, Junho de 2009.

¹⁶ PROENÇA, Raul. **Guia de Portugal: Beira Litoral**. Publicado entre 1924 – 1969.



Figura 10 – Vista da torre do palacete para a Escola Primária das Ladeiras (Escola Domingos Joaquim da Silva) em primeiro plano, Ria de Aveiro e em último plano a Praia da Torreira. Fonte: Autores (2019).

Como referido anteriormente, Domingos Joaquim da Silva tivera um complexo fabril na sua propriedade. Dado que o arroz era abundante e que havia necessidade de se recorrer ao gado para arar a terra, o Visconde quando instala esse mesmo complexo fá-lo de maneira a dar vazão à produção de arroz local descascando-o e moendo-o. Uma vez com gado, tira também partido do seu leite para produção de manteiga e queijo.

Atualmente a actividade agrícola é significativamente menor do que fora em tempo de vida do Visconde de Salreu.

COMPOSIÇÃO

Escrito por Izabela Lamego Nº24173

A quinta do Visconde de Salreu é uma propriedade privada e possui por volta de quatro hectares de terreno total e dois hectares dentro desses quatro¹⁷, que contêm o jardim formal e a casa. O atual palacete tem seus alicerces sobre a antiga casa onde antes viviam os pais do Visconde e o próprio Domingos Joaquim da Silva – futuro Visconde de Salreu - e seus irmãos¹⁸. Por meio dos relatos dos atuais funcionários que trabalham na propriedade e através de informações encontradas em livros e artigos que tratam da vida do Visconde de Salreu¹⁹, entende-se que a propriedade sempre esteve em mãos da família de Domingos Joaquim da Silva, inicialmente pelos pais do Visconde, depois pelo próprio Visconde e mais tarde, na ocasião de sua morte, passou para os herdeiros do Visconde e assim se mantém até os dias atuais.

O fato de a propriedade ser privada pode justificar em parte os poucos registros formais da mesma. Durante a fase de pesquisa, o grupo encontrou plantas do palacete que correspondem à época da aprovação da sua construção pelo distrito de Aveiro. Essas plantas, assinadas pelo engenheiro responsável pela direção de obras públicas de Aveiro, em 28 de novembro de 1903, estão guardadas no cômodo da casa do Visconde de Salreu que atualmente funciona como escritório. Nada nessas plantas, porém retrata o jardim implantado nos terrenos do palacete, apesar da sua imensa importância na composição da casa. O único documento encontrado que se relaciona com o jardim é um esboço, não datado e não assinado, de um recorte do terreno da quinta, representado em planta (Figura 11). Nesse recorte, os canteiros e caminhos do jardim, estão desenhados de forma incompleta e mal definidos e nada consta em relação às espécies vegetais a serem utilizadas no jardim. Além disso, o pouco que se percebe do traçado dos caminhos e canteiros não correspondem ao que é visto atualmente na quinta.

¹⁷ Segundo levantamento aproximativo por meio de imagens aéreas do Google e de informações fornecidas pelos funcionários que trabalham na quinta.

¹⁸ SILVA, Maria *in* FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000. p. 283 – 340

¹⁹ *Ibidem*




Figura 11 – Esquisso sem data de planta e terreno da propriedade. Fonte: Autores (2019).

O único registro documental ilustrativo encontrado do jardim existente à época de sua construção são fotos antigas (Figuras 12 e 13), provavelmente tiradas por volta do início do século XX. As fotos não possuem registro de autoria nem data específica de quando foram feitas. A época de registro dessas fotos foi inferida pelo grupo de acordo com o aspecto da vegetação que nelas aparecem. É uma vegetação visualmente jovem, que parece ter sido plantada recentemente. Presumimos que o jardim tenha sido implantado na mesma época, ou próximo à conclusão das obras do palacete²⁰ mas não há certeza nisso. As duas fotos referidas estão atualmente emolduradas e se encontram no escritório do palacete do Visconde, já mencionado acima.

Em uma das fotos (Figura 12) o elemento principal enquadrado é o lago e o jardim que o circunda. Nota-se nessa foto como as espécies plantadas ainda estão pequenas, em sua fase inicial de crescimento e, portanto conclui-se que a foto foi tirada bem nos primeiros momentos da implantação do jardim. Elementos como a ponte e o revestimento em cimento do lago também chamam a atenção nessa imagem. Outro ponto importante a notar é a construção ao fundo, que se assemelha à estufa que atualmente compõe o jardim. Além da vegetação que mudou bastante ao redor do lago artificial é possível perceber, ao comparar com o que lá se encontra atualmente, o acréscimo de uma portinhola de ferro, acrescentada a posteriori, que dá acesso ao lago.

A outra foto (Figura 13) encontrada mostra o palacete ao fundo e o jardim à frente. Nessa foto também se nota espécies ainda em sua fase inicial de crescimento. Em geral as espécies estão dispostas em alinhamento e percebe-se o uso de várias espécies floríferas. É notável como o desenho e disposição de canteiros mudaram

²⁰ "(...) o palacete do Visconde, enriquecido no Brasil, fez-se segundo projecto do seu irmão Dr. António Silva, em data pouco anterior à escola das Ladeiras (escola inaugurada em 1907)." PEREIRA, Marco. **SALREU – PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO**. Junta de Freguesia de Salreu, Junho de 2009. p.27

quando comparamos a mesma área com o que temos agora no jardim. A Figura 14 mostra um registro de como o jardim está atualmente, do ponto de vista aproximado da foto registrada na Figura 13.



Figura 11 – Registro fotográfico do lago e jardim da Quinta do Visconde de Salreu (sem data). Fonte: Autores (2019).



Figura 12 - Registro fotográfico da casa e jardim envolvente da Quinta do Visconde de Salreu (sem data). Fonte: Autores (2019).



Figura 13 - O jardim atualmente visto da Casa do Caseiro. Fonte: Autores (2019).

Devido aos poucos registros documentais existentes do jardim é fundamental considerar o contexto em que ele foi construído para então, perceber e recriar de maneira mais precisa uma ideia de como era composto o jardim estudado a época de sua implantação. Para isso, diversas bibliografias foram consultadas, sendo o jardim romântico europeu e as influências pessoais do Visconde, em particular sua grande relação com o Brasil, os pontos principais dessa pesquisa bibliográfica. Assim é possível entender quais foram as principais influências em termos de composição paisagista na época da realização do jardim da quinta do Visconde de Salreu e perceber como isso se reproduziu em prática. Os livros e artigos estudados retratam e descrevem o desenvolvimento, evolução e composição dos jardins históricos que influenciaram os jardins dos séculos XIX e XX. É possível identificar um estilo característico da época, frequentemente reproduzidos em outros jardins privados, como o do Visconde de Salreu. Sendo assim, confirma-se como diversos elementos compositivos dos jardins históricos estudados também estão presentes no jardim da quinta do Visconde, assim como as espécies mais utilizadas de então. Em relação a essas espécies falaremos delas na seção de botânica deste trabalho. Os elementos compositivos presentes no jardim do palacete de Salreu são encontrados frequentemente em jardins portugueses dos séculos XIX e XX e representam um testemunho histórico importante do tempo de sua construção.

Em particular, os livros “A Índia nos Jardins Portugueses”, de Cristina Castel-Branco, “Necessidades – Jardins e cerca”, de direcção e co-autoria Cristina Castel-Branco, “A água nos jardins Portugueses”, de direcção de Cristina Castel-Branco, a dissertação de doutoramento “O lugar e o significado – Os Jardins dos Vice Reis”, de Cristina Castel-Branco, a dissertação de mestrado “Jardins do Liberalismo – Portugal e Brasil”, de João Pedro Carreiras, o artigo “Técnica, arte e cultura nos jardins de meados de oitocentos até ao limiar do século XX, em Portugal e no Brasil”, de Teresa Marques e Cristiane Magalhães e “The Landscape of Man”, de Geoffrey e Susan Jellicoe, foram

essenciais para a nossa pesquisa. Esses estudos possibilitaram o melhor entendimento da composição dos jardins portugueses na história e, em particular, como eles foram avançando (em termos de estilo, técnica, composição, espécies) até os séculos XIX e início do XX no país. A partir daí podemos destacar alguns elementos mais recorrentes do jardim da quinta do Visconde de Salreu e fazer uma leitura mais acurada do local como um todo. Assim, o laranjal, a gruta, o lago artificial em desenho orgânico, a ponte, a estufa, o tanque de reservatório de água, a fonte d'água, as pérgolas, a coleção de camélias, os caminhos e canteiros mais ou menos orgânicos, são todos elementos presentes na quinta do Visconde de Salreu e recorrentes nos jardins portugueses da época.



Figura 14 - Pérgola, tanque e lago com gruta presentes na quinta. Fonte: Autores (2019).

É importante também ter em conta que o Brasil foi o país em que o Visconde fez sua fortuna e por onde durante muitos anos viveu e manteve contato e negócios em regulares viagens. É relevante, portanto considerar e entender quais foram os principais movimentos em termos de jardins na época e a composição paisagística da cidade do Rio de Janeiro (local onde estabeleceu morada e negócios), para identificar também as possíveis influências nas quais o Visconde estaria sujeito. Assim, considerando que Domingos Joaquim da Silva chega ao Brasil em 1870 e terá contato com o país até o momento de sua morte, em 1936²¹, é fundamental entender o cenário do país e em particular, do Rio de Janeiro naquela época. A dissertação de

²¹ SILVA, Maria *in* FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000. p. 283 – 340

mestrado de João Pedro Carreiras: “Jardins do Liberalismo – Portugal e Brasil”²², em particular no que se refere ao enquadramento histórico entre os dois países permite entender o contexto geral. O período é marcado por intensas mudanças no cenário político, econômico e social, tanto de Portugal quanto do Brasil. Não por acaso, o grande boom expansivo na construção civil no Rio de Janeiro é um dos fatores que favorece a prosperidade financeira do Visconde. Em termos de produção paisagística no Brasil e em Portugal MARQUES e MAGALHÃES descrevem o período:

“Trata-se de um período de grande produção ao nível da arte paisagista, nomeadamente devido ao crescimento urbano e às necessidades de embelezamento das cidades e do recreio ao ar livre, assim como o ao incremento na criação de jardins privados devido, particularmente, pela encomenda da crescente burguesia endinheirada, nomeadamente brasileiros de torna-viagem (MARQUES e MAGALHÃES, 2013).”

Em termos de jardim no Rio de Janeiro daquela época, o Jardim Botânico, o Jardim da Quinta da Boa Vista e o Passeio Público são referências importantes a serem citadas. Nomeadamente, o Jardim Botânico tem como símbolo principal uma avenida composta de palmeiras Imperiais - *Roystonea oleracea* (Jacq.) O.F.Cook (Arecaceae). Essas espécies e a maneira como são dispostas de forma monumental, em sequência, compondo uma enorme alameda, possuem um significado emblemático muito ligado à monarquia portuguesa no Brasil. Tendo isso em conta, é interessante observar como o jardim do Visconde de Salreu também possui um elemento que remete a essa simbologia das palmeiras Imperiais. Há na quinta um alameda de *Phoenix canariensis* Chabaud, que apesar que não serem da mesma espécie que as do Jardim Botânico, expressam a ideia do jardim tropical.

²² CARREIRAS, João Pedro. **Jardins do Liberalismo - Portugal e Brasil**. Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura Paisagista. Universidade de Lisboa. 2015.



Figura 15 – Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1894, circa) e Alameda de Palmeiras na Quinta do Visconde de Salreu. Fontes: GUTIERREZ, Juan. Coleção Mestres do Séc. XIX. Acervo fotográfico do Instituto Moreira Sales e Autores (2019).

Outro elemento que compõe o jardim e a casa do Visconde de Salreu e possui forte ligação com o Rio de Janeiro são as estátuas de ferro da fundição de Val D’Osne. Essas estátuas foram largamente utilizadas nos espaços públicos da cidade, sendo o Chafariz de Monroe (posteriormente nomeado assim), uma das obras mais conhecidas da fundição, comprada por Pedro II em 1878 e instalada no Largo do Paço²³. Ao longo do jardim da quinta estão dispostas duas estátuas, em posição de destaque – logo à entrada da alameda principal - produzida na casa de fundição de Val D’Osne. Também ao interno da casa foram encontradas duas estátuas, também produzidas em Val D’Osne.

²³ DIAS, Vera. **As histórias da fundição de Val D’Osne e a chegada ao Rio de Janeiro**. Blog disponível em: <http://ashistoriasdosmonumentosdorio.blogspot.com/2010/08/a-historia-das-fundicoes-de-val-dosne-e.html>. 2010. Acesso em: 31/03/2019.



Figura 16 - Estátuas de Val'Osne na quinta do Visconde. Fonte: Autores (2019).

Outro jardim que consideramos importante mencionar é o jardim da quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Esse jardim teve grande notoriedade à época de sua construção e a proximidade do jardim com as fábricas do Visconde é um ponto de destaque. As fábricas do Visconde ficavam em São Cristóvão²⁴, há alguns quarteirões da quinta da Boa Vista, que abrigava o Paço Real e posteriormente o Paço Imperial. Apesar de ser residência para o rei e posteriormente imperador, era aberto ao público aos domingos, numa tentativa de aproximar e conquistar a simpatia da população²⁵. Auguste Glaziou, profissional responsável pelo projeto dos jardins da Boa Vista, foi escolhido por D. Pedro II após sua bem sucedida reforma do Passeio Público e assim se torna o Diretor dos parques e jardins particulares de Sua Majestade, em 1869²⁶. Com a quinta da Boa Vista o Rio de Janeiro se insere no contexto de outros jardins históricos

²⁴ Além do trabalho de SILVA, Maria in FERNANDES, M (coord.) - **UL-VÁRIA**. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000. p. 283 – 340, foi encontrado no Arquivo Nacional Brasileiro (SIAN - <http://sian.an.gov.br>) uma planta que indica a localização da fábrica de Domingos Joaquim da Silva no bairro de São Cristóvão

²⁵ TRINDADE, Jeanne – Os Jardins de Glaziou para a Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro / RJ – Revista Espaço Acadêmico. N° 156. ISSN 1519-6186. 2014.

²⁶ Ibidem

do século XIX, ganhando mais notoriedade e relevância pela sua dimensão e características românticas influenciadas pela moda europeia a época.



Figura 17 - Projeto para os jardins da Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Fonte: Museu Nacional in TRINDADE, Jeanne – Os Jardins de Glazieu para a Quinta da Boa Vista.

Em conclusão, em conjunto com as leituras acerca dos jardins portugueses e brasileiros do século XIX e início do século XX e das análises de registros fotográficos encontrados no palacete da quinta fizemos um levantamento *in loco*, destacando os principais elementos compositivos do jardim da quinta do Visconde de Salreu.

BOTÂNICA

Escrito por Tânia Magalhães Nº22104

IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO PRESENTE NA QUINTA VISCONDE DE SALREU

Para uma melhor compreensão da diversidade vegetativa encontrada na Quinta Visconde de Salreu, procedeu-se à identificação de 20 espécies diferentes. Esta identificação passou pelo reconhecimento no local de certas características de cada uma das espécies e a sua quantificação, seguida de uma pesquisa mais aprofundada, o que permitiu a identificação de algumas características gerais (classificador; família; nome comum; perenidade; flor; época de floração; fruto; altura média; país de origem) de cada espécie. Para além disto procedeu-se à elaboração de um mapa onde é possível observar-se a localização aproximada de cada uma das espécies (Anexo 2).

A esquematização de toda a esta informação está abaixo descrita onde a vegetação está separada pelo tipo de vegetação (árvores, palmeiras, arbustos, herbácea

ÁRVORES

- ***Acer negundo***

Caraterísticas gerais^{27,28,29}:

Classificador: L.

Família: *Sapindaceae*

Nome Comum: bordo-comum

Perenidade: Caducifolia

Flor: Esverdeada

Época de Floração: Março-Abril

Fruto: Aquénio

Altura Média: 10m

País de Origem: América do Norte, Guatemala e México



Figura 18 – *Acer negundo* L. Fonte: Autores (2019).

²⁷ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

²⁸ UTAD – Jardim Botânico UTAD [em linha]. Vila Real. 2019. Disponível em <https://jb.utad.pt>

²⁹ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubi.prism.pt/>

- ***Liquidambar styraciflua***

Caraterísticas gerais^{30,31,32}:

Classificador: L.

Família: *Altingiaceae*

Nome Comum: liquidâmbar

Perenidade: Caducifólia

Flor: Esverdeada

Época de Floração: Primavera

Fruto: cápsulas

Altura Média: 20m

País de Origem: América do Norte e Central



Figura 20 – *Liquidambar styraciflua* L. Fonte: Autores (2019).

- ***Magnolia x-soulangeana***

Caraterísticas Gerais^{33,34,35}:

Classificador: Soul.-Bod.

Família: *Magnoliaceae*

Nome Comum: magnólia-de-Soulange

Perenidade: Caducifólia

Flor: Branco rosado

Época de Floração: Abril-Maio

Fruto: Folículo

Altura Média: 8m

País de Origem: Desconhecido (espécie híbrida)



Figura 21 - *Magnolia x-soulangeana* Soul.-Bod. Fonte: Autores (2019).

³⁰ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

³¹ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

³² SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

³³ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

³⁴ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

³⁵ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

- ***Tilia tomentosa***

Caraterísticas Gerais^{36,37}:

Classificador: Moench

Família: *Malvaceae*

Nome Comum: tília-prateada

Perenidade: Caducifólia

Flor: Amarela

Época de Floração: Maio-Julho

Fruto: núcula ou noz

Altura Média: 30m

País de Origem: Europa Oriental



Figura 22 - *Tilia tomentosa* Moench. Fonte: Autores (2019).

- ***Araucaria bidwillii***

Caraterísticas Gerais^{38,39,40}:

Classificador: Hook.

Família: *Araucariaceae*

Nome Comum: araucária-da-queenslândia

Perenidade: Perenifólia

Flor: Verde

Época de Floração: Setembro-Março

Fruto: Cone (pinha)

Altura Média: mais de 12m

País de Origem: Austrália



Figura 23 - *Araucaria bidwillii* Hook. Fonte: Autores (2019).

³⁶ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

³⁷ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

³⁸ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

³⁹ UTAD – Jardim Botânico UTAD [em linha]. Vila Real. 2019. Disponível em <https://jb.utad.pt>

⁴⁰ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

- ***Araucaria heterophylla***

Caraterísticas Gerais^{41,42,43,44}:

Classificador: (Salisb.) Franco

Família: *Araucariaceae*

Nome Comum: araucária-de-norfolk

Perenidade: Perenifólia

Flor: Verde

Época de Floração: Maio-Junho

Fruto: Pinha

Altura Média: Mais de 12m

País de Origem: Austrália



Figura 24 - *Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco. Fonte: Autores (2019).

- ***Citrus limon***

Caraterísticas Gerais^{45, 46}:

Classificador: (L.) Osbeck

Família: *Rutaceae*

Nome Comum: limoeiro

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Abril-Maio

Fruto: Hesperídio

Altura Média: 6m

País de Origem: Ásia

⁴¹ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁴² RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

⁴³ UTAD – Jardim Botânico UTAD [em linha]. Vila Real. 2019. Disponível em <https://jb.utad.pt>

⁴⁴ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiiprism.pt/>

⁴⁵ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁴⁶ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiiprism.pt/>

- ***Citrus sinensis***

Caraterísticas Gerais^{47,48}:

Classificador: (L.) Osbeck

Família: *Rutaceae*

Nome Comum: laranjeira

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Abril-Maio

Fruto: Hesperídio

Altura Média: 10m

País de Origem: China



Figura 25 - *Citrus sinensis* (L.) Osbeck. Fonte: Autores (2019).

- ***Cordyline australis***

Caraterísticas Gerais^{49,50,51}:

Classificador: (G.Forst.) Endl.

Família: *Asparagaceae*

Nome Comum: fiteira

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Junho-Julho

Fruto: Baga

Altura Média: 8m

País de Origem: Nova Zelândia



Figura 26 - *Cordyline australi* (G.Forst.) Endl. Fonte: Autores (2019).

⁴⁷ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁴⁸ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁴⁹ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁵⁰ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁵¹ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

- ***Ilex aquifolium***

Caraterísticas Gerais^{52,53}:

Classificador: L.

Família: *Aquifoliaceae*

Nome Comum: azevinho

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Abril-Junho

Fruto: Drupa

Altura Média: 20m

País de Origem: Europa, Africa do norte, oeste da Ásia

- ***Ligustrum lucidum***

Caraterísticas Gerais^{54,55,56}:

Classificador: W.T.Aiton

Família: *Oleaceae*

Nome Comum: alfenheiro-do-Japão

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Maio-Julho

Fruto: Drupa

Altura Média: 12m

País de Origem: China



Figura 27 - *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton

Fonte: Autores (2019).

⁵² The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁵³ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁵⁴ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁵⁵ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁵⁶ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

- ***Magnolia grandiflora***

Caraterísticas Gerais^{57,58}:

Classificador: L.

Família: *Magnoliaceae*

Nome Comum: magnólia

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Maio-Junho

Fruto: Folículo

Altura Média: 25m

País de Origem: América do Norte



Figura 28 - *Magnolia grandiflora* L. Fonte: Autores (2019).

- ***Sequoiadendron giganteum***

Caraterísticas Gerais^{59,60,61}:

Classificador: (Lindl.) J.Buchholz

Família: *Cupressaceae*

Nome Comum: sequoia-gigante

Perenidade: Perenifólia

Flor: Laranja

Época de Floração: Fevereiro-Março

Fruto: Pinha

Altura Média: 80m

País de Origem: Califórnia

⁵⁷ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁵⁸ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁵⁹ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁶⁰ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁶¹ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

PALMEIRAS

- ***Phoenix canariensis***

Caraterísticas Gerais^{62, 63, 64}:

Classificador: Chabaud

Família: *Arecaceae*

Nome Comum: palmeira-das-canárias

Perenidade: Perenifólia

Flor: Amarelas

Época de Floração: Junho-Setembro

Fruto: Drupa

Altura Média: Mais de 12m

País de Origem: Ilha das Canárias



Figura 29 - *Phoenix canariensis* Chabaud.

Fonte: Autores (2019).

- ***Washingtonia robusta***

Caraterísticas Gerais^{65,66}:

Classificador: H.Wendl.

Família: *Arecaceae*

Nome Comum:

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Verão

Fruto: Drupa

Altura Média: 12m

País de Origem: México



Figura 30 - *Washingtonia robusta* H.Wendl.

Fonte: Autores (2019).

⁶² The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁶³ UTAD – Jardim Botânico UTAD [em linha]. Vila Real. 2019. Disponível em <https://jb.utad.pt>

⁶⁴ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

⁶⁵ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁶⁶ Gilman, Edward F.; Watson, Dennis G. - Washingtonia robusta-- Washington Palm. [em linha]. EUA, 1994. Disponível em: <http://hort.ufl.edu/trees/WASROBA.pdf>

ARBUSTOS

- ***Aloe arborescens***

Caraterísticas Gerais^{67, 68}:

Classificador: Mill.

Família: *Xanthorrhoeaceae*

Nome Comum: aloe

Perenidade: Perene

Flor: Laranja

Época de Floração: Dezembro-Maio

Fruto: -

Altura Média: -

País de Origem: África do Sul

- ***Thuja occidentalis***

Caraterísticas Gerais^{69,70}:

Classificador: L.

Família: *Cupressaceae*

Nome Comum: árvore-da-vida

Perenidade: Perenifólia

Flor: Amarela

Época de Floração: Março-Abril

Fruto: Pinha

Altura Média: 12 a 20m

País de Origem: América do Norte



Figura 31 - *Thuja occidentalis* L. Fonte: Autores (2019).

⁶⁷ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁶⁸ UTAD – Jardim Botânico UTAD [em linha]. Vila Real. 2019. Disponível em <https://jb.utad.pt>

⁶⁹ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁷⁰ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

- ***Rhododendron indicum***

Caraterísticas Gerais^{71,72}:

Classificador: (L.) Sweet

Família: *Ericaceae*

Nome Comum: rododendro

Perenidade: Perenifólia

Flor: Rosa

Época de Floração: Maio-Junho

Fruto: -

Altura Média: 2m

País de Origem: Japão

- ***Viburnum tinus***

Caraterísticas Gerais^{73,74}:

Classificador: L.

Família: *Adoxaceae*

Nome Comum: folhado

Perenidade: Perenifólia

Flor: Branca

Época de Floração: Janeiro-Março

Fruto: Drupa

Altura Média: 6m

País de Origem: Europa (Região Mediterrânica e Macaronésia)

⁷¹ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁷² Missouri Botanical Garden – Jardim Botânico de Missouri [em linha] Missouri. [s.d.] Disponível em <http://www.missouribotanicalgarden.org>

⁷³ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁷⁴ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

HERBÁCEAS

- *Agapanthus africanus*

Caraterísticas Gerais^{75,76}:

Classificador: (L.) Hoffmanns.

Família: *Amaryllidaceae*

Nome Comum: Agapanto

Perenidade: Perene

Flor: Branca ou Azul

Época de Floração: Maio-Junho

País de Origem: Sul de Africa



Figura 32 – Outras espécies. Fonte: Autores (2019).

⁷⁵ The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha].2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>

⁷⁶ UTAD – Jardim Botânico UTAD [em linha]. Vila Real. 2019. Disponível em <https://jb.utad.pt>

Para além das espécies acima descritas foram também localizadas e identificadas outras espécies importantes para a Quinta Visconde de Salreu. Estas espécies, devido à dificuldade de localização e identificação, estão apenas descritas até ao género. Deste modo devem ser destacadas alguns exemplares de *Acer* sp., *Platanus* sp., *Pyrus* sp. e *Camellia* sp.. No que toca à variedade de exemplos de camélias, vale a pena destacar a existência de várias tonalidades da flor, que passam pelo branco, rosa, vermelho rosado, seguindo de uma mistura de duas cores na mesma flor. Para além disto podemos ainda verificar a possibilidade de terem sido realizadas enxertias em alguns exemplares. Esta conjectura deve-se à presença de flores com tonalidades diferentes e/ou mistura de tonalidades no mesmo exemplar.



Figura 33 – *Camellia* sp. Fonte: Autores (2019).

Para além destas espécies, também outras foram quantificadas, mas não identificadas, ficando inseridas numa categoria que foi chamada de “outras espécies”. Nesta categoria estão incluídas plantas como pereiras, ameixoeiras, entre outras.



Figura 34 – Outras espécies. Fonte: Autores (2019).

QUANTIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO

Durante todo o processo de identificação das espécies procedeu-se também à sua quantificação. Para ser mais fácil a visualização dos resultados foram elaboradas várias tabelas que separam a vegetação quanto ao seu tipo (árvores caducifólias, árvores perenifólias, palmeiras, arbustos). Nesta tabela, para além das quantidades, está ainda representada a sigla com que cada espécie está representada no mapa do levantamento botânico (Anexo2).

ÁRVORES CADUCIFÓLIAS			
Sigla	Nome Científico	Nome comum	Quantidade
A	<i>Acer</i> sp.	-	3
An	<i>Acer negundo</i> L.	bordo-comum	2
Ls	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	liquidâmbar	20
Ms	<i>Magnolia x-soulangeana</i> Soul.-Bod.	magnólia-de-Soulange	2
P	<i>Pyrus</i> sp.	Pereira	Cerca de 18
Pl	<i>Platanus</i> sp.	-	2
Tt	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	tília-prateada	1

ÁRVORES PERENIFÓLIA			
Sigla	Nome Científico	Nome comum	Quantidade
Ab	<i>Araucaria bidwillii</i> Hook.	araucária-da-queenslândia	1
Ah	<i>Araucaria heterophylla</i> (Salisb.) Franco	araucária-de-norfolk	2
C	<i>Camellia</i> sp.	Camélia	20
Cl	<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	limoeiro	Cerca de 5
Cs	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	laranjeira	34
Ca	<i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Endl.	fiteira	2
Ia	<i>Ilex aquifolium</i> L.	azevinho	1
Ll	<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	alfenheiro-do-Japão	Cerca de 29
Mg	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	magnólia	2
Sg	<i>Sequoiadendron giganteum</i>	sequoia-gigante	3

	(Lindley) Buchholz		
--	--------------------	--	--

PALMEIRAS			
Sigla	Nome Científico	Nome Comum	Quantidade
Pc	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	Palmeira-das-canárias	9
Wr	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	-	3

ARBUSTOS DE FOLHA PERSISTENTE			
Sigla	Nome Científico	Nome Comum	Quantidade
-	<i>Aloe arborescens</i> Mill.	aloé	-
To	<i>Thuja occidentalis</i> L.	árvore-da-vida	2
Ri	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	rododendro	2
Vt	<i>Viburnum tinus</i> L.	folhado	1

OUTRAS ESPÉCIES	
Sigla	Quantidade
Oe	73

DISTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NA QUINTA VISCONDE DE SALREU

ALAMEDAS

A quinta é constituída essencialmente por três alamedas, cada uma com vegetação diferente. Tendo em conta a demarcação apresentada na Figura 17, da esquerda para a direita temos: *Liquidambar styraciflua* L., *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton e *Phoenix canariensis* Chabaud. A vegetação neste local encontra-se em bom estado de conservação excetuado a alameda de *Phoenix canariensis* que mostra fortes sinais de uma praga. Apesar de todos os exemplares desta espécie estarem em tratamento os resultados não parecem muito promissores, tendo sido necessário o abate de cinco exemplares.



Figura 35 – Localização das alamedas. Fonte: Autores (2019).

Ainda neste local podemos observar dois grandes exemplares de *Magnolia grandiflora* L., também em bom estado de conservação. Estes dois exemplares encontram-se na alameda das *Phoenix canariensis*, no limite mais a norte, sendo possível observar a sua localização na Figura 18.

PÉRGULAS

Neste espaço é possível a observação de várias pérgulas, contudo apenas duas apresentam vegetação associada Figura 19.

A pérgula à esquerda encontra-se em relativamente bom estado e é constituída por uma mistura de pereiras e ameixeiras.

A pérgula que se encontra no lado direito apresenta-se em mau estado de conservação, tendo a nível estrutural com em termos de vegetação presente. Esta pérgula é constituída por pereiras, sendo estas uma espécie diferente da acima referida. Segundo informações obtidas durante a visita à propriedade, estas pereiras dão frutos durante o inverno, sendo o mesmo mais estreito e alongado do que o habitual.

JARDIM FORMAL

Neste espaço Figura 20, encontramos a maior variabilidade de espécies.

De entre todas estas espécies, vale a pena destacar, *Araucaria bidwillii* Hook.; *Magnolia x-soulangeana* Soul.-Bod.; *Tilia tomentosa* Moench. Para além destas espécies vale a pena referenciar a



Figura 36 – Localização das *Magnolia grandiflora*. Fonte: Autores (2019).



Figura 37 – Localização das Pérgulas. Fonte: Autores (2019).



Figura 38 – Localização do Jardim Formal

presença de *Agapanthus africanus* que se encontram a circundar outras espécies ou estatuas, e ainda por vezes são observados simplesmente dispostos de forma circular sem estar diretamente relacionados com os restantes elementos.

CAMÉLIAS

No local assinalado na Figura 21 encontra-se uma coleção de camélias com 20 exemplares. É uma coleção que se encontra em bom estado de conservação e apresenta alguma diversidade.

Aqui podemos observar camélias de cores diferentes, que vão desde o branco ao rosa avermelhado, e em que alguns exemplares, flores com uma mistura de duas cores.



Figura 39 – Localização da Coleção de Camélias

PRODUÇÃO

As áreas assinaladas na Figura 22 são áreas de produção com características diferentes.

Na área mais acima temos alguns exemplares de limoeiros e na área imediatamente abaixo uma produção de laranjeira, pereiras e ameixoeiras.

Na zona mais abaixo e com uma forma triangular temos uma produção mais intensa de laranjeira.



Figura 40 – Localização das Áreas de Produção

INFLUÊNCIA DA VEGETAÇÃO CARATERÍSTICA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX NA QUINTA DO VISCONDE DE SALREU

Na quinta Visconde de Salreu, encontramos uma flora muito diversificada e com espécies muito desenvolvidas de porte considerável. São observáveis maciços de vegetação em conjunto com elementos exulados e ainda alamedas bem desenvolvidas e áreas de produção.

Das espécies encontradas nas alamedas da quinta encontramos a *Phoenix canariensis* Chabaud, é a que apresenta um maior interesse a nível histórico pois é uma das várias espécies de palmeiras utilizadas e muito apreciadas durante a segunda metade do séc. XIX.

Na área considerada como jardim formal, são várias as espécies observadas que eram de grande interesse, durante o período de 1850 e 1900. De entre estas espécies fale a pena referir a *Magnolia x-soulangeana* a *Araucaria bidwillii*, *Acer negundo*, *Cordyline australis* e *Rhododendron indicum*.⁷⁷

Na quinta visconde de Salreu podemos encontrar diversos maciços arbóreos compostos por variadas espécies, que diversificam-se entre espécies perenifólias de coníferas e folhosas.⁷⁸ Um dos maciços que apresenta maior relevância é a coleção de *Camellia* sp.. Esta coleção encontra-se na interseção de vários caminhos levando a que quem passeasse pela quinta passasse facilmente por este local.⁷⁹

Muitas outras espécies presentes nesta quinta então referenciadas na bibliografia referente à diversidade botânica da segunda metade do século XIX, tais como *Citrus sinensis*, *Cordyline australis*, *Sequoiadendron giganteum*, *Thuja occidentalis*.⁸⁰

⁷⁷ RODRIGUES, Patrick Amaral – A vegetação ornamental em uso na segunda metade do séc. XIX e a recuperação de paisagens de valor histórico. Dissertação de mestrado em Arquitetura Paisagista, apresentada na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: [s.n.], 2015, p.20-27 [texto policopiado].

⁷⁸ MARQUES, Teresa Dulce Portela – Dos jardineiros paisagistas e horticultores do Porto de oitocentos ao modernismo na arquitectura paisagista em Portugal. Tese de Doutoramento em Arquitetura Paisagista, apresentada ao Instituto Superior de Agronomia Lisboa: [s.n.] 2009, p.184 [texto policopiado].

⁷⁹ MARQUES, Teresa Dulce Portela – Dos jardineiros paisagistas e horticultores do Porto de oitocentos ao modernismo na arquitectura paisagista em Portugal. Tese de Doutoramento em Arquitetura Paisagista, apresentada ao Instituto Superior de Agronomia Lisboa: [s.n.] 2009, p.172 [texto policopiado].

⁸⁰ MARQUES, Teresa Dulce Portela – Dos jardineiros paisagistas e horticultores do Porto de oitocentos ao modernismo na arquitectura paisagista em Portugal. Tese de Doutoramento em Arquitetura Paisagista, apresentada ao Instituto Superior de Agronomia Lisboa: [s.n.] 2009, p.195 [texto policopiado].

HIDRÁULICA

Escrito por Christoph Schols N°125122

WATER FEATURES

The Quinta is located approximately 5 kms outside a branch of the Ria de Aveiro and in the eastern part of Salreu. The property is divided into two different parts. At first, there is the garden part which surrounds the family owned five story high building. The garden is framed by a stonewall and has three gangways to the outside part. Secondly there is the outside part in the northern area of the property. As told by Sr. Matos, the outside part was mainly used for farmland such as cattle. On the look of the water features of the Quinta, there are five different facilities with different purpose. The well, the water tank, the historic water tank, the lake and the conducts.

The first one is located in the northern end of farmland. The well is fed by one of the five capabilities of water collection described and written in the book *A Água nos jardins portugueses* by Cristina Castel - Branco. The five collection possibilities are groundwater collection, natural water, spring, waterproof material to prevent the water from seeping away and water catchment by animal strength⁸¹.

The well in the farmland collects the groundwater and is about 4.50 m in diameter. It is 15 m deep until the water surface and as told by Sr. Matos, 5 m of water depth. The well is not covered by any overlap and build out of concrete.

The second facility is the water tank. It is located at the northern end of the garden property, built out of concrete and is 2.8 m high. It is possible to store around of 110 m³ water inside the facility. The tank itself is not used at the moment, instead two plastic tanks next to the concrete tank are temporarily used for water storage. Sr. Matos told us, both facilities, the well and the water tank are connected with underground conductions.

Very close by the tanks, Sr. Matos showed us the third water facility of the Quinta. It is the first original water spring of the property which dried out over the last century and is only used for garbage storage now.

The fourth water feature is the constructed lake. It is located in the middle of the garden and features a little bridge and a grotto at the eastern end. The grotto gives the lake a naturalistic touch and is bounded by a modern but demolished fence with a wooden entrance. During the visit of the Quinta, we found an image of the lake taken in the early 20th century. It shows the bridge, the concrete limitation and also the wooden entrance.

⁸¹ CASTEL - BRANCO, Cristina - *A Água nos jardins portugueses*, Lisboa: SCRIBE. 2010 - ISBN 978-989-8410-08-5 p. 132

The information about the water conduits, we received from Sr. Matos were very rare. As written above, there is a conduit going from the well to the tank and he also told us that there is a conduit going from the tank underneath the pergola all the way to the house. In the house the water is pumped up to the tower.

Due to the lack of information, we imagined that the water lines must spread out underneath the pergola to feed the lake and the surrounding areas but also must spread out from the house to the other western parts of the garden. Unfortunately neither the property caretaker nor historic source can proof this assumption.

Therefore the book *A Água nos jardins portugueses* gives an overview of water usage by reference twelve different gardens around Portugal. It describes, that there are five different ways of water treatment.

The five different treatments are caption, storage, conduction and destiny which is divided into ornamental and functional destiny. As described above, the Quinta also has these five different treatments. The caption is made by the well outside in the northern part of the farmland. Secondly, the water is stored in the water tank at the northern end of the garden. Thirdly, the conduction connects the well with the tank and with the house and the tower, but also the lake with the tank⁸². And eventually the destinies which are also described in the book, are watering the garden and the daily use on the one side and feeding the lake on the other side. Furthermore, the reference describes a mix of the ornamental and the common function of water in the same structure⁸³. But instead and based on the interview with Sr. Matos the Quinta has a segregation of the functional and the ornamental use of water.

⁸² CASTEL - BRANCO, Cristina - *A Água nos jardins portugueses*, Lisboa: SCRIBE. 2010 - ISBN 978-989-8410-08-5 p. 131

⁸³ CASTEL - BRANCO, Cristina - *A Água nos jardins portugueses*, Lisboa: SCRIBE. 2010 - ISBN 978-989-8410-08-5 p. 137

DIAGNÓSTICO

Num panorama geral o jardim encontra-se bem conservado, em especial nas imediações da casa e na alameda dos liquidâmbares. À medida que nos afastamos da casa a manutenção torna-se notoriamente menor, facilmente observável nos caminhos, deixados à mercê do uso (mais ou menos marcados consoante o pisoteio). No que toca à vegetação é de referir a vasta coleção de espécies arbóreas, que apesar de também ter sofrido com o passar do tempo encontra-se em melhor estado do que as espécies arbustivas e herbáceas, mais sensíveis ao tempo e à falta de cuidados.

Cremos que a vegetação o que constitui agora os canteiros não corresponda à intenção original, mas sim a uma solução mais recente, significativamente mais simples e fácil de manter. Este jardim combina diferentes tipologias. Um com um carácter mais formal nas imediações da casa que se vai diluindo numa composição naturalística, de acordo com o bom gosto da época. Para além disso, uma parte significativa do jardim é ocupada por pomares tipicamente mediterrâneos, contrastando com o arvoredado naturalista e exótico (Consultar Plano Atual (1), disponível nos anexos).

Passando então à crítica discriminada das diferentes zonas do jardim:

A1. Poço

- Relativamente bem conservado (ainda assim canalizações e outras estruturas hidráulicas com necessidade de intervenção).
- Perigoso (sem qualquer tipo de proteção, exceto o próprio murete do poço).

B1. Tanque Grande

- Sem água desligado do sistema hidráulico.
- Abandonado.
- Mal conservado (estrutura, vigas de suporte e canalização a precisar de recuperação).

B2. Tanque Pequeno

- Sem água e desligado do sistema hidráulico.
- Abandonado.
- Com uma pilha de depósitos de água no seu interior.
- Sem água e desligado do sistema hidráulico atual.
- Canalizações em mau estado de conservação.

B3. Poço abandonado

- Sem água.
- Utilizado como uma área de compostagem.
- Camuflado por dois maciços verdes e infestado por vegetação arbustiva.
- Perigoso (cheio de lixo e sem qualquer tipo de proteção e sinalização).

C. Galinheiro

- Abandonado e praticamente em ruínas.
- Cerca cheia de buracos.
- Infestado pela vegetação arbustiva e arbórea.

D. Laranjal

- Laranjeiras frondosas.
- Apenas com falhas pontuais de laranjeiras (que, entretanto, pereceram) ao longo das fileiras.

E. Zona de transição

- Caminhos indefinidos dado o seu mau estado de conservação.
- Vegetação arbórea luxuriante (nomeadamente as sequoias).
- Vegetação herbácea e arbustiva muito pobre.

F1. Gruta

- Estrutura relativamente bem conservada.
- Despida de vegetação.

F2. Ponte

- Estrutura relativamente bem conservada.

F3. Lago

- Sem água e desligado do sistema hidráulico.
- Estrutura existente relativamente bem conservada (recentemente intervencionada).
- Utilização de uma bomba.
- Cerca à volta mal conservada.
- Vegetação envolvente muito pobre, excepto estrato arbóreo.
- Duas *Cycas* a assinalarem o acesso ao lago, quem vem da coleção de camélias.

G. Pomar

- Árvores de fruto frondosas (pereiras, cerejeiras, ameixeiras e laranjeiras).
- Caminhos praticamente abandonados.
- Vegetação herbácea espontânea.

H1 e H2. Pérgulas Norte e Oeste (intramuros do jardim)

- Muito mal conservada (estrutura metálica enferrujada a precisar de substituição).
- Fios metálicos partidos e deformados.
- Muito infestado pelas plantas vizinhas.

H3. Pérgula Casa do Caseiro (intramuros do jardim)

- Mal conservada (estrutura metálica enferrujada a precisar de intervenção).
- Fios metálicos partidos e deformados.
- Pereiras com necessidade de uma poda para retomarem a forma.

H4. Pérgula de Esteios (extramuros do jardim)

- Muito mal conservada (em ruína, apenas com alguns esteios em pé parte superior metálica enferrujada e incompleta).
- Sem vegetação.

H5. Pérgula das Pereiras (intramuros do jardim)

- Muito mal conservada (estrutura metálica enferrujada a precisar de recuperação, arcos em falta, uma parte tombada ou instável).
- Fios metálicos partidos e deformados.
- Infestado pelas plantas vizinhas (árvores vizinhas a precisar de uma poda).
- Pereiras com necessidade de uma poda para retomarem a forma.

I1. Estufa

- Relativamente conservada (estrutura).
- Ornamentos metálicos enferrujados.
- Revestimento inadequado.
- Estrado de cimento armado (no seu interior) parcialmente destruído.
- Coleção muito pouco variada. Apenas avencas.

I2. Viveiro/Sombral

- Relativamente conservada (estrutura).
- Janelas muito deterioradas.
- Estrado de cimento armado (no seu interior) destruído.
- Coleção muito pouco apelativa. Composta por sardinheiras, espargos, clívias, canas índicas e suculentas.
- Ladeada a oeste por dois enormes plátanos, responsáveis pela sombra parcial em que se encontra.

J. Clareira

- Área vazia parcialmente queimada entre o lago e as estufas, ladeada por fileiras de árvores de fruto.
- Com funcionalidade agrícola, utilizada para fazer queimadas.

K. Imediações da antiga Casa do Caseiro, Garagem e Pombal

- Grande tília a dominar o adro em frente aos edifícios.
- Pequena taça abandonada, sem água e desligada do sistema hidráulico.
- Terraço junto à casa abandonado.
- Caminhos abandonados e pouco definidos.
- Belas árvores de fruto (pereiras, cerejeiras, ameixeiras e laranjeiras), que já vinham ponteando o jardim formal, mas só aqui tomam o seu esplendor (a segunda visita coincidiu com a sua floração) e continuam para norte até ao limite da propriedade.

L. Jardim Florístico

- Relva bem aparada.
- Canteiros cuidados, compostos maioritariamente por agapantos e roseiras.
- Estrutura para vasos em forma de busto feminino cuidado.
- Árvores frondosas (áceres, magnólias e grande araucária).
- Grande *Rhododendron* que se prolonga até à copa das árvores vizinhas.
- Aloés a invadirem a caixa de saneamento. À parte da sua propagação subterrânea, a sua parte aérea está também grande demais.
- 6 anões (1 no baloiço sob o *Acer palmatum*) e Branca de Neve em aparente bom estado de conservação, mas com uma coloração pardacenta, o que sugere que foram outrora coloridos.

M. Alameda dos Liquidâmbares

- Árvores frondosas, fruto de uma poda correta ao longo dos anos.
- Dois cedros podados a marcarem de cada lado o início da alameda.
- Caminhos de terra limpos.
- Com várias bocas de água para irrigação.
- Duas estátuas Val d'Osne com algumas falhas na pintura verde, deixando o ferro à vista promovendo a sua oxidação e por consequência deterioração.
- Duas estátuas em aparente bom estado de conservação a meio da alameda.
- Bancos de jardim vermelhos conservados.

N. Zona da Casa

- Caminhos limpos.
- *Jasminum mesnyi* a ladear a escadaria, assinalada por dois candeeiros de jardim brancos.
- *Zantedeschia aethiopica* junto à fachada norte da casa e por baixo da escadaria.

O. Alameda dos Ligustruns

- Árvores frondosas.
- Caminhos limpos.
- Com várias bocas de água para irrigação.

P. Alameda das Palmeiras

- Caminhos abandonados.
- Alameda desequilibrada. (Fora outrora simétrica, mas, entretanto, cinco palmeiras já pereceram com a praga do escaravelho vermelho).
- Vegetação envolvente muito pobre, excepto estrato arbóreo.
- Duas *Cycas* a assinalarem o acesso ao lago, quem vem da coleção de camélias.

Q. Coleção de Camélias

- Árvores muito frondosas e diversas.
- Caminhos muito mal conservados.
- Estrutura metálica em guarda-chuva (provavelmente para sustentar uma trepadeira) muito deteriorada e bastante inclinada.

R. Prados

- Apenas com vegetação herbácea espontânea.

U. Jardim Formal Este

- Relva bem aparada.
- Canteiros cuidados, compostos maioritariamente por agapantos, azáleas e clívias.
- Estátua masculina em aparente bom estado de conservação.
- Árvores frondosas (*Nolina longifolia*, cedro e Washingtonias). Reminiscência de uma palmeira.
- Topiária simples e elegante em alguns dos arbustos.

PROPOSTA

Após pesquisas e estudos sobre a história do Visconde de Salreu, a sua importância para a região, renomeada em sua homenagem, fica clara. Como não poderia deixar de ser, a quinta do Visconde de Salreu representa um capítulo importante na história de Portugal como um todo, por ser um registo dos muitos portugueses que saíram de suas terras originais em busca de oportunidades. O visconde de Salreu não só encontrou riqueza e sucesso nos negócios no Brasil como retornou para sua terra em Portugal e se tornou um benfeitor local, ajudando a região a prosperar. É muito importante, portanto preservar e valorizar o registo dessa história. A casa que o Visconde construiu e viveu após retornar do Brasil marca a história local assim como seu jardim representa um relevante registo, naquela região, dos jardins da virada do século XIX para XX.

Como um jardim histórico dentro de uma propriedade privada é importante refletir sobre seus usos e a maneira mais adequada de aproveitar seu potencial, de maneira a preservá-lo e ao mesmo tempo torná-lo sustentável em longo prazo. A ideia, portanto, de abrir o jardim para visitas exclusivas de um público especificamente interessado nesse tipo de jardim se adequa a situação.



Figura 41: Fotografia aérea do jardim (1958), capturada pelo voo SPLAL do Centro de Informação Geoespacial do Exército.

A proposta de restauro resume-se basicamente em trazer de volta o jardim florístico que outrora existiu na frente da casa, assim como os caminhos

deambulatórios que se foram perdendo com o passar do tempo e o sistema hidráulico que, entretanto, deixou de funcionar. Tirando estes elementos fundamentais, o jardim manteve a sua essência original, essência essa que queremos fortalecer na nossa proposta. A referência mais significativa para o desenho da mesma foi uma fotografia aérea de 1958 (Figura 41) capturada pelo voo SPLAL. Como já fora referido anteriormente, o grupo dispôs também de duas fotografias de época onde o jardim era retratado (Figuras 11 e 12), não obstante é de notar a falta de informação mais concreta acerca daquilo que fora o jardim, sendo por isso a nossa proposta uma versão interpretativa do mesmo tendo sempre presente aquilo que era o gosto da época.

Discriminamos abaixo aquilo que propomos concretamente para cada zona do jardim de acordo com as terminologias descritas na Carta de Burra⁸⁴. Para melhor ilustrar a proposta apresentamos a seguir o Plano Geral de Restauro (4) (Figura 42 e disponível nos anexos) em sintonia com o Plano de Zonamento (3), igualmente disponível nos anexos.

A. Zona técnica

A1. Poço	Adaptação do atual poço. Instalação de novas canalizações entre o tanque e instalação de uma cerca protetora. Plantação de espécies arbóreas e arbustivas nas imediações do poço.
A2. Painéis solares	Instalação de Painéis Solares para produção de energia para alimentar as bombas.
A3. Casa de máquinas	Construção e eletrificação de uma casa de máquinas. Instalação de uma bomba para captar água do poço e bombá-la para o tanque.

B. Zona Tanque

B1. Tanque Grande	Adaptação do atual tanque, instalação de novas canalizações (entre o poço, o lago e o perímetro do jardim). Plantação de vinha virgem nas paredes do tanque.
B2. Tanque Pequeno	adaptação do atual tanque, instalação de novas canalizações. Limpeza da vegetação infestante e remoção dos depósitos de água.
B3. Poço Abandonado	Aterro e cobertura do poço seco com posterior instalação de saibro estabilizado.
B4. Casa de máquinas	Construção e eletrificação de uma casa de máquinas e instalação de uma bomba para captar água do tanque e bombá-la para o lago e para rega do jardim.

C. Zona Galinheiro

Reconstrução do galinheiro, instalação de uma cerca e limpeza da vegetação infestante.

D. Laranjal

Conservação do pomar. Limpeza e manutenção.

E. Zona de transição

Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Plantação de espécies arbóreas e arbustivas.

F. Zona Lago

⁸⁴ ICOMOS – International Charters for the Conservation and Restoration. Paris: ICOMOS, s.d.

F1. Gruta	Restauro da gruta e plantação de espécies arbóreas e arbustivas sua envolvente.
F2. Ponte	Preservação da ponte.
F3. Lago	Restauro do lago, limpeza e instalação de novas canalizações com ligação ao tanque. Puxada de eletricidade para iluminação e instalação de tomadas. Instalação de uma bomba para circulação da água do lago, filtragem e oxigenação da água.
F4. Gradil	Substituição do actual gradil por outro com uma malha maior e plantação de vegetação herbácea na envolvente do lago e poda das árvores existentes.
G. Pomar	Conservação do pomar. Plantação de novas espécies arbóreas e arbustivas. Construção de novos pavimentos. Limpeza e manutenção.
H. Pérgulas	
H1. Pérgula Oeste (Jardim)	Reconstrução da pérgula com adaptação ao muro pré-existente e construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas.
H2. Pérgula de Esteios	Reconstrução da pérgula com adaptação ao muro pré-existente e construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas.
H3. Pérgula Casa do Caseiro	Restauro da pérgula pré-existente e construção de novos pavimentos.
H4. pérgula Norte (Jardim)	Preservação da ruína da pérgula. Plantação de trepadeiras, construção de novos pavimentos e puxada de eletricidade para iluminação.
H5. Pérgula das Pereiras	Restauro da pérgula pré-existente. Poda das árvores existentes e das árvores envolventes, plantação de pereiras em falta e construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas.
I. Zona Estufas	
I1. Estufa	Reconstrução da estrutura da estufa e dos seus ornamentos. Substituição do revestimento por vidro, reconstrução dos estrados, instalação de novas canalizações para rega e eletrificação da estufa.
I2. Viveiro/Sombral	Reconstrução da estrutura. Substituição da cobertura por ripas de bambu, reconstrução dos estrados, instalação de novas canalizações para rega e eletrificação do sombral.
J. Clareira	Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Puxada de eletricidade para instalação de tomadas. Instalação de iluminação solar. Plantação de relvado.
K. Zona da Casa do Caseiro	
K1. Taça	Restauro da taça, limpeza e instalação de novas canalizações.
K2. Casa do Caseiro	Adaptação do edifício existente.
K3. Casa de Ferramentas	Adaptação do edifício existente.
K4. WC jardim	Adaptação do edifício existente.
K5. Pombal	Preservação do pombal.
L. Jardim Florístico	Reconstrução dos canteiros antigos. Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Plantação de espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas e relvado. Instalação de iluminação solar e de bancos de jardim. Relocalização da estatuária existente.
M. Alameda dos Liquidâmbares	Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Poda das árvores, limpeza das estátuas e puxada de eletricidade para iluminação.

N. Zona da Casa	Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Remoção dos aloés.
O. Alameda dos Ligustruns	Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Poda das árvores e puxada de eletricidade para iluminação.
P. Alameda das Palmeiras	Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Substituição das palmeiras por uma espécie menos susceptível ao escaravelho vermelho.
Q. Coleção de Camélias	Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Poda das árvores e plantação de espécies arbustivas. Preservação da estrutura metálica para trepadeiras e posterior plantação das mesmas.
R. Prados	Plantação de prados e de espécies arbóreas a norte do muro. Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas.
S. Jardim Formal Este	Manutenção do jardim existente, plantação de espécies arbustivas, herbáceas e de relvado. Construção de novos pavimentos e de novas canalizações subterrâneas. Puxada de eletricidade para iluminação.
T. Parque de estacionamento	Construção de pavimentos, puxada de eletricidade para iluminação e instalação de dois novos portões para acesso pedonal e de viaturas respetivamente. Plantação de espécies arbóreas e arbustivas nas imediações do estacionamento.
U. Cortina Verde	Plantação de espécies arbóreas de maneira a cortar as vistas a norte do jardim.



Figura 42: Plano Geral de Restauro proposto pelo grupo.

RESTORATION OF THE WATER FEATURES

The restoration of the hydraulic features of the Quinta Visconde de Salreu consists of several actions. Referring to the earlier analysis, the five different water treatments, mentioned by the book *A Água nos jardins portugueses*, get different treatments to either get restored, rebuilt or repaired⁸⁵. The five different treatments are Caption (1), Storage (2), Ornamental Destiny (3), Functional Destiny (4) and Conduction (5) and are shown on the hydraulic plan.

One of the major work is going to be the adding of the water conduit (5) starting from the well in the outside area, going into the inner boundaries of the garden. The well (1) will feed the complete garden with the help of newly installed pumps as well as solar plants. One of the pumps will be placed next to the well to feed the watertank (2). Next to the water tank, there will be the other pump . The purpose of the second pump is, on the one hand to feed the rest of the garden with fluent water, but on the

⁸⁵ CASTEL - BRANCO, Cristina - *A Água nos jardins portugueses*, Lisboa: SCRIBE. 2010 - ISBN 978-989-8410-08-5 p. 132

other hand also to connect the lake to the water system. The connection between will keep the water fluent and it will provide the water of the lake with the needed oxygen. To keep the water clean inside the lake, a filter will be installed.




Figure 43: Hydraulic Plan proposed (5) also available in the attachments.

The existing conduits will not be removed, instead the new ones (marked in blue) will be added aside the existing ones and signed with the year of installation.





Figure 44: Pear Tree Pergola Cut (6) also available in the attachments.

In terms of the functional destiny (4) the process of watering the garden will be simplified. Most of its parts will be watered automatically, only the ornamental garden in front of the main house will still be watered manually. Access to tap water will not only be provided in the ornamental part, but also next to the greenhouse.

The lake and also the grotto (3) as the ornamental destiny will be restored the same way as the tank. By adding layers of tank liner, composite mate and grout, the lake and the tank get an impermeable armour. It protects the liner from ultraviolet rays and technical damage.

Structure Tank armor



The added grout makes it also possible to give the lake a naturalistic look instead of the black colour of standard liners⁸⁶.

Besides the restoration of the lake, the existing fence around it will be removed and instead, a new fence will be installed around it.

The caption treatment in the outside part of the garden as the book *A Água nos jardins portugueses* names it will not be renovated or restored⁸⁷. Instead the well will get a cover for protection issues.

⁸⁶ JOREK, Norbert - *NaturaGart* (2018), URL: <https://www.naturagart.de/teichbau/naturagart-verbundmatte> (Stand 30.05.2019)

⁸⁷ CASTEL - BRANCO, Cristina - *A Água nos jardins portugueses*, Lisboa: SCRIBE. 2010 - ISBN 978-989-8410-08-5 p. 137

COMPOSIÇÃO DA FLORA

Na proposta de restauro da Quinta Visconde de Salreu foi dada particular atenção à vegetação existente no local, tendo para isso sido elaborado um levantamento da vegetação existente. Este levantamento permitiu a percepção da diversidade e quantidade de espécies de árvores, arbustos e algumas herbáceas. Para além disto foi ainda verificado o estado de saúde de algumas destas espécies.

Com o objetivo de tornar a Quinta Visconde de Salreu um espaço com características da época em que foi construído, procedeu-se a algumas alterações na vegetação existente e foram ainda introduzidas novas espécies, muito utilizadas em jardins nos finais do século XIX, nomeadamente em jardins florísticos.

Como primeiro passo foram removidos vários canteiros de *Agapanthus* e *Aloe arborescens*, maioritariamente localizados no jardim que se encontra nas traseiras da habitação. Para além destas herbáceas foram removidas várias árvores que estão perto do lago, algumas na zona onde se encontra a coleção de camélias e outras a norte da casa do caseiro. Foram ainda removidas as palmeiras presentes na Alameda das Palmeiras e ainda o conjunto de três que se localizavam à direita do portão principal, esta remoção deve-se essencialmente ao facto de que todos os exemplares estão em tratamento devido à presença da praga do escaravelho vermelho. Esta remoção deve de ser realizada por pessoal especializado tomando todos os cuidados fitossanitários.

Foram ainda transplantadas várias espécies com interesse a serem mantidas, nomeadamente, algumas árvores que estavam no jardim das traseiras da casa principal. A transplantação de todos os exemplares deve ser realizado com o Sistema Optimal, pois este sistema é mais delicado e tem em maior atenção cada espécie individualmente. Todas as espécies removidas, transplantadas e mantidas estão representadas no Plano de Espécies a Manter, Transplantar e Remover (9) (disponível nos anexos).

Foram introduzidas várias espécies ao longo do muro da propriedade, nomeadamente, *Cedros deodora*, *Phillyrea angustifolia*, *Ligustrum lucidum*, de modo a aumentar a privacidade do jardim e fechar as vistas para os vizinhos que se encontram na parte do terreno que foi loteada e vendida.

Na zona do laranjal foram introduzidos alguns exemplares de *Citrus sinensis*, de modo a manter o compaço de plantação observado na imagem aérea de 1958.

Para completar os espaços de vegetação em falta na pérgula das pereiras, foram transplantados três exemplares que estavam mais afastados e foi plantado um exemplar da mesma espécie.

Com o objetivo de manter a essência da Alameda das Palmeiras foram plantados 12 exemplares de *Syagrus romanzoffiana*, que é uma espécie mais resistente a ataques da praga do escaravelho vermelho. Esta espécie foi selecionada especialmente devido à sua resistência a pragas e também para manter o mesmo efeito estético que a

palmeira que foi removida. Para além destas características esta espécie tem origem no Brasil o que é muito importante para manter a memória da família.

Para a zona do lago foram transplantadas algumas espécies com interesse, nomeadamente, *Acer* e uma *Magnolia x-soulangeana*. Estas espécies foram colocadas nas proximidades da coleção de camélias, permitindo assim dar algum destaque a estas espécies, que eram muito utilizadas durante a segunda metade do século XIX. Para além destas espécies, foram ainda colocados alguns *Cupressus sempervirens* a norte do lago, permitindo assim uma vista para a estufa e para o sombral.

Na zona do pomar foram mantidas a maioria das espécies existentes, tendo apenas sido acrescentadas alguns *Citrus limon*.

Foram criadas várias áreas extensas de relvado nomeadamente à volta do lago, na clareira ao pé da estufa, ao lado da pérgula das pereiras, e nas zonas em volta das alamedas. Para além destas áreas foram também criados espaços com prados de sequeiro, nomeadamente na zona do pomar e na área técnica.

No espaço por trás da casa principal foi construído um jardim florístico com uma grande variedade de espécies, nomeadamente, vários arbustos, como *Cycas revoluta*, *Mahonia aquifolium*, *Ribes sanguineum*, *Sphaeropteris cooperi* e *Viburnum opulus*. Para além destas espécies foram ainda selecionadas várias herbáceas que permitem dar cor a todo este jardim durante a maior parte do ano. Destas herbáceas pode-se destacar *Lilium*, *delphinium*, *Paeonia*, *Geranium*, *Aquilegia*, *Achillea*, *Camassia* e *Campanula*. Um exemplo que serve de inspiração para a elaboração deste mix border é o quadro de Beatrice Parsons.

Com a construção de um parque de estacionamento foi necessária a introdução de árvores e arbustos neste espaço. Esta vegetação tem a função de dar sombra e ocultar parcialmente a presença do parque de estacionamento.



Figura 45 - Beatrice Parsons: The Paved Garden, Gravetye Manor, Sussex.

Fonte: <https://www.pinterest.com/pin/142356038191934527/>

Todas as espécies introduzidas, transplantadas e mantidas podem ser observadas no Plano de Plantação de Árvores e Arbustos (10) (disponível nos anexos), e a localização dos relvados, prados de sequeiro e *mix border* podem ser observados no Plano de Plantação de Herbáceas e Sementeira (11) (disponível nos anexos).

VEGETAÇÃO PROPOSTA

ÁRVORES		
<i>Acer negundo</i> L.	Quantidade: 3 Características: ⁸⁸ Perenidade: Caducifólia Época de Floração: Março-Abril Floração: Verde	
<i>Acer saccharum</i> Marshall⁸⁹	Quantidade: 7 Características: ⁹⁰ Perenidade: Caducifólia Época de Floração: Abril-Maio Floração: Verde	
<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don⁹¹	Quantidade: 13 Características: ⁹² Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Junho-Agosto Floração: Verde	

⁸⁸ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁸⁹ HOBHOUSE, Penelope – Plants in Garden History. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. p. 238.

⁹⁰ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁹¹ HOBHOUSE, Penelope – Plants in Garden History. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. p.230.

⁹² SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	Quantidade: 11 Características:⁹³ Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Abril-Maio Floração: Branca	
<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Quantidade: 2 Características:⁹⁴ Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Abril-Maio Floração: Branca	
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Quantidade: 9 Características:⁹⁵ Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Fevereiro-Abril Floração: Laranja	

⁹³ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁹⁴ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁹⁵ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

<i>Ligustrum lucidum</i> W.T.Aiton	Quantidade: 9 Características: ⁹⁶ Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Junho-Julho Floração: Branca	
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Quantidade: 1 Características: ⁹⁷ Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Maio-Julho Floração: Branca	
<i>Magnolia × soulangeana</i> Soul.- Bod.	Quantidade: 2 Características: ⁹⁸ Perenidade: Caducifólia Época de Floração: Abril-Maio Floração: Cor-de-rosa	
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.⁹⁹	Quantidade: 20 Características: ¹⁰⁰ Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Maio-Junho Floração: Branca	

⁹⁶ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁹⁷ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁹⁸ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

⁹⁹ HOBHOUSE, Penelope – Plants in Garden History. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. P.231.

¹⁰⁰ MITRA NATURE - Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas. Évora. 2014. Disponível em <http://www.mitra-nature.uevora.pt/>

<i>Salix babylonica</i> L.	Quantidade: 1 Características:¹⁰¹ Perenidade: Caducifólia Época de Floração: Março-Maio Floração: Verde	
<i>Tamarix gallica</i> L.	Quantidade: 5 Características: Perenidade: Caducifólia Época de Floração: Junho-Julho Floração: Branca	
<i>Tilia tomentosa</i> Moench	Quantidade: 3 Características:¹⁰² Perenidade: Caducifólia Época de Floração: Maio-Julho Floração: Amarela	

¹⁰¹ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

¹⁰² SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

PALMEIRAS		
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Quantidade: 15 Características:¹⁰³ Perenidade: Perenifolia Época de Floração: Todo o ano Floração: Amarela	
ARBUSTOS		
<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	Quantidade: 8 Características:¹⁰⁴ Perenidade: Perenifolia Época de Floração: Março-Maio Floração: Amarela	
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.¹⁰⁵	Quantidade: 16 Características:¹⁰⁶ Perenidade: Perenifolia Época de Floração: Abril-Maio Floração: Amarela	

¹⁰³ Jardineiro.net. – Jardineiro.net [em linha]. 2017. Disponível em <https://www.jardineiro.net>.

¹⁰⁴ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubi.prism.pt/>

¹⁰⁵ HOBHOUSE, Penelope – Plants in Garden History. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. p.225

¹⁰⁶ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

<i>Ribes sanguineum</i> Pursh¹⁰⁷	Quantidade: 13 Características:¹⁰⁸ Perenidade: Perenifólia Época de Floração: Abril-Maio Floração: Vermelha	
<i>Sphaeropteris cooperi</i> (F. Muell.) R.M. Tryon	Quantidade: 4 Características:¹⁰⁹ Perenidade: Perenifólia	
<i>Viburnum opulus</i> L.¹¹⁰	Quantidade: 17 Características:¹¹¹ Perenidade: Caducifólia Época de Floração: Maio-Julho Floração: Branca	

¹⁰⁷ HOBHOUSE, Penelope – Plants in Garden History. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. P.225

¹⁰⁸ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

¹⁰⁹ RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

¹¹⁰ HOBHOUSE, Penelope – Plants in Garden History. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. P.238

¹¹¹ SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

RELVADO (SEMENTEIRA)

- 70% *Festuca arundinaceae*
- 10% *Poa pratensis*
- 20% *Lolium perenne*

PRADO DE SEQUEIRO (SEMENTEIRA)

- *Bellis perennis*
- *Taraxacum officinale*
- *Festuca arundinaceae*
- *Dactylis glomerata*
- *Lolium perenne*
- *Poa pratensis*

MIXBORDER¹¹²

- *Lilium*
- *Delphinium*
- *Paeonia*
- *Geranium*
- *Aquilegia*
- *Achillea*
- *Camassia*
- *Campanula*

¹¹² HOBHOUSE, Penelope – Plants in Garden History. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. P.234

INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA ELÉTRICO

Um componente fundamental da nossa proposta é a eletrificação de determinados pontos do jardim, nomeadamente na Alameda do Liquidâmbares, Alameda dos Ligustruns, Pérgula de Esteios, Parque de Estacionamento e Jardim Formal Este de maneira a possibilitar a instalação de iluminação nova e de tomadas para uso diverso (Consultar Plano de Eletricidade, Iluminação e Estátuas (12), nos anexos).

A eletricidade iria chegar à estufa e ao sombral para satisfazer necessidades diversas, em especial aquecimento no caso da estufa. As duas casas das máquinas propostas serão também eletrificadas uma vez que dentro delas estarão bombas para captação de água. No lago existirá também uma bomba capaz de mover e filtrar apenas a água do lago em sistema fechado de maneira a oxigená-la e purificá-la. Porque a sustentabilidade é algo a ter sempre em consideração propomos também a instalação de painéis solares orientados a sudeste, capazes de alimentar todo o sistema elétrico referido. A localização dos painéis solares será na Zona Técnica, fora dos muros do jardim e por isso longe da vista de quem nele circule. Esta é uma área desprovida de vegetação herbácea e arbórea significativa o que permite também uma otimização da exposição solar. A Iluminação do jardim não será exclusivamente dependente da energia gerada pelos painéis solares, estando proposta a instalação de candeeiros solares (autónomos) no Jardim Florista e na Clareira.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS

No que toca à circulação dentro do jardim há que referir a falta de uniformidade dos caminhos. Atualmente eles encontram-se preservados na área mais próxima da casa, mas assim que seguimos para a sua periferia eles vão ficando cada vez mais deteriorados até se tornarem incertos. Propomos a construção de pavimentos em saibro estabilizado ao longo de todo o jardim, excepto nos dois pátios junto à Casa do Caseiro e no Parque de Estacionamento. Nos pátios prevemos a aplicação de Pavidren e no Parque de Estacionamento betão poroso, um pavimento permeável e capaz de suportar cargas elevadas, um requisito essencial quando o jardim tiver visitantes. (Consultar Plano de Pavimentos (13), nos anexos). A escolha do saibro estabilizado baseou-se no facto de ser um pavimento utilizado com sucesso nos jardins históricos em geral e especificamente nos jardins românticos, dado o seu carácter orgânico.

O saibro será cinza claro de maneira a não sobressair demasiado no jardim e retomando as cores equilibradas do pavimento existente atualmente. A construção dos pavimentos irá ocorrer imediatamente após a instalação da rede elétrica e das novas canalizações, de modo a diminuir os trabalhos associados a escavações e instalações subterrâneas (Consultar o Plano de Prioridades e Potencialidades (14), nos anexos).

PÉRGULAS: ELEMENTOS CHAVE DA QUINTA

As pérgulas são um dos elementos essenciais no jardim em causa, surgindo com diferentes tipologias e particularidades. Dentro delas destacam-se duas, a Pérgula de Esteios e a Pérgula das Pereiras. A primeira por ser agora a entrada principal durante as visitas e por se encontrar sob o estado de ruína, estado esse que queremos preservar, dado ser uma estrutura posterior ao desenho do jardim de 1958 que seguimos como referência. No entanto, ainda que sob o estado de ruína propomos a plantação de trepadeiras de maneira a manter o seu propósito de pérgula, mas agora com a estrutura “incompleta”, o que é interessante por se tratar de uma evocação ao gosto pelas ruínas que se fez sentir em especial durante o período romântico. Trata-se por isso de outro elemento romântico que a Quinta do Visconde de Salreu passaria a ter, valorizando-a ainda mais como uma pequena propriedade que reúne muitos daqueles que eram os elementos deste período.

No que toca à segunda pérgula mencionada é fundamental que o seu restauro preserve a sua essência *Arts and Crafts*, o que é outra vez uma evocação a este período, ainda que num estilo menos evidente no resto do jardim (Consultar Levantamento da Pérgula (6), nos anexos). A escolha de pereiras para o efeito de sombra é algo realmente original e por isso com poucas referências noutros jardins em Portugal. Na nossa pesquisa foi, no entanto, possível encontrar uma pérgula mais ou menos contemporânea (1890's) desta em Beningbrough Hall, Yorkshire¹¹³ no Reino Unido (Propriedade pertencente ao National Trust) o que possibilitou uma melhor interpretação daquilo que poderia ter sido a Pérgula das Pereiras na quinta em estudo (Figura 46).



¹¹³ Website do National Trust. Disponível em: <https://www.nationaltrust.org.uk/beningbrough-hall-gallery-and-gardens>. Acesso em: 31/03/2019.

Figura 46: Pérgula Pereiras de Beningbrough Hall, Yorkshire, Reino Unido. Fonte: Website do National Trust. Disponível em: <https://www.nationaltrust.org.uk>

ZONA DE PRODUÇÃO VS JARDINS ORNAMENTAIS E DE RECREIO

É facilmente identificável a dicotomia de usos da Quinta do Visconde de Salreu. Por um lado, apresenta uma vasta coleção de espécies exóticas ornamentais e diversos elementos que possibilitam um melhor aproveitamento do jardim, mas por outro nunca perde a sua componente produtiva, essencial em qualquer quinta portuguesa. A área de produção limita-se atualmente ao Pomar e ao Laranjal (com espécies valorizadas também pelo seu valor ornamental). Os trabalhos previstos na área de produção passam essencialmente pela construção de novos pavimentos em saibro estabilizando possibilitando que mais uma vez a parte produtiva possa ser apreciada por quem deambule no jardim. A área de recreio, em especial os dois jardins formais junto à casa serão alvo de intervenções mais profundas. Como mencionado anteriormente, o Jardim Formal Este será intervencionado nos caminhos, nas canalizações subterrâneas, rede elétrica e serão efetuadas também novas plantações. A vegetação existente será no seu geral mantida, quer os estratos arbóreos, quer uma parte significativa do estrato arbustivo.

Intervenções mais profundas estão pensadas para o Jardim florístico que irá ressurgir, como já fora abordado anteriormente.

Por fim, a última intervenção chave é a recuperação da memória brasileira no jardim através da replantação da Alameda das Palmeiras por uma espécie (*Syagrus romanzoffiana*) menos susceptível ao escaravelho vermelho. Para além disso serão também construídos novos pavimentos, possibilitando a ligação deste elemento ao restante jardim.



Figura 47: Claude Monet: *Femme en blanc au jardin* (1867) e Edouard Manet: *The Bench* (1881) Uma inspiração para a proposta e uma referência à fotografia que dispomos do jardim (Figura 11) onde surge igualmente uma figura feminina a com a típica sombrinha. Fonte: Website Hermitage Museum. Disponível em: <https://www.hermitagemuseum.org>

MANUTENÇÃO DO JARDIM

Para apoiar a manutenção do jardim, prevemos que a Casa do Caseiro seja novamente habitada por um jardineiro e pela sua família. O edifício atual será por isso adaptado para conseguir os conseguir acolher. Para além disso está prevista a adaptação da Garagem em Casa de Ferramentas, ou seja, num local de apoio aos trabalhos no jardim, onde fosse possível recolher maquinaria e ferramentas para isso necessárias. Propomos também a criação de um WC com saída para o jardim, essencial durante as visitas e eventos. A presença de um jardineiro a tempo na propriedade é uma mais valia para a manutenção do jardim florístico, que ao contrário do resto do jardim, requer cuidados mais apertados como por exemplo em questões de rega, que prevemos como manual nesta zona da propriedade (Figura 43 ou Plano Hidráulico (5), disponível nos anexos).

No resto da propriedade está prevista rega automática, não obstante existem sempre cuidados como o corte da relva, monda, poda das árvores e arbustos, limpeza de folhas, recolha de frutos, entre muitos outros, que seriam agora responsabilidade do jardineiro.

ELEMENTOS NOVOS E REFORMAS A FAZER PARA ABERTURA AO PÚBLICO

Uma vez que se trata de uma propriedade pequena e privada, a abertura ao público requer que sejam feitas reformas no jardim de maneira a tornar o espaço adequado para novos fluxos de pessoas. Dito isto propomos que seja construído um Parque de Estacionamento com 32 lugares no limite norte da propriedade.

Foi também determinado um Plano de Fluxos e Percurso interpretativo (15) (disponível nos anexos) de maneira a limitar as entradas no jardim. Pelo portão principal circulariam apenas os proprietários, preservando a exclusividade da área junto à casa que não reúne as condições para receber grandes fluxos de pessoas. Pelo portão com acesso à Alameda dos Ligustruns circulariam os visitantes a pé e as viaturas para apoio aos eventos e à manutenção do jardim, dando acesso direto à Casa de Ferramentas. Não obstante, a entrada principal durante as atividades a decorrer no jardim seria nos dois portões mais a norte da propriedade, dependendo se os visitantes chegam a pé ou de carro, tendo depois acesso ao jardim propriamente dito através da Pérgula de Esteios.

Serão criadas cortinas verdes de vegetação arbórea, de maneira a tapar as vistas para as construções vizinhas e criando um ambiente mais intimista e exclusivo, valorizando assim o microcosmos do jardim.

POTENCIAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS

O jardim possui uma estufa e um sombral com grande potencial para abrigar coleções de orquídeas e outras espécies exóticas que poderiam atrair a visita de grupos específicos interessados nesse tipo de atividade (Consultar Planta e Elevação da

Estufa e Sombral (16)). Além disso o sombral funcionaria como um viveiro de apoio às espécies a cultivar no Jardim Florístico.

Além disso, a área da clareira logo a frente da estufa e do sombral permite usos diversos naquela zona do jardim, o que aumenta ainda mais o seu potencial como local para visitas exclusivas. É uma clareira de 758 metros quadrados, onde nos dias normais é um espaço agradável para usufruto privado, com cobertura de relvado e vista para o lago. Entretanto, esse grande espaço que se abre em frente à estufa poderia também ser utilizado como espaço para eventos ao ar livre durante as visitas exclusivas à coleção de orquídeas e camélias. O espaço permite instalações de tendas temporárias, assim como mesas ao longo do relvado uniforme e sem grades desníveis. A instalação de um ponto de eletricidade no local também é pensada para atender as necessidades dos eventuais serviços de catering, caso forem necessários ao evento. Todo esse equipamento para eventos poderá ser armazenado na Casa de Ferramentas.

Atualmente, a estufa e o sombral se encontram abandonados e necessitam de reforma. A estufa está com um revestimento não adequado e de caráter improvisado. A colocação de vidros na estufa é fundamental para o seu funcionamento como estufa, assim como a restauração de seus elementos metálicos ornamentais e estrados para instalação adequada das orquídeas. O sombral precisa de uma nova cobertura para funcionar como um sombral, uma cobertura em ripado de madeira (como existe na Estufa Fria, em Lisboa), recuperação dos seus revestimentos externos, janelas e estrado para suporte dos vasos.

Alguns exemplos de orquídeas que poderiam ser cultivadas na estufas:



Figura 48 - *Zygopetalum* híbrido, *Zygopetalum* sp., *Zygopetalum* Rheim Harlequin "Select", *Propetalum*.
Fonte: Website da Revista Jardins. Disponível em: <https://revistajardins.pt>.

Abaixo seguem duas simulações da estufa e do sombral. Uma representa um dia normal o outro representa a possibilidade de colocação de tenda em dias exclusivos do ano para eventos e visitas.



Figura 49 - Simulação produzida pelo grupo representando a clareira, estufa e o sombral.



Figura 410 - Simulação produzida pelo grupo representando a clareira, estufa e o sombral em um dia de evento com tenda e mesas.

Outra atração significativa do jardim é a coleção de camélias. Ainda que não seja uma coleção muito grande é uma atração porque reúne diferentes hibridações de camélias com algum porte, que na época de floração ganha esplendor com diferentes cores e tipos de flor. É também importante reconhecer que o público alvo do jardim será restrito e que existem muitos apreciadores de camélias dispostos a deslocarem-se para as apreciar. Esta é uma espécie extremamente valorizada em especial no Norte de Portugal, sendo por isso possível atrair um fluxo controlado de pessoas para o jardim. Junto à coleção existe uma estrutura metálica para trepadeiras que será preservada e que criará um local de repouso onde será possível contemplar a coleção.

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

	Unidade	Perímetro	m²	€/m²/unidade	Total €
1. Caminhos					
1.1 Saibro estabilizado (caminhos jardim)			3537	11,5	40657,5
1.2 Pavdren (pátios)			51,5	23	1184,5
1.3 Betão poroso (etacionamento e pátios)			1342	18,5	24827
2. Sistema hidráulico					
2.1 Tubagem		465		30	13950
2.2 Sistema de rega					1091
2.2.1 Aspersores - Alcance 4,6-10,7m	97			14,50€/20asp	58
2.2.1 Tubagem em PVC	1004			2,07€/6m	348
2.3 Bomba filtro lago	1			300	300
2.4 Bombas poço e tanque	2			500	1000
3. Energia solar					
3.1 Painéis fotovoltaicos			170		13000
4. Cerca					
4.1 Galinheiro		26		15	390
4.2 Lago		105		30	3150
4.3 Poço		17		15	255
5. Reforma estufa e sombral					
5.1 Revestimentos			134	20	2680
5.2 Colocação de vidros (temperado incolor 4mm)			120	35	4200
6. Vegetação					
6.1 Maquinaria	10 dia			300	3000
6.2 Substrato			3234	3	9702
6.3 Árvores					
Acer negundo - Em vaso de 7,5L; tamanho 175/200cm	3			12,2	36,6
Acer saccharum - Em vaso 1,3L; tamanho 80/100cm	7			14,5	101,5
Cedrus deodara - Em vaso de 7,5L; Altura 150/175cm	13			24	312
Citrus limon - Vaso de 5L; Altura +100cm	11			6,6	72,6
Citrus sinensis - Em vaso de 6L; Altura 80/100cm	2			49,5	99
cupressus sempervirens - Em vaso de 10L; Altura 150cm	9			13,2	118,8
Ligustrum lucidum - Raiz nua; Altura +80cm	9			0,65	5,85

magnolia grandiflora - Em vaso de 7,5L; Altura 100/125cm	1			54,5	54,5
Magnolia x-soulangiana - Em vaso de 12L; Altura 100/120cm	2			74,5	149
phillyrea angustifolia - Em Vase de 5L; Altura 40/60cm	20			6,8	136
Salix babylonica - Em vaso de 1,5L; Altura 150cm	1			6,6	6,6
Tamarix gallica - Em vase de 10L; Altura 250cm	5			34,5	172,5
Tilia tomentosa - Em vaso de 7L; Altura 150/175cm	3			59	177
6.4 Palmeiras					
Syagrus romanzoffiana - Em vaso de 10L; Altura 100/150cm	15			70	1050
6.5 Arbustos					
Cycas revoluta - Em vaso de 1,5L; Altura 20/30cm	8			22,5	180
Mahonia aquifolium - Jovem planta em torrão; Altura 15/20cm	16			3,5	56
Ribes sanguineum - Jovem planta em torrão; Altura 15/20cm	13			4,5	58,5
Sphaeropteris cooperi - Em vaso de 1,5L; Altura 20/40cm	4			24,75	99
Viburnum opulus - Planta jovem em torrão; Altura 30/40cm	17			3,6	61,2
6.6 Herbáceas	234m2				20300
6.7 Relvados	5645m2			9,96€/m2	56224,2
6.8 Prado de sequeiro	3492m2			15,00€/m2	52380
7. Reforma tanque					
7.1 Revestimento impermeável			165	30	4950
8. Reforma lago					
8.1 Revestimento impermeável			221	30	6630
8.2 Casa Cisnei	1			200	200
9. Instalações elétricas					
9.1 Espeto para Jardim LED Solar	57			55	3135
9.2 Candeeiro exterior	26			420	10920
9.3 Pontos de eletricidade e cabos	4			160	640
10. Elementos compositivos do jardim					
10.1 Bancos	4			900	3600
10.2 Portões	2			800	1600
					Total

CONCLUSÕES

Terminada a proposta, o grupo reconhece a necessidade de preservar este jardim, como um exímio registo da mudança do séc. XIX para o séc. XX, ainda que a uma escala pequena e num contexto privado.

Tentamos através do desenho da proposta recuperar a aura romântica do jardim, sem nunca comprometer aquilo que existe atualmente, podendo até afirmar que esta é uma intervenção pontual e bastante silenciosa. Ainda que pequena não pudemos deixar de criar novas circunstâncias no jardim, tentando adaptá-lo à contemporaneidade. Não Através da introdução de espécies exóticas oriundas de diferentes locais do globo e da conservação das existentes, sugerimos novas referências ao gosto da época, mas em especial às viagens e vida do seu benfeitor, o grande filantropo Visconde de Salreu.

BIBLIOGRAFIA

ANTÃO, António Valente Nunes. *À descoberta de Salreu: (apontamentos para a história antiga)* /. - [S.l. : s.n.], 2015 (Cucujães : Escola Tipográfica das Missões). - 158 p. : il.; 21 cm.

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITECTOS PORTUGUESES SECÇÃO REGIONAL DO SUL – *Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa*. Gual. Lisboa: AAP-SRS, 1987

CAMPBELL-CULVER, Maggie – *The Origin of Plants*. Londres: HEADLINE, 2002. ISBN 1-90581-192-6.

CARREIRAS, João Pedro. *Jardins do Liberalismo - Portugal e Brasil*. Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura Paisagista. Universidade de Lisboa. 2015

CARITA, Hélder (coord.) - *Tratado da Grandeza dos Jardins em Portugal ou da originalidade e desaires desta arte*. Lisboa: Círculo de Leitores, 1990. ISBN: 972-42-0157-0.

CASTEL-BRANCO, Cristina (Coord.), *Necessidades - Jardim e Cerca*. Lisboa: Livros Horizonte, 2001 ISBN: 972-24-1174-8

CASTEL-BRANCO, Cristina. *A Índia nos Jardins Portugueses*. Lisboa: BABEL. 2017 ISBN 978-972-22-3173-2

CASTEL-BRANCO, Cristina. *O Lugar e o Significado – Os Jardins dos Vice-Reis*, Tese de Doutoramento apresentada no Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, 1992

CASTEL-BRANCO, Cristina . *A Água nos jardins portugueses*, Lisboa: SCRIBE. 2010 – ISBN 978-989-8410-08-5

DIAS, Vera. *As histórias da fundição de Val D’Osne e a chegada ao Rio de Janeiro*. Blog disponível em: <http://ashistoriasdosmonumentosdorio.blogspot.com/2010/08/a-historia-das-fundicoes-de-val-dosne-e.html>. 2010. Acesso em: 31/03/2019.

FEIO, Maria João, & FERREIRA, Verónica. *Rios de Portugal: comunidades, processos e alterações* (Vol. I). Imprensa da Universidade de Lisboa. 2019.

HOBHOUSE, Penelope – *Plants in Garden History*. Londres: Pavilion Books Limited, 1997. ISBN 1-85793-273-0.

JELLICOE, Geoffrey e SUSAN, *The Landscape of Man*, Londres, Thames and Hudson, 1987

MACHADO, Igor José de Renó. *O "brasileiro de toma-viagens" e o lugar do Brasil em Portugal*. Estudos Hisuירים, Rio de Janeiro. n. 35, ianeiro-junho de 2005, p. 47-67. Disponível em: bibliotecadigital.fgv.br

MARQUES, Teresa Portela e MAGALHÃES, Cristiane Maria, *Técnica, arte e cultura nos jardins de meados de oitocentos até ao limiar do século XX, em Portugal e no Brasil*,

Anais do I Congresso Internacional de História da Construção Luso-brasileira, UFES, Vitória. 2013

MARQUES, Teresa Portela e MAGALHÃES, Cristiane Maria, *Técnica, arte e cultura nos jardins de meados de oitocentos até ao limiar do século XX, em Portugal e no Brasil*, Anais do I Congresso Internacional de História da Construção Luso-brasileira, UFES, Vitória. 2013

MARQUES, Teresa Dulce Portela – *Dos jardineiros paisagistas e horticultores do Porto de oitocentos ao modernismo na arquitectura paisagista em Portugal*. Tese de Doutoramento em Arquitectura Paisagista, apresentada ao Instituto Superior de Agronomia Lisboa: [s.n.] 2009, texto policopiado.

PEDREIRINHO, José Manuel. *História do Prémio Valmor*. Publicações D. Quixote. 1988. 237 p. : il. ; 25 cm, 1ª edição.

PEIXOTO, Paula Torres. *Património de origem filantrópica – contributo dos brasileiros*. 2013. Disponível em: <http://revistas.lis.ulusiada.pt>

PEIXOTO, Paula Torres (2012). *Os jardins do Palácio de Cristal e as Fontes D'art*. Revista Arquitectura Lusíada, N. 4 (1.º semestre 2012): p. 105-112. ISSN 1647-900

PEREIRA, Marco. *História da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja: 75 anos a servir 1935 - 2010*. Santa Misericórdia de Estarreja, 2010.

PEREIRA, Marco. *Salreu – Património Construído*. Junta de Freguesia de Salreu, Junho de 2009.

PEREIRA, Marco. *Breve História do Concelho da Murtosa*. Câmara Municipal da Murtosa. 2016.

PROENÇA, Raul (Coord.). *Guia de Portugal: Beira Litoral*. 1924 – 1969.

República Portuguesa, Diário da Câmara dos deputados. 10ª Sessão em 14 de Dezembro de 1911. Disponível em: <http://debates.parlamento.pt>

RODRIGUES, Patrick Amaral – *A vegetação ornamental em uso na segunda metade do séc. XIX e a recuperação de paisagens de valor histórico*. Dissertação de mestrado em Arquitectura Paisagista, apresentada na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto: [s.n.], 2015, texto policopiado.

SILVA, Maria in FERNANDES, M (coord.) - *UL-VÁRIA*. Arquivo de Estudos Regionais. Museu Regional de Oliveiras de Azeméis / Associação de Defesa e Conhecimento do Património Cultural Oliveirense. Braga: Barbosa & Xavier, LTDA. Exemplar número 568 de 1000. p. 283 – 340

TRINDADE, Jeanne – *Os Jardins de Glaziou para a Quinta da Boa Vista*, Rio de Janeiro / RJ – Revista Espaço Acadêmico. N° 156. ISSN 1519-6186. 2014.

FONTES DE INTERNET

JARDINEIRO.NET. – Jardineiro.net [em linha]. 2017. Disponível em <https://www.jardineiro.net>

MITRA NATURE - Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas. Évora. 2014. Disponível em <http://www.mitra-nature.uevora.pt/>

RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>

Gilman, Edward F.; Watson, Dennis G. - Washingtonia robusta-- Washington Palm. [em linha]. EUA, 1994. Disponível em: <http://hort.ufl.edu/trees/WASROBA.pdf>.

Missouri Botanical Garden – Jardim Botânico de Missouri [em linha] Missouri. [s.d.] Disponível em <http://www.missouribotanicalgarden.org>.

RHS - The Royal Horticultural Society [em linha]. Londres. 2019. Disponível em <https://www.rhs.org.uk>.

SERRALVES – Universidade de Aveiro [em linha]. Aveiro. 2019. Disponível em: <http://serralves.ubiprism.pt/>.

The Plant List – The Plant List, a working list of all plant species [em linha]. 2013. Disponível em <http://www.theplantlist.org/>.

UTAD – Jardim Botânico UTAD [em linha]. Vila Real. 2019. Disponível em <https://jb.utad.pt>.

PEÇAS DESENHADAS