
## CTU-Malware-Capture-Botnet-43 Pcap Analizi


Pcap dosyasında kayıt altına alınan paketlerin birçoğu 147.32.84.165 IP adresine aitti. Buradan enfekte olmuş bot makinanın bu ipye sahip olduğunu düşünüyorum.

	protocol	рас	kets	bytes		bytes/pkt
0]	total	176064	(100.00%)	33444431	(100.00%)	189.96
1]	ip	175609	(99.74%)	33417131	(99.92%)	190.29
2]	tcp	173112	(98.32%)	33047772	(98.81%)	190.90
3]	ftp	118	( 0.07%)	7906	( 0.02%)	67.00
3]	ssh	2	( 0.00%)	122	( 0.00%)	61.00
3]	smtp	16374	(9.30%)	1015188	( 3.04%)	62.00
3]	http(s)	23696	( 13.46%)	11954989	(35.75%)	504.52
3]	http(c)	48754	( 27.69%)	5895234	( 17.63%)	120.92
3]	kerb5	56	( 0.03%)	59488	( 0.18%)	1062.29
3]	netb-se	354	( 0.20%)	50178	( 0.15%)	141.75
3]	bgp	6607	( 3.75%)	441444	( 1.32%)	66.81
3]	https	12735	( 7.23%)	3927530	( 11.74%)	308.40
3]	ms-ds	80	( 0.05%)	18603	( 0.06%)	232.54
3]	socks	77	( 0.04%)	9985	( 0.03%)	129.68
3]	kasaa	19	( 0.01%)	1168	( 0.00%)	61.47
3]	mssql-s	38	( 0.02%)	4407	( 0.01%)	115.97
3]	scribe	17	( 0.01%)	1225	( 0.00%)	72.06
3]	squid	90	( 0.05%)	5580	( 0.02%)	62.00
3]	ms-gc	14	( 0.01%)	1041	( 0.00%)	74.36
3]	ms-gcs	12	( 0.01%)	744	( 0.00%)	62.00
3]	mysql	14	( 0.01%)	1037	( 0.00%)	74.07
3]	irc6667	2354	( 1.34%)	168245	( 0.50%)	71.47
3]	other	61701	( 35.04%)	9483658	( 28.36%)	153.70
2]	udp	2379	( 1.35%)	359839	( 1.08%)	151.26
3]	dns	1594	( 0.91%)	286906	( 0.86%)	179.99
3]	netb-ns	198	( 0.11%)	18827	( 0.06%)	95.09
3]	netb-se	106	( 0.06%)	24409	( 0.07%)	230.27
3]	other	481	( 0.27%)	29697	( 0.09%)	61.74
2]	icmp	118	( 0.07%)	9520	( 0.03%)	80.68

tcpdstat ile incelediğim pcap dosyasında paket sayıların baktığımda saldırının TCP kullanılarak gerçekleştirilmiş ve hedef portu ise HTTP olarak söyleyebiliriz.



GET isteklerini incelediğimde ilk olarak iki adresten exe dosyaları isteniyor. Şüphelendiğim bu exe dosyalarını URL olarak virustotal.com'da tarattığımda zararlı yazılım olarak imzalandığını gördüm.



saldırıyı başlatacak bir yazılım olabilir veya ilk kurulan zararlı yazılım packet işlemine sokularak gizlenmiştir, infected makineye kurulum sırasında belirttiğim sitelerden çekilmiş olabilir.


Bu pcap dosyasında servis dışı bırakma saldırısını analiz etmek için tcp.flags.syn == 1 and tcp.flags.ack == 0 filtresini kullandım ve toplam paketlerin %30 kadarını 147.32.84.165 makinası oluşturuyordu. Bot makina 80 portunu hedef alıyordu.

lo.		Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
	4548	353.729418	147.32.84.165	67.19.72.206	TCP	62 1519 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4549	353.732617	147.32.84.165	193.23.181.44	TCP	62 1520 → 179 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=
	4550	353.735816	147.32.84.165	174.37.196.55	TCP	62 1521 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4552	353.739026	147.32.84.165	193.23.181.44	TCP	62 1522 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4554	353.742188	147.32.84.165	174.37.196.55	TCP	62 1523 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4556	353.745388	147.32.84.165	174.37.196.55	TCP	62 1524 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
-	4557	353.748605	147.32.84.165	174.37.196.55	TCP	62 1525 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4584	353.864589	147.32.84.165	174.128.246.102	TCP	62 1526 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4585	353.867788	147.32.84.165	193.23.181.44	TCP	62 1527 → 179 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=
	4586	353.870988	147.32.84.165	174.37.196.55	TCP	62 1528 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4588	353.874220	147.32.84.165	67.19.72.206	TCP	62 1529 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4589	353.877415	147.32.84.165	67.19.72.206	TCP	62 1530 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4590	353.880588	147.32.84.165	72.20.15.61	TCP	62 1531 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
1	4591	353.883787	147.32.84.165	174.128.246.102	TCP	62 1532 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4592	353.886990	147.32.84.165	174.128.246.102	TCP	62 1533 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4593	353.890189	147.32.84.165	174.128.246.102	TCP	62 1534 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4594	353.893420	147.32.84.165	72.20.15.61	TCP	62 1535 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
	4596	353.896625	147.32.84.165	174.128.246.102	TCP	62 1536 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK PERM=1

Packets: 176064 · Displayed: 54255 (30.8%)


Bir diğer saldırı tipi olan ACK Flood' incelemek için kullandığım filtre tcp.flags.ack==1 and ip.src==147.32.84.165

Gelen sonucta paketlerin %30' luk bir kısmını ACK paketleri oluşturuyordu fakat bunun bir servis dışı bırakma saldırısı olduğundan emin olmak için paketler arasındaki süreye bakmam gerekiyordu.




Görüldüğü üzere paketler arasındaki süreye bakılarak bir ACK Flood saldırısı yapıldığını söyleyebiliriz.

HTTP GET Flood saldırısı için yaptığım filtrelemede bir sonuç çıkmadı, birde POST için denedim. Enfekte makinadan 184.82.147.251 ip adresine JSON formatında POST isteği atılıyor. Dikkatimi çeken bu durum hakkında kaynak cihazın Cisco olduğunu görüyorum ve bunun bot makinadan C&C sunucusuna gönderilebileceğini düşünüyorum.



Bu tahminden sonra tekrar POST paketlerini incelediğimde isteklerin tek bir IP adresine değil 2-3 farklı IP adresine de defalarca atıldığını farkettim. Buradan da birden fazla C&C sunucusu olabileceği tahminini yaptım.



Pcap dosyasını NetworkMiner ile incelediğimde İmages sekmesindeki resimlerden HTTP portuna yapılan istekler neticesinde reklam amaçlı, pop-up tarzı görüntüler çıkarttığını düşündüm.

Yapılan serviş dışı bırakma saldırılarında IP spoofing yapılıp yapılmadığını görmek için IP adreslerininin gönderdiği ve aldığı paketlerin sayısını görmek için tcpdump kullanıyorum.

tcpdump -n -r  $\sim$ /Downloads/botnet-capture-20110811-neris.pcap | awk -F" " '{print \$3}'|cut -f1,2,3,4 -d"."| sort -n|uniq -c

```
783 147.32.80.9
    11 147.32.84.102
112028 147.32.84.165
    99 147.32.84.171
     7 147.32.84.181
    18 147.32.84.19
    17 147.32.84.218
    81 147.32.84.227
    4 147.32.84.230
    10 147.32.84.68
    20 147.32.84.79
    2 147.32.84.95
    59 147.32.96.45
    6 150.186.92.225
    12 157.55.0.137
     2 163.121.217.89
   736 173.192.170.88
    50 173.201.33.10
 11869 173.236.31.226
   559 173.241.240.4
    57 173.241.240.6
    13 173.241.240.7
    12 174.123.157.154
 1306 174.128.246.102
    25 174.129.193.6
    24 174.133.57.141
     8 174.36.246.56
   788 174.37.196.55
     9 175.100.132.205
     1 178.121.31.113
     2 178.122.100.224
```

Yukarıdaki ekran görüntüsü çıktının küçük bir parçası ve çıkan sonucun geneli aşağı yukarı bu sonuca benzer. Yani IP adreslerinden birden fazla paket gönderilip alınmış.

Bir diğer değişle IP spoofing yapılsaydı bir IP adresi için 1 paket gibi bir durum olabilir. Buradaki sonuca

göre saldırıda IP spoofing yapılmadığı kanaatindeyim.