



Акт осмотра а/м
№1614097223083

 СБЕР АВТО

Porsche Cayenne

Год выпуска: 2012

Гос. номер: -

Дата осмотра: 23/02/2021
19:20 МСК

Место осмотра: Россия,
Свердловская
область,
Екатеринбург



Описание

VIN-номер:	WP1ZZZ92ZDLA25891	Тип кузова:	Кроссовер
Марка:	Porsche	Тип топлива:	Дизель
Модель:	Cayenne	Привод:	Полный
Год выпуска:	2012	Тип КПП:	Автомат
Модификация:	Diesel 3.0d AT (245 л.с.) 4WD	Объём двигателя:	2967 см ³
Поколение:	II (958)	Мощность:	245 л.с.
Пробег:	129 005 км	Цвет:	Белый

Комментарий:

Данные о работоспособности, техническом состоянии агрегатов и узлов, наличии ключей зажигания, а также иных частей транспортного средства, если не указано иное, отсутствуют.

Сколы, царапины, потертости кузова, салона, системы освещения вызваны естественной эксплуатацией.
Обнаружены ранее окрашиваемые детали кузова: задняя правая дверь (частичное окрашивание).

Документы

ПТС

Оригинал ПТС: Да

Комплектация

Обзор

Автоматический корректор фар

Датчик света

Омыватель фар

Противотуманные фары

Система адаптивного освещения

Фары: Светодиодные

Электрообогрев: Боковых зеркал, Лобового стекла

Элементы экстерьера

Тип дисков: Легкосплавные

Защита от угона

Иммобилайзер

Сигнализация

Центральный замок

Мультимедиа

AUX

Bluetooth

USB

Аудиосистема

Голосовое управление

Навигационная система

Розетка 12V

Салон

Количество мест: 5

Материал салона: Кожа

Обогрев рулевого колеса

Отделка кожей рулевого колеса

Отделка кожей рычага КПП

Память положения сидений: Сиденья водителя

Передний центральный подлокотник

Подогрев сидений: Передних сидений

Регулировка сидений по высоте: Передних сидений

Спортивные передние сидения

Цвет салона: Светлый

Электрорегулировка сидений: Передних сидений

Комфорт

Бортовой компьютер

Климат-контроль 2-зонный

Регулировка руля: По вылету, По высоте

Система помощи при парковке: Парктроник задний, Парктроник передний

Усилитель руля

Электростеклоподъемники: Передние, Задние

Безопасность

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR)

Подушки безопасности: Водителя, Пассажира, Боковые задние, Оконные (шторки)

Система крепления Isofix: Задний ряд

Прочее

Подвеска: Спортивная

Комплектность

Количество ключей:

 1

Запасное колесо:

 Докатка

Инструмент:

 Домкрат

Проверка ЛКП

КАПОТ



78 мкм

КРЫША



50 мкм

ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО



94 мкм

ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ



104 мкм

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ



63 мкм

ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО



83 мкм

КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА



99 мкм

ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО



76 мкм

ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ



203 мкм

ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ



95 мкм

ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО



94 мкм

✖ Повреждения

ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

Скол



ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ

Трещина



НАКЛАДКА РУЧКИ КПП

Трещина



📋 Техническая проверка автомобиля

НЕЗАВЕДЁННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

Технические жидкости:

Масло ДВС:	OK	ДВС:	OK
Масло КПП:	OK	КПП:	OK
Жидкость ГУР:	OK	ГУР:	OK
Охлаждающая жидкость:	OK		

Течи и запотевания:

Износ:

Приводные ремни: OK

ЗАВЕДЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:

✓ Авто заводится

Контрольные лампы:		Механика:		Электрика:		
	Check Engine:	OK	Усилитель руля:	OK	Аккумулятор:	OK
	Airbag:	OK	Кондиционер:	OK	Обогрев сидений:	OK
	Давление масла:	OK	Работа двигателя:	OK	Аудиосистема:	OK
			Рулевое управление:	OK	Передние фары:	OK
			Переключение КПП:	OK	Задние фары:	OK
					Поворотники:	OK

Тест-драйв

НЕ ПРОВОДИЛСЯ

Электронная диагностика:

НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Шины








Фото экстерьера





📸 Фото интерьера





📍 Место осмотра

АДРЕС

Россия, Свердловская область, Екатеринбург

Осмотрено с помощью **CARINSPECT**