

VOLUM I: MEMÒRIA

ÍNDEX DEL DOCUMENT**VOLUM I: MEMÒRIA**

1. EL PLA D'ACCESSIBILITAT DE MATARÓ DEL 1998	6
2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACCESSIBILITAT	7
3. EL PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE MATARÓ	7
4. COMENTARIS GENERALS SOBRE EL PLA D'ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI I SOBRE LES DADES I INDICADORS DE L'EVOLUCIÓ DE L'ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI	8
5. RESUM DELS ÀMBITS TRACTATS	12
6. METODOLOGIA DE LA REDACCIÓ DEL PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL ...	13
7. ABAST DELS ÀMBITS TRACTATS EN EL PLA D'ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI DE MATARÓ, ANY 2006	14

VOLUM II: VIA PÚBLICA

1. CARRERS ESTUDIATS	16
2. PENDENT DELS CARRERS	18
3. TIPUS DE CARRER	18
4. TIPUS D'INTERVENCIÓ EN ELS CARRERS	19
5. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ	20
6. GUALS DE VIANANTS	21
7. CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE GUALS DE VIANANTS	21
8. SEMÀFORS SONORS	22
9. ACCESSIBILITAT A LES ZONES VERDES: PARCS I JARDINS	22
10. ESTUDI DE L'ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE MATARÓ	23
11. EVOLUCIÓ DE L'ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT 1996 - 2006	26

PLÀNOL VP1-01: Terme Municipal de Mataró. Zona de l'Estudi.

PLÀNOL VP1-02: Terme Municipal de Mataró. Zona de l'Estudi.

PLÀNOL VP1-02: Àmbit d'estudi: Zones de treball.

PLÀNOL VP3-01: Trams segons el pendent.

PLÀNOL VP4-01: Trams segons la tipologia.

PLÀNOL VP5-01: Trams per tipologia d'intervenció.

PLÀNOL VP6-01: Guals de vianants.

PLÀNOL VP6-02: Carrers i guals de vianants, tipus i estat d'acc.

PLÀNOL SEM1: Semàfors sonors per a invidents.

PLÀNOL ZV1: Zones verdes segons accessibilitat al parc.

PLÀNOL ZV2: Zones verdes segons itineraris dins del parc.

ANNEX VP1: Mostra de fitxes dels Trams de Carrer ordenats per número de tram (la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_num_tram.pdf)

ANNEX VP2: Mostra de fitxes dels Trams de Carrer ordenats per nom de carrer (la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_nom_carrer.pdf)

VOLUM III: EDIFICIS MUNICIPALS

1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ.....	45
2. PARÀMETRES D'ACCESSIBILITAT ESTUDIATS.....	45
3. QUALIFICACIÓ DE L'EDIFICI I INTERVENCIÓ NECESSÀRIA	46
4. RESUM DELS RESULTATS	48
5. LLISTAT RESUM DELS EDIFICIS ANALITZATS I DELS RESULTATS	51
6. EVOLUCIÓ DE L'ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT 1996 □ 2006	54

PLÀNOL ED1: Edificis segons tipus.

PLÀNOL ED2: Edificis segons estat de l'accessibilitat.

PLÀNOL ED3: Edificis segons intervenció necessària.

PLÀNOL ED4: Evolució dels 18 edificis analitzats el 1996.

ANNEX ED1: FITXES DELS EDIFICIS

VOLUM IV: TRANSPORTS

1. ÀMBITS	166
-----------------	-----

2. PARADES DE D'ÀUTOBÚS.....	166
3. PARADES DE TAXI	185
4. PLACES D'APARCAMENT RESERVAT	186

PLÀNOL TR01: Transports.

ANNEX 1: Relació de les parades d'autobús

ANNEX 2: Fitxes de les parades d'autobús

VOLUM V: COMUNICACIÓ

1. ÀMBIT.....	239
2. DIAGNÒSTIC	240

VOLUM VI: RESUM

PLÀNOL VP1: àmbit d'estudi.

PLÀNOL VP2: àmbit d'actuació en la via pública.

PLÀNOL VP3: anàlisi del pendent dels carrers.

PLÀNOL VP4: carrers segons tipologia.

PLÀNOL VP5: carrers segons tipus d'intervenció proposada.

PLÀNOL VP6-01: guals de vianants, tipus i estat d'acc.

PLÀNOL VP6-02: carrers i guals de vianants, tipus i estat d'acc.

PLÀNOL SEM1: semàfors sonors per a invidents.

PLÀNOL ZV1: Zones verdes segons accessibilitat al parc.

PLÀNOL ZV2: Zones verdes segons itineraris dins del parc.

PLÀNOL ED1: Edificis segons tipus.

PLÀNOL ED2: Edificis segons estat de l'accessibilitat

PLÀNOL ED3: Edificis segons intervenció necessària

PLÀNOL ED4: Evolució dels 18 edificis analitzats el 1996.

PLÀNOL TR1: 144 Parades de Bus segons tipus.

VOLUM VII: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

ANNEX 1: CRITERIS DE PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES

ANNEX 2: CRITERIS PER ALS ITINERARIS URBANS I ELS GUALS DE VIANANTS

1. EL PLA D'ACCESSIBILITAT DE MATARÓ DEL 1998

Per tal de donar compliment a la llei 20/1991, que determina que tots els municipis de Catalunya han de redactar un Pla d'accessibilitat municipal per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques, l'Ajuntament de Mataró va encarregar al Consorci de Recursos per a l'Autonomia Personal (CRID) el Pla d'Accessibilitat del Municipi l'any 1996, segons conveni signat entre ambdues entitats, en data 28 de novembre del 1996.

El CRID va elaborar els treballs corresponents a la redacció del Pla d'Accessibilitat, i en va fer un primer lliurament a finals del 1997, i en lliurament definitiu al mes de novembre del 1998.

El Pla de l'any 1998 va contemplar el capítols o àmbits següents:

ÀMBITS DEL PLA
1. Via Pública
2. Edificis municipals
3. Locals de pública concurrència
4. Transports

El Pla d'etapes per a l'eliminació de barreres contemplava les 5 etapes bianuals següents:

ETAPA	TEMPORALITZACIÓ
1	1999 □ 2000
2	2001 □ 2002
3	2003 - 2004
4	2005 - 2006
5	2007 - 2008

Per tenir un ordre de referència podem resumir algunes dades del Pla:

CONCEPTE	QUANTITAT
Carrers estudiats (km)	112,37
Carrers estudiats (trams)	1.958
Guals de vianants	2.091
Edificis municipals	18
Locals de pública concurrència	114
Línies de bus regular	5
Parades de bus urbanes	93 (d'elles 24 interurbà)
Estacions de FFCC	1 (Renfe, no en detall)
Parades de taxi	11
Aparcaments reservats públics	22

El pressupost de les 5 etapes del Pla preveia uns 72 milions de pessetes per als edificis municipals i uns 950 milions per a les actuacions a la via pública (PEM).

Per a qualsevol informació addicional, consultar el document del febrer del 1998.

2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'ACCESSIBILITAT

Durant els anys següents a la redacció del Pla fins l'actualitat, l'ajuntament de Mataró ha anat realitzant successives actuacions, tant en obra nova com en remodelació o reforma, vetllant per l'eliminació de barreres.

Els serveis tècnics ens han comentat en ocasions que el vist i plau de les obres final s'ha realitzat amb la col·laboració dels representants dels col·lectius, mitjançant successives visites conjuntes, on s'han verificat les condicions d'accessibilitat de les actuacions realitzades.

3. EL PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL DE MATARÓ

Passat uns 10 anys des del document inicial, l'ajuntament va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per a emprendre la redacció del Pla d'accessibilitat Universal, que tal com posa al conveni del dia 20 d'octubre del 2005 signat per ambdues entitats:

"MANIFESTEN:

...

II.- Que és voluntat de l'Ajuntament de Mataró disposar d'un Pla d'Accessibilitat Universal que comporta, per una banda, actualitzar el Pla d'Accessibilitat de què disposen i que bàsicament fa referència a les INFRASTRUCTURES del municipi, i per altra banda ampliar-lo amb un document que abordi millores en nous aspectes de COMUNICACIÓ i PARTICIPACIÓ dels diversos col·lectius envers als serveis que la ciutat ofereix a la ciutadania."

El pla que es presenta en aquest document està basat en una sèrie de dades i d'indicadors que permeten una sèrie de millores respecte l'anterior:

4. COMENTARIS GENERALS SOBRE EL PLA D'ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI I SOBRE LES DADES I INDICADORS DE L'EVOLUCIÓ DE L'ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI

El **Pla d'Accessibilitat**, és un document, es una figura tècnica i legal. A continuació en descrivim les característiques i utilitats bàsiques:

- D'obligat compliment per la llei 20/1991.
- Aborda quatre grans àmbits: via pública, edificis municipals, transports i comunicació.
- És un compromís polític i tècnic per tal d'abordar una transformació gradual de la ciutat.
- Dona consciència municipal de com estem, quin hauria de ser l'escenari final i quin ordre de referència tenen les inversions per aconseguir-ho.

- Consta de dos grans paquets de feina: per una banda la diagnosi de les infraestructures existents i per altra banda la proposta, prioritzada en un pla d'etapes d'intervenció. Es pot dir de manera aproximada que la feina de diagnosi representa un 95 % i la feina de proposta pot ser del ordre de només el 5 % del total dels treballs. (veure gràfic 1).
- En la proposta del Pla d'Etapes es marquen les prioritats d'intervenció, on els ratis d'inversió envers el benefici social són els més alts, en termes d'eficàcia i eficiència, és a dir accomplir els objectius (eficàcia) amb els menors recursos possibles i el màxim benefici social (eficiència).
- S'aprova en el Ple municipal com a Pla d'actuacions, no com a Pla d'Inversions.
- Cal tenir molt en compte que les previsions d'actuació sovint no es poden fer per més enllà de 4 anys, tant perquè es tracte del mandat polític (Pla d'actuació Municipal o "de Mandat") com les successives previsions de transformació de la ciutat en 4 anys poden canviar de manera important.
- Les previsions d'inversió en la pedra són molt més costoses que les previsions d'inversió en transports i comunicació, que al costat de les de la pedra són quasi bé anecdòtiques.

Amb els **indicadors** que es presenten en aquest document assolim a més altres característiques i utilitats que creiem que són oportunes per a la gestió de l'accessibilitat municipal:

- Permeten una actualització periòdica.
- Permeten sintetitzar un fet complex com és l'estat de l'accessibilitat de tot un municipi.
- Permeten donar l'adequada sensació d'evolució de l'accessibilitat ("les fites assolides", "d'on venim i cap a on anem").
- Es fan amb l'objectiu de que siguin fàcilment explicables i entenibles. Si s'escau es poden presentar a la ciutadania via web (handi i maps).
- Es poden actualitzar i explicar, com a mínim, un cop l'any.
- Les propostes per etapes es poden configurar de manera àgil segons les previsions municipals d'altres índoles: grans projectes de remodelació de la

ciutat, plans de mobilitat, agenda 21, previsions d'actuació en nous vials o en existents, previsions del consistori en determinats manteniments concretes, etc.

Els gràfics següents donen un ordre de referència en quan a càrregues de feina per a les fases de diagnosi en front a la formulació de les propostes, i també les càrregues de treball pel que a a la diagnosi de les infraestructures.



Figura 1: Distribució de feines en la redacció d'un pla d'accessibilitat, i per extensió, per al desenvolupament dels indicadors. Un cop feta la diagnosi, la proposta representa un molt petit % de la feina.




Figura 2: Distribució de feines de la diagnosi segons el àmbit, tot i que aquestes proporcions poden variar segons el municipi estudiat.




Figura 3: Distribució de la inversió prevista, segons el àmbit, tot i que aquestes proporcions poden variar segons el municipi estudiat.

Per tot el que acabem de dir s'estableix d'interès la realització i manteniment o actualització de les dades i dels indicadors del Pla d'accessibilitat del municipi. Un cop realitzada aquesta feina es poden fer previsions pressupostàries, per la senzilla multiplicació d'uns preus estandarditzats pel nombre d'elements sobre els quals volem actuar.

A continuació descrivim una sèrie de preus d'actuació d'accessibilitat, com a referència orientativa:

CONCEPTE	PRESSUPOST
Construcció de gual	1.800 € 2.200 € / unitat
Transformació de carrer en plataforma única	150 € / m ²
Ampliació de voreres	150 € / m ²
Reubicació reposició d'element de mobiliari urbà	Depèn de l'element
Semàfors sonors	900 euros la parella + instal·lació, total 1.000 euros la parella
Edificis municipals	A l'apartat corresponent establim varis tipus d'actuacions segons cost d'intervenció: - Fins a 1.000 € - Entre 1.000 i 10.000 € - Entre 10.000 i 100.000 € - Més de 100.000 €
Plataforma o andana de bus	9.000 € / unitat
Reubicació de pal, parada o marquesina	150 € 600 € / unitat
Adequació de l'entorn immediat	Depèn del grau d'actuació.
Plaça reservada per a PMR	120 € + 15 € anuals de manteniment
Estació de FGC - tren - metro	Cal un estudi especial

Atenent a que es tracte de la redacció d'un pla, i no d'un projecte executiu, aquest preus són orientatius i estan subjectes a canvis i consideracions que els equips tècnics municipals vulguin aportar.

Finalment, i tal com s'especifica al punt II de l'apartat "MANIFESTEN" del conveni, la universalitat del Pla actual, es determina, a més de l'actualització de l'anterior, en la inclusió dels corresponents **apartats de comunicació i participació** per establir altres actuacions que es puguin determinar, entenem que totes les actuacions que es facin a favor de l'accessibilitat s'han de realitzar d'acord amb les opinions dels col·lectius a qui beneficien de manera més determinant. És per aquest motiu que aquesta és una bona ocasió per recollir les seves opinions i aportacions, assolint així els dos objectius següents:

□ Per una banda aquest procés permetrà donar consens a aquelles qüestions d'accessibilitat que puguin representar un equilibri entre les necessitats de les persones que mereixen una atenció especial i el que l'ajuntament posarà a disposició de la ciutadania, en la línia de l'accessibilitat universal com a condició indispensable per a l'autonomia personal.

- Per altra banda les propostes de les persones amb disminució, com a col·lectiu amb més restriccions, de ben segur que enriquiran el document, aportant valor afegit en termes de seguretat i facilitat d'ús, per a la resta de la població i especialment per a la gent gran.

Per a aquest procés, a la ciutat de Mataró, comptem amb la participació de les associacions i entitats que en el seu dia va proposi l'ajuntament.

5. RESUM DELS ÀMBITS TRACTATS

Els àmbits tractats són els següents:

1. Via pública

- Els carrers, les places, avingudes, etc. ...
- Els parcs i jardins urbans, establint l'accessibilitat dels seus itineraris principals.
- Les platges, els seus accessos i les seves condicions d'accessibilitat.

2. Edificis municipals

- S'ha estudiat una llista d'edificis municipals de 106 edificis, llista prioritzada i seguint els criteris de que siguin edificis de propietat municipals i que ofereixin serveis al públic, és a dir que siguin de pública concurrència i habitualment visitats per la ciutadania.

3. Transports

- Les parades de bus.
- Les parades de taxi.
- Les places d'aparcament reservat (només les reserves públiques, no les nominatives).
- L'estació de RENFE (tot i que no és específicament municipal, s'ofereix per a disposició i interlocució de l'ajuntament amb RENFE).

4. Comunicació

- A la via pública s'ha establert el plànol de semàfors sonors, dispositius d'ajut a l'orientació de les persones invidents.
- L'accessibilitat de la pàgina web.

Afegit a aquests àmbits, també es tractaran aquells temes que sorgeixin de la participació ciutadana amb els col·lectius.

6. METODOLOGIA DE LA REDACCIÓ DEL PLA D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

En quant a la metodologia, volem destacar que a proposta de l'ajuntament, una bona part de la feina, concretament el treball de recollida de dades de la via pública i la seva introducció en un sistema GIS s'ha fet amb l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPTM), mitjançant un conveni entre la Diputació i l'esmentada escola on s'ha establert una sistemàtica de treball enfocant els recursos i possibilitats de l'esmentada universitat, envers el que s'esperava del Pla. Els resultats d'aquests treballs inclouen l'elaboració dels corresponents mapes temàtics i les recopilacions estadístiques.

Pel que fa a la resta de la feina, es realitza amb recursos propis de la Diputació.

7. ABAST DELS ÀMBITS TRACTATS EN EL PLA D'ACCESSIBILITAT DEL MUNICIPI DE MATARÓ, ANY 2006

Emparats pel conveni que es manté vigent amb el municipi envers el Pla, i veient que calia una actualització més acurada en la recollida de dades, en els darrers 2 anys s'ha empré la feina següent:

CONCEPTE:	QUANTITAT.
Carrers estudiats (km)	139,852
Carrers estudiats (trams)	1917
Guals de vianants	3.201
Edificis municipals	106
Parades de bus	144
Estacions de FFCC	1 en informe a part
Parades de taxi	8
Aparcaments reservats públics	141
Zones blaves i aparcaments públics	--
Semàfors sonors per a invidents	83

S'ha efectuat una recollida de dades exhaustiva, principalment pel que fa a la Via Pública i als Edificis, i s'ha digitalitzat i reflectit punt a punt sobre la cartografia digital de la ciutat provinent dels equips tècnics municipals, i compatible amb els seus sistemes informàtics per tal que es pugui portar a terme la seva actualització.

Efectivament, el tipus de software emprat ha estat un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) amb informació gràfica georeferenciada i informació tabular associada. El format de base i de gestió GIS principal ha estat Geomedia per part de la EUTPM i la seva transformació a MapInfo per part dels equips de la Diputació, per tal que estigui a disposició dels serveis tècnics municipals.

VOLUM II: VIA PÚBLICA

1. CARRERS ESTUDIATS

TIPUS DE CARRER	TRAMS	LONGITUD
CASC URBÀ	1880	134.116,64
ALTRES: CARRETERA, VIES AUXILIARS	37	5.735,89

Veure els plànols següents:


VP1-01 i VP1-02: Terme Municipal de Mataró. Zona de l'Estudi.

VP2-02: Àmbit d'estudi: Zones de treball.

Els carrers s'han dividit en trams (tram de carrer entre una cruïlla i la següent) i per cadascun d'aquests s'ha recollit la següent informació, la qual es presenta, per cada tram en una fitxa com la que s'adjunta a continuació:

- **Núm:** Número identificador del tram de carrer.
- **Carrer / Entre / i:** Nom del carrer en el que està inclòs el tram i entre quins carrers es troba (l'ordre d'anomenar els carrers entre els quals es troba el tram no té perquè coincidir amb el sentit de circulació dels vehicles).
- **Mapa:** Mapa de situació del tram del carrer.
- **Longitud del tram:** Longitud del tram en metres.
- **Tipus:** Tipus de carrer: amb voreres, plataforma única,... (en la fitxa, es coloreja seguint el codi de colors que es mostra en el punt 3. Tipus de carrer).
- **Pendent:** Pendent longitudinal del tram de carrer (en la fitxa, es coloreja seguint el codi de colors que es mostra en el punt 2. Pendent dels carrers).
- **Tipus d'intervenció:** s'especifica el tipus d'intervenció que es proposa per assolir un nivell d'accessibilitat òptim en la fitxa, es coloreja seguint el codi de colors que es mostra en el punt 4. Tipus d'intervenció en els carrers).

Núm 1	
Carrer XAMMAR	
Entre SANT CRISTÉFOR	i PALMA
Longitud del tram: 88,99	Tipus Plataforma única
Pendent Baix o suau (0 % < p < 6 %)	
Tipus intervenció A.- Plataforma única, sense intervenció	



Al CD que es lliura conjuntament amb el Pla, es posa a disposició la informació particularitzada de tots els trams de carrer, en format pdf. Al ocupar aquesta informació 480 pàgines, no es creu convenient adjuntar-la en la versió impresa del Pla ja que allargaria excessivament el document.

En el CD adjunt, per tant, es disposen de totes les fitxes de cada tram de carrer. Per facilitar-ne la seva localització, es disposa de dos llistats diferents segons el criteri seguit en l'ordenació de les fitxes. Així, en el CD s'adjunten els documents:

- Trams de Carrer ordenats per número de tram (Trams_num_tram.pdf)
- Trams de Carrer ordenats per nom de carrer (Trams_nom_carrer.pdf)

L'explicació de que aquesta documentació es lliuri només en format electrònic i no en format paper ve recolzada pels criteris de sostenibilitat. L'objectiu és evitar posar una excessiva quantitat de paper a la memòria del Pla i al mateix temps oferir la informació als gestors i operadors de la Via Pública de forma còmode i pràctica per tal de que la pugin consultar quan els hi sigui de menester.

Tot i això, al final del volum es mostra uns exemples de fitxes en els annexos següents:


ANNEX VP1: Mostra de fitxes dels Trams de Carrer ordenats per número de tram (la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_num_tram.pdf)

ANNEX VP2: Mostra de fitxes dels Trams de Carrer ordenats per nom de carrer (la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_nom_carrer.pdf)

A continuació es mostra un resum dels resultats obtinguts pels diferents paràmetres estudiats.

2. PENDENT DELS CARRERS


PENDENT	TRAMS	%	LONGITUD	%
Baix o suau ($0 \% < p < 6 \%$)	1296	67,61%	95.056,65	67,97%
Mig ($6 \% \leq p < 8 \%$)	218	11,37%	14.974,87	10,71%
Mig - Alt ($8 \% \leq p < 10 \%$)	133	6,94%	8.578,57	6,13%
Alt ($10 \% \leq p < 12 \%$)	91	4,75%	6.820,43	4,88%
Molt Alt ($12 \% \leq p$)	143	7,46%	9.778,21	6,99%
Altres	36	1,88%	4.643,80	3,32%



Veure plànol VP3-01: Trams segons el pendent.

3. TIPUS DE CARRER

TIPUS DE CARRER	TRAMS	%	LONGITUD	%
1.Amb voreres	1.632,00	85,13%	115.441,50	82,55%
2.Plataforma única	193,00	10,07%	15.004,25	10,73%
3.Escales	34,00	1,77%	2.214,16	1,58%
4.No urbanitzat	15,00	0,78%	1.149,40	0,82%
5.En obres	21,00	1,10%	1.456,74	1,04%
6.Carretera	22,00	1,15%	4.586,49	3,28%




Veure plànol VP4-01: Trams segons la tipologia.

4. TIPUS D'INTERVENCIÓ EN ELS CARRERS

TIPUS D'INTERVENCIÓ	LONGITUD
A.- Plataforma única, sense intervenció	15.483,23
B.- Carrers amb voreres correctes, sense intervenció	99.604,37
C.- Carrers que precisen intervencions puntuals en voreres	3.402,85
D.- Carrers a reurbanitzar o ampliar voreres	11.955,30
F.- Carres pendants urbanitzar	1.149,40
G.- Altres	8.257,39

Per tant:

TIPUS D'INTERVENCIÓ	LONGITUD
Correctes	115.087,60
Per intervenir	18.104,40
Altres	8.257,39



Veure plànol VP5-01: Trams per tipologia d'intervenció.

5. CRITERIS DE PRIORITZACIÓ


Al final del document del pla hem adjuntat ***l'ANNEX 1: Criteris de priorització de les propostes***, document que permetrà escollir els criteris més adients per a la priorització que s'ajusti millor a la voluntat del consistori, i que és aplicable a qualsevol dels tres àmbits d'obra, és a dir via pública, edificis i transports.

En el present document es presenta el criteri de priorització segons tipus d'actuacions proposades a la Via Pública, criteri purament tècnic que es deriva de la tipologia de carrer estudiada, tot i que es pot reordenar segons les necessitats municipals:

1. Carrers estrets (amplada inferior a 6 m) que tenen voreres estretes. A més aquests carrers estan en els casc antic, i són d'alt interès. Val a dir que la gran majoria d'aquests tipus de carrers ja estan convertits en plataforma única.
2. Carrers amb amples de vorera correctes però que només precisen reubicació d'elements.
3. Carrers que precisen ampliació de voreres.
4. Carrers sense urbanitzar i/o voreres a carreteres.

6. GUALS DE VIANANTS

TIPUS DE GUAL	QUANTITAT	%
1. Gual 120	687	21%
2. Gual de Barca	819	26%
3. Gual de Vorera Deprimida	784	24%
4. Gual de Bisell	218	7%
5. Recreixement local de la vorera	91	3%
6. Inexistència de Gual	530	17%
7. Gual en obres	8	0%
8. Illes intermitges	64	2%



Veure plànols VP6-01: Guals de vianants, i
VP6-02: carrers i guals de vianants, tipus i estat d'accessibilitat.

7. CRITERIS DE CONSTRUCCIÓ DE GUALS DE VIANANTS

Al final del document del pla hem adjuntat ***l'ANNEX 2: Criteris per als itineraris urbans i els guals de vianants.***

A més del recompte del tipus de Gual de vianants, també s'ha analitzat els paràmetres bàsics de qualitat dels guals de vianants.

8. SEMÀFORS SONORS

A l'estudi de la via pública s'ha recollit un total de 83 passos de vianants dotades de semàfors sonors per a les persones amb deficiències visuals.

Veure Plànol SEM1: semàfors sonors per a invidents.

9. ACCESSIBILITAT A LES ZONES VERDES: PARCS I JARDINS

Sobre els 118 parcs i jardins el primer que s'ha fet és discernir si és o no viable, és a dir si els vianants hi poden o no accedir.

VIABILITAT	Num
No viable	5
Viable	113

118

Després s'ha diferenciat dos tipus d'accessibilitat als parcs. Per una banda s'ha analitzat si l'entrada o accés és o no accessible.


ACCESSIBILITAT	Num
Fora d'estudi	8
Accessible	85
No accessible	25

118

Per altra banda s'ha analitzat si dins del parc o jardí hi havia un itinerari principal accessible o no.

ITINERARIS	Num
Fora d'estudi	8
Itineraris Acc.	61
Itineraris NO Acc.	46
En Obres	3

118



Veure Plànols ZV1: Zones verdes segons accessibilitat al parc, i
ZV2: Zones verdes segons itineraris dins del parc.

10. ESTUDI DE L'ACCESSIBILITAT A LES PLATGES DE MATARÓ

Les platges de Mataró s'han estudiat detalladament en l'Estudi de l'Accessibilitat de les Plages de Mataró que s'adjunta en **l'ANNEX 3: Estudi de l'accessibilitat a les platges de Mataró**. A continuació es presenten els indicadors obtinguts:

PASSOS SOTERRATS							
Platges	Adaptats	%	Practicables	%	No accessibles	%	TOTAL
Ponent	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%	2
Varador	1	33,33%	0	0,00%	2	66,67%	3
Callao	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	1
Sant Simó	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
TOTAL	2	28,57%	1	14,29%	4	57,14%	7

PASSOS SOTERRATS			
Platges	Proposta d'adaptació Ajuntament	%	TOTAL
Ponent	0	0,00%	2
Varador	2	66,67%	3
Callao	0	0,00%	1
Sant Simó	1	100,00%	1
TOTAL	3	42,86%	7

ACCESSOS PLATJA							
Platges	Adaptats	%	Practicables	%	No accessibles	%	TOTAL
Ponent	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Varador	0	0,00%	5	100,00%	0	0,00%	5
Callao	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	3
Sant Simó	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
TOTAL	0	0,00%	6	60,00%	4	40,00%	10

ACCESSOS PLATJA			
Platges	Proposta d'adaptació Ajuntament	%	TOTAL
Ponent	0	0,00%	2
Varador	0	0,00%	3
Callao	3	300,00%	1
Sant Simó	1	100,00%	1
TOTAL	4	57,14%	7

PLATJA PONENT							
Serveis existents	Adaptats	%	Practicables	%	No accessibles	%	TOTAL
Accessos	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Dutxes	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Serveis higiènics	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
Creu Roja	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

PLATJA PONENT				
Serveis existents	total existents	Intervencions d'adaptació o millora	total adaptats	%
Accessos	1	1	1	100,00%
Dutxes	0	1	1	100,00%
Serveis higiènics	1	0	1	100,00%
Creu Roja	0	0	0	0,00%

PLATJA VARADOR							
Serveis existents	Adaptats	%	Practicables	%	No accessibles	%	TOTAL
Accessos	0	0,00%	5	100,00%	0	0,00%	5
Dutxes	0	0,00%	5	0,00%	0	0,00%	5
Serveis higiènics	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2
Creu Roja	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	1

PLATJA VARADOR				
Serveis existents	total existents	Intervencions d'adaptació o millora	total adaptats	%
Accessos	5	2	2	40,00%
Dutxes	5	2	2	40,00%
Serveis higiènics	2	0	2	100,00%
Creu Roja	1	1	1	100,00%

PLATJA CALLAO							
Serveis existents	Adaptats	%	Practicables	%	No accessibles	%	TOTAL
Accessos	0	0,00%	1	33,33%	2	66,67%	3
Dutxes	0	0,00%	0	0,00%	3	0,00%	3
Serveis higiènics	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Creu Roja	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	1

PLATJA CALLAO				
Serveis existents	total existents	Intervencions d'adaptació o millora	total adaptats	%
Accessos	3	1	1	33,33%
Dutxes	3	1	1	33,33%
Serveis higiènics	0	1	1	100,00%
Creu Roja	1	1	1	100,00%

PLATJA SANT SIMÓ							
Serveis existents	Adaptats	%	Practicables	%	No accessibles	%	TOTAL
Accessos	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Dutxes	0	0,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Serveis higiènics	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Creu Roja	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0


PLATJA SANT SIMÓ				
Serveis existents	total existents	Intervencions d'adaptació o millora	total adaptats	%
Accessos	1	1	1	100,00%
Dutxes	1	1	1	100,00%
Serveis higiènics	0	1	1	100,00%
Creu Roja	0	0	0	0,00%


11. EVOLUCIÓ DE L'ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT 1996 - 2006

S'han creuat dades envers els anàlisi de l'any 1996 i el del 2006, i els resultats són els següents:


Respecte l'estat d'accessibilitat de les voreres i incloent els carrers que eren en plataforma única, tant els transformats com els pendents de transformar i sense tenir en compte els guals de vianant que estan analitzats en l'apartat següent, hem classificat l'estat de l'accessibilitat de les voreres segons:


- Accessibles: vorera suficientment ample i sense obstacles i carrers de plataforma única.
- Parcialment accessibles: carrers que les voreres són suficientment amples però que tenen elements puntuals a reubicar.
- Inaccessibles: carrers a reurbanitzar, ja sigui perquè no ho estan, perquè cal ampliar voreres o bé resten pendents de transformar en plataforma única






Pel que fa als guals, segons la seva existència / inexistència de gual:






Llegenda

	AreaTotalEstudi
	ZonesVerdes
	ILLES
	PARCEL·LES

 Escola Universit�ria Polit�cnica de Matar�	Dibuixat: Gerard Mas	Data: 19/01/2007	Supervisat: Miquel Roca	Verificat:	Dates treball camp I : 01/09/2006 F: 15/12/2006
	Projecte: Estudi d'accessibilitat a la via p�blica de Matar�				Recollida dades: Ferr�n Bayes Elena Borraz Josep Pozo Sergi Planas Ignasi Vilalta Gerard Mas
	Arxiu: Vp1_01.pdf	Pl�nol: Terme Municipal de Matar�. Zona de l'Estudi		Num. Pl�nol: VP1-01	



Llegenda

- Sector-1: Centre, Eixample, Pla d'en Boet, Escorxador i Havana
- Sector-2: Cerdanyola i Peramas
- Sector-3: Llàntia i Cirera
- Sector-4: Cami de la Serra, Molins, El Palau, Rocafonda i Vista Alegre

 Escola Universitària Politécnica de Mataró	Dibuixat: Gerard Mas	Data: 19/01/2007	Supervisat: Miquel Roca	Verificat:	Dates treball camp I : 01/09/2006 F: 15/12/2006
	Projecte: Estudi d'accessibilitat a la via pública de Mataró				Recollida dades: Ferràn Bayes Elena Borraz Josep Pozo Sergi Planas Ignasi Vilalta Gerard Mas
Arxiu: vp2_02.pdf	Plànol: Àmbit d'estudi: Zones de treball		Num. Plànol: VP2-02		



Llegenda

- Molt Alt (més del 12%)
- Alt (entre el 10% i el 12%)
- Mitjà-Alt (entre el 8% i el 10%)
- Mitjà (entre el 6% i el 8%)
- Baix (entre el 0% i el 6%)

 Escola Universitària Politècnica de Mataró	Dibuixat: Gerard Mas	Data: 22/01/2007	Supervisat: Miquel Roca	Verificat: Vicenç Delos	Dates treball camp I : 01/09/2006 F: 15/12/2006
	Projecte: Estudi d'accessibilitat a la via pública de Mataró				Recollida dades: Ferràn Bayes Elena Borraz Josep Pozo Sergi Planas Ignasi Vilalta Gerard Mas
Arxiu: vp3_01.pdf	Plànol: Trams segons el pendent			Num. Plànol: VP3-01	



Llegenda

- Plataforma única
- Amb voreres
- En obres
- Escales
- Carretera
- No urbanitzat

 Escola Universit�ria Polit�cnica de Matar�	Dibuixat: Gerard Mas	Data: 22/01/2007	Supervisat: Miquel Roca	Verificat: Joan Triad�	Dates treball camp I : 01/09/2006 F: 15/12/2006
	Projecte: Estudi d'accessibilitat a la via p�blica de Matar�				Recollida dades: Ferr�n Bayes Elena Borraz Josep Pozo Sergi Planas Ignasi Vilalta Gerard Mas
Arxiu: vp4_01.pdf	Pl�nol: Trams segons la tipologia			Num. Pl�nol: VP4-01	



Llegenda


- Plataforma única correcta, sense intervenció
- Voreres correctes, sense intervenció
- Voreres sense continuïtat, intervencions puntuals
- Voreres a ampliar, o a refer paviment o les dues coses
- A convertir o urbanitzar en plataforma única
- A urbanitzar amb voreres, reurbanització integral
- No accessible (pendent alt o molt alt, o amb escales)


 Escola Universitària Politécnica de Mataró	Dibuixat: Gerard Mas	Data: 23/01/2007	Supervisat: Miquel Roca	Verificat: Vicenç Delos	Dates treball camp I : 01/09/2006 F: 15/12/2006
	Projecte: Estudi d'accessibilitat a la via pública de Mataró				Recollida dades: Ferrán Bayes Elena Borraz Josep Pozo Sergi Planas Ignasi Vilalta Gerard Mas
	Arxiu: vp5_01.pdf	Plànol: Trams per tipologia d'intervenció			Num. Plànol: VP5-01




- Llegenda
- 120
 - Recreixement del paviment
 - De vorera deprimida
 - De barca
 - De barri
 - En obres
 - Inexistència de guai
 - Té un problema
 - Té dos problemes
 - Té tres problemes

 Escola Universitària Politécnica de Mataró	Dibuixat: Gerard Mas	Data: 26/01/2007	Supervisat: Miquel Roca	Verificat: Joan Triadó	Dates treball camp: I: 01/09/2006 F: 15/12/2006
	Projecte: Estudi d'accessibilitat a la via pública de Mataró				Recollida dades: Ferrán Bayes Elena Borraz Josep Pozo Sergi Planas Ignasi Vialta Gerard Mas
	Arxiu: vp6_01.pdf	Plànol: Guals de vianants		Num. Plànol: VP6-01	









**ANNEX VP1: MOSTRA DE FITXES
DELS TRAMS DE CARRER
ORDENADES PER NÚMERO DE TRAM**

(la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_num_tram.pdf)

Pla accessibilitat Mataró

Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per num de tram.

Núm 1


Carrer XAMMAR

Entre SANT CRISTÉFOR i PALMA

Longitud del tram: 88,99 **Tipus** Plataforma única

Pendent Baix o suau ($0 \% < p < 6 \%$)

Tipus intervenció A.- Plataforma única, sense intervenció



Núm 2

Carrer VITORIA

Entre ROSSELLO i NAPOLS

Longitud del tram: 47,33 **Tipus** Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0 \% < p < 6 \%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 3


Carrer VITORIA

Entre PRESIDENT TARRADELLAS i ROGER DE LLURIA

Longitud del tram: 45,22 **Tipus** Amb voreres

Pendent Mig ($6 \% \leq p < 8 \%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 4


Carrer VITORIA

Entre NAPOLS i GATASSA

Longitud del tram: 54,38 **Tipus** Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0 \% < p < 6 \%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Pla accessibilitat Mataró

Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per num de tram.

Núm 5

Carrer VITORIA

Entre ROGER DE LLURIA i ALMOGAVERS

Longitud del tram: 45,34 **Tipus** Amb voreres

Pendent Mig (6 % <= p < 8 %)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 6


Carrer VITORIA

Entre ALMOGAVERS i PERE III EL CERIMONIOS

Longitud del tram: 59,79 **Tipus** Amb voreres

Pendent Baix o suau (0 % < p < 6 %)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 7


Carrer VITORIA

Entre PERE III EL CERIMONIOS i VERGE DE LA PALOMA

Longitud del tram: 46,55 **Tipus** Amb voreres

Pendent Mig - Alt (8 % <= p < 10 %)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 8

Carrer VITORIA

Entre VERGE DE LA PALOMA i VALENCIA

Longitud del tram: 57,08 **Tipus** Amb voreres

Pendent Baix o suau (0 % < p < 6 %)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



**ANNEX VP2: MOSTRA DE FITXES
DELS TRAMS DE CARRER
ORDENADES PER NOM DE CARRER**

(la totalitat de les fitxes es troben en el document del CD: Trams_nom_carrer.pdf)

Pla accessibilitat Mataró

Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per nom de tram.

Núm 1817

Carrer ABAD DORDA

Entre VELODROM i TORNER

Longitud del tram: 70,23 **Tipus** Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0\% < p < 6\%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 1818


Carrer ABAD DORDA

Entre TORNER i CARLES PADROS

Longitud del tram: 71,29 **Tipus** Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0\% < p < 6\%$)

Tipus intervenció C.- Carrers que precisen intervencions puntu



Núm 1815


Carrer ABAT MARCET

Entre AVILA i SANT IGNASI DE LOIOLA

Longitud del tram: 84,16 **Tipus** Amb voreres

Pendent Mig - Alt ($8\% \leq p < 10\%$)

Tipus intervenció D.- Carrers a reurbanitzar o ampliar voreres



Núm 1816


Carrer ABAT MARCET

Entre SANT IGNASI DE LOIOLA i MAGI RAVENTOS

Longitud del tram: 61,61 **Tipus** Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0\% < p < 6\%$)

Tipus intervenció D.- Carrers a reurbanitzar o ampliar voreres



Pla accessibilitat Mataró

Llistat dels TRAMS de carrer
Ordenació per nom de tram.

Núm 1814

Carrer ABAT OLIBA

Entre SANT IGNASI DE LOIOLA i MAGI RAVENTOS

Longitud del tram: 61,84 Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0\% < p < 6\%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 1811


Carrer ALARCON

Entre PRAT DE LA RIBA i FIVELLER

Longitud del tram: 99,01 Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0\% < p < 6\%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 1812

Carrer ALARCON

Entre MATA i (Inici o Extrem de Tram)

Longitud del tram: 110,00 Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0\% < p < 6\%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



Núm 1813

Carrer ALARCON

Entre FORTUNY i PRAT DE LA RIBA

Longitud del tram: 79,96 Tipus Amb voreres

Pendent Baix o suau ($0\% < p < 6\%$)

Tipus intervenció B.- Carrers amb voreres correctes, sense inte



VOLUM III: EDIFICIS MUNICIPALS

1. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

S'han visitat un total de 106 edificis municipals, partint d'un llistat que ens ha traspassat l'ajuntament com a edificis municipals d'interès.

Els edificis s'han escollit per ser de propietat municipal en els quals es portin a terme activitats d'ús municipal, i que a més siguin visitables pel públic. A més entre aquests s'han donat prioritat aquells que tenen una certa rellevància, ja sigui pel nombre de visites i la representativitat de l'edifici en qüestió. Es tracta de que el llistat de partida pugui establir actuacions de millora per als propers anys de manera finita.

2. PARÀMETRES D'ACCESSIBILITAT ESTUDIATS

Els principals paràmetres d'accessibilitat que s'han analitzat per a les visites són els que es descriuen en el DECRET 135/1995 i que resumim en els paràgrafs següents:

ACCÉS: Número d'accessos i com són cadascun d'aquests, amb descripció literal dels mateixos, i també un comentari d'accés cas que hi hagi jardí o pati.

COMUNICACIÓ HORITZONTAL: paràmetres d'accessibilitat o inaccessibilitat en la comunicació horitzontal com son els desnivells, les escales, els amplex de pas, radis de gir, amplex de porta, etc. ...

COMUNICACIÓ VERTICAL: paràmetres d'accessibilitat o inaccessibilitat en la comunicació vertical, com son els mitjans per a accedir a les diverses plantes, els ascensors, les rampes, les escales, etc. ...

SERVEIS HIGIÈNICS: on es troben, quants hi ha i quins paràmetres de bona accessibilitat presenten tots i cadascuns dels serveis higièncs de l'edifici.

ALTRES: alçades de taulell d'informació, manetes i sistemes d'obertura de portes, senyalització dels paraments transparents, cas de vestidors com estan, cas de piscines si hi ha o no hi ha grua elevadora per accedir a la piscina, teatres, auditoris,...

3. QUALIFICACIÓ DE L'EDIFICI I INTERVENCIÓ NECESSÀRIA:

Com a resultat d'aquestes auditories es desprenen dos tipus de dades: la **QUALIFICACIÓ DE L'EDIFICI** i el grau d'**INTERVENCIÓ NECESSÀRIA**

3.1. Qualificació de l'edifici

En aquest apartat se li dona una qualificació general a l'edifici, tenint en compte tots els paràmetres anteriors, i a més, en cas de dubte, els detalls d'accessibilitat o inaccessibilitat es poden consultar. La qualificació de l'edifici és la següent:

1.- ACCESSIBLE: aconsegueix plenament els paràmetres bàsics d'accessibilitat, pel que fa a la mobilitat interior absoluta, tot i que es pot donar el cas de que calgui alguna intervenció de detall per a la seva millora, com per exemple que les manetes de les portes no siguin adients o que els mostradors d'atenció al públic no aconsegueixin les alçades reglamentàries.

2.- PARC. ACCESSIBLE: parcialment accessible són els edificis que permeten un accés correcte i uns serveis higiènics accessibles, però que a una o varies de les plantes superiors no és possible accedir-hi, perquè manca algun ascensor o alguna rampa. Es tracte d'edificis que per exemple permeten ser seus de col·legis electorals, o biblioteques que la seva planta baixa és accessible i que a la planta de dalt no s'hi pot accedir perquè encara queda pendent de posar-hi un ascensor.

2- PRACTICABLE: aconsegueix els paràmetres de practicable que descriu la llei.

3- NO ACCESSIBLE: naturalment en aquest apartat estan inclosos tots els edificis que no es poden catalogar com a accessibles, parcialment accessibles o practicables, degut a la seva inaccessibilitat.

4- ALTRES (DERRUÏT, EN OBRES, TANCAT, ETC. ...): en aquest grup hem inclòs tots els edificis que es troben o bé en situació de no disponibilitat, ja sigui de manera estacionària, transitòria, per diferents motius com els que es descriuen en l'enunciat.

3.2. Intervenció necessària

En aquest apartat es fa una aproximació pressupostària segons el nivell d'intervenció necessària per tal d'adaptar completament l'edifici. Aquests nivells d'intervenció són orientatius, atenent a que fins que no es fa un estudi de viabilitat i programació, o bé l'avantprojecte, o bé el projecte executiu de la intervenció no es pot saber el pressupost exacte que caldrà destinar-hi a cada immoble. Ara bé de manera orientativa, hem fet tres grans grups:

INTERVENCIÓ NIVELL 1: es tracte d'intervencions amb pressupostos estimatius de menys de 10.000.- euros. (1.663.860.- de les antigues pessetes) que van des de el fer petites rampes, la necessitat d'endreçar elements en serveis higiènics, o arreglar petits ressals, mostradors, senyalització de portes transparents, manetes de portes, o bé varies d'aquestes actuacions a la vegada.

INTERVENCIÓ NIVELL 2: es tracte d'intervencions amb pressupostos estimatius de més de 10.000.- euros i fins a 100.000 euros (de 1.663.860.- a 16.638.600 .- de les antigues pessetes) pel cas de per exemple tenir arreglar entrades amb problemes més importants, o bé tenir que fer nous serveis higiènics, o bé varies d'aquestes actuacions a la vegada.

INTERVENCIÓ NIVELL 3: es tracte d'intervencions amb pressupostos estimatius de més de 100.000.- euros i fins a 1.000.000 euros (des de 16.638.600 .- a 166.386.000.- a de les antigues pessetes) que corresponen bàsicament a la construcció de l'espai necessari per a ascensor i instal·lació de l'aparell ascensor. Tots els edificis que precisen ascensor, estan inclosos en aquest grup, bàsicament perquè normalment la necessitat de l'ascensor sovint precisa intervenció en els serveis higiènics o altres millores.

INTERVENCIÓ NIVELL 99: en aquest grup hem inclòs els edificis no valorats, o bé perquè encara no s'han pogut visitar o bé perquè estan pendents de projectes o finalització d'obres, és a dir, situacions variades.

4. RESUM DELS RESULTATS


Segons el tipus d'edifici:

TIPUS	Equipaments
Culturals	11
Ensenyament	37
Esportius	22
Oficines municipals	3
Serveis	12
Serveis Socials	21
TOTAL	106

Veure Plànol ED1: Edificis segons tipus.

Segons el seu estat de l'accessibilitat:


Qualificació Edifici	Equipaments
1. Accessible	45
2. Parcialment accessible	30
2. Practicable	4
3. Inaccessible	20
4. Altres	7
TOTAL	106



Veure Plànol ED2: Edificis segons estat de l'accessibilitat.

Segons el grau d'intervenció necessària per a l'eliminació de barreres arquitectòniques:

Intervenció necessària	Equipaments
0. Sense intervenció	35
1. fins a 10.000€	35
2. de 10.000 a 100.000€	7
3. >100.000€	22
99. pendent d'anàlisi	7
TOTAL	106



Veure Plànol ED3: Edificis segons intervenció necessària.

Creuant les dades anteriors:

TIPUS	1 ACCESSIBLE	2 PARCIALMENT ACCESSIBLE	2 PRACTICABLE	3 INACCESSIBLE	4 ALTRES
Culturals	5	3		3	
Ensenyament	10	13	1	8	5
Esportius	8	10	2	2	
Oficines municipals	2			1	
Serveis	10	1	1		
Serveis Socials	10	3		6	2
TOTAL	45	30	4	20	7

TIPUS	0 SENSE INTERVENCIÓ	1 FINS A 10.000 □	2 DE 10.000 A 100.000 □	3 MÉS DE 100.000 □	99 PENDENT D'ANÀLISI
Culturals	3	5		3	
Ensenyament	6	9	3	14	5
Esportius	6	14	2		
Oficines municipals	2			1	
Serveis	10	2			
Serveis Socials	8	5	2	4	2
TOTAL	35	35	7	22	7

QUALIFICACIÓ EDIFICI	0 SENSE INTERVENCIÓ	1 FINS A 10.000 □	2 DE 10.000 A 100.000 □	3 MÉS DE 100.000 □	99 PENDENT D'ANÀLISI
1. Accessible	34	11			
2. Parcialment accessible	1	16		13	
2. Practicable		4			
3. Inaccessible		4	7	9	
4. Altres					7
TOTAL	35	35	7	22	7

5. LLISTAT RESUM DELS EDIFICIS ANALITZATS I DELS RESULTATS

CODI	NOM	ADREÇA	QUALIFICACIÓ	INTERVENCIÓ NECESSÀRIA
1	CAN PALAUET	C.D'EN PALAU 32	1	0
2	ESPAI F	EL CARRERÓ 17	2	1
3	MUSEU DE MATARÓ	EL CARRERO 17	1	1
4	CA L'ARENAS, CENTRE D'ART DEL MUSEU DE MATARÓ	C.D'ARGENTONA 64	1	1
5	CAN XALANT	C.DE FRANCESC LAYRET 75	1	1
6	TEATRE MONUMENTAL	LA RIERA 169	2	0
7	AULA DE TEATRE	C.DE JUAN MELÉNDEZ VALDÉS 2	1	0
8	VIL·LA ROMANA DE TORRE LLAUDER	AV. DE LLUÍS COMPANYS 103	3	3
9	CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC MONTNEGRE I EL CORREDOR	C.DE PASCUAL MADOZ 28, bxos	3	1
10	CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS	PG. DE CARLES PADRÓS 14	2	1
11	CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI	C.DE GALÍCIA s/n	2	1
12	CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL A 7 DE CIRERA	AV. DEL CORREGIMENT DE MATARÓ s/n	1	0
13	CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CIRERA	CTRA. DE CIRERA S/N	2	1
14	CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CAN XALANT	CAMÍ DEL SANT CRIST S/N	2	1
15	CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PALAU	(SENSE ADREÇA) FORA DEL CASC URBÀ	2	1
16	CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA LLANTIA	C.DE BLANES S/N	1	0
17	CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PLA D'EN BOET	AV. DE LLUÍS COMPANYS 95	2	1
18	CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VISTA ALEGRE - MOLINS	C.D' ALMERIA S/N	2	1
19	ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME	CTRA. DE CIRERA S/N	1	0
20	PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS JOSEP MORA	PG. DE CARLES PADRÓS 12	3	2
21	PISTA DE PETANCA DE LA LLANTIA	C.DE BLANES S/N	1	0
22	PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DEL PALAU	C.DELS MADERN I CLARIANA, BOMBERS 2	1	0
23	POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA	AV. DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 62	2	1
24	POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN	C.DE SANT CUGAT 146	3	2
25	VELÒDROM MUNICIPAL	AV. DEL VELÒDROM 27	1	1
26	ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CASAL DE JOVES	PL. D'ESPANYA 1	2	1
27	ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE Cerdanyola	C.DE L'ESTADI 1	2 PR	1
28	ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE ROCAFONDA	RONDA DE RAFAEL ESTRANY 24	2	1
29	PISTES MUNICIPALS DE PETANCA DE Cerdanyola	C.DE LA MARE DE DÉU DE LA CISA S/N	1	1
30	CASAL DE GENT GRAN HAVANA	CAMÍ RAL 163	3	1
31	CASAL DE GENT GRAN EL PARC	AV. DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 28	1	0
32	CASAL DE GENT GRAN DE CIRERA	RONDA DE FREDERIC MISTRAL 8	1	0
33	CASAL DE GENT GRAN DE ROCAFONDA	C.DE COLÒMBIA 55	1	0
34	CASAL DE GENT GRAN DE MOLINS	C.DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 16	1	0
35	CASAL DE GENT GRAN DE LA LLANTIA	C.NOÛ DE LA MERCÈ 60	3	2
36	CASAL DE GENT GRAN DE Cerdanyola	PG. DE RAMON BERENGUER III 84	1	0
37	CASAL DE GENT GRAN DE PLA D'EN BOET	C.DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO 6	1	0
38	RESIDENCIA SANT JOSEP	MURALLA DE SANT LLORENÇ 15	1	0

CODI	NOM	ADREÇA	QUALIFICACIÓ	INTERVENCIÓ NECESSÀRIA
39	AGENCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA	C.DE CUBA 47	2	3
40	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES FIGUERETES	BAIXADA DE LES FIGUERETES S/N	1	0
41	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA LLÀNTIA	C.DE GALÍCIA 3-9	1	0
42	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA RIERETA	RONDA DE FREDERIC MISTRAL 8	1	0
43	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ROCAFONDA	C.DE SANTIAGO RUSIÑOL 1-23	1	0
44	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TABALET	RONDA DE FRANCESC MACIÀ 119	1	0
45	BIBLIOTECA POMPEU FABRA	PL. D'OCCITÀNIA S/N	1	0
46	ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CERDANYOLA	C.DEL PEDRAFORCA 2	3	2
47	NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (PENDENT NOM)	C.DE FRANCISCO HERRERA 71	4	99
48	CEIP ÀNGELA BRANSUELA	RONDA DE SANT OLEGUER 76	2	3
49	CEIP ANGELETA FERRER	PL. DE CUBA 10	3	3
50	CEIP ANXANETA	C.FLORIDABLANCA 43	4	99
51	CEIP CAMÍ DEL CROS	RONDA DEL CROS 13	3	2
52	CEIP CAMÍ DEL MIG	CAMÍ DEL MIG 1-3	3	3
53	CEIP CIRERA	AV. DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 67	3	3
54	CEIP GERMANES BERTOMEU	C.DE COLÒMBIA 15	2	3
55	CEIP JOSEP MANUEL PERAMÀS	C.DE JOSEP MONSERRAT CUADRADA 11	2	3
56	CEIP JOSEP MONTSERRAT	C.DE JOSEP MONSERRAT CUADRADA 3	2	3
57	CEIP LA LLÀNTIA	C.DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 8	3	3
58	CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO	C.DE ROCAFONDA 20	3	3
59	CEIP ROCAFONDA	C.DE TÀRREGA 41	2	1
60	CEIP TOMÀS VIÑAS	PG. DE RAMON BERENGUER III 130	2	3
61	CEIP TORRE LLAUDER	C.DE CIUTAT FRETA 31	2	3
62	CEIP VISTA ALEGRE	RONDA DE SANT OLEGUER 91	2	3
63	CEIP DE MATARÓ I	PARC CENTRAL S/N	4	99
64	CEIP DE MATARÓ II	RIERA DE FIGUERA MAJOR 72	4	99
65	CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ALARONA	AV. DE LLUÍS COMPANYS 13	3	2
66	CENTRE FORMACIO ADULTS CAN MARFA	C.DE JORDI JOAN 5	4	99
67	CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CAN NOË	C.DE JOSEP PUNSOLA 45-47	2	3
68	CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS	C.DE LA MARE DE DÉU DE LA CISA 80-92	1	1
69	IES ALEXANDRE SATORRAS	AV. DEL VELÒDROM 37	2	1
70	IES DAMIÀ CAMPENY	PL. DELS BOUS 5	1	0
71	IES JOSEP PUIG I CADAVALCH	C.DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 16	2 PR	1
72	IES MIQUEL BIADA	AVINGUA DE JOSEP PUIG I CADAVALCH 89-99	2	1
73	IES PLA D'EN BOET	C.DE CIUTAT FRETA 26	1	1
74	IES THOS I CODINA (1 RECINTE, 5 EDIFICIS: A.PRINCIPAL B.SECUNDARI C.VESTIDORS D.OFICINES E.CANTINA)	RIERA DE CIRERA 57	2	3
75	PISCINA MUNICIPAL	AV. DEL VELÒDROM 25	2 PR	1
76	CENTRE OBERT PLA D'EN BOET	RONDA DE FRANCESC MACIÀ 103	1	1
77	CENTRE OBERT ROCAFONDA	C.DE PABLO RUIZ PICASSO	1	1


CODI	NOM	ADREÇA	QUALIFICACIÓ	INTERVENCIÓ NECESSÀRIA
		30		
78	CASAL DE JOVES	PL. D'ESPANYA 1	3	3
79	ALBERG MUNICIPAL DE CAN SOLERET	TORRENT DE LES PIQUES 52	1	0
80	ESPAI JOVE DE ROCAFONDA	C.DE PABLO RUIZ PICASSO 30	3	1
81	ESPAI JOVE DE LA LLANTIA	LA BOIXA 29 (PENDENT CONFIRMAR)	4	99
82	CENTRE D'ATENCIÓ ALS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA	C.DE GALÍCIA s/n	2	1
83	LA MODERNA	C.DE CUBA 47	2	3
84	INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ	BAIXADA DE LES FIGUERETES 1, 2n pis	1	1
85	PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS	C.D' ENRIC PRAT DE LA RIBA 110 bis	3	3
86	PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA	C.DE SANT JOSEP 9	3	3
87	NOVA CIUTADANIA	PL. CATALUNYA 20	3	1
88	CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS EL SORRALL	RONDA DE JOSEP TARRADELLAS 103	1	0
89	ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL LES AIGÜES	RONDA DEL CROS 1	2	1
10001	CENTRE CIVIC Cerdanyola i Casal d'avis	PG. DE RAMON BERENGUER III 86	2	3
10002	CENTRE CIVIC CIRERA LA LLÀNTIA	C.CADIS 1	3	2
10003	CENTRE CIVIC MOLINS	C.NICOLAU GUANYABENS 23	1	0
10004	CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET	PRESIDENT MACIÀ 103	4	99
10005	CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET (NOU) - CC TESA	C.HERNAN CORTES 44	1	1
10006	CASA CONSISTORIAL	LA RIERA 48	1	0
10007	COMISARIA POLICIA LOCAL	PG. DE LA GEGANTA	2 PR	1
10008	EDIFICI DE VIDRE	C.PABLO IGLESIAS 63	1	0
10009	APARCAMENT CAN XAMMAR	CAMÍ RAL	1	0
10010	APARCAMENT LES TERESES	PL. DE LES TERESES	1	0
10011	APARCAMENT PL. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE	PL. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE	1	0
10012	APARCAMENT PL. SANTA ANNA	PL. SANTA ANNA	1	0
10013	APARCAMENT PARC CENTRAL	CAMÍ DE LA GEGANTA 2	1	0
10014	APARCAMENT PL. GRANOLLERS	CAMÍ DE LA GEGANTA 86	1	0
10015	MERCAT EL TRAMVIA	PL. GRAN 11	1	0
10016	MERCAT PL. DE CUBA	PL. CUBA 47	1	0
10017	ESMANDIES	RONDA DE LEOPOLDO O'DONELL 94	2	3


6. EVOLUCIÓ DE L'ESTAT DE L'ACCESSIBILITAT 1996 – 2006


L'any 1996 es varen analitzar un total de 18 edificis □ en front dels 106 que s'han analitzat en aquesta revisió - , el llistat del qual adjuntem a continuació:


NÚM	NOM_1996	NÚM ACTUAL	NOM_ACTUAL	EVOLUCIÓ 1996-2006
1	Ajuntament "Casa Gran"	10006	CASA CONSISTORIAL	1- S'ha adaptat
2	El Carreró	0	EL CARRERÓ (OFICINES MUNICIPALS)	0- Ja era parcial. accessible
3	El Vidre	10008	EDIFICI DE VIDRE	0- Ja era accessible
4	Mercat Pl. Cuba	10016	MERCAT PLAÇA DE CUBA	0- Ja era accessible
5	Sanitat i Serveis Socials	39	AGENCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA	2- Manca adaptar
6	Centre Cívic Cirera	10002	CENTRE CIVIC CIRERA LA LLÀNTIA	2- Manca adaptar
7	Casal Cívic Rocafonda	67	CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CAN NOË (CENTRE CIVIC ROCAFONDA)	2- Manca adaptar
8	Casal d'Avis "La Llantia"	35	CASAL DE GENT GRAN DE LA LLANTIA	2- Manca adaptar
9	Casal de Joves	33	CASAL DE GENT GRAN DE ROCAFONDA	1- S'ha adaptat
10	Casal de Joventut	78	CASAL DE JOVES	2- Manca adaptar
11	Casal de Joves "La Llantia"	81	ESPAI JOVE DE LA LLANTIA	4- Altres - traslladat
12	Centre Cívic/Casal Avis Molins (Can Clavell)	34	CASAL DE GENT GRAN DE MOLINS	1- S'ha adaptat
13	Casal de Joves Cerdanyola	0	CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS	0- Ja era practicable
14	Centre Cívic i Serveis Públics Cerdanyola	10001	CENTRE CIVIC CERDANYOLA I CASAL D'AVIS	0- Ja era accessible
15	Casal d'Avis Cirera	32	CASAL DE GENT GRAN DE CIRERA	0- Ja era accessible
16	Casal d'Avis Cerdanyola	36	CASAL DE GENT GRAN DE CERDANYOLA	0- Ja era accessible
17	Casal de Joves/Escola Bressol/ Centre Cívic (Molins)	10003	CENTRE CIVIC MOLINS	1- S'ha adaptat
18	Pla d'En Boet	10004	CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET	4- Altres - Trasladat


EVOLUCIÓ 1996-2006	EQUIPAMENTS
0- Ja era accessible	5
0- Ja era parcial. accessible	1
0- Ja era practicable	1
1- S'ha adaptat	4
2- Manca adaptar	5
4- Altres - Traslladat	2
TOTAL	18











ANNEX ED1: FITXES DELS EDIFICIS

Equipament CAN PALAUET**Adreça** CARRER D'EN PALAU 32**Enquestador**

Muro

Data visita

24/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati**Accés**

2. Parcialment accessible

Descripció accés

Des de la vorera a la porta d'accés cal superar un graó que separa el paviment de la vorera del paviment del vestíbul que va de 0,5 cm en un extrem a 13,5 cm en l'altre, i passar per un espai d'amplada de 0,73 m. entre un pilar i el límit del paviment del porxó. La porta d'accés és de vidre, accessible, de dues fulles de 0,90 m. cadascuna.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

El paviment interior, de la planta baixa, té un pendent de 6%. en un 90 % de la planta. La resta de la planta és horitzontal i a diferent cota que cal superar a través de rampa de 2,14 m. de longitud amb 18,22% de pendent i escala amb graons de 40x17 cm.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Te ascensor. No hi ha indicadors en relleu ni en braille. L'escala amb graons de 30x18 cm.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Dificultat en el gir d'1,50 m. No té mirall. Les barres de suport a 0,84 m. del terra. No hi ha indicatiu ni en relleu ni en braille.

Comentaris

Només són d'ús públic la planta baixa i la primera.

Equipament **Adreça** **Enquestador****Data visita****Qualificació equipament****Intervenció necessària****Núm accessos****Núm plantes****Jardí o pati****Accés****Descripció accés****Comun. Horitzontal****Descripció C. Horz.****Comun. Vertical****Descripció C. Vert.****Serveis Higienics****Descripció S. Hig.**

Equipament MUSEU DE MATARÓ**Adreça** EL CARRERO 17**Enquestador**

Muro

Data visita

30/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Graó arrodonit d'1 cm. en un extrem a 5 cm en l'altre. Porta exterior de fusta de dues fulles de 0,90m. cadascuna i porta interior de vidre de dues fulles sense sòcol de 0,80 m. cadascuna.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La planta segona esta a dos nivells separats per tres trams d'escaleres, de 2, 2 i 4 graons, tot i que s'hi pot accedir per ascensor amb parada tipus entreplanta.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

L'ascensor té les dimensions de 1,79 x 1,00 m. amb dues portes situades, una en el costat curt de l'ascensor i l'altra a l'extrem del cosat llarg. Les portes de la cabina són automàtiques però no les del recinte. No disposa de passamans. Les botoneres no són ni en relleu ni en braille. No hi ha indicador de planta.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

No es pot fer el gir d'1,50 m. El mirall a 1,06 m del terra. Dificultats en l'apropament lateral al vater. Les barres de suport a una alçada de 86 cm. del terra. L'aixeta no té mecanisme de pressió o palanca. No té indicadors en relleu ni en braille.

Comentaris

Amb l'ascensor es pot arribar al dos nivells de la planta segona havent de passar , des de l'ascensor a la sala d'exposicions, per l'interior del magatzem.

Equipament CA L'ARENAS, CENTRE D'ART DEL MUSEU DE MATARÓ**Adreça** CARRER D'ARGENTONA 64**Enquestador**

Muro

Data visita

30/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+2+PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Porta de dues fulles de 0,76 m cadascuna.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació en totes les plantes és correcta en general. Dificultats en el accessos a la cambra higiènica.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

No hi ha indicatius de planta ni tampoc en relleu ni en braille. Escales amb trams de graons de dimensions diverses.

Serveis Higiènics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

No es pot fer el gir d'1,50 m. No té indicatiu ni en relleu ni en braille.

Comentaris

La planta soterrània no està oberta al públic. Només per a tallers. La segona planta és per a serveis interns.

Equipament

CAN XALANT

Adreça

CARRER DE FRANCESC LAYRET 75

Enquestador

Muro

Data visita

02/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB + 1

Jardí o pati

Si

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'espai que queda entre les dues portes de l'accés permet el cercle de 1,20m. Les portes són de vidre. No tenen cap franja de color ni logotip. El sòcol de les portes és de 10 cm.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Tres portes de dues fulles, de 50 cm cada fulla. Un pas on no es pot inscriure el cercle 1,50 m davant d'una porta.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

L'interior de la cabina només té un passamans. No té botonera ni número indicatiu, en braille o alt relleu, en replà. Té una escala amb graons amb alçada de més de 16 cm i l'estesa de més de 30 cm. Barana en un costat que no és segons la norma.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

L'espai és suficient. Falten les barres de suport en ambdós lavabos, homes i dones. L'indicador exterior no és en alt relleu.

Comentaris

Per a arribar a l'accés de l'edifici hi ha, a l'exterior, una escala i una rampa. La rampa és de més de 10 metres amb un pendent del 6,6% i no disposa de baranes.

Equipament

Adreça

Enquestador

Data visita

Qualificació equipament

Intervenció necessària



Núm accessos **Núm plantes** **Jardí o pati**

Accés **Descripció accés**

Comun. Horitzontal **Descripció C. Horz.**

Comun. Vertical **Descripció C. Vert.**

Serveis Higienics **Descripció S. Hig.**

Comentaris

Equipament

Adreça

Enquestador **Data visita**

Qualificació equipament

Intervenció necessària



Núm accessos **Núm plantes** **Jardí o pati**

Accés **Descripció accés**

Comun. Horitzontal **Descripció C. Horz.**

Comun. Vertical **Descripció C. Vert.**

Serveis Higienics **Descripció S. Hig.**

Equipament VIL·LA ROMANA DE TORRE LLAUDER**Adreça** AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS 103**Enquestador**

Muro

Data visita

29/01/2007

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+1

Jardí o pati

SI

Accés

3. Inaccessible

Descripció accés

Graó des de la vorera al paviment on està situada la porta d'accés al recinte de 14 cm.

Comun. Horitzontal

3. Inaccessible

Descripció C. Horz.

L'itinerari està fet amb carreus irregulars i separats, imitant una calçada romana.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

Per a accedir a l'itinerari de les restes arqueològiques cal pujar escales de graons de 29,5x17 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Inaccessible perquè s'ha d'arribar a través d'escales i perquè no està adaptat.

Equipament CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL PARC MONTNEGRE I EL CORREDOR**Adreça** CARRER DE PASCUAL MADDOZ 28, boxos**Enquestador**

Muro

Data visita

22/01/2007

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Cal usar rampes portatils, una per l'exterior de 0,26 m de longitud amb 44,5% de pendent i per l'interior de 1,90 m. de longitud amb 17,5% de pendent. i per escala de graons de 27x17,5 cm. La porta és d'una fulla de 1,20 m.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general bé. Hi ha un graó per a passar del vestíbul a la biblioteca de 3,5 cm. L'entorn de pas de la cambra higiènica és de difícil trànsit. Dificultat pel gir d'1,50 m. davant de la porta. Les mecanismes de les portes no són de palanca.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higiènics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

No es pot fer el gir d'1,50 m. El mirall a 1,26 m. del terra. L'aixeta no és de palanca ni pressió. La barra de suport abatible a 0,72 m. del terra.

Equipament CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS**Adreça** PASSEIG DE CARLES PADRÓS 14**Enquestador**

Muro

Data visita

03/10/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Porta de dos fulles de ferro.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

L'accés a un lateral de grades a través de rampa formada per dos trams, un d'1m de longitud i 26% de pendent seguida d'un tram 1,20 m de longitud amb 3% de pendent sense repla intermedi. El paviment irregular de sauló. La resta de grades són inaccessibles. Escales per accedir a l'itinerari que comunica tots els vestidors i d'aquests amb el camp de futbol.

Comun. Vertical

2. Practicable

Descripció C. Vert.

Escales per accedir des dels vestidors al camp de futbol.

Serveis Higiénics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Esgraoó per a pujar a vorera des de la qual s'accedeix als lavabos. Els lavabos estan fora de norma quan als elements i a les dimensions. Les mesures del d'homes són 4,54x3,15 m i el de dones 3,15x138 m.

Comentaris

Rampa

Vestidors

No estan adaptats ni el vestidor ni la dutxa malgrat que hi ha espai per a fer l'adaptació.

Equipament CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI**Adreça** CARRER DE GALÍCIA s/n**Enquestador**

Muro

Data visita

24/10/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Hi ha una rampa de 4 m de longitud i 14,8 % de pendent.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Paviment irregular de terra.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Està instal·lat en un mòdul metàl·lic situat damunt d'una plataforma de formigó. Hi ha un graó de 12 cm per a accedir a la cambra higiènica. Cal fer netejar i manteniment de les instal·lacions. L'espai interior és correcte. És usat com a magatzem.

Vestidors

Està instal·lat en un mòdul metàl·lic situat damunt d'una plataforma de formigó. Hi ha dos graons d'alçades diferent amb un desnivell total de 27 cm. Es usat com a magatzem i cal fer manteniment.

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL A 7 DE CIRERA**Adreça** AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ s/n**Enquestador**

Muro

Data visita

03/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés**Comun. Horitzontal**

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Paviment de sauló amb pendents diferents.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

1. Accessible

Descripció S. Hig.

Hi ha un graó en la porta d'accés a la cambra higiènica de 10 cm. El mirall està a 94 cm del terra. No té indicadors ni en braille ni en relleu.

Comentaris

És una instal·lació provisional.

Vestidors

No té vestidors.

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CIRERA**Adreça** CARRETERA DE CIRERA S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

24/10/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés**Comun. Horitzontal**

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

Situació d'un arbre que limita l'amplada del pas i esgraons per a accedir al bar, cambra higiènica i vestidors. L'accés al bar per graó de 7 cm d'alçada. No és possible l'accés a les grades.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No estan adaptats. S'ha d'accedir salvant un desnivell de 25 cm en dos graons d'alçades diferents. Les portes són de 0,70 m d'amplada.

Vestidors

No estan adaptats. S'ha d'accedir salvant un desnivell de 17 cm en tres graons d'alçades diferents. Les portes són de 0,70 m. D'amplada.

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CAN XALANT**Adreça** CAMÍ DEL SANT CRIST S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

28/09/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés**Comun. Horitzontal**

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Els accessos a lavabos, vestidors i bar a través d'escales.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Tres esgraons per a accedir i les dimensions i elements fora de norma.

Comentaris

Els lavabos, vestidors i bar estan instal·lats en mòduls metàl·lics prefabricats.

Vestidors

Dimensions suficients però no està adaptada ni la zona de vestidor ni les dutxes.

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PALAU**Adreça** (SENSE ADREÇA) FORA DEL CASC URBÀ**Enquestador**

Muro

Data visita

27/10/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

L'accés esta en contacte amb un paviment, exterior al recinte, de formigo en massa amb pendent, i de sauló per l'interior amb irregularitats.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

L'itinerari ha de fer-se pels laterals del camp de futbol i el paviment és de sauló, herbes i una vorera pensada pel públic que no pas com a circulació. Les portes són de 0,70 m. d'amplada.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No estan adaptats. per arribar a la plataforma o vorera que comunica amb els serveis hi ha un esgraó i canalització d'aigües pluvials.

Vestidors

No estan adaptats.

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA LLANTIA**Adreça** CARRER DE BLANES S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

24/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Si

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Accés principal amb rampa de llambordes al carrer de pendent de 5 % a 7%. El segon accés és per a anar als vestidors i és inaccessible. Te dos graons pel cantó del carrer de 16cm i 12 cm d'alçada i una estesa de 40 cm i una rampa per l'interior de L=2,77m i pendent 8,3%.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

El paviment exterior de formigó té un pendent general de 2%. La porta d'accés al bar és de 0,70 m. de vidre amb sòcol de 9 cm i franja a 1,10 m d'alçada i logotips.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La cambra higiènica d'homes no està adaptada i la de dones és l'unica adaptada. No disposa de barres de suport. El mirall a 1,08m del terra. No hi ha indicadors d'home, dona i adaptat.

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DEL PLA D'EN BOET**Adreça** AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS 95**Enquestador**

Muro

Data visita

28/09/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Paviment de sauló. Porta de dues fulles amb reixes. Un segon accés per porta de 0,70m d'amplada i un tercer accés a través d'escala de 19 graons de 43cm d'estesa i 13 cm d'alçada. Hi ha un accés interior que comunica amb l'institut a través de rampa de 9,40 m de longitud i 10,2% de pendent.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

Rampa sense baranes amb paviment irregular per a accedir a la zona del bar de 14,82 m i 6,3% de pendent. Rampa per a accedir a la plataforma on està situat el bar de 1,95m i 18,1% de pendent. Graó per a accedir a vestidors. Paviment de sauló i trams de formigó. Tram d'escaleres que impedeix el pas al lavabos.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higiénics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Dos esgraons per a accedir i les dimensions i elements fora de norma.

Comentaris

L'accés al bar no està adaptat.

Vestidors

Dimensions suficients però no està adaptada ni la zona de vestidor ni les dutxes.

Equipament CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VISTA ALEGRE - MOLINS**Adreça** CARRER D' ALMERIA S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

27/10/2006

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible**Intervenció necessària** 1. fins a 10.000€**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

L'accés accessible es a través de paviment de sauló. Un altre accés es a través de paviment de llambordes amb accés restringit i perillós a grades perquè no està preparat i un tercer accés no es accessible perquè cal passar per escales.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació horitzontal es limita a part de la zona perimetral del camp, accés a lavabos, vestidors i bar, amb taulell d'alçada 1,25 m del terra. A les grades cal accedir per escales.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higiénics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No està adaptat. En l'accés hi ha un graó de 8 cm d'alçada

Vestidors

No adaptats.

Equipament ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME**Adreça** CARRETERA DE CIRERA S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

24/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Hi ha un esgraó de 4 cm. d'alçada entre el pavimet del vial i la vorera on esta situada la porta d'accés.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Cal fer ús de rampa contínua amb trams de diferent longitud i pendent per a accedir als vestidors. Per a accedir a l'oficina hi ha un graó de 15 cm i la porta és de 0,70 m. d'amplada.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higiénics**

1. Accessible

Descripció S. Hig.

Cal accedir per una rampa de 3,50 m de longitud i 16,2 % de pendent i dificultat en els canvis de direcció en la plataforma previa a l'accés per no permetre el cercle de diàmetre 1,20.

Comentaris

Els vestidors i cambra higiènica adaptada estan situat a diferent cota que la pista d'atletisme i l'accés s'ha de fer per rampa i escales.

Vestidors

No estan adaptades les dutxes i la comunicació interior és parcialment difícil en els girs de canvi de direcció malgrat tenir superfície suficient.

Equipament PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS JOSEP MORA**Adreça** PASSEIG DE CARLES PADRÓS 12**Enquestador**

Muro

Data visita

03/10/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

2. de 10.000 a 100.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Graó d'una alçada mitjana de 21cm des de la vorera fins al nivell on estan situades la reixa i la porta de vidre d'accés. Dos accessos són per a manteniment.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

En el perímetre de l'itinerari les bigues inclinades, que suporten les grades, en el contacte amb el parament vertical estan a una alçada respecte del paviment de 1,54 a 2m.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

Escales per a accedir a les grades i al paviment de la pista d'esports.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

L'amplada de les portes d'accés inferior a l'indicada a la norma. Les dimensions dels recintes són suficients per a fer els lavabos adaptats. Actualment no estan adaptats.

Vestidors

Les dimensions dels vestidors i de les dutxes permeten que es puguin adaptar. Actualment no estan adaptats.

Equipament PISTA DE PETANCA DE LA LLANTIA**Adreça** CARRER DE BLANES S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

24/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Si

Accés

1. Accessible

Descripció accés

En tractar-se una instal·lació totalment oberta.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Hi ha un esglao entre la vorera que envolta l'edifici i el paviment de sauló. En l'extrem de la vorera aquest graó disminueix fins a quedar en el mateix nivell el paviment de la vorera i el paviment de sauló.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Equipament PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DEL PALAU

Adreça CARRER DELS MADERN I CLARIANA, BOMBERS 2

Enquestador Muro **Data visita** 27/10/2006

Qualificació equipament 1. Accessible

Intervenció necessària 0. Sense intervenció



Núm accessos 2 **Núm plantes** PB **Jardí o pati**

Accés 1. Accessible **Descripció accés** Els dos accessos ho son. Per un cal arribar per una rampa de més de 10 m. de longitud i 9,4 % de pendent. La porta de l'altre accés esta situada en l'extrem de la pista i entre aquesta que és horitzontal i la vorera que té pendent hi ha una connexió formada per una rampa que va varian de pendent des de l'extrem on la diferència de cota és major, de 0,37 m de longitud i 57% de pendent a l'altre extrem amb pendent de 7,5 % que és per on es pot accedir sense dificultats.

Comun. Horitzontal 1. Accessible **Descripció C. Horz.**

Comun. Vertical **Descripció C. Vert.**

Serveis Higienics 2. Practicable **Descripció S. Hig.** Peu en el lavabo. No té mirall. Gir de 1,20 m. Interruptor a mes d'1,40 m del terra.

Vestidors No estan adaptats.

Equipament POLIESPORTIU MUNICIPAL DE CIRERA**Adreça** AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 62**Enquestador**

Muro

Data visita

03/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1 accés principal i 2 d'emergència.

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Estan fent obres en el paviment que connecta la vorera amb l'accés principal.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

El paviment és lliscant.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

L'accés a les grades cal fer-ho per escales.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha cap cambra higiènica adaptada.

Vestidors

No estan adaptats. Hi ha un graó de 10,5 cm. entre el paviment general del vestidor i el paviment de la dutxa. Té grandària suficient per a fer-lo adaptat.

Equipament POLIESPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN**Adreça** CARRER DE SANT CUGAT 146**Enquestador**

Muro

Data visita

28/09/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

2. de 10.000 a 100.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Cal passar per tres graons amb una alçada total de 47 cm. Quan convé posen una rampa. Hi ha una porta de sortida d'emergència i si convé fan passar els discapacitats amb cadira. Per accedir a aquest porta des de l'exterior s'ha de passar per una rampa de llambordes de 9m de longitud, 8,4% de pendent amb esgraó inicial de 7,5cm i esgraó final de 7,5cm.

Comun. Horitzontal

2. Practicable

Descripció C. Horz.

Graó des de l'accés a recepció de 21 cm. Hi ha un esgraó longitudinal, de 19 cm, entre la pista i l'itinerari d'accés als lavabos i vestidors dels esportistes. Les portes dels vestidors de dues fulles i cadascuna no fa 0,80 m. Mecanismes de les portes avariats.

Comun. Vertical

2. Practicable

Descripció C. Vert.

Escales per a accedir a les grades. Alçada de 17,5 cm, estesa de 27 cm. Amb 18 graons per tram.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Cap lavabo està adaptat ni pel públic ni pels esportistes. Les lavabos dels esportistes per dimensions i elements. El lavabo públic de dones té unes dimensions de 2,87m per 2,175 m però no està adaptat per elements específics. El lavabo públic d'homes és inaccessible per dimensions i elements.

Comentaris

El taulell de recepció a un alçada de 1,09 m. i no disposa d'apropament frontal de 0,70 m. d'alçada. Els espectadors en cadira de rodes han de situar-se en el nivell de la pista. No hi ha elements de comandament en els vestidors.

Vestidors

Els vestidors i les dutxes (2,53x1,71) corresponents tenen dimensions per a estar adaptats.

Equipament VELÒDROM MUNICIPAL

Adreça AVINGUDA DEL VELÒDROM 27

Enquestador

Muro

Data visita

16/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€



Núm accessos 1 **Núm plantes** PB **Jardí o pati** semi jardí

Accés 1. Accessible **Descripció accés** Porta de dos fulles metàl·liques. Hi ha una curta rampa de 0,60 m de longitud amb pendents de 23,9% i 13,3%. El pendent va canviant d'un extrem a l'altre en el sentit de l'amplada de la porta.

Comun. Horitzontal 1. Accessible **Descripció C. Horz.** Hi ha possibilitat d'accedir a llocs des dels quals es pot veure tot el circuit del velòdrom sense rampes ni graons. Part del paviment és de formigó i part de sauló.

Comun. Vertical **Descripció C. Vert.**

Serveis Higienics 2. Parcialment accessible **Descripció S. Hig.** Les portes obren cap a l'interior i no permeten fer el gir de diàmetre 1,50 m. Els miralls estan a mes de 0,90 m del terra. No hi ha indicadors de serveis homes o dones.

Comentaris En el vestidor d'homes hi ha tres graons per a arribar a les dutxes i lavabos i en el de dones el paviment de la dutxa està a diferent nivell del paviment general del vestidor. La zona específica de vestidor té superfície suficient per a adaptar-lo.

Vestidors N'hi a dos sense identificador homes o dones. Cap dels dos està adaptat.

Equipament ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CASAL DE JOVES**Adreça** PLAÇA D'ESPANYA 1**Enquestador**

Muro

Data visita

03/10/2006

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible**Intervenció necessària** 1. fins a 10.000€**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

2. Practicable

Descripció accés

Esgrao de més de 2 cm. Entre 2,5 a 6 cm. Un accés a través del Casal de Joves.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

Comprén una rampa de 0,98 m de longitud i 26,66% de pendent. No permet el gir de cercle de 1,50 m davant de la porta de la cambra higiènica.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higiènics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

No disposa de les barres de suport ni de la distancia d'apropament al water. La dimensió interior es justa.

Equipament ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE Cerdanyola**Adreça** CARRER DE L'ESTADI 1**Enquestador**

Muro

Data visita

31/01/2007

Qualificació equipament 2. Practicable**Intervenció necessària** 1. fins a 10.000€**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+SS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Hi ha una petita rampa prèvia a la porta d'accés, que forma part de la vorera, de 8% de pendent.

Comun. Horitzontal

2. Practicable

Descripció C. Horz.

En zona superior al mateix nivell que la vorera és accessible. En la planta on està situat el camp de futbol amb dificultats.

Comun. Vertical

2. Practicable

Descripció C. Vert.

Hi ha una rampa que comunica els dos nivells, formada per trams diferents en longitud i pendent.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Les portes obren cap a dins. Dificultat a causa de la porta per a fer el gir d'1,50 m. El mirall a 0,99 m. del terra. No hi ha indicadors, ni en relleu ni braille.

Comentaris

Aquesta instal·lació esportiva és provisional.

Vestidors

No estan adaptats i l'accés a ells s'ha de fer per escales.

Equipament ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE ROCAFONDA

Adreça RONDA DE RAFAEL ESTRANY 24

Enquestador

Muro

Data visita

03/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€



Núm accessos

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Accés

1. Accessible

Descripció accés

El segon accés és a través d'una porta des de la pista polisportiva i és inaccessible per haver un marxapeu de 13 cm d'alçada i un tram d'escala, de 12 graons, entre la pista polisportiva i el camp de futbol. Per accedir a la pista polisportiva s'ha de passar per una rampa de 1,70 m de longitud, 3,50 m d'amplada i 13,1% de pendent.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

És accessible en el perímetre del camp de futbol però per a accedir a la cambra higiènica i vestidors s'ha de pujar un graó, de 20 cm. d'alçada, en la vorera que hi ha en el perímetre de l'edifici que comprén la cambra higiènica i vestidors.

Comun. Vertical

Descripció C. Vert.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Cap de les dues cambres higièniques no estan adaptades.

Vestidors

No estan adaptats malgrat que la superfície és suficient.

Equipament PISTES MUNICIPALS DE PETANCA DE CERDANYOLA**Adreça** CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LA CISA S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

08/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

Obert

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Espai públic obert

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Es una instal·lació sense tanques. L'accés a l'edifici cal fer-ho superant un grao d'alçada variable de 40cm. A 5 cm.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La superfície de l'espai de joc es de saul ió i es irregular. L'edifici està sobre una base pavimentada.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Estan tancats.

Comentaris

L'edifici on estan instal·lats els lavabos i magatzem estan tancats al públic i en període de rehabilitació.

Equipament CASAL DE GENT GRAN HAVANA**Adreça** CAMÍ RAL 163**Enquestador**

Muro

Data visita

29/01/2007

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Cal una rampa portàtil per a superar el graó de 13,5 cm entre el nivell de la vorera i el nivell del paviment del local. La rampa és d'1 m. de longitud amb 18% de pendent. La porta de vidre sense sòcol ni franja i separada del límit del paviment exterior per 0,48 m.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general és correcte.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Equipament CASAL DE GENT GRAN EL PARC**Adreça** AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 28**Enquestador**

Muro

Data visita

16/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Rampa en l'exterior per a accedir a la porta d'accés de 2 m. de longitud i 5,1% de pendent.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

El taulell d'informació està a una alçada de 1,08 m del terra.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.**

Dificultat en alguna porta per a fer el gir d'1,50 m.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

Hi ha dos cambres higièniques. Els mecanismes de les portes no són de palanca. Disposen d'aixetes per a dutxa però no tenen la cadira corresponent. No hi ha indicadors en relleu ni en braille.

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE CIRERA**Adreça** RONDA DE FREDERIC MISTRAL 8**Enquestador**

Muro

Data visita

29/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+1

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés**Comun. Horitzontal**

1. Accessible

Descripció C. Horz.

És correcte en general en ambdues plantes. Passadís d'accés a cambra higiènica adaptada de 1,23 amb dificultat pel gir d'1,50 m. davant de la porta.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

La comunicació es fa a través de rampa de més de 20m. de longitud, 8,5% de pendent, barana de 0,92 m. d'alçada. Hi ha una escala que comunica la planta baixa amb les oficines, les quals, estan separades de la planta primera per escala amb graons de 30x19 cm.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Les barres de suport són de secció rectangular a una alçada de 0,80 m. El mirall a 1.01 m del terra. El radi de gir d'1,50 m. just. Les aixetetes no són de pressió.

Comentaris

No és possible l'accés als despatxos, degut a 4 graons, però no es considera necessari accés al públic (despatxos administratius)

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE ROCAFONDA**Adreça** CARRER DE COLÒMBIA 55**Enquestador**

Muro

Data visita

10/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

La porta d'accés està formada per dues fulles que sense obrir amiden 0,80 m. i si estan obertes l'espai de pas de cadascuna és de 0,68 cm. Hi ha una rampa, des del nivell de la vorera a la porta d'accés, de 3,33 m. de longitud i 4,3% de pendent. Les fulles són de vidre emmarcat sense logotip i barra vertical per a maniobrar-les.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Hi ha tres nivells interiors. Cadascun d'ells accessible en la comunicació horitzontal.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Hi ha un elevador per a salvar el primer desnivell i escala de 5 graons de 34x15 cm i una rampa de 3,53 m. de longitud i 11,78% de pendent, 1,11m d'amplada amb barana a un costat sense sòcol acompanyad d'una d'escala de tres graons de 30x14 cm de 0,83 m. d'amplada amb dues baranes, per a salvar el segon desnivell.

Serveis Higienics

2. Practicable

Descripció S. Hig.

No hi ha l'espai d'apropament lateral al vater de 0,80 m. Dificultat en apropament frontal al lavabo. Només té una barra de suport, l'abatible. El gir d'1,50 m. amb dificultat. No té indicador en relleu ni en braille.

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE MOLINS**Adreça** CARRER DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 16**Enquestador**

Muro

Data visita

24/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

4

Núm plantes

PB

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'edifici està situat a l'interior de zona pública amb vegetació. Per a arribar des del carrer a l'edifici s'ha de passar per rampes. L'itinerari més curt, des del carrer, comprén una rampa de 5,30 m. de longitud i 5,5% de pendent. Des de la segona porta, amb accés a persones discapacitades, fins a l'edifici hi ha 5 rampes. Hi ha una comunicació entre el Casal i el Centre Cívic Molins a través de rampa. L'accés principal a l'edifici és a través de porta de dues fulles de 0,80 m. cadascuna. Té dues portes d'accés lateral accessibles de vidre amb sòcol de 10 cm., sense franja i una sortida d'emergència que no és accessible perquè en l'itinerari, havent sortint, hi ha una escala.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació interior és en general correcta. La barra del bar està a una alçada 1,18 m. del terra. Les taules tenen l'alçada correcta. La porta al depatx de 0,70 m. Dificultat de pas en accés a la cambra higiènica adaptada.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higiènics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La porta obre cap a dins. Amb la porta tancada hi ha l'espai d'apropament lateral al vater. La barra de suport batent a una alçada de 0,79 m del terra. No disposa de indicatiu en relleu ni en braille.

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE LA LLANTIA**Adreça** CARRER NOU DE LA MERCÈ 60**Enquestador**

Muro

Data visita

30/11/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

2. de 10.000 a 100.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Per a arribar a la porta de l'edifici cal passar per una rampa de 1,57 m. de longitud, 24,2% de pendent, amplada 0,90m. amb dues baranes a 0,89 m. d'alçada i d'una escala amb graons amb discontinuïtat de 30,5x19 cm. La porta d'accés, de vidre, amb sòcol de 14 cm., sense franja, de dues fulles de 0,90 m. cadascuna, davant de l'escala i una porta de 0,90 m. davant de la rampa. No hi ha espai per a fer el gir d'1,50 m. en l'exterior de la porta.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La barra del bar a 1,06 m. d'alçada. Els mecanismes no són de palanca.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE Cerdanyola**Adreça** PASSEIG DE RAMON BERENGUER III 84**Enquestador**

Muro

Data visita

08/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Rampa en accés de 0,95m. De longitud i 10,3% de pendent. Un segons accés és a través del Centre Cívic a través d'una rampa composta de dos trams, de 0,12m. de longitud i 32,44 % de pendent i 1,35 m. de longitud i 14,44 % de pendent.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.**Comun. Vertical****Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

1. Accessible

Descripció S. Hig.

La porta per a accedir a la cambra higiènica per homes és de 0,70 m. Tampoc té la distància de 0,80 m d'aproximació lateral. La cambra higiènica de dones està bé. En cap hi ha indicadors en relleu ni braille.

Equipament CASAL DE GENT GRAN DE PLA D'EN BOET**Adreça** CARRER DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO 6**Enquestador**

Muro

Data visita

07/12/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Es pot accedir o bé des del Centre Cívic (itineraris accessibles), o bé per una porta porta pròpia d'accés directe des del carrer. Aquest porta (ample 0,90, vidre sense franja ni sòcol) és amb graons descendents de 30x15 cm cap a l'interior, i per fora hi ha un resalt de 3,7 cm per l'exterior. La porta d'accés des del Centre Cívic és d'1 m. Els altres dos accessos són d'accés al Centre Cívic Pla d'en Boet (nou) - Tesa. Aquestes dues entrades disposen de rampes amb 6,55 m. de longitud amb 10,2% de pendent i 5,30 m. de longitud amb 11,8% de pendent.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació entre el casal, la cambra higiènica i els altre dos accessos és correcta.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.**

No cal.

Serveis Higiènics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Dificultat de gir d'1,50 en espai de la tassa del vater que està separat de la zona amb lavabos. El mirall a 1,10 m. del terra.

Comentaris

En el mateix edifici conviuen Centre Cívic i Casal

Equipament RESIDENCIA SANT JOSEP

Adreça MURALLA DE SANT LLORENÇ 15

Enquestador

Muro

Data visita


23/02/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció



Núm accessos 5 **Núm plantes** PB+4 **Jardí o pati**

Accés 1. Accessible **Descripció accés** Hi ha un petit graó en l'entrada al recinte des de la vorera. En una longitud de 5,50 m el graó va de 0 cm en un extrem a 9 cm. a l'altre. Des d'aquí fins a la porta principal de l'edifici hi ha una rampa de 8,10 m. de longitud amb 14% de pendent.

Comun. Horitzontal 1. Accessible **Descripció C. Horz.** En general correcte. Cal usar elevador de cadires en dues plantes per a salvar desnivells.

Comun. Vertical 1. Accessible **Descripció C. Vert.** Hi ha dos ascensors amb dimensions de 2,26 x 1,08 m i 2,11 x 1,11 m suficient per al transport de lliteres. No hi ha indicatiu de planta. Hi ha dos elevadors de cadira per a salvar diferències de nivells a la planta primera i entre la planta segona i tercera.

Serveis Higienics 1. Accessible **Descripció S. Hig.** La dificultat està en arribar a la cambra higiènica ja que previament cal passar per un pas de 0,70 m d'ample.

Equipament AGENCIA D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA**Adreça** CARRER DE CUBA 47**Enquestador**

Muro

Data visita

01/08/2006

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible**Intervenció necessària** 3. >100.000€**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB + 1

Jardí o pati**Accés**

2. Parcialment accessible

Descripció accés

Per a poder arribar a la porta d'accés a l'edifici cal superar un dels dos graons que hi ha. Un de 5,5 cm i altre entre 3 a 7,5 cm. Donen accés al porxo on està ubicada la porta.

Comun. Horitzontal

2. Practicable

Descripció C. Horz.

Canvis de direcció que no permeten el cercle de 1,20m de diàmetre i graó per accedir a un despatx. No és possible el cercle de diàmetre 1,50 metres davant de diverses portes de l'itinerari. Esgrao de 5 cm per a entrar a despatx.

Comun. Vertical

2. Practicable

Descripció C. Vert.

L'accés a la planta primera és fa per una escala. La planta primera no és d'ús públic.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Els mecanismes de la porta no són de pressió o palanca. Els indicadors exteriors no són en alt relleu i estan a més d'1,40 metres del terra. El disseny de les barres de suport no és anatòmic.

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LES FIGUERETES**Adreça** BAIXADA DE LES FIGUERETES S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

22/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+1

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'accés principal que comunica amb el pati es accessible. La dificultat està en el vial on hi ha rampes i escales. Te un segon accés que comunica des del vestíbul de l'Institut Municipal d'Educació.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

És accessible el tram de l'itinerari des de la porta d'accés fins al distribuïdor de la planta baixa. La resta de la planta és inaccessible. Per a poder anar a la cambra higiènica adaptada cal passar pel segon accés a través d'una rampa d'1,26 m. de longitud amb 13% de pendent. Per a accedir al despatxos situats a la planta primera l'accés és una porta de 0,70 m. i rampa interior de 0,51 m. de longitud amb 9,9% de pendent.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

L'ascensor és compartit amb l'Institut Municipal d'Educació. Comunica amb la zona de despatxos a la planta primera. La comunicació interior amb la planta superior a través d'escales.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.**Comentaris**

Carrer amb dificultats

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA LLÀNTIA**Adreça** CARRER DE GALÍCIA 3-9**Enquestador**

Muro

Data visita

30/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

La porta d'accés des del carrer al recinte és d'una fulla d'1 m. I la porta d'accés a l'edifici es de dues fulles de 0,80 m. cadascuna, de vidre amb socol i sense franja.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Des de la porta del carrer fins a la porta de l'edifici hi ha trams de rampes de longitud i pendent diferents. De 15 m de longitud, 2% de pendent, amplada 1,30 m. sense barana, de 10,80 m. de longitud, 2,7% de pendent, sense barana, de 2,50 m. de longitud, 4,9% de pendent i 2,80 m. de longitud, 7,4% de pendent.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Mirall a 1,20 m. del terra. La barra de suport batent està a 0,90 m. d'alçada. Hi ha accessoris a més alçada de la normativa. Porta anterior a la d'accés amb mecanisme que no és de palanca.

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA RIERETA**Adreça** RONDA DE FREDERIC MISTRAL 8**Enquestador**

Muro

Data visita

24/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

La vorera anterior a la porta principal té un pendent 4,6% i una longitud de 4,37 m. La porta és de vidre sense sòcol ni franja. El segon accés és la porta d'emergència.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Portes i mecanismes correctes en general. Hi ha rampa interior de 12,04 m. de longitud i 1,6% de pendent. Paviment lliscant. Algunes dificultats en girs en accessos a despatxos.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

1. Accessible

Descripció S. Hig.

Paviment lliscant. La barra de suport batent és de secció rectangular. El mirall està a 1.01 m del terra. No hi ha indicatiu ni tampoc en relleu ni en braille.

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ROCAFONDA**Adreça** CARRER DE SANTIAGO RUSIÑOL 1-23**Enquestador**

Muro

Data visita

10/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Si

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Accés al vestíbul per porta de dues fulles, cadascuna de 0,70 m. El segon accés donar al pati i la porta és accessible.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació per l'interior és correcta i pel pati també però en les portes entre les classes i el pati hi ha un desnivell entre el paviment interior i exterior salvat per un graó de 5 cm.d'alçada.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

1. Accessible

Descripció S. Hig.

No té indicadors, ni en relleu ni en braille.

Comentaris

Hi ha una rampa al carrer prèvia a l'entrada a l'edifici de 3,96 m. de longitud i 16,2% de pendent.

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TABALET**Adreça** RONDA DE FRANCESC MACIÀ 119**Enquestador**

Muro

Data visita

14/12/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

La porta d'accés és de vidre amb sòcol de 12,5 cm. sense logotip. El segon accés és una sortida d'emergència des del pati.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Correcte en general. Més ajustada en la zona interior dels despatxos. Petits graonets formats pels bastiments de les portes en la comunicació entre les classes i el pati.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

1. Accessible

Descripció S. Hig.

Té dues portes. El mirall a 0,97 m. del terra. No disposa d'indicadors, ni en relleu ni en braille.

Equipament BIBLIOTECA POMPEU FABRA**Adreça** PLAÇA D'OCCITÀNIA S/N**Enquestador**

Muro

Data visita

20/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB + 2

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Porta de vidre corredissa. El taulell d'atenció no té lliure la part inferior a una alçada de 0,70 m.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En la sala d'actes hi ha una rampa mòbil de fusta 1,48 m de longitud i 18,8% de pendent.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

No hi ha indicador en planta. Per a comunicar les plantes hi rampes.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

Mecanismes en les portes que no són de pressió o palanca. Les barres de suport i els miralls a més alçada de la indicada en la normativa. No hi hi indicadors en relleu, ni a l'alçada i dimensions indicada en la normativa.

Equipament ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL Cerdanyola**Adreça** CARRER DEL PEDRAFORCA 2**Enquestador**

Muro

Data visita

05/12/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

2. de 10.000 a 100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

SI

Accés

3. Inaccessible

Descripció accés

L'accés principal des del carrer al recinte per escala i rampa de 3,50 m. de longitud i 8% de pendent. El segon accés és para vehicles. L'accés a l'edifici per la porta principal és inaccessible perquè cal superar un graó de 12 cm. Des del pati cal superar escales i petits graons per a accedir a les aules.

Comun. Horitzontal

3. Inaccessible

Descripció C. Horz.

La comunicació interior s'ha de fer passant per escales que separant diferents nivells interiors.

Comun. Vertical

2. Practicable

Descripció C. Vert.

Per a arribar al pati cal passar per una rampa exterior de 6 m. de longitud i 18,3% de pendent i per escales interiors.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No estan adaptats

Equipament NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (PENDENT NOM)**Adreça** CARRER DE FRANCISCO HERRERA 71**Enquestador****Data visita**

Imatge no disponible

Qualificació equipament

4. Altres

Intervenció necessària

99. pendent d'anàlisi

Núm accessos**Núm plantes****Jardí o pati****Accés****Descripció accés****Comun. Horitzontal****Descripció C. Horz.****Comun. Vertical****Descripció C. Vert.****Serveis Higienics****Descripció S. Hig.****Comentaris**

En construcció (pendent visita)

Equipament CEIP ÀNGELA BRANSUELA**Adreça** RONDA DE SANT OLEGUER 76**Enquestador**

Muro

Data visita

17/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Els accessos al recinte són dos. A l'edifici Hi ha tre accessos. Un com a principal, un altre al sector de parvulari i un tercer que facilita l'accés a la planta 1 a través d'una rampa.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

És correcte en les diferents plantes de l'edifici principal.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical s'ha de fer per escales interiors, amb graons de 31,5x17,5 cm i per una rampa exterior, composta per trams diversos, que comunica la planta baixa amb la planta primera.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No té cambra higiènica adaptada.

Comentaris

La comunicació des del carrer fins als dos edificis s'ha de fer a través de rampes diverses i escales.

Equipament CEIP ANGELETA FERRER

Adreça PLAÇA DE CUBA 10

Enquestador Muro **Data visita** 02/02/2007

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 3. >100.000€



Núm accessos 2 **Núm plantes** PB+2 **Jardí o pati** SI

Accés 3. Inaccessible **Descripció accés** Te dos accessos. El principal és inaccessible per que cal arribar superant un tram d'escala de 4 graons. El segon accés te una curta rampa de 17 cm.de longitud amb 71,11% de pendent sota la porta de fusta de dues fulles de 1,10 m. cadascuna. Un cop passada la porta cal transitar per una rampa de 15,70 m. de longitud amb 5,11% de pendent que condueix al pati.

Comun. Horitzontal 2. Parcialment accessible **Descripció C. Horz.** És accessible en la planta primera i segona. A la planta primera ja no és accesible perquè per a arribar al vestíbul, des del carrer, hi ha una escala de 4 graons i per a sortir al pati, des del vestíbul, una escala de 6 graons.

Comun. Vertical 3. Inaccessible **Descripció C. Vert.** La comunicació vertical per escales.

Serveis Higiénics 3. Inaccessible **Descripció S. Hig.** No té cambra higiènica adaptada.

Equipament **Adreça** **Enquestador****Data visita**

Imatge no disponible

Qualificació equipament**Intervenció necessària****Núm accessos****Núm plantes****Jardí o pati****Accés****Descripció accés****Comun. Horitzontal****Descripció C. Horz.****Comun. Vertical****Descripció C. Vert.****Serveis Higienics****Descripció S. Hig.****Comentaris**

Equipament CEIP CAMÍ DEL CROS

Adreça RONDA DEL CROS 13

Enquestador Muro **Data visita** 01/12/2006

Qualificació equipament 3. Inaccessible

Intervenció necessària 2. de 10.000 a 100.000€



Núm accessos 2 **Núm plantes** PB+PS **Jardí o pati** SI

Accés 1. Accessible **Descripció accés** Porta de 0,90 m. integrada en port més gran. Petit graó arrodonit.

Comun. Horitzontal 1. Accessible **Descripció C. Horz.** Correcte en general en cadascuna de les plantes. Dificultat en el pas a zona de despaxos i dificultat en gir d'1,50m . davant de les portes.

Comun. Vertical 2. Practicable **Descripció C. Vert.** A través de rampes exteriors es pot arribar a la planta soterrani. Per l'interior cal fer servir escales de graons de 29,5x18 cm. El menjador està per sota de la planta baixa i s'arriba per una rampa de 8,70 m. de longitud i 10% de pendent.

Serveis Higienics 3. Inaccessible **Descripció S. Hig.** No té serveis higiènics accessibles

Equipament CEIP CAMÍ DEL MIG**Adreça** CAMÍ DEL MIG 1-3**Enquestador**

Muro

Data visita

14/12/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Hi ha tres accessos al recinte. Un està al mateix nivell que la cota del pati i és accessible. Un segon accés que està a la mateixa cota del pati i que actualment estan en obres el vial. Des del tercer accés fins a arribar a la cota del pati hi ha una rampa de 9,30 m de longitud amb rampa de 23,8% de pendent adossada a escala amb graons de 30x13,5 cm. L'edifici de primària té dos accessos per a arribar a cadascun d'ells cal superar dues rampes. Per un canto hi ha una de 5,30 m. de longitud amb 11,1% de pendent i per l'altre cantó una altre de 3,15 m. de longitud amb 22,6% de pendent. Les dues portes d'accés a l'edifici són de dues fulles de 0,80 m. cadascuna. Els accessos a les classes de parvulari estan bé.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació horitzontal en cadascuna de les plantes és correcte en general. La comunicació a l'edifici de parvulari s'ha de fer superant un graó de 20 cm o escala amb graons 35,5x13 cm. Per accedir al vestidor cal superar graó de 10 cm.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

Per accedir a les plantes superiors cal usar escala de graons de 32,5x15,5 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No té serveis higiènics adaptats

Comentaris

La instal·lació comprén dos edificis. Un de primària amb PB+2 i el de parvulari amb PB. La comunicació entre ells es fa amb escales i rampes per l'exterior.

Vestidors

Vestidors no adaptats.

Equipament CEIP CIRERA**Adreça** AVINGUDA DEL CORREGIMENT DE MATARÓ 67**Enquestador**

Muro

Data visita

15/11/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+2 -1(semiplantes decalades)

Jardí o pati

SI

Accés

3. Inaccessible

Descripció accés

L'accés principal al espai exterior té dues portes. Una de dues fulles i una altra d'una fulla. Per a passar per la porta de dues fulles hi ha un graó de 20 cm. i per la petita hi ha un graó de 6 cm. Hi ha un tercer accés per a vehicles. A la porta d'accés a la planta baixa de l'edifici hi ha un graó que va de 3 cm en un extrem a 1cm a l'altre.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació des de la porta d'accés al recinte fins a la porta d'accés a l'edifici transita per una rampa de 5,23 m .de longitud i 18,4% de pendent. La comunicació horitzontal en cada planta és en general correcta. Per a arribar a les plantes inferiors a la baixa, per l'exterior, cal usar el vial per a vehicles amb un pendent de 13,7% en una longitud superior a 20 m.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical s'ha de fer per dues escales interiors amb graons de 28,5x15,5 cm., per escales exteriors amb tram de 27 graons de 29x15,5 cm i tram de 21 graons de 15,5 cm d'alçada. Es pot arribar per l'exterior per la rampa per a vehicles.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

El lavabo té peu i el mirall està a 0,96 m del terra. Per a arribar a la cambra higiènica cal passar una porta metàl·lica anterior a la porta de la cambra higiènica. Aquesta porta és de dues fulles de 0,60 m. en comptes de 0,80 m.

Vestidors

Té vestidors que no estan adaptats.

Equipament CEIP GERMANES BERTOMEU**Adreça** CARRER DE COLÒMBIA 15**Enquestador**

Muro

Data visita

10/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+ 5 + PS

Jardí o pati

Sí

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'accés des del carrer al recinte té dos accessos, un per escales i un altre amb un petit un petit graó, de 0 a 2 cm. Hi ha una rampa que comunica aquest accés amb el nivell on estan situats els accessos a l'edifici, que són accessibles.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Des de l'accés al recinte a l'accés a l'edifici hi ha una rampa. Té dos trams, un de 4 m de longitud, 4% de pendent longitudinal i 5,3% de pendent transversal i un altre de 4 m de longitud i 13,5% de pendent longitudinal. La comunicació horitzontal en l'edifici és accessible en la planta baixa perquè per a accedir a la resta de plantes s'ha de fer per escales.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

S'ha de fer per escales perquè no hi ha ascensor. L'escala té graons de 30x17 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha cambra higiènica adaptada. La cambra higiènica de professors està en la planta primera.

Equipament CEIP JOSEP MANUEL PERAMÀS**Adreça** CARRER DE JOSEP MONSERRAT CUADRADA 11**Enquestador**

Muro

Data visita

22/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB+3

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

La porta d'accés a l'edifici és de vidre amb franja metàl·lica intermèdia on està instal·lat el mecanisme de pressió. Dos accessos són al recinte. Un és per a vehicles i l'altre comunica a través del pati amb el Ceip Tomàs i Viñas. El tercer és l'accés a l'edifici. Des de la vorera a la cota de la porta d'accés hi ha un tram d'escala amb graons de 28x17,5 cm i rampa de 6,50 m.de longitud, 10,1% de pendent , amplada irregular, en un extrem de 0,99 m. i en l'altre 1,17m. amb una barana.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació horitzontal en la planta baixa no és possible en tota l'extensió però si és possible en la resta de plantes.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical s'ha de fer a través d'escaleres amb graons de 33x16,5 cm.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.**Comentaris**

Hi ha el forat per a la instal·lació d'un ascensor.

Equipament CEIP JOSEP MONTSERRAT**Adreça** CARRER DE JOSEP MONSERRAT CUADRADA 3**Enquestador**

Muro

Data visita

22/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+1

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'accés al recinte és un graó amb una alçada que oscil·la entre 19cm i 1 cm. Des de l'accés al recinte fins a l'entrada a l'edifici hi ha un tram d'escala, amb graons amb discontinuïtat de 33,5x15,5 cm i 6 trams de rampa. El segon accés, a través d'escala, és interior i comunica amb el pati del Ceip Tomàs i Viñas.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

L'interior de l'edifici, en les dues plantes, és accessible en general, però l'accés al pati s'ha de fer a través de graó o graons.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical és a través d'escala amb graons amb discontinuïtat de 33,5x17 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha cambra higiènica adaptada.

Vestidors

Inaccessibles i no adaptats.

Equipament CEIP LA LLÀNTIA**Adreça** CARRER DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 8**Enquestador**

Muro

Data visita

29/11/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Des de l'accés al recinte fins a qualsevol accés a l'edifici cal circular per rampes i escales. L'accés principal es fa per la planta 1 i és una porta de dues fulles de 0,80 m cadascuna de vidre amb sòcol de 12 cm., amb rampes, exterior, de 1,73, m. de longitud i pendent de 7,1% i rampa interior de 2,40 m. de longitud i pendent de 1,6%.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació en cada planta independentment dels accessos a cadascuna és en general correcta. Hi ha porte de diferents mides.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació entre plantes cal fer-la per escales exteriors i interiors i per rampa combinada amb graons.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha cambra higiènica adaptada.

Comentaris

Ceip situat en una zona topografia amb forts desnivells. La comunicació entre els tres accessos al recinte fins a l'edifici escolar son inaccessibles perquè pert tots tres s'ha de passar per escales. Dos accessos són per un carrer amb un pendent molt gran que difícilment poden ser usats de forma autònoma.

Equipament CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO**Adreça** CARRER DE ROCAFONDA 20**Enquestador**

Muro

Data visita

30/11/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Té dos accessos directament a l'edifici que tots dos són inaccessibles i un tercer que es l'accés des del carrer al pati. Des del pati hi ha dos accessos a l'edifici que tampoc són accessibles.

Comun. Horitzontal

2. Practicable

Descripció C. Horz.

Limitada per l'amplada de les portes i per les dimensions dels espais.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical a través de dues escales amb graons amb discontinuitat de 32x15,5 cm i 27x17,5 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha serveis higiènics accessibles

Equipament CEIP ROCAFONDA**Adreça** CARRER DE TÀRREGA 41**Enquestador**

Muro

Data visita

23/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Per l'accés al recinte pel cantó de l'edifici de primària hi ha un petit graó, anterior a la porta, que oscil·la de 6 cm. en un extrem a 0,5 cm. a l'altre extrem. L'itinerari fins a la porta d'accés a l'edifici de primària passa per una rampa, de 1,90 m. de longitud, 7,5% de pendent, adossada a una escala amb dos graons de 38x12 cm. En l'accés a l'edifici hi ha una porta de dos fulles, de vidre, amb una franja metàl·lica intermèdia amb el mecanisme de pressió. L'accés al recinte pel cantó del parvulari es fa per una porta de ferro amb paviment de sauló i per a arribar a aquest accés cal passar per un vial amb pendent. La porta d'accés al parvulari s'ha de fer passant per una rampa de 4 m. de longitud, 8,6% de pendent, amplada 1.01 m barana de 0,94 m d'alçada i sòcol. La porta d'accés a l'edifici del parvulari està composta per dues fulles que són de vidre, amb sòcol de 10 cm i logotip.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En cada planta dels edificis és correcte. Les portes i mecanismes en ambdós edificis en general bé.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

La botonera de cabina i de replà no és ni en relleu ni en braille. No hi ha número identificador a cada planta. La escala amb graons de 27,5x17,5 cm en edifici de primària i amb graons de 33x18 cm. Es pot pujar a la planta primera del parvulari amb un elevador amb carril a la barana.

Serveis Higienics

2. Practicable

Descripció S. Hig.

No té la cambra higiènica adaptada segons la normativa. Té superfície suficient però cal una reordenació dels aparells.

Comentaris

Està compost per dos edificis, primària i parvulari. L'edifici de primària de PB+2 i el parvulari PB+1. La comunicació es per paviment irregular i també de sauló i rampes. L'edifici de primària té ascensor i l'edifici de parvulari té elevador de cadira.

Equipament CEIP TOMÀS VIÑAS**Adreça** PASSEIG DE RAMON BERENGUER III 130**Enquestador**

Muro

Data visita

22/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'accés a l'edifici principal és través una porta de vidre de dues fulles, amb sòcol i sense franja. Té un petit graó de 4 cm. Té cinc accessos al recinte, un, el principal, un altre per a vehicles, un tercer que comunica amb el parvulari i dos que són interiors que comuniquen amb els patis dels Ceips Josep Monserrat i Josep Manuel Peramàs. L'edifici té tres accessos, el principal, un segon d'accés a la cuina i un tercer que està al final d'una escala exterior que comunica la planta baixa i la planta primera.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació horitzontal en cada planta de l'edifici principal és correcta. També és correcta en el parvulari.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical en l'edifici principal s'ha de fer per escala amb graons amb discontinuït de 32x15,5 cm.

Serveis Higiènics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha cambra higiènica adaptada.

Comentaris

En aquest ceip hi ha un conjunt d'edificis que estan comunicats per rampes i escales.

Vestidors

Inaccessible perquè hi ha un graó per a passar del paviment de sauló del pati al paviment del vestidor i no està adaptat.

Equipament CEIP TORRE LLAUDER**Adreça** CARRER DE CIUTAT FRETA 31**Enquestador**

Muro

Data visita

23/01/2007

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

4

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Hi ha tres accessos al recinte. Per proximitat, un per a l'accés a l'edifici de primària, un segon per a accedir a l'edifici del parvulari i el tercer per a l'entrada de vehicles. Disposa d'un accés des del Camp Municipal de Futbol del Pla d'En Boet. Des de l'accés al recinte, per la porta de primària, fins arribar a l'edifici cal passar per una rampa de 8,20 m. de longitud amb 15,33% de pendent adossada a escala amb graons de 32x18 cm. Des de l'accés al recinte, per la porta de parvulari, fins arribar a l'edifici cal passar per una rampa de 7,50 m. de longitud amb 9,55% de pendent. La comunicació amb el camp de futbol és a través de rampa de 9,40 m. de longitud amb 10,2% de pendent. Els accessos principals als edificis de primària i parvulari són accessibles. Per a accedir, per la segona porta d'entrada a l'edifici de primària, cal salvar graons de 31x14 cm entre la cota del pati i la cota del paviment de la planta baixa.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació en les diferents plantes, d'ambdós edificis, en general bé. La comunicació entre els edificis de primària i parvulari cal fer-la a través d'escaleres i rampa. No hi ha rampa per a accedir a la cambra higiènica que està a diferent cota a la dels dos edificis de primària i parvulari.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

En ambdós edificis cal usar escales, de graons amb discontinuitat de 31x17 cm., en l'edifici de primària i graons amb discontinuitat de 29,5x16,5 cm. en l'edifici de parvulari.

Serveis Higiènics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

No hi ha mirall. No hi ha indicador, ni en relleu ni en braille. No hi ha itinerari adaptat per falta de rampa.

Comentaris

Aquesta instal·lació està composta per un edifici de primària de PB+2, un edifici de parvulari amb PB+1 i la cambra higiènica adaptada separada d'ambdós edificis. Disposa de tres accessos al recinte, dos a l'edifici de primària i un a l'edifici del parvulari. Disposa d'un accés des del Camp Municipal de Futbol del Pla d'En Boet pel qual accedeixent als vestidors del camp.

Vestidors

No estan adaptats. Estan en les instal·lacions del Camp Municipal de Futbol del Pla d'En Boet.

Equipament CEIP VISTA ALEGRE**Adreça** RONDA DE SANT OLEGUER 91**Enquestador**

Muro

Data visita

17/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+1

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'accés al recinte és correcte i l'accés a l'edifici també ho és.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Hi ha dos edificis. Per a arribar a la cota del paviment de l'edifici principal s'ha de fer per escala i rampa de 2,75 m. de longitud, 13,5% de pendent, amplada d'1,86 m. i barana a 0,90 m d'alçada. La comunicació entre els dos edificis es fa sobre paviment irregular de sauló. Per a accedir al paviment del segon edifici s'ha de passar per una escala amb graons de 29x22 cm i per rampa de 6 m. de longitud, 10% de pendent, amplada 1,69 m i barana de 1. 06 cm del terra. La comunicació horitzontal, en l'edifici principal, és correcte en general excepte en la zona d'administració on l'amplada de pas dificulta el gir en els canvis de direcció i el gir d'1,50 m davant de les portes. En la porta d'ccés a l'edifici annex és accessible pero hi ha dos graonets de 2 cm i 3 cm.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació cal fer-la per escala de graons de 33x17,5 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha cambra higiènica adaptada.

Equipament **Adreça** **Enquestador** **Data visita**

Imatge no disponible

Qualificació equipament **Intervenció necessària** **Núm accessos** **Núm plantes** **Jardí o pati** **Accés** **Descripció accés** **Comun. Horitzontal** **Descripció C. Horz.** **Comun. Vertical** **Descripció C. Vert.** **Serveis Higienics** **Descripció S. Hig.** **Comentaris**

Equipament

Adreça

Enquestador

Data visita

Imatge no disponible

Qualificació equipament

Intervenció necessària

Núm accessos **Núm plantes** **Jardí o pati**

Accés **Descripció accés**

Comun. Horitzontal **Descripció C. Horz.**

Comun. Vertical **Descripció C. Vert.**

Serveis Higienics **Descripció S. Hig.**

Comentaris

Equipament CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ALARONA**Adreça** AVINGUDA DE LLUÍS COMPANYS 13**Enquestador**

Muro

Data visita

14/12/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

2. de 10.000 a 100.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Porta de dues fulles de 0,80 m. cadascuna. Sòcol de 14 cm.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general correcte.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No esta adaptat

Equipament **Adreça** **Enquestador****Data visita**

Imatge no disponible

Qualificació equipament**Intervenció necessària****Núm accessos****Núm plantes****Jardí o pati****Accés****Descripció accés****Comun. Horitzontal****Descripció C. Horz.****Comun. Vertical****Descripció C. Vert.****Serveis Higienics****Descripció S. Hig.****Comentaris**

Equipament CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS CAN NOÈ**Adreça** CARRER DE JOSEP PUNSOLA 45-47**Enquestador**

Muro

Data visita

10/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+1

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Des del carrer fins a la porta d'accés al Centre de Formació s'ha de transitar per un parells de rampes. L'accés al Centre de Formació és accessible. Té dos trams, un de més de 15 m. de longitud i 15% de pendent i un altre de 5 m. de longitud i 11,5% de pendent.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

L'itinerari horitzontal en la planta baixa es accessible. En el vestíbul hi ha un pilar al mig de l'itinerari que redueix l'amplada de pas a cada cantó en 0,70 m. i 0,80 m. El taulell té una alçada de 1,05 m. Del terra.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

Per accedir a la planta 1, que és un espai reduït s'ha de fer per una escala de cargol

Serveis Higienics

2. Practicable

Descripció S. Hig.

La porta obre cap a l'interior. El lavabo té peu. Les dues barres de suport són fixes. L'aixeta no és ni de pressió ni de palanca. No hi ha espai d'apropament lateral al vater perquè no té barra abatible. A causa de la porta i les barres no es pot fer el gir d'1,50 m. No té indicador ni en relleu ni en braille.

Equipament CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS**Adreça** CARRER DE LA MARE DE DÉU DE LA CISA 80-92**Enquestador**

Muro

Data visita

13/12/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

Núm accessos

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Des de la cota de la vorera a la cota de la porta d'accés s'ha de puja per un graó de 16,5 cm. o per dues rampes longitudinals a la vorera de 2,40 m. de longitud amb 7,6% de pendent i 2,26 m. de longitud amb 7,1 de pendent. L'amplada de les rampes és de 0,90 m. amb dos puns amb amplada de 0,83 m. i 0,81 m. La porta principal d'1 m. El segon accés és per a entrar al jardí i s'ha de superar un graó de 7,5 cm.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Tota la comunicació interior és correcte pero la sortida al jardí s'ha de fer passant per graons des del paviment interior a la vorera perimetral i d'aquesta per un altre graó fins al terra del jardí.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La porta obra cap a dins. El lavabo té peu. El mirall a 1,07 m. del terra. No es pot fer el gir d'1,50 m. No es pot fer l'apropament lateral per la situació del lavabo. No te indicadors. ni en relleu ni en braille.



Equipament IES ALEXANDRE SATORRAS**Adreça** AVINGUDA DEL VELÒDROM 37**Enquestador**

Muro

Data visita

15/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+3+PS

Jardí o pati

Si

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'accés principal a l'edifici és accessible. Per a entrar al recinte hi ha dos accessos. Un per a vehicles que permet el pas a persones discapacitades i una altre davant de la porta d'accés a l'edifici que té un graó que va d'una alçada de 14,5 cm en un extrem a 5cm en l'altre extrem. Per arribar a la porta d'accés s'ha de passar per una rampa de 12,54 m. de longitud, 10,7% de pendent, amplada 1,41m. i barana a 0,90 m. d'alçada. La porta és de dues fulles de 0,80 m. cadascuna. És de vidre amb sòcol.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació horitzontal en les diferents plantes a l'edifici principal, en general, és correcte. En general les portes de les aules són de 0,70 m.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical cal fer-la per escales amb graons de 32x16,5 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No disposa de cambra higiènica adaptada.

Comentaris

Aquest institut comprén dos edificis. El segon edifici es inaccessible perquè la comunicació cal fer-la per escales i part de la comunicació horitzontal s'ha de fer passant per escales.

Vestidors

No estan adaptats.

Equipament IES DAMIÀ CAMPENY**Adreça** PLAÇA DELS BOUS 5**Enquestador**

Muro

Data visita

30/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

Núm accessos

3

Núm plantes

PB+3+2PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Per accedir al vestíbul es pot fer a través de rampa des del carrer, en dos trams de més de 10 m. de longitud cadascun amb 11,5% i 2,22,% de pendent respectivament. La rampa té l'inici inferior en la planta PS2. Per aquesta planta hi ha un accés que permet arribar a l'ascensor a partir del qual es pot arribar a totes les plantes. La porta d'accés al vestíbul, en la PB, és de vidre sense socol ni franja de fulles de 0,90 m.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació en l'interior de l'edifici és en general correcta. En el pati hi ha rampes i escales per a comunicar els diversos nivells existents i entre el pati i el carrer pel tercer accés. Algunes dificultats en la zona d'oficines en el gir d'1,50 m. davant d'una porta.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Falta indicatiu en relleu i en braille. Escales interiors amb graons de 29,5x16 cm.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Els lavabos separats dels vaters. Mobles per sota dels lavabos.

Vestidors

Vestidors no adaptats. Annexos al vestíbul hi ha cambra higiènica adaptada amb dutxa per ambdós sexes.



Equipament IES JOSEP PUIG I CADAFALCH**Adreça** CARRER DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ 16**Enquestador**

Muro

Data visita

29/11/2006

Qualificació equipament

2. Practicable

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+1+PS

Jardí o pati

SI

Accés

3. Inaccessible

Descripció accés

Al recinte on està ubicat l'edifici principal hi ha dos accessos, un pel qual es pot circular a través de rampa, de 5,70 m de longitud, 9,3% de pendent i 1,00 m. d'amplada, fins a l'ascensor i un altre pensat per a vehicles. També des de la porta d'accés hi ha una escala que comunica el carrer amb la planta baixa. Per a passar la porta d'accés del carrer cal superar un graó de 5,5 cm. entre la vorera i el nivell on està el paviment del recinte. L'accés a la planta baixa per a persones discapacitades es fa a través d'ascensor.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

A l'interior dels edificis i a les diferents plantes en general correcte. Per a accedir al vestidor cal sortir al carrer i entrar per la porta de vehicles, travessar el pati, i per rampa de 10,68 m. de longitud, 8,1% de pendent i amplada 1,68 m. arribar a la cota on està situat el vestidor. Per a passar a l'interior cal superar un graó que va de 3,5 cm. en un extrem a 7 cm. en l'altre extrem.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

A més de l'ascensor hi ha dos escales amb graons de 3,5x15 cm.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Dificultat de gir d'1,50 m. El lavabo té peu. El mirall a 1,20 del terra. No té indicador, ni en relleu ni en braille.

Comentaris

Aquest IES comprén l'edifici principal, l'edifici del vestidor i un annex al qual s'accedeix pel carrer de Galícia.

Vestidors

El vestidor disposar de cambra higiènica adaptada usat com a magatzem.

Equipament IES MIQUEL BIADA**Adreça** AVINGUA DE JOSEP PUIG I CADAVALCH 89-99**Enquestador**

Muro

Data visita

05/12/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB+2 +4PS

Jardí o pati

SI

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Rampa prèvia a la porta d'accés principal de 1,80 m. de longitud, amb 9,4% de pendent. La porta és de vidre de dues fulles de 0,90 cadascuna sense sòcol ni franja.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació en les diferents plantes de les dependències és en general correcta sobretot en les plantes on arribar l'ascensor. La comunicació per l'exterior es fa usant petites o mitjanes rampes i graons. La rampa d'accés a la sala d'actes és de dos trams de 2,80 m. de longitud, amb 10% de pendent i 5,10 m. de longitud, amb 10,6% de pendent.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Falta indicador de planta, ni en relleu ni en braille. Hi ha escales per a accedir a les plantes PS3 i PS4.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No té cambra higiènica adaptada.

Comentaris

Aquest institut degut a la situació topogràfica té desnivells entre les diferents dependències. La comunicació interior entre la PB, PL1 i PL 2 es fa amb ascensor, escala i rampa interior per a arribar a la sala d'actes. Per a arribar a les plantes PS1 i PS2 hi ha plataformes elevadores amb carrils a les baranes de les escales. Per a accedir a les plantes PS3 i PS 4 cal fer-ho per escales.

Equipament IES PLA D'EN BOET**Adreça** CARRER DE CIUTAT FRETA 26**Enquestador**

Muro

Data visita

23/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

4

Núm plantes

PB+2 i PB+3 (2 cossos)

Jardí o pati

Sí

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Hi ha quatre accessos al recinte i sis a l'edifici. Des del punt de vista d'itinerari adaptat, des de la porta d'accés al recinte a la porta principal de l'edifici hi ha una rampa de 10,64 m.de longitud amb 16,88% de pendent. La porta d'accés a l'edifici és de vidre d'1,10 m. Amb sòcol de 12 cm. Cinc portes més d'accés però queden més restringides a ús intern

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació és en general correcta en les diferents plantes i en el accessos corresponents. Hi ha una dificultat a la planta baixa a causa d'haver una escala de graons amb discontinuïtat 30,5x14 cm.que obliga a fer un recorregut al públic que vol accedir als despatxos. En aquest cas si cal passar per una rampa de 10 m.de longitud amb 6,66% de pendent.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Ascensor compartit per dos cossos edifici. No té indicatiu de planta ni està en relleu ni en braille en les plantes. Té braille la botonera interior. Escales amb graons de 32x18 cm.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La porta obre cap a dins. No es pot fer el gir d'1,50 m. No té mirall. No té indicatiu, ni en relleu ni en braille.

Comentaris

La instal·lació està situada amb terreny amb desnivells la qual cosa fa necessaria l'existència de rampes i escales exteriors per a comunicar els diferens nivells d'ús.

Vestidors

Vestidors no adaptats.

Teatres

La sala d'actes és accessible.

Equipament IES THOS I CODINA (1 RECINTE, 5 EDIFICIS: A.PRINCIPAL B.SECUNDARI C.VESTIDORS D.OFICINES E.CANTINA)

Adreça RIERA DE CIRERA 57

Enquestador

Muro

Data visita

24/11/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€



Núm accessos

RECINTE:2 A:3 B:1 C:1 D:1 E:1

Núm plantes

A:PB+1, B:PB+1, C:PB, D:PB, E:PB

Jardí o pati

Si, amb desnivells

Accés

1. Accessible

Descripció accés

DESCRIPCIÓ ACCÉS RECINTE: (veure comentaris) / - EDIFICI A.DOCENT PRINCIPAL: Accés principal: rampa L=2,92 m, p=7,8%. Porta de dues fulles de vidre de 0,80 m.cadascuna sense socol ni franja. Segona porta d'accés (façana posterior) amb Graó= 10 cm. Tercer accés per escala exterior que comunica la PB amb la P1. / - EDIFICI B.SECUNDARI: Graó = 6 cm des del paviment de sauló a la vorera perimetral. A la porta, rampa exterior L= 0,80 m. p= 15% i rampa interior L=3,93 m. p= 5,8%. Porta de dues fulles de 0,80 m. cadascuna amb sòcol de 0,14 m. i sense franja. / - EDIFICI C.VESTIDORS: Graó=alçada irregular entre el paviment de sauló i la vorera perimetral i un altre Graó=13 cm entre la vorera i el paviment del vestidor. La porta és de dues fulles metàl·liques d'amplada suficient cadascuna d'elles. / - EDIFICI D.OFICINES: La porta és de dues fulles de 0,80 m.cadascuna, amb sòcol de 15 cm., sense franja. / - EDIFICI E.CANTINA: Graó = 4,5 cm. La porta és de dues fulles de 0,80 m. cadascuna.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general correcte. Dificultat de gir en l'edifici D.OFICINES. El mobiliari en general correcte.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

Edificis A, B (PB+1) sense ascensor. Edifici A actualment en obres per a instal·lar-ne un.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

WC adaptat a edifici A. Barra batent H=0,93 m Mirall H= 0,93 m, manca indicatius relleu/braille.

Comentaris

ACCÉS I MOBILITAT EN TOT EL RECINTE: Porta principal, rampa accessible (L= 13,54 m i p= 6,2%, ample= 1,52, h(barana)= 0,87 m.). A més hi ha escala.S'arriba al nivell dels edificis A.DOCENT PRINCIPAL i E.CANTINA. Des d'aquest nivell, i per arribar al nivell dels edificis B.DOCENT AUXILIAR, C.VESTIDORS i D.OFICINES, cal salvar 2 rampes inaccessibles (L=8,40 m. p=19,4% ample= 1.02 i h(barana) =0,98 m, i una segona rampa en dos trams L1=5,90 m p1= 14,75% i L2=0,22 m.i p2= 52,3% sense baranes). A més hi ha dues escales.

Equipament PISCINA MUNICIPAL**Adreça** AVINGUDA DEL VELÒDROM 25**Enquestador**

Muro

Data visita

16/10/2006

Qualificació equipament

2. Practicable

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB + 1 PS

Jardí o pati**Accés**

2. Parcialment accessible

Descripció accés

Hi ha dues rampes, una, de 0,50 m. de longitud, 29,1 % de pendent i 1,15 m d'amplada. que comunica la vorera amb al pati anterior a la porta d'accés a l'edifici on està ubicada la piscina i una altra en la porta d'accés a l'edifici de 0,36 m. de longitud i 17,2 % de pendent.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Cadascuna de les dues plantes té l'itinerari accessible. Existeix una passarel·la per sobre de la planta baixa que comunica l'accés amb les grades passant per sobre de les dues piscines.

Comun. Vertical

2. Practicable

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical és fa a través d'escales. En conjunt cap escala reuneix totalment les característiques definides en la normativa per a ser considerades adaptades.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La porta s'ha d'obrir amb clau per a fer-lo servir. Les dues barres de suport són fixes a 0,85 m d'alçada. No es pot fer apropament lateral per falta de barra abatible. El cantell inferior del mirall a 1,14 m del terra. No hi ha indicadors de Homes_Dones.

Comentaris

El vestidor d'homes incorporar la cambra higienica adaptada. L'espai ocupat pel vestidor i cambra higienica és part d'itinerari adaptat per a accedir al vestidor de les dones. Cal passar una cortina per a separar la zona on estan els elements de cambra higienica i dutxa del vestidor de la zona de pas de l'itinerari adaptat.

Vestidors

El vestidor d'homes integra la cambra higiènica i ambdós serveis son usats per homes i dones. Han de passar una cortina per a separar la zona e vestidor de la cambra higiènica.

Piscines / Grua

Te dues grues. Una fixa i una altre mòbil. Hi ha dues piscines.

Equipament CENTRE OBERT PLA D'EN BOET**Adreça** RONDA DE FRANCESC MACIÀ 103**Enquestador**

Muro

Data visita

07/12/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

0

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Una porta de dues fulles de 0,95 m. cadascuna. Petit graó arrodonit de 4 cm, anterior a la porta d'accés.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Porte de dues fulles de 70cm o menys cadascuna. Mecanismes de palanca menys en el despatx privat.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La barra de suport abatible a 0,83 m. del terra. No es pot fer el gir d'1,50 m. L'aixeta no és de palanca ni pressió. El mirall a 0,98 m. del terra. No hi ha indicadors en relleu ni en braille.

Equipament CENTRE OBERT ROCAFONDA**Adreça** CARRER DE PABLO RUIZ PICASSO 30**Enquestador**

Muro

Data visita

17/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Hi ha un petit graó entre la vorera i la cota del paviment del centre. Oscil·la entre 1 cm en un extrem a 3 cm en un altre. L'accés es fa a través de dues portes de vidre amb sòcol, sense franja, separades entre elles per 1 m. Des de la porta exterior al límit del graó hi ha aproximadament 0,80 m. El segon accés és accessible, és interior, des de l'Espai Jove Rocafonda.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La majoria de les portes correctes. Les de dues fulles de 0,70 m cada fulla.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La porta obre cap a dins. El lavabo té peu. Falta la barra de suport batent. El mirall està a 0,97 m del terra. L'aixeta no es de pressió ni palanca. No té indicadors ni en relleu ni en braille.

Equipament CASAL DE JOVES**Adreça** PLAÇA D'ESPANYA 1**Enquestador**

Muro

Data visita

30/11/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+1

Jardí o pati**Accés**

2. Practicable

Descripció accés

L'accés principal és inaccessible. L'accés practicable cal fer-lo a través de la zona esportiva municipal del cadal de joves.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general és accessible en cadascuna de les plantes. Per a arribar, de la zona esportiva, a la planta baixa del casal de joves s'ha de superar un graó de 7,5 cm.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical ca fer-la per escala amb discontinuitat amb graons de 29x18cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Equipament ALBERG MUNICIPAL DE CAN SOLERET**Adreça** TORRENT DE LES PIQUES 52**Enquestador**

Muro

Data visita

23/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+2+PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés**Comun. Horitzontal**

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Certa dificultat en girs en accés a la cambra higiènica.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Escala interior amb graons amb discontinuïtat amb graons de 29,5x18 cm.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

La porta obre cap a dins, no es pot fer el gir d'1,50 m., el mecanisme de la porta no és de palanca, l'espai d'apropament lateral es pot fer segon estigui oberta o no la porta i no té indicadors en relleu ni en braille.

Equipament ESPAI JOVE DE ROCAFONDA**Adreça** CARRER DE PABLO RUIZ PICASSO 30**Enquestador**

Muro

Data visita

17/11/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Tos dos accessos i estan a diferent cota de la vorera. El graó per l'entrada principal té una alçada de 20,5 cm per un extrem a 14 cm per l'altre extrem. Per a entrar per la segona porta cal passar per dos graons de 8cm i 17 cm. L'espai, exterior, entre la porta principal i el límit del graó és d'aproximadament d'1 m. La porta és de vidre amb sòcol, sense franja i obre cap a fora. El tercer accés és interior des del Centre Obert Rocafonda

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general les portes i mecanismes correctes. Alguna dificultat en els canvis de sentit. En l'itinerari hi ha penjat un quadre elèctric que està a 0,94 m. del terra i separat del parament 0,26 m.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

2. Practicable

Descripció S. Hig.

Els mecanismes de la porta no són de palanca. No es pot fer el gir d'1,50 m. Les dues barres de suport són fixes i no adequades al a norma. No hi ha espai d'apropament lateral al vater. Dificultats per a fer l'aproximació al lavabo. Les aixetes no son ni de palanca ni pressió. El lavabo té peu. El mirall està per sobre de l'alçada normativa.

Equipament **Adreça** **Enquestador****Data visita**

Imatge no disponible

Qualificació equipament **Intervenció necessària** **Núm accessos** **Núm plantes** **Jardí o pati** **Accés** **Descripció accés** **Comun. Horitzontal** **Descripció C. Horz.** **Comun. Vertical** **Descripció C. Vert.** **Serveis Higienics** **Descripció S. Hig.** **Comentaris**

Equipament CENTRE D'ATENCIÓ ALS ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA**Adreça** CARRER DE GALÍCIA s/n**Enquestador**

Muro

Data visita

24/10/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Si

Accés

1. Accessible

Descripció accés

L'accés a la gossera és practicable. En la porta d'accés de la via pública hi ha dos plafons de fusta, un per l'exterior i un altre per l'interior que formen els corresponents graons.

Comun. Horitzontal

3. Inaccessible

Descripció C. Horz.

Hi ha un graó longitudinal de 17 cm entre el paviment general de la gossera i el nivell del paviment on està situada l'oficina d'informació i administració i per a passar a la cambra higiènica encara hi ha un petit graó de 3 cm.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higièncs**

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

No està adaptat malgrat que té dimensions suficients.

Equipament LA MODERNA

Adreça CARRER DE CUBA 47

Enquestador Muro **Data visita** 01/08/2006

Qualificació equipament 2. Parcialment accessible

Intervenció necessària 3. >100.000€



Núm accessos **Núm plantes** PB+1 **Jardí o pati**

Accés 2. Parcialment accessible **Descripció accés** Per a poder arribar a la porta d'accés a l'edifici cal superar un dels dos graons que hi ha. Un de 5,5 cm i altre entre 3 a 7,5 cm. Donen accés al porxo on està ubicada la porta.

Comun. Horitzontal 2. Practicable **Descripció C. Horz.** Canvis de direcció que no permeten el cercle de 1,20m de diàmetre i graó per accedir a un despatx. No és possible el cercle de diàmetre 1,50 metres davant de diverses portes de l'itinerari. Esgrao de 5 cm per a entrar a despatx.

Comun. Vertical 2. Practicable **Descripció C. Vert.** L'accés a la planta primera és fa per una escala. La planta primera no és d'ús públic.

Serveis Higienics 2. Parcialment accessible **Descripció S. Hig.** Els mecanismes de la porta no són de pressió o palanca. Els indicadors exteriors no són en alt relleu i estan a mes d'1,40 metres del terra. El disseny de les barres de suport no és anatòmic.

Equipament INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ**Adreça** BAIXADA DE LES FIGUERETES 1, 2n pis**Enquestador**

Muro

Data visita

22/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+3

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Accessible la porta d'accés del carrer al replà de planta baixa i la de la planta tercera. La porta d'accés a la planta tercera és una porta de vidre de dues fulles de 0,72 m. cadascuna, sense socol amb logotip.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Correcte en general, a la zona d'accés del públic. No és fàcil l'itinerari als lavabos.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Ascensor d'1,20x1,20 m. No té barres de suport. No té indicatius en relleu ni braille. No hi ha indicadors de planta.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No hi ha cambra higiènica adaptada. Si de cas a la PI B de l'altra dependència.

Comentaris

L'Institut Municipal d'educació està situat en el mateix edifici ocupat per l'Escola Bressol Municipal Figueretes. L'Institut ocupa la tercera planta.

Equipament PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS**Adreça** CARRER D' ENRIC PRAT DE LA RIBA 110 bis**Enquestador**

Muro

Data visita

27/12/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB + 1 PS

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

L'accés per la planta baixa és pel públic i és inaccessible. El segon accés és per la planta -1 i és pels treballadors.

Comun. Horitzontal

3. Inaccessible

Descripció C. Horz.**Comun. Vertical**

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

Comunicació per escales.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Equipament PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA**Adreça** CARRER DE SANT JOSEP 9**Enquestador**

Muro

Data visita

01/02/2007

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati**Accés**

2. Practicable

Descripció accés

L'accés principal té un bastiment de la porta que forma un petit desnivell entre el paviment exterior i l'interior. La porta d'accés és de dues fulles de 0,60 m cadascuna. Des del paviment interior a la part superior del travesser inferior del bastiment hi ha 9,3 cm. Hi ha un segon accés al qual cal accedir per una escala.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació en planta baixa és correcta en general. Hi ha una curta rampa de 0,78 m., amb 12% de pendent. Dificultat per a l'accés a la cambra higiènica.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

Cal fer la comunicació a través d'escala.

Serveis Higiènics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Equipament NOVA CIUTADANIA**Adreça** PLAÇA CATALUNYA 20**Enquestador**

Muro

Data visita

20/10/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Dos graons. Porta d'accés dos fulles de 0,70 m

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.**Comun. Vertical****Descripció C. Vert.****Serveis Higiénics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.**Comentaris**

Pendent de trasllat

Equipament CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS EL SORRALL**Adreça** RONDA DE JOSEP TARRADELLAS 103**Enquestador**

Muro

Data visita

08/11/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

1

Núm plantes

PB+1+ 1 PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Portes de vidre sense sòcol, amb logòtip.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general correcte.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Hi ha tres ascensors. Paviment lliscant. Un passamans. No hi ha indicador en relleu ni braille que identifiqui la planta.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

El mirall a 1,0 m. del terra. Disposa de cadira de dutxa a una alçada de 42 cm. Del terra. Està a l'interior del vestidor.

Vestidors

Està parcialment adaptat. La cadira de la dutxa està a la cambra higiènica i no disposa de barres.

Piscines / Grua

Hi ha dues piscines. Una piscina disposa de grua i a l'altra l'accedeix per escala situada a l'interior de la piscina.

Equipament ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL LES AIGÜES**Adreça** RONDA DEL CROS 1**Enquestador**

Muro

Data visita

01/12/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Sí

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Porta de 0,90 m. integrada en porta basculant més gran. El segon accés és per a vehicles.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació interior és correcta en general, per a accedir a despatxos, aules, sala d'actes, menjador i lavabos. Només hi ha dues rampes interiors, de 8,40 m. de longitud amb 5,7% de pendent i 8,25 m. de longitud amb 6,1% de pendent.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.**

Per a circular pel pati i sortir de determinades aules i accedir al vestidor hi ha rampes i escales perquè queden per sota de la cota de la planta baixa.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No té una cambra higiènica adaptada.

Comentaris

És un centre per a tractar discapacitats mentals i altres tipus de malalties amb retards mentals.

Vestidors

No estan adaptats.

Equipament CENTRE CIVIC Cerdanyola i Casal d'Avis**Adreça** PASSEIG DE RAMON BERENGUER III 86**Enquestador**

Muro

Data visita

04/10/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB + 2

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

L'accés principal es a través de dues portes separades per 0,94m. La porta exterior és metàl·lica combinada amb vidre, de dues fulles de 0,90 cadascuna i la porta interior corredissa de dues fulles, és de vidre sense socol i franjes opaques, amb amplada de pas 1,34 m. A l'exterior, per a salvar el desnivell entre la vorera i el nivell de la planta baixa, hi ha dues rampes de la mateixa longitud, 1,15 m i el mateix pendent 14,75 %, d'1,26 m d'amplada sense baranes ni sòcol. El segon accés és a través de porta que comunica amb el Casal de Gent Gran. Hi ha un desnivell entre el casal i el centre salvat per dues rampes justaposades de 0,12 m i 1,35 m de longitud i 32,44 % i 14,44 % respectivament de pendent. Sense baranes.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

En general la comunicació és correcta. Les portes en general correctes, amb mecanismes de palanca.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical s'ha de fer per escala de graons de 29x18 cm.

Serveis Higienics

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

Equipament CENTRE CIVIC CIRERA LA LLÀNTIA**Adreça** CARRER CADIS 1**Enquestador**

Muro

Data visita

04/10/2006

Qualificació equipament

3. Inaccessible

Intervenció necessària

2. de 10.000 a 100.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati**Accés**

3. Inaccessible

Descripció accés

Graó amb una alçada mitjana de 33,5 cm. Porta de vidre, amb sòcol de 13cm i logotip, obre cap a l'exterior i escombra el replà anterior a la porta d'entrada i no permet el cercle d'1,50 m. L'altre accés comunica amb una escala de veïns trams d'escala. La porta de vidre.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

En vestíbul el taulell d'una alçada 1.07 m. En l'itineri un pas de 0,86 m. Les portes en general no tenen mecanismes de pressió o palanca.

Comun. Vertical**Descripció C. Vert.****Serveis Higienics**

3. Inaccessible

Descripció S. Hig.

No disposa ni de les dimensions ni dels elements. Podria fer-se adaptat traslladant un envà prefabricat de fusta i ampliant les dimensions de la cambra higiènica.

Equipament CENTRE CIVIC MOLINS**Adreça** CARRER NICOLAU GUANYABENS 23**Enquestador**

Muro

Data visita

04/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

4

Núm plantes

PB + 1

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

A més del principal en planta baixa n'hi ha dos més en la planta segona. Un està al mateix nivell que el paviment exterior i per l'altre s'ha de passar prèviament per uns graons. En planta baixa hi ha un espai reservat a l'Assoiació e Veïns que habiliten un accés a través d'una porta demergència.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Hi ha espais davant d'alguna porta que no permet el cercle de diàmetre 1,50 m. En vestibul el taulell és d'una alçada d'1 m. Sense apropament frontat de 70 cm. d'alçada.

Comun. Vertical

2. Practicable

Descripció C. Vert.

Cabina de l'ascensor de 1,20 x 1 m. Hi ha dos escales. Una amb 22 graons sense trams amb estesa de 27cm i alçada de 18 cm i un passamà. L'altra amb dos replans. Dos trams amb esgraons amb discontinuïtat entre l'alçada i l'estesa. Un passamà. Un tram amb tres graons amb estesa de 29,5 cm i alçada 17,5 cm.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

Hi ha 4 cambres higièniques. Dues per a homes i dues per a dones. Totes adaptades. En els lavabos d'homes la porta obre cap a dins i no permet en l'interior el cercle d'1,50 m sense ser escombrat per la porta. Els miralls en tots els lavabos tenen el mirall a 1 m d'alçada des del terra. Els indicadors no són en alt relleu.

Vestidors

Els vestidor no està adaptat però hi ha dimensió suficient per a l'adaptació. La dutxa annexa no està adaptada però té dimensió suficient per a adaptar-la. La cambra higiènica annexa no està adaptada i no té dimensió suficient per a ser adaptada..

Equipament CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET**Adreça** PRESIDENT MACIÀ 103**Enquestador****Data visita**

Imatge no disponible

Qualificació equipament

4. Altres

Intervenció necessària

99. pendent d'anàlisi

Núm accessos**Núm plantes****Jardí o pati****Accés****Descripció accés****Comun. Horitzontal****Descripció C. Horz.****Comun. Vertical****Descripció C. Vert.****Serveis Higienics****Descripció S. Hig.****Comentaris**

S'ha traslladat a nou edifici

Equipament CENTRE CIVIC PLA D'EN BOET (NOU) - CC TESA**Adreça** CARRER HERNAN CORTES 44**Enquestador**

Muro

Data visita

01/08/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Ambdós accessos amb portes de vidre de dues fulles de 1,23 m. cadascuna, socol de 9,5 cm. i logotip. Aquestes dues entrades disposen de rampes amb 6,55 m. de longitud amb 10,2% de pendent i 5,30 m. de longitud amb 11,8% de pendent.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.**Comun. Vertical**

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Escala amb graons de 29x18 cm.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Dificultat de gir d'1,50 en espai de la tassa del vater que està separat de la zona amb lavabos. El mirall a 1,10 m. del terra.

Equipament CASA CONSISTORIAL**Adreça** LA RIERA 48**Enquestador**

Muro

Data visita

24/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB+2

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Per l'accés principal hi ha un graó, que separa el paviment de la vorera del paviment de l'edifici, que va de 0 cm., en un extrem, a 7,5 cm. en l'altre extrem. Té un segon accés per la façana posterior, clausurat. Per aquest accés cal transitar per escala interior, amb graons de 29x18cm., per a passar de la cota de la vorera a la cota del vestíbul.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

A la planta baixa correcta. S'ha de passar per accessos amb portes de vidre sense sòcol i amb franga. La planta primera correcta. A la planta segona hi ha una rampa de 2,83 m. de longitud amb 18,22% de pendent. Hi ha dos passos que són de menys de 2 m. d'alçada. La planta primera és correcta.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Te un ascensor accessible.No hi ha l'indicatiu de planta, ni en relleu ni en braille.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Dificultat pel gir d'1,50 m. El mirall a 0,98 m. del terra. No té indicadors en relleu ni en braille.

Equipament COMISARIA POLICIA LOCAL

Adreça PASSEIG DE LA GEGANTA

Enquestador

Muro

Data visita

18/10/2006

Qualificació equipament

2. Practicable

Intervenció necessària

1. fins a 10.000€



Núm accessos

2

Núm plantes

PB

Jardí o pati

Accés

1. Accessible

Descripció accés

El segon accés es solament de sortida i té rampa exterior. El taulell d'atenció al public és de 1,07 m des del terra

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Diverses portes d'accés a despatxos de menys de 0,80 i sense mecanisme de pressió o palanca..

Comun. Vertical

Descripció C. Vert.

Serveis Higienics

2. Practicable

Descripció S. Hig.

Hi ha lavabos adaptats per ambdos sexes per a l'ús del públic i lavabos adaptats per a l'ús dels treballadors. En els públics les portes obren cap a l'interior i no deixen fer el cercle 1,50 m. La barra abatible a 0,85 m del terra. Els indicadors no estan en alt relleu.

Equipament EDIFICI DE VIDRE**Adreça** CARRER PABLO IGLESIAS 63**Enquestador**

Muro

Data visita

15/12/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos** 1 principal, 1 a través del bar**Núm plantes** PB + 2 + 1 PS**Jardí o pati****Accés** 1. Accessible**Descripció accés**

S'arriba al vestíbul per un accés per la façana principal i per un altre que comunica amb un bar que té un accés des del carrer.

Comun. Horitzontal 1. Accessible**Descripció C. Horz.**

Des de la vorera del carrer fins a la plataforma, a la cota de la qual, està situada la porta d'accés directe al vestíbul hi ha una rampa de 6,95 m de longitud i 13,33 % de pendent, sense baranes amb amplada irregular de més d'un metre. Les portes dels espais visitats tenien el mecanisme de palanca per l'interior i de pany per l'exterior. A l'interior de l'edifici en l'accés de les escales a les plantes hi ha portes de vidre sense sòcol.

Comun. Vertical 2. Practicable**Descripció C. Vert.**

A més de l'ascensor hi ha dues escales. Una amb trams rectes i graons de 27,5x17,5 cm i una altre de trams en planta no recte amb graons de 34x18,5 cm amb esteses de vidre sense contrapetges.

Serveis Higienics 2. Parcialment accessible**Descripció S. Hig.**

Dificultat per a descriure el cercle 1,50m a l'interior. Els miralls a 0.99 m d'alçada del terra. No hi ha indicadors en alt relleu.

Comentaris

Els espais visitats són de dependències municipals.

Equipament APARCAMENT CAN XAMMAR**Adreça** CAMÍ RAL**Enquestador**

Muro

Data visita

29/01/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

4

Núm plantes

-4PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Dos accessos són per a ascensor i escala i dos més només per escales.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Accessible en el recorregut entre les placés adaptades i l'ascensor, l'oficina i la cambra higiènica adaptada.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Hi ha 2 ascensors. Falta indicador per planta en relleu i en braille.

Serveis Higiènics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Els mecanismes de les portes no són de palanca. Les barres de suporta 0,84 m. del terra. El mirall a 1 m. del terra.

Comentaris

Compren dos cossos. Un cos amb dues plantes i l'altre amb quatre plantes. Hi ha 6 places adaptades. Dues a la planta cinquena i quatre a la planta quarta, repartides, dues en el cos de dues plantes i dues en el cos de quatre plantes.

Equipament APARCAMENT LES TERESES**Adreça** PLAÇA DE LES TERESES**Enquestador**

Muro

Data visita

01/02/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

-3PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Un accés es fa a través d'ascensor i escala i l'altre només per escala.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació en general correcta des de les places d'aparcament a l'ascensor. S'ha de superar graó per a accedir a la cambra higiènica situada a la planta PS1 i a l'oficina de l'aparcament.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

L'ascensor fa 1,39x1,06 m. No hi ha indicador de planta ni en relleu ni en braille. En la cabina no hi ha botonera en relleu ni en braille.

Serveis Higiènics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.**Comentaris**

Aquest aparcament té dues places adaptades a cada planta.

Equipament APARCAMENT PLAÇA FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE**Adreça** PLAÇA FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE**Enquestador**

Muro

Data visita

02/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

3

Núm plantes

PB + 2

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Per escala i ascensor.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.**Comun. Vertical**

1. Accessible

Descripció C. Vert.

A la cabina de l'ascensor només hi ha un passamans separat 3cm del parament. La botonera de replà no és braille i tampoc hi ha indicadors de planta.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

El mirall a 1,20 m del terra. Interruptor i endoll a 1,50 m del terra. Indicador exterior però no en alt relleu, de 12x12cm a una alçada del terra d'1,66 m.

Equipament APARCAMENT PLAÇA SANTA ANNA**Adreça** PLAÇA SANTA ANNA**Enquestador**

Muro

Data visita

02/02/2007

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

-4PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Accés per ascensor que descarrega i carrega per plantes. Hi ha un segon ascensor practicable que descarrega entre plantes. En ambdós accessos hi ha escales.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

La comunicació des de les places adaptades a l'ascensor és correcta en general.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Té dos ascensors, un adaptat i un altre practicable. Respecte a l'adaptat en planta 0 té indicador de planta en braille. En la resta de plantes no hi ha indicadors de planta ni en relleu ni en braille. La botonera de cabina en braille. Respecte al practicable presenta la dificultat que queda entre dos plantes i des del replà cal pujar o baixar escales.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

La porta d'accés té una alçada d'1,82 m. La porta obre cap a dins. Les barres de suport són de secció rectangular a una alçada del terra de 0,80 m. No té indicador, ni en relleu ni en braille. El mirall a 0,84 m. del terra. En la zona del lavabo té una alçada d'1,67 m.

Comentaris

Té tres places adaptades a la planta PS1.

Equipament APARCAMENT PARC CENTRAL**Adreça** CAMÍ DE LA GEGANTA 2**Enquestador**

Muro

Data visita

18/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

PB + 4

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Porta formada per reixa amb obertura cap a l'exterior.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Hi ha portes de 0,80m en l'itinerari i una rampa de 2,20 m de longitud i 5,7% de pendent

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Des de l'accés pel qual s'accedeix a l'ascensor també es poden fer servir escales. Per l'altre accés només hi ha escales per a arribar a totes les plantes. L'ascensor només té una barra. No hi ha indicador de planta.

Serveis Higienics

1. Accessible

Descripció S. Hig.

El lavabo té peu. Només hi ha una barra de suport. El mirall està a 1,23 m del terra. No hi ha indicador en alt relleu.

Comentaris

Les places d'aparcament són adaptades. L'espai davant la porta del conductor és 1,30 m.

Equipament APARCAMENT PLAÇA GRANOLLERS**Adreça** CAMÍ DE LA GEGANTA 86**Enquestador**

Muro

Data visita

18/10/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció

**Núm accessos**

2

Núm plantes

-3 PS

Jardí o pati**Accés**

1. Accessible

Descripció accés

Accés a través d'ascensor i escales.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

Hi hi dues portes, en l'itinerari, de 0,80 m d'amplada i una curta rampa d'1 m de longitud i 6,7% de pendent.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

L'ascensor no disposa de passamans. Ni la botonera interior ni la dels replans incorpora braille. No hi ha número indicador de planta.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Cal reparar, les barres de suport dels vàter, el mecanisme de la porta d'accés al lavabo d'homes i modificar l'alçada del mirall d'ambdós lavabos així com treure els peus dels lavabos. Falta l'indicador de lavabos.

Comentaris

Les places d'aparcament són adaptades. El senyal vertical és petit.

Equipament **Adreça** **Enquestador****Data visita****Qualificació equipament****Intervenció necessària****Núm accessos** **Núm plantes** **Jardí o pati** **Accés** **Descripció accés** **Comun. Horitzontal** **Descripció C. Horz.** **Comun. Vertical** **Descripció C. Vert.** **Serveis Higienics** **Descripció S. Hig.** **Comentaris**

Equipament MERCAT PLAÇA DE CUBA

Adreça PLAÇA CUBA 47

Enquestador

Muro

Data visita

26/07/2006

Qualificació equipament

1. Accessible

Intervenció necessària

0. Sense intervenció



Núm accessos

6

Núm plantes

PB+ 1 OFIC.NO PUB+SS (WC)

Jardí o pati

Accés

1. Accessible

Descripció accés

A cadascu, de dos accessos, es pot arribar a través de rampa o a través d'escala. Una rampa no compleix la norma i l'altra només compleix en el pendent. Als altres accessos s'arriba a través d'escalas.

Comun. Horitzontal

1. Accessible

Descripció C. Horz.

A cadascun dels accessos hi ha rampes que comuniquen el nivell del paviment d'arribada de les rampes i escalas exteriors amb el nivell del paviment interior. Totes aquestes rampes són adaptades.

Comun. Vertical

1. Accessible

Descripció C. Vert.

Ascensor muntacàrregues, dimensions adients. A més, hi ha dos comunicacions verticals. Les dues per escalas. Des del nivell del paviment del mercat a l'oficina de la direcció (fora de norma) i l'altre a la cambra higienica que està a una cota inferior.

Serveis Higienics

2. Parcialment accessible

Descripció S. Hig.

Accés a cambra higiènica, des del carrer, a través de grao (fora de norma) en la porta i rampa del 13,6% i per l'interior escala que comunica amb el nivell, superior, del mercat. El WC està a la Semi soterrani. No es obligat wc a un mercat ?

Comentaris

El nivell del paviment del mercat està a més alçada que el paviment de la plaça on està ubicat l'edifici.
WC al pis SS (no sabem si cal) s'hi arriba amb un ascensor - muntacàrregues.

Equipament ESMANDIES**Adreça** RONDA DE LEOPOLDO O'DONELL 94**Enquestador**

Muro

Data visita

20/10/2006

Qualificació equipament

2. Parcialment accessible

Intervenció necessària

3. >100.000€

**Núm accessos**

1 principal, 1 per pl soterrani

Núm plantes

PB + 1 + 1 PS

Jardí o pati

Si

Accés

1. Accessible

Descripció accés

Accessible per l'accés de la planta baixa. Inaccessible per l'accés de la planta soterrani. Des del carrer fins a l'accés accessible, de l'edifici, s'ha de transitar per un tram de paviment amb llambordes i per una rampa.

Comun. Horitzontal

2. Parcialment accessible

Descripció C. Horz.

Nomes és accessible la planta baixa.

Comun. Vertical

3. Inaccessible

Descripció C. Vert.

La comunicació vertical s'ha de fer per escales.

Serveis Higienics

2. Practicable

Descripció S. Hig.

L'interior del lavabo és practicable, però és inaccessible, perquè està a la planta soterrani, a la qual s'ha d'accedir, per l'interior de l'edifici, per escales o per l'accés de la planta soterrani que és inaccessible. A més a més hi ha un graó per a passar de nivell del paviment de la planta soterrani al nivell on està situada la cambra higiènica.

VOLUM IV: TRANSPORTS

1. ÀMBITS

Els elements analitzats en l'apartat dels transports són les parades de d'autobús, les parades de taxi i les places d'aparcament reservat.

L'estació de RENFE, tal com s'ha comentat anteriorment es realitzarà en fases posteriors de l'estudi.


2. PARADES DE D'AUTOBÚS

2.1. Àmbit d'actuació

Segons les dades aportades per l'Ajuntament de Mataró i el treball de camp realitzat, al municipi de Mataró hi trobem els següents elements de transport:

Element	Nombre
Parades d'autobús urbà	108
Parades d'autobús interurbà	22
Parades d'autobús urbà i interurbà	24
TOTAL	154

Concretament, les parades que s'han analitzat es troben relacionades en l'Annex adjunt i representades en el plànol TR0. Situació de les parades que s'adjunta a continuació.



Id_1	Nom
1	Mataró Parc
2	Mataró Parc
3	Hospital de Mataró
4	Cementiri Les Valls
5	Cementiri Les Valls
6	La Llàntia
7	La Llàntia
8	La Llàntia
9	Galícia
10	Berguedà
11	Parc La Llàntia
12	Parc La Llàntia
13	Gatassa
14	Gatassa
15	Salesians
16	Universitat Politècnica
17	Pl. Gatassa
18	Queralbs
19	Escola El Turó
20	Escola El Turó
21	Roca Blanca
22	Roca Blanca
23	Roca Blanca
24	Tarragona
25	Ample
26	Vallès
27	Ronda Cerdanya
28	Rosselló
29	Rosselló
30	Parc Cerdanyola
31	Cerdanyola
32	President Tarradellas
33	València
34	Bombers
35	Blanes
36	Blanes
37	Euskadi
38	Euskadi
39	Pl. Itàlia
40	Pl. Itàlia
41	Irlanda
42	Irlanda
43	Via Europa
44	Via Europa
45	Parc Central
46	Parc Central
47	La Riera
48	Camínet
49	Muralla
50	Camínet
51	Sant Isidor
52	J. Isern
53	Geganta
54	Geganta
55	Pl. Granollers
56	Pl. Granollers
57	Pl. Granollers
58	Pl. Granollers

Id_1	Nom
59	O'Donnell
60	Biblioteca P. Fabra
61	Cirera
62	Riera Cirera
63	Alberg Can Soleret
64	Joan Oliver
65	Camí de la Serra
66	Oleguer
67	Sant Oleguer
68	Figuera Major
69	Figuera Major
70	Carlos Padrós
71	Carles Padrós
72	Joaquim Blume
73	Institut A. Satorras
74	CAP Cirera Molins
75	CAP Cirera Molins
76	Pl. A. Machado
77	Centre Cívic Cirera
78	Joan Peiró
79	Pl. França
80	Plaça França
81	Estació Renfe
82	Estació Renfe
83	Estació Renfe
84	Lepanto
85	La Rambla
86	Santa Anna
87	Pl.Tereses
88	M. Biada
89	Alfons XII
90	Pl. Doctor Fleming
91	Ronda Barceló
92	Iluro
93	Jutjats
94	Pres. Macià
95	Pres. Macià
96	Sant Valentí
97	Sant Valentí
98	Edifici de Vidre
99	Edifici de Vidre
100	I. Català Salut
101	I. Català Salut
102	I. Català Salut
103	Alarona
104	Biblioteca P. Fabra
105	Montalt
106	Vista Alegre
107	Salvador Espriu
108	Caputxins
109	Vista Alegre
110	Perú
111	Perú
112	Franck Marshall
113	Rafael Estrany
114	Cervantes
115	Cra de Mata
116	Pau Picasso

Id_1	Nom
117	P. Picasso
118	Pl. dels Molins
119	Cabanelles
120	Alfons X
121	El Palau
122	Escorxador
123	Escorxador
124	Sant Simó
125	Sant Simó
126	Pl. del Gas
127	El Cargol
128	Antic Hospital
129	Floridablanca
130	Floridablanca
131	Plaça Fivaller
132	La Coma
133	Via Sèrgia-Camí del Mig
134	Sant Crist-Camí del Mig
135	Camí del Mig-Camp de futbol
136	Incineradora
137	Incineradora
138	Les Hortes
139	Les Hortes
140	Camí Ral
141	Camí Ral
142	Discosa
143	Pl. Les Tereses
144	Alfons XII
145	Camí del Mig-Av. President Companys
146	Sant Simó
147	Pl. Granollers
148	Ramon Berenguer
149	Ctra. d'Argentona-"Garden Center"
150	Ctra. d'Argentona-"Garden Center"
151	Av. Puig i Cadafalch-Olot
152	Av. Puig i Cadafalch-Ptge. Torre Palauet
153	Pg. Carles Padrós
154	Mataró-Ctra. Cirera

TR0: Situació de les parades

2.2. Anàlisi de l'estat actual i propostes d'intervenció

2.2.1. Introducció

Per tal de realitzar l'anàlisi de l'estat actual de l'accessibilitat de les parades d'autobús, s'ha realitzat una fitxa de recollida de dades en la qual es recollien les característiques de cadascuna de les parades pel que fa a la seva accessibilitat.

En concret, per cadascuna d'elles s'analitzaven els paràmetres definits pel **Codi d'accessibilitat de Catalunya** (tan els específics del capítol de transports com dels capítols de via pública o comunicació) així com les recomanacions i bones pràctiques que s'acostumen a tenir en compte a l'hora d'estudiar l'accessibilitat de les parades d'autobús (com les incloses en el llibre **Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual** de la ONCE).

Per altra banda, atès que al passat novembre (després de realitzar el treball de camp) es va publicar el **RD 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad**, s'han analitzat alguns dels paràmetres que aquest defineix a partir de la documentació fotogràfica i escrita que es disposava de les parades.

Per tal de facilitar la comprensió del document, s'ha utilitzat el següent codi de colors:

Font dels paràmetres analitzats	Color del text
Codi d'accessibilitat	Blau
Llibre ONCE	Taronja
RD1544/2007	Verd
Altres	Negra

S'ha realitzat un estudi de camp molt detallat i s'han obtingut els resultats que s'expliquen a continuació. Cal tenir en compte que hi ha paràmetres de característiques comunes per totes les parades i d'altres que divergeixen entre unes i altres. Per això, en l'explicació s'ha diferenciat entre els paràmetres comuns i els específics.

2.2.2. Tipus de parades

Amb el treball de camp realitzat s'ha pogut observar que al municipi es disposen de diferents tipus de parades (veure plànol TR1: Parades d'autobús segons tipus):

- **Marquesines**, la majoria de les quals són d'un mateix model, excepte en dos casos se n'utilitza un de diferent.



Marquesina tipus de Mataró



Marquesina de les parades 62 i 74

- **Pals de parada**, entre els quals diferenciem els pals de parada pròpiament dit (suport vertical circular amb una banderola i un suport per col·locar la informació) i la "columna" (un element vertical de secció ovoïdal).




Pal de parada tipus de Mataró



Columna

En algunes parades, fins i tot, es combinen més d'un element: pal de parada + marquesina o columna + pal de parada. Excepcionalment, la parada 146 □ Sant Simó no disposa de cap element senyalitzador del punt de parada.





Parada amb marquesina + pal de parada



Parada sense element senyalitzador

2.2.3. Paràmetres comuns a la majoria de parades

A continuació s'analitzen els paràmetres que en general són comuns a totes les parades del municipi.

2.2.3.1. Paràmetres generals de les parades

- **Nivell d'aixecament vorera sobre carrer? (en vorera 10 cm i en la zona d'accés a l'autobús de 20 cm) [Annex 3.1.2 del Codi]:** Aquest paràmetre del Codi no s'ha tingut en compte ja que és un requisit que tenia sentit el dia que aquest es va publicar però que avui en dia es considera inadequat ja que implica recreixer les voreres en l'entorn de totes les parades d'autobús (amb els inconvenients que això provoca quan la parada canvia d'emplaçament) quan en realitat el problema del gap vertical existent entre la vorera i el pis de l'autobús s'aconsegueix reduir gràcies a la maniobra d'agenollament lateral que poden realitzar els autobusos moderns.

- **Informació acústica [Comentari de l'annex 4.4.3 del Codi, Article 33.4 del Codi per terminals d'autobusos de més d'una línia] / Las paradas estarán indicadas, para facilitar su localización, mediante un emisor-receptor de señales, sistema Ciber (mediante un mando a distancia) o similar [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual]:** Actualment cap de les parades d'autobús de Mataró disposa d'informació acústica ni de mecanismes de localització acústics. És una tecnologia que tot just s'està estudiant com es podria implementar en alguns dels municipis de Catalunya.

2.2.3.2. Paràmetres que fan referència a les marquesines

- **La marquesina disposarà d'un superfície lliure de 0.9 m x 1.2 m reservada a la col·locació de cadires de rodes, cotxets o altres estris d'ajut [Annex 3.1.2 del Codi]:** Es compleix en totes les marquesines presents al municipi. La majoria de marquesines són del mateix model (model A) excepte dues (en les parades 62 □ Riera Cirera i 74 □ CAP Cirera Molins) que són d'un model diferent (model B).



Marquesina tipus de Mataró



Parada 74 □ CAP Cirera Molins

- **Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se senyalitzi la superfície amb elements opacs [Annex 3.1.2 del Codi] / Si està acristal·lada o contine elements translúcids y/o transparentes, llevará una doble franja de vivos colores, de 20 cm de anchura, la primera a 85 cm y la segunda a 150 cm, medidos desde el pavimento a la parte inferior de la franja [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual"]:** La majoria de marquesines (86 parades) disposen de parets de vidre transparents sense senyalitzar amb elements opacs. Només en dues d'elles (la 89 □ Alfons XII i la 140 □ Camí Ral) no disposen de paret (ni de vidre ni de cap altre material) i en dues altres (la 62 □ Riera Cirera i la 74 □ CAP Cirera Molins) es disposa d'un pannel rectangular amb informació sobre el servei, ocupant només una quarta part de l'amplada de la marquesina (la situada més a un extrem).



Parada 140 - Camí Ral



Parada 62 □ Riera Cirera

- **Sota la marquesina, si n'hi ha, l'alçada mínima lliure serà de 2.1 m [Annex 3.1.2 del Codi]:** Es compleix en totes les marquesines presents al municipi.

- **Els elements sortints i/o volants que són superiors als 15 cm de vol i que limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm d'alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé s'han de situar a una alçada igual o superior a 2.1 m [Annex 1.3.1 del Codi] / La parte inferior de los elementos de la marquesina debe prolongarse hasta guardar una distancia máxima con el pavimento de 25 cm [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual]:** En les marquesines que disposen de parament de vidre (86 parades) aquest no arriba fins al terra, sinó que molts cops queda excessivament elevat dificultant la seva detecció per les persones que es desplacen amb bastó. El mateix passa, amb l'anunci situat al lateral de la marquesina. Aquest problema es veu agreujat en les parades situades en carrers amb pendent on un dels extrems del parament de la marquesina se situa a una alçada correcta respecte del terra, però l'altre extrem pot arribar a situar-se a fins a 61 cm d'aquest. La parada 84 □ Lepanto sí que ho compleix.



Parada 68 □ Figuera Major



Parada 2 □ Mataró Parc



Parada 3 □ Hospital de Mataró

- **Es disposarà com a mínim d'un recolzament isquiàtic [Annex V.1 del RD 1544/2007]:** Les marquesines del municipi no disposen de suports isquiàtics.

- **Es disposarà d'algun seient [Annex V.1 del RD 1544/2007]:** Totes les marquesines del municipi disposen de seient excepte la parada 89 □ Alfons XII on no hi ha ni seient ni parament vertical (veure fotografia), entenem que per altres qüestions de força major.



Parada 89 □ Alfons XII

- Els suports verticals de senyals tenen una secció de caires arrodonits [Annex 1.3.2 del Codi] / En su diseño debe primar la seguridad, por lo que no incorporará cantos vivos [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”]: Tot i que les marquesines no són senyals, sí que són un element de mobiliari urbà i, com a tals, es considera que han tenir els caires arrodonits, fet que aconsegueixen totes les marquesines del municipi.

- La informació corresponent a la identificació, denominació i esquema de recorregut de les línies, comptarà amb la seva transcripció en braille [Annex V.1 del RD 1544/2007]: En la majoria de les marquesines es disposa d'un pannel amb informació sobre el servei de transport. Excepcionalment, en la parada 151 - Av. Puig i Cadafalch-Olot no es disposa de cap tipus d'informació i en la parada 30 □ Parc Cerdanyola només d'unes enganxines amb l'horari de pas de les línies. De cara al futur s'haurà de preveure la seva transcripció en braille.



Informació en la marquesina tipus



Parada 62 □ Riera Cirera



Parada 151



Parada 30

- El límit inferior del nivell d'anuncis serà d'una alçada no superior a 1.2 m [Annex 3.1.2 del Codi] / La información básica que contiene la marquesina (el/los número/s del autobús/es que tiene/n su parada en ese lugar y el/los trayecto/s que recorre/n) se situará entre 140-170 cm de altura con la línea central a 160 cm

[Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”]: El límit inferior del pannell amb informació visual de les marquesines es troba a menys d'1.2 m d'alçada, excepte en la parada 30 on la informació es troba a més alçada. No s'ha tingut en compte la recomanació del Manual ja que aquesta és menys restrictiva al que determina el Codi pel que fa a l'alçada inferior dels anuncis.

2.2.3.3. Paràmetres que fan referència a les “columnes”

- Els “postes” corresponents a les parades comptaran amb informació sobre identificació i denominació de la línia en sistema braille [Annex V.1 del RD 1544/2007]: Totes les “columnes” disposen d'informació sobre el servei de transport. De cara al futur s'haurà de preveure la seva transcripció en braille.



Informació en una columna tipus

- Els suports verticals de senyals tenen una secció de caires arrodonits [Annex 1.3.2 del Codi] / En su diseño debe primar la seguridad, por lo que no incorporará cantos vivos [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual”]: Tot i que les columnes no són senyals pròpiament dites, sí que són un element de mobiliari urbà i, com a tals, es considera que han tenir els caires arrodonits. Acomplixen correctament.

- Els elements sortints i/o volants que són superiors als 15 cm de vol i que limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm d'alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé s'han de situar a una alçada igual o superior a 2.1 m [Annex 1.3.1 del Codi]: Les columnes no disposen d'elements sortints i/o volants. Acomplixen correctament.

2.2.4. Paràmetres que divergeixen segons les parades

Els resultats obtinguts s'han presentat en unes **fitxes**, que s'adjunten en l'annex 2 del final d'aquest volum, en les quals només s'han relacionat els paràmetres que divergien entre les diferents parades, però no s'han inclòs els paràmetres comuns o que es considerava que aportaven poca informació (tractats en l'apartat anterior).

En funció de la valoració dels paràmetres estudiats se'ls ha assignat un color el qual permet una interpretació ràpida de la fitxa i saber quins paràmetres són correctes i quins cal millorar.

ANNEX 2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 52 Situació: J. Isern

Línies: L0 L5 C1 C10 C30

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Si	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Si, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Si	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Si	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Si		Disposa d'informació visual?	Si	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Si, sobresurt 21 cm				

Exemple de fitxa de parada d'autobús

A continuació es relacionen els paràmetres estudiats així com els colors associats a cada valoració:

2.2.4.1. Paràmetres generals de les parades

- **Informació general de la parada:** Codi de la parada, situació, línies que s'hi aturen, classe (segons si és urbana i/o interurbana) i tipus (pal de parada, columna o marquesina).

- **Els itineraris d'accés han de ser adaptats en les condicions establertes al capítol 2 [article 33.5 del Codi]:** S'analitza si l'accés a l'entorn de la parada és adaptat, és a dir, disposa d'una amplada lliure d'obstacles de 0.9 m i 2.1 m d'alçada lliure, no disposa de cap graó aïllat,... Així, s'han obtingut els següents resultats:

Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Nº parades	%	Color
Sí	144	93,51	
No, en vorera estreta, no accessible o en carretera	7	4,55	
No, entorn envaït per vehicles	1	0,65	
En obres	1	0,65	
No es pot valorar	1	0,65	



Parada en vorera no accessible



Parada en carretera




Entorn envaït per vehicles

Per tant, en 8 de les 154 parades caldrà intervenir ampliant voreres, urbanitzant-les, impedit l'invasió dels vehicles a la vorera,... (veure plànol TR2 adjunt).

- **És permès estacionar vehicles abans, després o en la parada?:** És important conèixer si es disposa d'una franja d'estacionament abans i/o després de la parada ja que aquesta dificultarà l'acostament de l'autobús a la parada a no ser que se senyalitzi correctament i/o es disposa d'una plataforma d'embarcament. Per altra banda, i evidentment, l'estacionament en la parada no ha d'estar permès. Els resultats obtinguts són:

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Nº parades	%	Color
No (sigui en carretera o en carrers)	64	41,56	
Sí, abans o després	61	39,61	
Sí, abans i després	21	13,64	
Sí, en la parada o autoescoles	3	1,95	
Benzinera	1	0,65	
En obres	4	2,60	



Destaca la parada 4 □ Cementiri Les Valls on es permet l'estacionament de vehicles d'autoescoles, així com la 135 - Camí del Mig-Camp de futbol i 138 - Les Hortes on es permet l'estacionament de qualsevol tipus de vehicles. Destaca també l'incivisme en la parada 134 □ Sant Crist Camí del Mig, on tot i estar prohibit d'estacionar, la zona de parada d'autobús està plena de vehicles estacionats.



4 - Cementiri Les Valls



138 - Les Hortes



134 - Sant Crist Camí del Mig

Distingim entre si l'estacionament abans o després del d'abans i després ja que en aquest segon cas acostuma a ser més difícil l'acostament dels vehicles i és important assegurar-se que l'espai reservat a la zona de parada és suficientment gran com per permetre la correcta maniobra de l'autobús. En aquests casos molts cops és recomanable col·locar una plataforma d'embarcament, tal i com es veurà més tard.

- Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?: És important que la zona de parada estigui senyalitzada com a tal en els carrers on és permès la parada i estacionament de vehicles (en els que està prohibit no és necessari) per evitar que els vehicles dificultin l'acostament dels autobusos a la vorera. Els resultats obtinguts són:

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Nº parades	%	Color
Sí, horitzontalment i vertical (inclòs si és un carril bus o si està prohibit en tot el carrer)	93	60,39	
Sí, horitzontalment o verticalment	27	17,53	
No, però no cal ja que les parades estan en una carretera o en carrers d'un sol carril	6	3,90	
No, vorera ampliada	8	5,19	
No	15	9,74	
Sí, només estacionar	1	0,65	
En obres	4	2,60	



Senyalització horitzontal i vertical

Cal destacar que en molts casos que la zona de parada no es troba senyalitzada ja que són emplaçaments on per sentit comú seria estrany d'estacionar (carrers d'un sol carril de circulació, voreres ampliades,...).

En canvi, n'hi ha d'altres 24 parades on serà necessari col·locar senyalització de prohibició tan d'estacionament com de parada de vehicles.

- Presència d'obstacles al seu entorn?: En l'entorn de la parada és important que no hi hagi elements o mobiliari urbà que puguin suposar un obstacle per les persones que embarquen o desembarquen de l'autobús. En concret, és imprescindible que en la vorera hi hagi espai suficient com per a que l'autobús pugui desplegar la rampa d'accés per a persones que es desplacen amb cadira de rodes i deixar espai suficient per a que aquesta pugui maniobrar (espai lliure d'obstacles d'1.2 m de diàmetre ja que el gir serà a 90°). Els resultats obtinguts són (veure el plànol adjunt TR3: Presència d'obstacles al seu entorn):


Presència d'obstacles al seu entorn?	Nº parades	%	Color
No	60	38,96	Verd
Si	89	57,79	Vermell
No es pot valorar	1	0,65	Blau
En obres	4	2,60	Grís



Parada amb obstacles



Parada amb vorera ampliada i obstacles



Per tant, en 89 parades caldrà desplaçar elements de mobiliari urbà, reubicar la parada d'autobús o col·locar una plataforma d'embarcament per evitar interaccions entre els elements urbans i els passatgers dels autobusos.

- **Disposa de plataforma d'embarcament?** Les plataformes es col·loquen en les calçades, enfront la parada de d'autobús, ocupant una part del carril de serveis (carril destinat a estacionament, contenidors,...) per tal de facilitar l'embarcament als usuaris dels autobusos, acomplint dues funcions: permetre que l'autobús s'acosti perfectament a la vorada assegurant així que el gap horitzontal sigui reduït i assegurar, al ser un espai diàfan, que no hi hagi obstacles que dificultin l'embarcament.

Segons les casuístiques de les parades serà recomanable o no col·locar una plataforma d'embarcament. Així, es recomana col·locar-les en les parades on:


- El carril de serveis estigui destinat a estacionament just abans i després de la parada.
- Es disposi de carril de serveis i, a més, hi hagi obstacles en la vorera.

Per altra banda, cal tenir en compte que en algunes parades s'opta per ampliar la vorera ocupant la part de la calçada corresponent al carril de serveis facilitant així l'acostament de l'autobús a la vorada. Tot i això, en aquests casos pot ser que hi hagi elements urbans que dificultin l'embarcament. Així distingim (veure plànol adjunt TR3: Disposa de plataforma d'embarcament?):

Disposa de plataforma d'embarcament?	Nº parades	%	Color
Sí, plataforma	9	5,84	
Sí, vorera ampliada	25	16,2	
No, però no cal	34	22,1	
No, però és recomanable	40	26	
No, però no és possible	42	27,3	
No es pot valorar	1	0,65	
En obres	3	1,95	

2.2.4.2. Paràmetres que fan referència a les marquesines

- **Ser accessible a través d'un itinerari adaptat [Annex 1.3.1 del Codi]:** En les parades amb marquesines es pot donar la casuística que l'accés a l'entorn de la parada sigui accessible, però que no es disposi d'un itinerari accessible per arribar a l'espai lliure d'obstacles o al pannell d'informació. Així trobem:



Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Nº parades	%	Color
Sí	78	86,67	
No	12	13,33	



Parades on l'espai lliure d'obstacles de les marquesines no són accessibles

2.2.4.3. Paràmetres que fan referència als pals de parada

- Els “postes” corresponents a les parades comptaran amb informació sobre identificació i denominació de la línia en sistema braille [Annex V.1 del RD 1544/2007]: Algunes de les parades d'autobús disposen d'informació visual. De cara al futur s'haurà de preveure la seva transcripció en braille. A més, 4 de les parades amb pal de parada disposen del suport per col·locar informació però la informació és inexistent. Així tenim:

Disposa d'informació visual?	Nº parades	%	Color
Sí	19	67,86	
No	9	32,14	



Informació en un pal de parada tipus


- Els suports verticals de senyals tenen una secció de caires arrodonits [Annex 1.3.2 del Codí] / El elemento señalizador de la parada se elevará, sin aristas ni

salientes, hasta 220 cm de altura [Apartat 2.1.1.2. del llibre de la ONCE Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual"]: Els pals de parada són un senyal i, per tant, han de tenir els caires arrodonits. Els pals de parada en sí no disposen de caires arrodonits, però moltes vegades (en 20 parades), el suport que s'utilitza per col·locar la informació del servei de busos és una xapa rectangular que té cantells vius i, per tant, serien millorables. En aquest sentit, cal destacar que 3 dels pals de parada disposen la informació en un suport cilíndric concèntric amb el pal que només sobresurt 3 cm respecte d'aquest (és la solució idònia), i 3 més disposen d'aquest tipus de suport però sense informació. Per altra banda, cal tenir en compte que en 2 pals de parada no es disposa d'un suport per col·locar la informació. Per tant, d'entre les parades amb pal de parada del municipi trobem:

Té cantells vius?	Nº parades	%	Color
No	8	22,22	
Sí	20	77,78	



Suport circular de caires arrodonits



Suport de xapa rectangular



- Els elements sortints i/o volants que són superiors als 15 cm de vol i que limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm d'alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé s'han de situar a una alçada igual o superior a 2.1 m [Annex 1.3.1 del Codi]: Els pals de parada sense suport per col·locar la informació (2 parades) o amb un suport cilíndric (6 pals) no presenten problemes d'elements sortints. Tampoc presenta problemes el pal de parada on el suport de xapa rectangular sobresurt menys 13 cm (que és menys de 15 cm). La resta de pals, 19 en total, sí que presenten problemes al sobresurtir el suport rectangular més de 15 cm i estar situat per sota dels 2.1 m d'alçada

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Nº parades	%	Color
No té cartell informatiu	2	7,14	
Sí, sobresurt entre 0 i 15 cm	7	25,00	
Sí, sobresurt més de 15 cm	19	67,86	

2.3. Conclusions

L'estat de l'accessibilitat de les parades de bus de Mataró és **correcte**, tot i que s'observen algunes millores, de les quals prioritzem les següents:

- Millores d'accessibilitat en l'itinerari fins a la parada, la qual queda condicionada per l'accessibilitat general a la via pública en aquell indret.
- Accés a l'espai proper a la marquesina: s'observen 12 parades en les quals una persona amb cadira de rodes no hi pot entrar. En alguns casos aquest problema es podria veure solucionat amb la incorporació d'una plataforma d'embarcament.
- Obstacles a la vorera que impedeixen l'embarcament i desembarcament al vehicle dels usuaris i impedeixen el desplegament de la rampa.
- La incorporació de plataformes d'embarcament en els casos que s'han comentat poden millorar molt l'accessibilitat per a tothom.
- Senyalitzar les superfícies de vidre transparent de les marquesines.

3. ESTACIONS DE FERROCARRILS

S'ha analitzat l'estació de la Renfe que pertany a la línia C-1 de rodalies, que connecta l'Aeroport del Prat, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró i Maçanet.

3.1. Descripció de l'estació

L'estació s'ubica a l'Avinguda del Maresme, un dels noms que rep la carretera nacional al seu pas per Mataró. Disposa d'un únic vestíbul, a nivell de la via pública, que dona accés a les diferents andanes. L'estació disposa de 5 andanes amb el següent ordre de numeració:

- Andana 4: andana més propera a l'Avinguda del Maresme. Dona servei a una via morta. L'itinerari des del vestíbul es realitza totalment a través d'un recorregut horitzontal.
- Andana 2: andana més propera al vestíbul des d'on s'arriba mitjançant un recorregut totalment horitzontal.
- Andana 1: següent andana en direcció a la platja. Per accedir a aquesta andana des del vestíbul s'utilitza un pas subterrani, connectat amb dos plataformes elevadores i escales fixes.
- Andana 3: següent andana en direcció a la platja. Com en el cas anterior, la comunicació des de l'andana del vestíbul és també utilitzant un pas subterrani amb plataformes elevadores i escales fixes.
- Andana 5: andana més allunyada del vestíbul de l'estació. S'utilitza el mateix pas subterrani per accedir-hi, connectat per tant amb plataformes elevadores i escales fixes.

3.2. Diagnòstic de l'estat actual

Seguidament es presenta la diagnosi d'accessibilitat de l'estació de ferrocarrils. En aquest apartat es fa un exhaustiu repàs de les especificacions tècniques i funcionals d'accessibilitat que han de complir les estacions de ferrocarril en general. S'han agrupat els aspectes objecte de l'estudi en 5 espais per facilitar-ne la lectura i la comprensió:

1. La connexió amb la via pública
2. El vestíbul principal
3. Les andanes
4. La comunicació entre les andanes
5. La informació

En funció de les característiques dels diferents documents de referència, s'utilitza una simbologia basada en colors per determinar fàcilment si es compleixen els seus criteris i recomanacions. La següent taula mostra els codis de colors que s'utilitzen:

	Adaptat	Compleix la normativa d'accessibilitat vigent i els criteris de Disseny per a Tothom o altres recomanacions
	Millorable	No compleix els criteris de Disseny per a tothom o altres recomanacions (no d'obligat compliment) però sí la normativa d'accessibilitat
	No adaptat	No compleix els requisits de la normativa vigent: el Codi d'Accessibilitat de Catalunya o el Real Decreto 1544/2007

3.2.1. La connexió amb la via pública

La importància de garantir l'accessibilitat en la connexió entre el vestíbul i la via pública és evident per facilitar a tothom l'accés al vestíbul de l'estació. És en aquest espai on cal posar a disposició dels usuaris els diferents productes i serveis.

L'estació s'ubica en un entorn urbanitzat amb connexions adaptades amb la resta de la via pública. Existeix un pas de vianants adaptat amb un gual de vianants tipus barca ben dissenyat i amb paviment per a invidents davant de l'edifici de l'estació. Les voreres són amples i sense elements que impedeixin el pas. Aquests, papereres i semàfors, s'alineen a la part exterior de la vorera.

Existeix un pas soterrat proveït de rampes que permet travessar les vies i accedir a les platges i a una zona d'aparcament que no s'incorpora e l'àmbit d'estudi per no ser responsabilitat de l'estació.

Al document de platges *Estudi de l'accessibilitat a les platges* existeix una diagnosi detallada de l'entorn de l'estació juntament amb les propostes d'actuació necessàries paer adaptar-lo, en cas de ser necessari

	Existeixen 3 portes d'accés de doble fulla amb una amplada de pas de 120 cm. i una alçada mínima de 2 m. Cap de les fulles té una amplada mínima de 80 cm., de totes maneres en horari de servei de l'estació es portes estan sempre obertes.	
--	---	--



	Es recomana que la força d'obertura de les portes sigui sempre inferior a 65 N. Cal evitar portes excessivament pesades i limitar la força necessària per contrarestar els mecanismes de tancament. El fet que les portes d'accés a l'estació estiguin sempre obertes eximeix d'aquest requisit.	
	No es considera que aquestes portes siguin transparents doncs presenten un marc metàl·lic moderadament ample a més de 2 bandes horitzontals a diferents alçades.	
	La vorera davant de les portes permet la inscripció d'un cercle d'1.50 m. de diàmetre per a poder realitzar canvis de direcció.	
	Les portes d'accés no tenen cap esglaó, restant a nivell. Una d'elles presenta un petit ressalt inferior a 2 cm.	

3.2.2. Vestíbul principal

El vestíbul és un dels punts més importants de l'estació. En aquest espai usualment s'ubiquen tots els serveis complementaris que Renfe ofereix als clients, des de la compra dels bitllets o targetes, la seva validació i la informació sobre el servei a altres serveis com per exemple els telèfons públics, el bar o els serveis higiènics.

3.2.2.1. Característiques arquitectòniques

	El vestíbul es desenvolupa a un únic nivell sense esglaons aïllats o desnivells verticals superiors a 2 cm.	
	No existeix cap itinerari que tingui una amplada de pas inferior a 90 cm.	

	No existeix cap itinerari que tingui una alçada lliure d'obstacles inferior a 2,20 m.	
	El vestíbul disposa de suficient espai lliure a ambdós costats de les barreres tarifàries permetent la inscripció d'un cercle d'1,50 m. de diàmetre per a poder realitzar canvis de direcció.	
	A l'interior del vestíbul davant de totes les portes existeix suficient espai, no escombrat per l'obertura de la pròpia porta, per permetre la inscripció d'un cercle d'1,50 m. de diàmetre per a poder realitzar canvis de direcció.	
	Aquestes portes no tenen presenten cap esglaó, restant a nivell.	
	Les portes existents, de doble fulla, tenen una amplada de pas de 120 cm. i una alçada mínima de 2 m. Cap de les fulles té una amplada mínima de 80 cm., de totes maneres en horari de servei de l'estació totes les portes estan sempre obertes.	
	Es recomana que la força d'obertura de les portes sigui sempre inferior a 65 N. Cal evitar portes excessivament pesades i limitar la força necessària per contrarestar els mecanismes de tancament. El fet que les portes d'accés a l'estació estiguin sempre obertes eximeix d'aquest requisit.	
	El paviment no presenta irregularitats i és antilliscant.	
	El vestíbul no disposa d'itineraris per a invidents. Es recomana que existeixin encaminaments amb paviment de textura diferenciada que guiï a usuaris amb resta visual als principals serveis del vestíbul.	
	Al mig del vestíbul existeix una columna de grans dimensions relativament contrastada respecte l'entorn.	

3.2.2.2. Compra i validació de targetes

Existeixen al vestíbul 5 màquines d'auto-venda expenedores de targetes i 11 barreres tarifaries que serveixen també com a màquines validadores. D'aquestes, una és adaptada per permetre el pas a usuaris de cadira de rodes.

	La finestra de venda de bitllets es troba a una alçada excessiva (112 cm.). Qualsevol mobiliari d'atenció al públic ha de tenir, totalment o parcial, una alçada màxima de 85 cm.	
	Les màquines d'auto-venda expenedores de targetes són adaptada: els elements de comandament (pantalla tàctil, botons de selecció i ranures de pagament) es troben entre els 110 i els 140 cm. d'alçada. La safata de recollida es troba entre els 70 i els 85 cm. Alçades totes correctes.	
	Les màquines expenedores interaccionen mitjançant pantalla tàctil sense feedbacks acústics.	
	Les màquines expenedores disposen d'un sistema d'ajuda en la navegació per a persones invidents.	
	Les màquines validadores tenen la ranura d'introducció de targetes a una alçada accessible a tothom, 95 cm. (dins el rang 70 - 140 cm.).	
	Les màquines validadores disposen de feedback acústic (escriptura quan el bitllet és vàlid) que permet a una persona invident conèixer l'estat de validació del bitllet. També disposen de feedback visual mitjançant pantalla.	
	La barrera tarifaria adaptada disposa d'una amplada de pas superior als 80 cm i està correctament senyalitzada.	

3.2.2.3. Mobiliari del vestíbul

El mobiliari del vestíbul ha de ser adaptat i accessible a través d'itineraris adaptats.

	El vestíbul no disposa de bancs	
	El vestíbul disposa de 2 telèfons adaptats ubicats a una alçada correcta (l'element de comandament més alt es troba a una alçada inferior a 1,40 m).	
	Un dels telèfons no és accessible a través d'un itinerari adaptat (ni practicable): no es possible la inscripció d'un cercle d'1,50 m. de diàmetre (1,20 m. en itineraris practicables) per a poder realitzar canvis de direcció	
	Las papereres son adaptades: tenen una alçada aproximada de 92 cm i són de color contrastat.	
	Les papereres sobresurten més de 15 cm. Es recomana que exteriorment siguin continues fins al terra.	
	Una de les papereres no és accessible a través d'un itinerari adaptat (ni practicable) per la presencia d'uns panells mòbils damunt seu.	
	Existeixen uns panels informatius mòbils que sobresurten més de 15 cm.	

3.2.2.4. Cafeteria

La cafeteria de l'estació es divideix en 2 espai separats per la barra, un amb accés des del vestíbul (després de passar les barreres tarifaries) i l'altre des de l'exterior.

Aquest espai de la cafeteria accessible des de la via pública no s'analitzarà tot i que comentarem que la porta d'accés no es adaptada (porta completament transparent sense elements contrastats, de doble fulla, cap de les quals té una amplada mínima de 80 cm.) i que disposa de serveis higiènics adaptats que en el moment de la visita estaven tancats.

	La cafeteria es desenvolupa a un únic nivell sense esglaons aïllats o desnivells verticals superiors a 2 cm.	
	Els itineraris principals tenen una amplada de pas igual o superior a 90 cm.	
	No existeix cap itinerari que tingui una alçada lliure d'obstacles inferior a 2,20 m.	
	La cafeteria disposa de suficient espai lliure permetent la inscripció d'un cercle d'1,50 m. de diàmetre per a poder realitzar canvis de direcció.	
	La cafeteria disposa de mobiliari adaptat i accessible a través d'itineraris adaptats.	
	La barra de la cafeteria es troba a una alçada excessiva. Qualsevol mobiliari d'atenció al públic ha de tenir, totalment o parcial, una alçada màxima de 85 cm.	
	L'accés a la cafeteria es realitza a nivell a través d'una porta d'amplada de pas superior a 80 cm. i una alçada mínima de 2 m. La porta està sempre oberta.	
	Les portes d'accés directe a l'andana són de doble fulla i tenen una amplada de pas de 120 cm. Cap de les fulles té una amplada mínima de 80 cm. Aquestes portes usualment no estan obertes.	
	A l'interior del vestíbul davant d'aquestes portes no existeix suficient espai, no escombrat per l'obertura de la pròpia porta, per permetre la inscripció d'un cercle d'1,50 m. de diàmetre (1,20 m en itineraris practicables).	
	El paviment de la cafeteria no presenta irregularitats i és antilliscant.	

3.2.2.5. Serveis higiènics

L'estació disposa d'uns serveis higiènics amb accés des de la cafeteria. Aquests serveis estan formats per 2 cabines, una per a homes i l'altra per a dones que al mateix és la cabina adaptada.

	No existeix una cabina adaptada per a cada sexe	
	L'accés a la cabina adaptada compartida per ambdós sexes no és independent del resta de cabines ja que és compartida amb la cabina de dones. Seria recomanable que el servei d'homes també fos adaptat.	
	Els lavabos es desenvolupen a un únic nivell sense esglaons aïllats o desnivells verticals superiors a 2 cm.	
	La porta d'accés obre cap a l'exterior i té una amplada de pas superior a 80 cm.	
	Existeix suficient espai lliure a ambdós costats de la porta d'accés als lavabos per permetre la inscripció d'un cercle d'1,50 m. de diàmetre no escombrat per la pròpia porta.	
	La senyalització exterior dels lavabos incorpora el Símbol Internacional d'Accessibilitat però no és la usual.	
	La cabina adaptada no està senyalitzada.	
	La porta d'accés obre cap a l'exterior i té una amplada de pas superior a 80 cm.	
	Existeix suficient espai exterior lliure davant la porta d'accés a la cabina adaptada per permetre la inscripció d'un cercle d'1,50 m. de diàmetre no escombrats per la pròpia porta.	
	El pestell de la porta es troba a excessiva alçada, aproximadament a 1,60 m. (fora del rang 70 - 140 cm.).	
	Els poms de les portes dels serveis higiènics són de rotació i per tant no adaptats. Haurien d'accionar-se mitjançant mecanismes de pressió o de palanca.	
	Les dimensions interiors de la cabina adaptada permeten amb prou feines el gir d'1,20 m. de diàmetre (practicable)	
	Existeix espai d'apropament lateral al wàter d'una amplada superior als 80 cm.	
	Disposa d'una única barra d'ajuda a una altura adequada, per permetre la transferència lateral. Falta la barra abatible situada al teòric costat de l'espai d'apropament.	

	El lavabo disposa de peu que en pot dificultar el seu us.	
	El cantell inferior del mirall es troba a una alçada superior als 90 cm. De totes maneres, el mirall es troba lleugerament inclinat millorant la visibilitat de les persones usuàries de cadires de rodes	
	Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió.	

3.2.3. Les andanes

Les andanes són una part fonamental de les estacions de ferrocarril. Aquests espais són utilitzats com a punts d'espera i també és on es produeix l'acció d'embarcament als trens.

Aquest apartat es centra en les característiques arquitectòniques de les andanes i del mobiliari existent però no analitza el desnivell horitzontal i vertical que existeix entre la pròpia andana i el tren, ja que aquest depèn en gran part del material mòbil.

L'estació de Mataró disposa de 5 andanes (encara que arquitectònicament es podrien considerar tan sols 3) amb el següent ordre de numeració ja detallat anteriorment:

- Andana 4: andana més propera a l'Avinguda del Maresme. Dona servei a una via morta. L'itinerari des del vestíbul es realitza totalment a través d'un recorregut horitzontal.
- Andana 2: andana més propera al vestíbul des d'on s'arriba mitjançant un recorregut totalment horitzontal.
- Andana 1: següent andana en direcció a la platja. Per accedir a aquesta andana des del vestíbul s'utilitza un pas subterrani, connectat amb dos plataformes elevadores i escales fixes.

- Andana 3: següent andana en direcció a la platja. Com en el cas anterior, la comunicació des de l'andana del vestíbul és també utilitzant un pas subterrani amb plataformes elevadores i escales fixes.
- Andana 5: andana més allunyada del vestíbul de l'estació. S'utilitza el mateix pas subterrani per accedir-hi, connectat per tant amb plataformes elevadores i escales fixes.

Finalment cal comentar que en aquest apartat s'estudien les andanes, però no la comunicació entre elles.

3.2.3.1. Característiques arquitectòniques

	Los andanes són pràcticament a un únic nivell no existint cap esglaó aïllat o desnivell superior a 2 cm.	
	L'inici de les andanes es troben a diferent alçada comunicada per plans inclinats deficientment enrassats en l'andana 2. Aquesta diferencia de nivell no presenta excessiva problemàtica sempre i quan aquest no esdevingui espai d'embarcament.	
	Las dimensions de los andanes permeten disposar d'itineraris amb ample de pas superior a 90 cm.	
	El rellotge de l'estació no permet disposar d'una alçada lliure d'obstacles de 2,20 m.	
	Les andanes disposen d'espai lliure de gir suficient on inscriure un cercle de 1,50 m de diàmetre.	
	A ambdós costats de les portes d'accés a les andanes existeix un espai lliure, no escombrat per les pròpies portes, on pot inscriure's un cercle de 1,50 m. de diàmetre.	
	Totes les andanes disposen de zones protegides de les inclemències del temps, gracies a les marquesines existents.	
	En general, el paviment no presenta irregularitats destacables ni es lliscant.	

	El límit de les andanes està senyalitzat amb un paviment de textura diferenciada respecte la resta de l'andana. El paviment disposa també d'una coloració contrastada. Aquesta senyalització no és suficient: cal disposar d'una peça de 60 cm d'amplada amb 2 bandes de material no lliscant a més d'una franja de paviment abotonat també de 60 cm d'amplada acompanyat per una franja de 10 cm de color groc.	 
	Les andanes no disposen d'itineraris per a invidents creats a partir de paviment diferenciat. Es recomana definir a les andanes uns encaminaments amb paviment de textura diferenciada que guiïn a les persones amb deficiència visual a un punt d'embarcament preferencial per a persones que necessiten una especial atenció.	
	Davant les portes d'accés a les andanes des del vestíbul existeix una reixa amb obertures en la direcció de pas de 2,5 cm d'amplada. Seria recomanable la col·locació transversal de la reixa ja que l'actual posició pot provocar problemes de maniobrabilitat a les cadires de rodes.	

3.2.3.2. Mobiliari de les andanes

	L'alçada dels bancs oscil·la entre els 40 i els 45 cm.	 
	Els bancs disposen de respall però no de reposabraços, aquest fet pot dificultar el seu ús a persones amb problemes de mobilitat (especialment a les persones grans)	
	Las papereres de les andanes són accessibles a través d'itineraris adaptats. No tenen elements que sobresurtin més de 15cm. i la seva alçada és aproximadament de 1m	
	Les andanes han de disposar de suports isquiàtics	

3.2.4. Comunicació entre andanes

La comunicació entre andanes (per sobre les vies o mitjançant passos subterranis) es fonamental per a la correcta circulació dels usuaris.

3.2.4.1. Comunicació horitzontal

	Al passadís inferior del pas subterrani no existeix cap esglaó aïllat o desnivell superior a 2 cm.	
	Les dimensions del pas subterrani permet disposar d'un itinerari amb una amplada superior als 90 cm que permet a la vegada inscriure un cercle d'1,50 m. de diàmetre.	
	El pas subterrani permet disposar d'un itinerari amb una alçada lliure de pas en tot el seu recorregut de 2,20 m.	

3.2.4.2. Comunicació vertical

	La alçada dels esglaons de les escales és de 16 cm i l'estesa de 30 cm.	
	L'estesa no presenta discontinuïtats en la unió amb l'alçada.	
	L'ample de pas útil és superior a 90 cm.	
	El número d'esglaons seguits, sense replà intermedi, és de 12.	
	El replà intermedi té una longitud superior a 1,20m.	
	Les escales disposen de passamans a ambdós costats	
	Els passamans es situen a una única alçada, aproximadament a 90 cm, i tenen un disseny anatòmic que permet adaptar la ma, amb una secció circular. La separació amb la paret permet la introducció de la ma.	
	La comunicació vertical es realitza mitjançant 3 plataformes elevadores enlloc d'ascensors.	
	Els comandaments de les plataformes disposen de feedback tàctil quan aquests són pressionats.	

	Les plataformes elevadores estan senyalitzades de manera que siguin fàcilment detectables des de qualsevol punt de les andanes.	
	Les plataformes elevadores estan protegides per baranes.	
	Les plataformes elevadores disposen de portes abatibles. La obertura de les portes de la plataforma 1 (entre les andanes 2 i 4) no és total dificultant l'accés a la plataforma.	

3.2.5. La informació

La informació és un element clau per poder realitzar un viatge d'una forma independent. Les necessitats d'informació apleguen un ampli ventall d'aspectes que van des de la planificació del viatge fins a la notificació que s'ha arribat al punt de destí.

A l'hora de dissenyar el sistema d'informació cal tenir present les diferents capacitats de la població per relacionar-se amb el seu entorn. Així tota informació hauria d'utilitzar almenys 2 dels 3 sentits següents: vista, tacte i oïda. D'aquesta manera es garanteix l'accés a la informació d'un elevat percentatge d'usuaris. Un altre aspecte són les necessitats d'informació específiques de les persones amb discapacitats no sensorials com per exemple, els usuaris de cadires de rodes.

La forma com es presenta la informació (estàtica o dinàmica, visual, sonora o tàctil) i la seva ubicació són altres aspectes importants.

	La façana de l'estació disposa d'un cartell amb el nom de l'estació i els pictogrames propis del servei.	
	La senyalització de les andanes és fàcilment detectable per un usuari des de 50 m.	
	L'estació disposa de megafonia per anunciar la circulació dels trens i altres incidències del servei.	

	L'estació disposa d'una pantalla que ofereixi també en format visual informació sobre la circulació dels trens i altres incidències del servei.	
	Les andanes no disposen actualment d'informació visual mitjançant la utilització de pantalles informatives.	
	L'alçada de la informació és excessiva, per sobre els 130cm. Es recomana que la informació estigui doblada a 2 alçades: entre els 110 i els 140 cm per a persones usuàries de cadires de rodes, i entre els 140 i els 180 cm. per a persones ambulants. En cas contrari es col·locarà entre els 110 i els 150 cm d'alçada	
	La informació ha de permetre l'apropament a una distància de lectura inferior a 50 cm sense molestar el flux de circulació.	
	La lletra de la informació dels horaris de trens és excessivament petita. Les característiques tipològiques de la informació (mida de la lletra, contrastos, etc) han de ser accessibles.	
	Existeix un sistema d'interfonia manipulable des d'una alçada de 110 cm., per sobre els 100 cm estipulats com a alçada màxima.	

3.3. Propostes d'actuació

Fruit de la revisió dels diferents aspectes de l'accessibilitat de l'estació de Mataró, a continuació es detallaran les propostes i recomanacions d'accessibilitat que milloraran la interacció dels usuaris amb la pròpia estació.

La relació de propostes de millora s'ordenen seguint el mateix criteri que per a la diagnosi:

- S'hauria de modificar la taquilla actual, per tal d'assegurar que al menys una part tingui una alçada màxima de 0,85 m.
- S'hauria de millorar la senyalització dels serveis higiènics.

- Caldria adaptar també la cabina dels homes per disposar d'una cabina adaptada per a cada sexe.
- S'hauria de canviar el pom per un altre tipologia que permeti el seu accionament per mecanisme de pressió o palanca, i assegurar que el pestell estigui situat a una alçada compresa entre 1,00 m. i 1,40 m.
- S'hauria d'eliminar el peu del rentamans del servei adaptat, col·locant un rentamans penjat de la paret.
- Es recomana canviar la reixa existent actualment a l'andana 2, situada just al davant de les portes de comunicació amb el vestíbul, reduint l'amplada de les obertures i canviant la direcció de les mateixes.
- Es proposa la col·locació de bancs amb reposabraços a les andanes que tinguin els seients a una alçada aproximada a 0,45 m. respecte del terra.
- S'hauria de modificar l'alçada del rellotge ferroviari existent a l'andana 2, col·locant-lo com a mínim per sobre de 2,20 m. En aquest sentit, recomanem que la seva alçada sigui superior a 2,30 m.
- Es recomana refer el paviment diferenciat que assenyalava el límit de l'andana segons les especificacions del nou decret.
- En l'adaptació de noves estacions, es recomana la instal·lació d'ascensors per assegurar l'accessibilitat en les comunicacions verticals. L'ascensor és un element molt més comú als edificis actuals, de forma que un major nombre d'usuaris el fan servir i per tant, no serà un itinerari que discrimina a alguns ciutadans.
- A les plataformes elevadores actuals, s'hauria d'assegurar la màxima obertura de les portes, per tal de facilitar les maniobres d'accés.
- Es proposa col·locar pantalles a les diferents andanes que informin als viatgers de la destinació dels trens, els horaris i els recorreguts i parades de cadascun dels serveis.
- Es proposa incorporar informació en altres idiomes, degut a l'important afluència de turistes al municipi.
- Es proposa abaixar els plafons informatius del vestíbul, desdoblar la informació a 2 alçades i eliminar els panells mòbils existents.

Finalment i a menor nivell:

- Es recomana establir uns camins per a invidents que facin de guia per a les persones invidents als principals serveis de l'estació, i que comuniquin des de l'exterior de l'estació fins a la zona d'embarcament prioritari per a persones que requereixin atenció especial. Actualment, tant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB) estan fent servir els mateixos criteris per crear aquests itineraris, i es recomana que s'accepti el mateix per aconseguir la homogeneïtzació necessària dins del transport ferroviari. Aquests criteris s'han desenvolupat conjuntament amb tècnics de la ONCE.

4. PARADES DE TAXI:

S'ha analitzat les parades de Taxi amb les següents característiques.

MOBILIARI URBÀ	PARADES
Parada amb indicador de pal de parada	6
Sense	2
TOTAL	8

GUAL IMMEDIAT	PARADES
Si	5
No	3
TOTAL	8

HI HA TELEFON?	PARADES
Si	1
No	7
TOTAL	8

5. PLACES D'APARCAMENT RESERVAT:


Les places d'aparcament reservat analitzades corresponen a les places públiques, no nominals que hi ha al casc urbà del municipi:

ESPAI D'APROPAMENT SUFICIENT	PLACES
Si	124
No	17
TOTAL	141

SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	PLACES
Si	127
No	14
TOTAL	141

SENYALITZACIÓ VERTICAL	PLACES
Si	127
No	14
TOTAL	141

Veure Plànol TR5: Transports.



Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol TR5: 144 Parades de Bus segons tipus

- Parada Bus - Marquesina (79)
- ┐ Parada Bus - Pal de parada (57)
- ◆ Parada Bus - altres (8)

Parades de Taxi al casc urbà del municipi

- ▼ 8 Parades de Taxi (6)

Places - públiques- d'aparcament reservat

- 141 Places aparcament reservat

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi	Nom	Classe parada	Tipus	Model
1	Mataró Parc	Urbana	Marquesina	A
2	Mataró Parc	Urbana i interurbana	Marquesina	A
3	Hospital de Mataró	Urbana i interurbana	Marquesina	A
4	Cementiri Les Valls	Urbana	Marquesina	A
5	Cementiri Les Valls	Urbana	Columna	C
6	La Llàntia	Urbana	Marquesina	A
7	La Llàntia	Urbana	Marquesina	A
8	La Llàntia	Urbana	Columna	C
9	Galícia	Urbana	Marquesina	A
10	Berguedà	Urbana	Columna	C
11	Parc La Llàntia	Urbana	Marquesina	A
12	Parc La Llàntia	Urbana	Marquesina	A
13	Gatassa	Urbana i interurbana	Marquesina i pal	A i D
14	Gatassa	Urbana	Columna	C
15	Salesians	Urbana	Columna	C
16	Universitat Politècnica	Urbana i interurbana	Columna i pal	C i D
17	Pl. Gatassa	Urbana	Marquesina	A
18	Queralbs	Urbana	Columna	C
19	Escola El Turó	Urbana	Columna	C
20	Escola El Turó	Urbana	Columna	C
21	Roca Blanca	Urbana	Marquesina	A
22	Roca Blanca	Urbana	Columna	C
23	Roca Blanca	Urbana	Columna	C
24	Tarragona	Urbana	Columna	C
25	Ample	Urbana	Columna	C
26	Vallès	Urbana	Columna	C
27	Ronda Cerdanya	Urbana	Columna	C
28	Rosselló	Urbana	Columna	C
29	Rosselló	Urbana	Columna	C
30	Parc Cerdanyola	Urbana i interurbana	Marquesina i pal	B i D
31	Cerdanyola	Urbana i interurbana	Marquesina	A
32	President Tarradellas	Urbana	Marquesina	A
33	València	Urbana	Columna	C
34	Bombers	Urbana	Marquesina	A
35	Blanes	Urbana	Marquesina	A
36	Blanes	Urbana	Columna	C
37	Euskadi	Urbana	Marquesina	A
38	Euskadi	Urbana	Marquesina	A
39	Pl. Itàlia	Urbana	Marquesina	A
40	Pl. Itàlia	Urbana i interurbana	Marquesina	A

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi	Nom	Classe parada	Tipus	Model
41	Irlanda	Urbana	Marquesina	A
42	Irlanda	Urbana	Marquesina	A
43	Via Europa	Urbana i interurbana	Marquesina	A
44	Via Europa	Urbana	Marquesina	A
45	Parc Central	Urbana i interurbana	Marquesina i pal	A i D
46	Parc Central	Urbana	Marquesina	A
47	La Riera	Urbana	Marquesina	A
48	Caminet	Urbana	Columna	C
49	Muralla	Urbana	Columna	C
50	Caminet	Urbana	Columna	C
51	Sant Isidor	Urbana	Columna	C
52	J. Isern	Urbana i interurbana	Marquesina i pal	A i D
53	Geganta	Urbana	Marquesina	A
54	Geganta	Urbana	Marquesina	A
55	Pl. Granollers	Urbana	Marquesina	A
56	Pl. Granollers	Urbana	Marquesina	A
57	Pl. Granollers	Urbana i interurbana	Marquesina	A
58	Pl. Granollers	Urbana	Marquesina	A
59	O'Donnell	Urbana	Marquesina	A
60	Biblioteca P. Fabra	Urbana	Marquesina	A
61	Cirera	Urbana	Marquesina	A
62	Riera Cirera	Urbana	Marquesina	B
63	Alberg Can Soleret	Urbana	Columna	C
64	Joan Oliver	Urbana	Marquesina	A
65	Camí de la Serra	Urbana	Columna	C
66	Oleguer	Urbana	Marquesina	A
67	Sant Oleguer	Urbana	Marquesina	A
68	Figuera Major	Urbana i interurbana	Marquesina i pal	A i D
69	Figuera Major	Urbana	Marquesina	A
70	Carlos Padrós	Urbana	Marquesina	A
71	Carles Padrós	Urbana	Columna	C
72	Joaquim Blume	Urbana	Columna	C
73	Institut A. Satorras	Urbana	Columna	C
74	CAP Cirera Molins	Urbana	Marquesina	B
75	CAP Cirera Molins	Urbana	Marquesina	A
76	Pl. A. Machado	Urbana	Marquesina	A
77	Centre Cívic Cirera	Urbana	Columna	C
78	Joan Peiró	Urbana	Marquesina	A
79	Pl. França	Urbana i interurbana	Columna	C
80	Plaça França	Urbana	Marquesina	A

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi	Nom	Classe parada	Tipus	Model
81	Estació Renfe	Urbana i interurbana	Marquesina	A
82	Estació Renfe	Urbana i interurbana	Marquesina i pal	A i D
83	Estació Renfe	Urbana	Marquesina	A
84	Lepanto	Urbana	Marquesina	A
85	La Rambla	Urbana i interurbana	Marquesina	A
86	Santa Anna	Urbana	Columna	C
87	Pl.Tereses	Urbana i interurbana	Columna i pal	C i D
88	M. Biada	Urbana	Columna	C
89	Alfons XII	Urbana i interurbana	Marquesina i pal	A i D
90	Pl. Doctor Fleming	Urbana i interurbana	Marquesina	A
91	Ronda Barceló	Urbana	Marquesina	A
92	Iluro	Urbana i interurbana	Marquesina	A
93	Jutjats	Urbana	Marquesina	A
94	Pres. Macià	Urbana	Marquesina	A
95	Pres. Macià	Urbana	Marquesina	A
96	Sant Valentí	Urbana	Columna	C
97	Sant Valentí	Urbana	Marquesina	A
98	Edifici de Vidre	Urbana	Marquesina	A
99	Edifici de Vidre	Urbana	Marquesina	A
100	I. Català Salut	Urbana	Marquesina	A
101	I. Català Salut	Urbana i interurbana	Marquesina	A
102	I. Català Salut	Urbana	Marquesina	A
103	Alarona	Urbana	Marquesina	A
104	Biblioteca P. Fabra	Urbana i interurbana	Columna	C
105	Montalt	Urbana	Columna	C
106	Vista Alegre	Urbana	Columna	C
107	Salvador Espriu	Urbana	Columna	C
108	Caputxins	Urbana	Columna	C
109	Vista Alegre	Urbana	Columna	C
110	Perú	Urbana	Columna	C
111	Perú	Urbana	Columna	C
112	Franck Marshall	Urbana	Marquesina	A
113	Rafael Estrany	Urbana	Marquesina	A
114	Cervantes	Urbana	Marquesina	A
115	Cra de Mata	Urbana	Marquesina	A
116	Pau Picasso	Urbana	Marquesina	A
117	P. Picasso	Urbana	Marquesina	A
118	Pl. dels Molins	Urbana	Columna	C
119	Cabanelles	Urbana	Marquesina	A
120	Alfons X	Urbana	Marquesina	A

ANNEX TR1: RELACIÓ DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi	Nom	Classe parada	Tipus	Model
121	El Palau	Urbana	Marquesina	A
122	Escorxador	Urbana	Marquesina	A
123	Escorxador	Urbana	Marquesina	A
124	Sant Simó	Urbana	Marquesina	A
125	Sant Simó	Urbana	Marquesina	A
126	Pl. del Gas	Urbana	Marquesina	A
127	El Cargol	Urbana	Marquesina	A
128	Antic Hospital	Urbana i interurbana	Marquesina	A
129	Floridablanca	Urbana i interurbana	Columna	C
130	Floridablanca	Urbana	Columna	C
131	Plaça Fivaller	Urbana	Marquesina	A
132	La Coma	Urbana	Columna	C
133	Via Sèrgia-Camí del Mig	Interurbana	Pal de parada	D
134	Sant Crist-Camí del Mig	Interurbana	Pal de parada	D
135	Camí del Mig-Camp de futbol	Interurbana	Pal de parada	D
136	Incineradora	Interurbana	Pal de parada	D
137	Incineradora	Interurbana	Pal de parada	D
138	Les Hortes	Interurbana	Pal de parada	D
139	Les Hortes	Interurbana	Pal de parada	D
140	Camí Ral	Interurbana	Marquesina i pal	A i D
141	Camí Ral	Interurbana	Pal de parada	D
142	Discosa	Interurbana	Pal de parada	D
143	Pl. Les Tereses	Interurbana	Marquesina	A
144	Alfons XII	Interurbana	Pal de parada	D
145	Camí del Mig-Av. President Compa	Interurbana	Pal de parada	D
146	Sant Simó	Interurbana	Inexistent	Inexistent
147	Pl. Granollers	Interurbana	Marquesina i pal	A i D
148	Ramon Berenguer	Interurbana	Pal de parada	D
149	Ctra. d'Argentona-"Garden Center"	Interurbana	Pal de parada	D
150	Ctra. d'Argentona-"Garden Center"	Interurbana	Pal de parada	D
151	Av. Puig i Cadafalch-Olot	Interurbana	Marquesina	A
152	Av. Puig i Cadafalch-Ptge. Torre P	Interurbana	Pal de parada	D
153	Pg. Carles Padrós	Interurbana	Pal de parada	D
154	Mataró-Ctra. Cirera	Interurbana	Pal de parada	D

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 1
Classe: Urbana

Situació: Mataró Parc

Línies: L3

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 2
Classe: Urbana i interurbana

Situació: Mataró Parc

Línies: L1 L4 L5 C20 C30

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 3
Classe: Urbana i interurbana

Situació: Hospital de Mataró

Línies: L1 L3 L4 L5 C20 C30 N80

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 4

Situació: Cementiri Les Valls

Línies: L1 L3 L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, autoescoles	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 5

Situació: Cementiri Les Valls

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	No, vorera no accessible	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 6

Situació: La Llàntia

Línies: L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 7

Situació: La Llàntia

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No, ja està prohibit	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 8

Situació: La Llàntia

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	No, vorera no accessible	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 9

Situació: Galícia

Línies: L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 10

Situació: Berguedà

Línies: L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 11

Situació: Parc La Llàntia

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 12

Situació: Parc La Llàntia

Línies: L1 L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres


Codi parada: 13 **Situació:** Gatassa

Línies: L0 L1 L2 M.O. M.D. M.G.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, plataforma	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	No	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	Sí, sobresurt 23 cm				

Codi parada: 14 **Situació:** Gatassa

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No, vorera ampliada	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	----				

Codi parada: 15 **Situació:** Salesians

Línies: L0 L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	----				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 16

Situació: Universitat Politècnica

Línies: L0

L2

C5

M.O.

M.D.

M.G.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Columna i pal

Model: C i D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	Sí, sobresurt 20 cm				

Codi parada: 17

Situació: Pl. Gatassa

Línies: L1

L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No, un sol carril	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	----				

Codi parada: 18

Situació: Queralbs

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	No, en vorera estreta	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	----				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 19

Situació: Escola El Turó

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 20

Situació: Escola El Turó

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 21

Situació: Roca Blanca

Línies: L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 22

Situació: Roca Blanca

Línies: L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, horitzontalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 23

Situació: Roca Blanca

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 24

Situació: Tarragona

Línies: L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?		Disposa d'informació visual?	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 25

Situació: Ample

Línies: L1

L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 26

Situació: Vallès

Línies: L1

L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 27

Situació: Ronda Cerdanya

Línies: L1

L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	-----		Disposa d'informació visual?	-----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			-----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 28

Situació: Rosselló

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 29

Situació: Rosselló

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, plataforma	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 30

Situació: Parc Cerdanyola

Línies: L0

L2

C2

M.O.

M.D.

M.G.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: B i D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			Sí, sobresurt 20,5 cm		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 31 **Situació:** Cerdanyola

Línies: L1 L2 M.O. M.D. M.G.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

Codi parada: 32 **Situació:** President Tarradellas

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	No, entorn envaït vehicles	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

Codi parada: 33 **Situació:** València

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, plataforma	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 34

Situació: Bombers

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No, vorera ampliada	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 35

Situació: Blanes

Línies: L1 L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 36

Situació: Blanes

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 37

Situació: Euskadi

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	



MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 38

Situació: Euskadi

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	



MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 39

Situació: Pl. Itàlia

Línies: L5

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	



MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 40 Situació: Pl. Itàlia

Línies: L5 C20 C30

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 41 Situació: Irlanda

Línies: L1 L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 42 Situació: Irlanda

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 43 **Situació:** Via Europa

Línies: L5 C20 C30

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 44 **Situació:** Via Europa

Línies: L5

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 45 **Situació:** Parc Central

Línies: L0 L1 L4 C2 C5

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		Sí, sobresurt 21 cm			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 46

Situació: Parc Central

Línies: L0 L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 47

Situació: La Riera

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans i després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, plataforma	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 48

Situació: Caminet

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 49

Situació: Muralla

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?

Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?

No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?

Sí

Presència d'obstacles al seu entorn?

No

Disposa de plataforma d'embarcament?

No, però no cal

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?

Disposa d'informació visual?

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?

Codi parada: 50

Situació: Caminet

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?

Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?

Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?

Sí

Presència d'obstacles al seu entorn?

No

Disposa de plataforma d'embarcament?

No, però no cal

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?

Disposa d'informació visual?

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?

Codi parada: 51

Situació: Sant Isidor

Línies: L0 L2

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?

Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?

Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?

Sí

Presència d'obstacles al seu entorn?

No

Disposa de plataforma d'embarcament?

No, però no cal

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?

Disposa d'informació visual?

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 52 Situació: J. Isern

Línies: L0 L5 C1 C10 C30

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Sí, sobresurt 21 cm				

Codi parada: 53 Situació: Geganta

Línies: L1 L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, horitzontalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	----				

Codi parada: 54 Situació: Geganta

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	----				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 55

Situació: Pl. Granollers

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

Codi parada: 56

Situació: Pl. Granollers

Línies: L5

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, carril bus	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

Codi parada: 57

Situació: Pl. Granollers

Línies: L5 C20 C30

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, carril bus	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 58

Situació: Pl. Granollers

Línies: L0 L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 59

Situació: O'Donnell

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 60

Situació: Biblioteca P. Fabra

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 61

Situació: Cirera

Línies: L0

L3

L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 62

Situació: Riera Cirera

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: B



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 63

Situació: Alberg Can Soleret

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 64

Situació: Joan Oliver

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	No	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 65

Situació: Camí de la Serra

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, horitzontalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 66

Situació: Oleguer

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	No	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 67

Situació: Sant Oleguer

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 68

Situació: Figuera Major

Línies: L0 L4 C2

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, horitzontalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, plataforma	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		Sí, sobresurt 21 cm			

Codi parada: 69

Situació: Figuera Major

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 70

Situació: Carlos Padrós

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 71

Situació: Carles Padrós

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 72

Situació: Joaquim Blume

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 73

Situació: Institut A. Satorras

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 74

Situació: CAP Cirera Molins

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: B



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 75

Situació: CAP Cirera Molins

Línies: L0 L3 L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 76

Situació: Pl. A. Machado

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, plataforma	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

Codi parada: 77

Situació: Centre Cívic Cirera

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

Codi parada: 78

Situació: Joan Peiró

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 79 **Situació:** Pl. França

Línies: L5 C20 C30

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 80 **Situació:** Plaça França

Línies: L5

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 81 **Situació:** Estació Renfe

Línies: L1 L2 L5 N80 N82 B.M.B

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 82 **Situació:** Estació Renfe **Línies:** L3 L4 555 N82 M.O. M.D. M.G. M.A.
Classe: Urbana i interurbana **Tipus:** Marquesina i pal **Model:** A i D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Sí, sobresurt 21 cm				

Codi parada: 83 **Situació:** Estació Renfe **Línies:** L3 L4
Classe: Urbana **Tipus:** Marquesina **Model:** A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	----				

Codi parada: 84 **Situació:** Lepanto **Línies:** L1 L2 L5
Classe: Urbana **Tipus:** Marquesina **Model:** A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans i després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No, un sol carril	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	----				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 85 **Situació:** La Rambla

Línies: L1 L3 C20 555 M.O. M.D. M.G. M.A.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 86 **Situació:** Santa Anna

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No, un sol carril	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 87 **Situació:** Pl.Tereses

Línies: L0 L2 L5 M.O. M.D. M.G. M.A.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Columna i pal

Model: C i D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			Sí, sobresurt 21 cm		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 88

Situació: M. Biada

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 89

Situació: Alfons XII

Línies: L5

C1

C10

C20

M.O.

M.D.

M.G.

M.A.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		Sí, sobresurt 21 cm			

Codi parada: 90

Situació: Pl. Doctor Fleming

Línies: L4

C1

C10

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No, vorera ampliada	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 91

Situació: Ronda Barceló

Línies: L1

L2

L5

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	----				

Codi parada: 92

Situació: Illuro

Línies: L3

C20

M.O.

M.D.

M.G.

M.A.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans i després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	----				

Codi parada: 93

Situació: Jutjats

Línies: L1

L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No, vorera ampliada	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	----				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 94

Situació: Pres. Macià

Línies: L1 L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 95

Situació: Pres. Macià

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 96

Situació: Sant Valentí

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 97

Situació: Sant Valentí

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 98

Situació: Edifici de Vidre

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 99

Situació: Edifici de Vidre

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 100

Situació: I. Català Salut

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans i després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, plataforma	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 101

Situació: I. Català Salut

Línies: L0 L1 L2 C30 M.A.

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 102

Situació: I. Català Salut

Línies: L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 103 **Situació:** Alarona

Línies: L2

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, carril bus	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 104 **Situació:** Biblioteca P. Fabra

Línies: L1 C30

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, plataforma	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 105 **Situació:** Montalt

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	



MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 106

Situació: Vista Alegre

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 107

Situació: Salvador Espriu

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 108

Situació: Caputxins

Línies: L0 L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 109

Situació: Vista Alegre

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 110

Situació: Perú

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	En obres	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	En obres	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	En obres	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	En obres	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 111

Situació: Perú

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	En obres	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	En obres	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	En obres	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	En obres	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 112

Situació: Franck Marshall

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No, vorera ampliada	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 113

Situació: Rafael Estrany

Línies: L0 L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No, vorera ampliada	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 114

Situació: Cervantes

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 115

Situació: Cra de Mata

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 116

Situació: Pau Picasso

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 117

Situació: P. Picasso

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	En obres	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	En obres	
Presència d'obstacles al seu entorn?	En obres	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 118

Situació: Pl. dels Molins

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	No, en vorera estreta	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	----	
--	------	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 119

Situació: Cabanelles

Línies: L0

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	No	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 120

Situació: Alfons X

Línies: L0 L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, carril bus	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	No	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 121 **Situació:** El Palau

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 122 **Situació:** Escorxador

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, plataforma	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 123 **Situació:** Escorxador

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 124

Situació: Sant Simó

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 125

Situació: Sant Simó

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, horitzontalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 126

Situació: Pl. del Gas

Línies: L3

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, abans i després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No, vorera ampliada	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 127 Situació: El Cargol

Línies: L3 L4

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 128 Situació: Antic Hospital

Línies: L1 L3 C20

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No, un sol carril	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	Sí, vorera ampliada	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	Sí	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

Codi parada: 129 Situació: Floridablanca

Línies: L3 C20

Classe: Urbana i interurbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	----	
---	------	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?		----			

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 130

Situació: Floridablanca

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?

En obres

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?

En obres

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?

En obres

Presència d'obstacles al seu entorn?

En obres

Disposa de plataforma d'embarcament?

En obres

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?

Disposa d'informació visual?

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?

Codi parada: 131

Situació: Plaça Fivaller

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Marquesina

Model: A



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?

Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?

Sí, després

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?

No, vorera ampliada

Presència d'obstacles al seu entorn?

Sí

Disposa de plataforma d'embarcament?

Sí, vorera ampliada

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

Sí

PAL DE PARADA

Té cantells vius?

Disposa d'informació visual?

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?

Codi parada: 132

Situació: La Coma

Línies: L1

Classe: Urbana

Tipus: Columna

Model: C



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?

Sí

És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?

No

Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?

No

Presència d'obstacles al seu entorn?

Sí

Disposa de plataforma d'embarcament?

No, però no és possible

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?

Disposa d'informació visual?

Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 133 **Situació:** Via Sèrgia-Camí del Mig **Línies:** 555
Classe: Interurbana **Tipus:** Pal de parada **Model:** D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	
--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	Sí, sobresurt 23 cm				

Codi parada: 134 **Situació:** Sant Crist-Camí del Mig **Línies:** 555
Classe: Interurbana **Tipus:** Pal de parada **Model:** D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans i després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	
--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	Sí, sobresurt 23 cm				

Codi parada: 135 **Situació:** Camí del Mig-Camp de futbol **Línies:** C30
Classe: Interurbana **Tipus:** Pal de parada **Model:** D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, en la parada	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	
--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	No		<i>Disposa d'informació visual?</i>	No	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	Sí, sobresurt 3 cm				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 136

Situació: Incineradora

Línies: C10

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí, verticalment	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Sí, sobresurt 13 cm				

Codi parada: 137

Situació: Incineradora

Línies: C10

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	No, parada en carretera	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Sí, sobresurt 24 cm				

Codi parada: 138

Situació: Les Hortes

Línies: C1 C10

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, en la parada	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	No		Disposa d'informació visual?	No	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Sí, sobresurt 3 cm				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 139 **Situació:** Les Hortes

Línies: C10

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	
--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	No		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			Sí, sobresurt 3 cm 		

Codi parada: 140 **Situació:** Camí Ral

Línies: C1 C10

Classe: Interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	No	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			Sí, sobresurt 23 cm		

Codi parada: 141 **Situació:** Camí Ral

Línies: C1 C10

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	
--	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	No		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			Sí, sobresurt 3 cm		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 142 **Situació:** Discosa

Línies: C1 C10 M.O. M.D. M.G. M.A.

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, només estacionar	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>		
--	--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	Sí, sobresurt 21 cm				

Codi parada: 143 **Situació:** Pl. Les Tereses

Línies: C1 C5 C10 C30

Classe: Interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	----				

Codi parada: 144 **Situació:** Alfons XII

Línies: C1 C10

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, horitzontalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>		
--	--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	No		<i>Disposa d'informació visual?</i>	No	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	No té cartell informatiu				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 145 **Situació:** Camí del Mig-Av. President Companys **Línies:** C5 M.O. M.D. M.G. M.A.

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	
---	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	No	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			Sí, sobresurt 23 cm		

Codi parada: 146 **Situació:** Sant Simó

Línies:

Classe: Interurbana

Tipus: Inexistent

Model: Inexistent



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	No es pot valorar	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Benzinera	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No es pot valorar	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No es pot valorar	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	
---	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	----		Disposa d'informació visual?	----	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			----		

Codi parada: 147 **Situació:** Pl. Granollers

Línies: C1 C10 C30 N80 M.O. M.D. M.G. M.A.

Classe: Interurbana

Tipus: Marquesina i pal

Model: A i D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	Sí	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no és possible	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	No	
---	----	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	No	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?			Sí, sobresurt 21 cm		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 148

Situació: Ramon Berenguer

Línies: C2

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	Sí	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	Sí, després	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	Sí	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	
---	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Sí, sobresurt 21 cm				

Codi parada: 149

Situació: Ctra. d'Argenta-"Garden Center"

Línies: M.O. M.D. M.G.

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	No, parada en carretera	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No, parada en carretera	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No, parada en carretera	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	
---	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	No		Disposa d'informació visual?	No	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	No té cartell informatiu				

Codi parada: 150

Situació: Ctra. d'Argenta-"Garden Center"

Línies: M.O. M.D. M.G.

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?	No, parada en carretera	
És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?	No, parada en carretera	
Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?	No, parada en carretera	
Presència d'obstacles al seu entorn?	No	
Disposa de plataforma d'embarcament?	No, però no cal	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?	
---	--

PAL DE PARADA

Té cantells vius?	Sí		Disposa d'informació visual?	Sí	
Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?	Sí, sobresurt 21 cm				

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 151 **Situació:** Av. Puig i Cadafalch-Olot **Línies:** M.O. M.D. M.G.

Classe: Interurbana

Tipus: Marquesina

Model: A



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, abans	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	No	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no cal	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>	Sí	
--	----	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	----		<i>Disposa d'informació visual?</i>	----	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>		----			

Codi parada: 152 **Situació:** Av. Puig i Cadafalch-Ptge. Torre Pàdua **Línies:** M.O. M.D. M.G.

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	No	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>		
--	--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	No		<i>Disposa d'informació visual?</i>	No	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			Sí, sobresurt 3 cm		

Codi parada: 153 **Situació:** Pg. Carles Padrós **Línies:** C2

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	No	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí, verticalment	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però no és possible	

MARQUESINA

<i>Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?</i>		
--	--	--

PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	No		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>			Sí, sobresurt 3 cm		

ANNEX TR2: FITXES DE LES PARADES D'AUTOBÚS

Codi de colors segons la font dels paràmetres analitzats:

Codi d'accessibilitat

Llibre ONCE

RD 1544/2007

Altres

Codi parada: 154 **Situació:** Mataró-Ctra. Cirera

Línies: C2

Classe: Interurbana

Tipus: Pal de parada

Model: D



<i>Els itineraris que donen accés al seu entorn són adaptats?</i>	Sí	
<i>És permès estacionar vehicles abans/després de la parada?</i>	Sí, després	
<i>Se senyalitza verticalment i horitzontal la zona de parada?</i>	Sí	
<i>Presència d'obstacles al seu entorn?</i>	Sí	
<i>Disposa de plataforma d'embarcament?</i>	No, però és recomenable	

MARQUESINA

Itinerari d'accés a l'espai lliure d'obstacles adaptat?


PAL DE PARADA

<i>Té cantells vius?</i>	Sí		<i>Disposa d'informació visual?</i>	Sí	
<i>Disposa d'algun element que sobresurti més de 15 cm?</i>	Sí, sobresurt 21 cm				

VOLUM V: COMUNICACIÓ

1. ÀMBIT

En aquest apartat, es fa una anàlisi de la pàgina web de l'Ajuntament de Mataró.





2. DIAGNÒSTIC

La distribució i llenguatge usat en la web municipal són adequats en la seva accessibilitat.

A més s'observa el logo d'accessibilitat a la web, amb la qual cosa entenem que s'ha tingut cura en els seus detalls d'accessibilitat. També s'observa a altres subwebs o apartats de la web, una disposició racional dels elements.

Per tot el que acabem de dir, es pot afirmar que la web és accessible, només cal observar que el seu manteniment i determinats elements establerts pels analitzadors automàtics puguin ser mantinguts amb el grau de detall amb la qual es va crear.

VOLUM VI: DOCUMENT DE RESUM



Pla d'Accessibilitat de Mataró


Plànol VP1: àmbit d'estudi


El casc urbà s'ha dividit en quatre sectors:


- 1 - Centre - Eixample - Pla d'en Boet - Escorxador- Havana.
- 2 - Cerdanyola - Peramas.
- 3 - Llàntia - Cirera.
- 4 - Camí de la Serra - Molins - El Palau - Rocafonda - Vista Alegre.


Parcs i jardins urbans.


Les platges (es tractaran en estudi a part)





































Pla d'Accessibilitat de Mataró
Plànol TR5: 144 Parades de Bus segons tipus

- Parada Bus - Marquesina (79)
- ↑ Parada Bus - Pal de parada (57)
- ◆ Parada Bus - altres (8)

Parades de Taxi al casc urbà del municipi

- ▼ 8 Parades de Taxi (6)

Places - públiques- d'aparcament reservat

- 141 Places aparcament reservat