

		REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN			
FECHA: 24-01-2026		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA		PÁGINA: 1 DE 1			
No Reporte		Tipo de Mantenimiento:			Fecha:
50	Preventivo ☐	Correctivo ☐	Verificación ☒	28-jun-26	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
Equipo	GRUPO ELECTROGENOS A GAS		Código	CPW01-CPW02-CPW03-CPW05 CPW06-CPW7	
Marca	JENBACHER	Modelo	JB 320 // JB 420		Serial 1155152-1155161-1155134-6062711- 1435439-1060034
Ubicación	COLOMBIA-COSTAYACO	Responsable del equipo	Tecnico de O&M		
Usuario	GRAN TIERRA ENERGY	Horas del equipo	15491-13381-11775-3320-1751-596		
TRABAJO REALIZADO					
ANTECEDENTES					
Los equipos se encontraban operando bajo parámetros normales. Los equipos CPW-01,CPW-02,CPW-03,CPW-07, se encontraban en reparto de carga con una generación promedio de 680 kW por equipo, alimentados con gas MRU + Chiller. Equipos CPW-05-CPW-06 se encontraban en reparto de carga con una generación promedio de 900 kW por equipo, alimentados con gas MOQUETA. 07:14:00 hrs sale de línea equipos CPW-01,CPW-02,CPW-03,CPW-07 a causa apagado MRU + Chiller. 07:10:00 operador ccm reporta Apertura RL por vector shift - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03-05-06-07 - FDL sistema de inyeccion - EEP reporta apertura del cto 34.5 KV Mocoa - Villagarzon por sobre corriente (choque de gallinazo con las redes electricas). 07:31:00 hrs sale de línea CPW-06 por sobre carga del generador, seguido a las 07:33:00 hrs sale de línea equipo CPW-05 parada manual equipo queda en línea con baja carga por sistema de regulación de gobernación.					
DESCRIPCION DE LA FALLA					
La perturbación externa en la red eléctrica provocó la actuación de las protecciones, ocasionando salida MRU + Chiller y la salida de las unidades CPW-01-CPW-02-CPW-03-CPW-05-CPW-06-CPW-07. La redistribución de carga sobre las unidades remanentes generó la condición de sobrecarga en el CPW-06. No se evidenciaron fallas propias en los equipos de generación.					
ANALISIS DE LA FALLA:					
El evento fue originado por una perturbación externa en la red de 34,5 kV, la cual produjo la actuación de la protección Vector Shift y la pérdida del sistema MRU + Chiller. La salida de generación provocó una redistribución de carga, generando la condición de sobrecarga en el generador del CPW-06 y la posterior parada controlada del CPW-05 para mantener la estabilidad operativa del sistema. No se identificaron anomalías mecánicas, eléctricas o electrónicas en los equipos.					
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:					
SISTEMA INTERVENIDO:					
Electrónico ☒	Eléctrico ☐	Hidráulico ☐	Neumático ☐	Mecánico ☐	
Se inspeccionaron los equipos y sistemas auxiliares, verificando la ausencia de fallas internas. Se restableció la operación mediante el ingreso secuencial de las unidades en coordinación con el operador del CCM. Se verificó el correcto funcionamiento de las protecciones y parámetros operativos posteriores al evento. Se inspeccionó la respuesta de gobernación de los equipos CPW06 y CPW05.					
HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO					
HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO					
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS					
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:					
1. En coordinación con el operador del CCM, se efectuó el ingreso de los equipo, de acuerdo con la demanda requerida y la capacidad disponible del sistema. 2. Posteriormente, se verificaron los parámetros operativos de los equipos involucrados, confirmando condiciones normales de funcionamiento y estabilidad en la red. 3. La operación fue completamente estabilizada y normalizada. Se reanuda la operación en coordinación con el operador del CCM, incorporando los equipos según los requerimientos de carga del sistema.					
ACCIONES DE MEJORA					
Ítem	Descripción	Responsable	Fecha	Cumplimiento	Seguimiento
1		O & M	-	-	-
2		-	-	-	-
Responsable del Mantenimiento:			JOSE LUIS ALVAREZ.		



REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN

FECHA: 24-01-2026


CÓDIGO: FO-GE-033

VERSIÓN: 01

PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA

PÁGINA: 1 DE 2

Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria



CPW 01 - ALARMAS

SYNC VIBRACIONES ALARMAS TRENDS ESTADOS

28.06.2026 07:11:47 Sobre velocidad Shutdown

LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS

	Marca de hora	ID	Texto del mensaje	Estado	Clase
23	28.06.2026 07:20:59		Delta Temperatura de Cilindros Alto	Normal	Warning
24	28.06.2026 07:11:52		Activa curva de Derateo y apagado por salida del Chiller	Activo	Derateo
25	28.06.2026 07:11:47		Sobre velocidad Shutdown	Activo	Shutdown
26	28.06.2026 07:11:47		Generador Sobre Frecuencia Shutdown	Activo	Shutdown
27	28.06.2026 07:11:48		Shutdown salida por MRU	Activo	Shutdown
28	28.06.2026 02:37:02		Delta Temperatura de Cilindros Alto	Normal	Warning

DEIF utility software - 3.64.3; Connected to "AGC 150 Genset" (version 1.33.0 rev. d32dad55d)

File Connection Parameters Help



CPW01

		TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 20	Multi input 21	Multi input 22	Multi input 23	Tacho	Alarm value	
Monitoring	★	2026-06-28 07:15:16.5	487 Any GEN missing	7535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4152	4154	4150	6028	21	0	1200	120	120	120	0	1	
		2026-06-28 07:15:15.935	486 CAN ID 4P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	4154	4150	6028	11	0	1200	120	120	120	0	1
		2026-06-28 07:14:24.225	485 Overspeed 2	4520	0	0	0	3705	3703	3706	0	0	0	0	6759	4132	4134	4129	6064	282	0	1200	120	120	120	2027	112.6
		2026-06-28 07:14:24.130	484 G 1 2	1220	0	0	0	3808	3806	3809	0	0	0	0	6771	4137	4138	4132	6066	0	1	1200	120	120	120	2030	112.8
Device	★	2026-06-28 07:14:22.690	483 Shd AMC Com	3040	605	309	89	4284	4290	4281	91	91	93	6076	4284	4287	4282	6076	1398	1	1200	120	120	120	1824	100	
		2026-06-27 08:23:36.235	482 GB Close fail	2170	0	0	0	4181	4181	4182	0	0	0	0	6016	4188	4184	4197	5997	51	0	1200	120	120	120	1803	1

DEIF utility software - 3.64.3; Connected to "AGC 150 Genset" (version 1.33.0 rev. d32dad55d)


File Connection Parameters Help



CPW01

		DEIF	TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 20	Multi input 21	Multi input 22	Multi input 23	Tacho	Alarm value			
Monitoring	☆		2026-06-28 07:15:16.5	487	Ack alarm	7535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4152	4154	4150	6028	21	0	1200	120	120	120	0	0		
			2026-06-28 07:15:15.935	486	Ack alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	4154	4150	6028	11	0	1200	120	120	120	0	0	
			2026-06-28 07:14:22.825	485	GB OFF	0	0	0	0	4551	4545	4535	0	0	0	0	0	6195	4199	4200	4193	6080	113	0	1200	120	120	120	1848	0
			2026-06-27 11:27:28.315	484	Unit number Error	0	559	291	88	4096	4091	4104	89	91	87	5999	4096	4088	4104	5999	84	0	1200	120	120	120	1801	0		
Device			2026-06-27 11:27:16.515	483	Clear alarm	7535	600	276	90	4108	4102	4117	93	95	91	6001	4107	4100	4117	6001	32	0	1200	120	120	120	1798	0		

Trending



6/28/2026 7:17:59 AM

CPW 02 - ALARMAS

VIBRACIONES ALARMAS TRENDS ESTADOS

28.06.2026 07:12:03 Shutdown salida por MRU

ADO DE EVENTOS Y ALARMAS

Marca de hora	ID	Texto del mensaje	Estado	Clase
28.06.2026 07:12:10		Activa curva de Derateo y apagado por salida del Chiller	Activo	Derate
28.06.2026 07:12:03		Shutdown salida por MRU	Activo	Shutdown
27.06.2026 08:15:43		Delta Temperatura de Cilindros Alto	Normal	Warning

DEIF utility software - 3.64.3; Connected to "AGC 150 Genset" (version 1.33.0 rev. d32dad55d)

File Connection Parameters Help



CPW02

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	d/dt	Vector	Multi input 20	Multi input 21	Multi input 22	Multi input 23	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:15:16.915	479 Any GEN missing	7535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	4154	4151	6029	13	0	1200	120	120	120	0	1
2026-06-28 07:15:16.845	478 CAN ID 4P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	4152	4151	6028	99	0	1200	120	120	120	0	1
2026-06-28 07:14:22.0	477 Shd AMC Com	3040	515	283	87	4348	4349	4342	78	77	79	6056	4354	4355	4348	6056	0	4	1200	120	120	120	1808	100
2026-06-27 08:15:40.600	476 Emergency STOP	3480	602	287	91	4156	4151	4162	92	93	91	5998	4162	4156	4169	5998	103	0	1200	120	120	120	1798	100

DEIF utility software - 3.64.3; Connected to "AGC 150 Genset" (version 1.33.0 rev. d32dad55d)


File Connection Parameters Help



cpw02

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	d/dt	Vector	Multi input 20	Multi input 21	Multi input 22	Multi input 23	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:15:16.915	465 Ack. alarm	7535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	4154	4151	6029	13	0	1200	120	120	120	0	0
2026-06-28 07:15:16.845	464 Ack. alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4153	4152	4151	6028	99	0	1200	120	120	120	0	0
2026-06-28 07:14:22.135	463 GB OFF	0	0	0	0	4501	4577	4596	0	0	0	6200	4297	4298	4294	6073	982	1	1200	120	120	120	1849	0
2026-06-27 11:27:15.15	462 Clear alarm	7535	618	290	90	4100	4093	4108	96	98	94	6001	4106	4099	4115	6001	49	0	1200	120	120	120	1801	0

Trending



- GB pos on
- MB pos on
- CIC 308 1 08
- CIC 308 1 11
- CIC 308 1 14
- CIC 308 1 17
- CIC 308 1 20
- CIC 308 1 23
- CIC 308 1 26
- CIC 308 1 29
- CIC 308 2 08
- CIC 308 2 11
- CIC 308 2 14
- CIC 308 2 17
- CIC 308 2 20
- CIC 308 2 23
- CIC 308 2 26
- Multi input 102
- Multi input 108
- Multi input 109
- FL1
- IL1
- IL2
- IL3
- Q Gen
- U1-L2
- PA
- Feb L1

6/28/2026 7:18:30 AM

CPW 03 - ALARMAS

C VIBRACIONES ALARMAS TRENDS ESTADOS 28.06.2026 07:12:57 Activa curva de derateo y apagado por sa

LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS

Marca de hora	ID	Texto del mensaje	Estado	Clase
28.06.2026 07:12:57		Shutdown MAT	Activo	Shutdown
28.06.2026 07:12:57		Activa curva de derateo y apagado por salida del chiller	Activo	Derateo
26.06.2026 03:28:23		Presion de gas baja a la entrada del motor	Normal	Warning
26.06.2026 03:27:32		Shutdown MAT	Normal	Shutdown

DEIF utility software - 3.64.3; Connected to "AGC 150 Genset" (version 1.33.0 rev. d32dad55d)



File Connection Parameters Help



CPW03

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 20	Multi input 21	Multi input 22	Multi input 23	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:15:34.215	459 Clear alarm	7535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4144	4145	4141	5987	51	0	1200	120	120	120	0	0
2026-06-28 07:15:34.145	458 Clear alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5984	4147	4147	4143	5987	53	0	1200	120	120	120	0	0
2026-06-28 07:15:15.315	457 Ack. alarm	7535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4152	4153	4149	6028	115	0	1200	120	120	120	0	0
2026-06-28 07:15:15.245	456 Ack. alarm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4154	4153	4149	6029	31	0	1200	120	120	120	0	0
2026-06-28 07:14:21.135	455 GB OFF	0	0	0	0	4521	4498	4512	0	0	0	6078	4314	4311	4311	5988	2288	7	1200	120	120	120	1810	0
2026-06-27 11:27:16.315	454 Clear alarm	7535	611	295	89	4108	4081	4095	96	97	94	6001	4109	4101	4118	6001	78	0	1200	120	120	120	1800	0

Trending



6/28/2026 7:19:09 AM

CPW05

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:33:59.400	56 CAN ID 26S MISSING	0	-41	-59	50	463	464	463	91	101	112	6002	463	464	464	6002	2	0	0	0	0	1796	1
2026-06-28 07:33:59.400	57 CAN ID 26P MISSING	0	-41	-59	50	463	464	463	91	101	112	6002	463	464	464	6002	2	0	0	0	0	1796	1
2026-06-28 07:33:57.700	58 1000 -P> 1	1000	-31	-42	47	463	464	463	70	82	91	5999	463	464	463	5999	0	0	0	0	0	1796	-3.4
2026-06-28 07:33:32.200	59 7535 Any DG missing	7535	0	0	0	443	443	443	0	0	0	5984	464	465	464	6000	0	1	0	0	0	1796	1
2026-06-28 07:33:32.100	60 CAN ID 26P MISSING	0	0	0	0	444	444	444	0	0	0	5989	464	465	464	6001	0	0	0	0	0	1796	1
2026-06-28 07:33:30.0	61 CAN ID 26S MISSING	0	47	-51	60	464	464	464	101	84	107	6000	464	465	464	6000	0	0	0	0	0	1796	1
2026-06-28 07:29:39.100	62 7535 Any DG missing	7535	155	202	60	464	465	464	332	319	309	6001	464	465	464	6000	0	0	0	0	0	1796	1

CPW 05 - ALARMAS

SYN	VIBRACIONES	ALARMAS	ESTADOS	TRENDS
LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS				
!	Timestamp	Texto del mensaje	Estado	Clase
177	28.06.2026 07:36:33 AM	Generador Potencia Normal	Normal	Warning
177	28.06.2026 07:36:33 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
177	28.06.2026 07:36:33 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
177	28.06.2026 07:36:33 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
181	28.06.2026 07:36:13 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
181	28.06.2026 07:36:13 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
182	28.06.2026 07:36:09 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
183	28.06.2026 07:36:09 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
184	28.06.2026 07:36:07 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
184	28.06.2026 07:36:07 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
185	28.06.2026 07:36:06 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
187	28.06.2026 07:36:05 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
188	28.06.2026 07:36:04 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
189	28.06.2026 07:36:03 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
190	28.06.2026 07:36:02 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
191	28.06.2026 07:36:01 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
192	28.06.2026 07:36:00 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
192	28.06.2026 07:36:00 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
193	28.06.2026 07:36:00 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
194	28.06.2026 07:36:00 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning
195	28.06.2026 07:36:00 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-100°C	Normal	Warning
195	28.06.2026 07:36:00 AM	Temperatura de Circuito Abto 40-200°C	Normal	Warning

CPW05

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:33:32.100	279 Ack. alarm	0	0	0	0	444	444	444	0	0	0	5989	464	465	464	6001	0	0	0	0	0	1796	0
2026-06-28 07:33:31.100	280 GB OFF	0	0	0	0	459	460	459	0	0	0	6019	464	465	464	6005	0	0	0	0	0	1796	0
2026-06-28 07:33:30.0	281 Ack. alarm	0	47	-51	60	464	464	464	101	84	107	6000	464	465	464	6000	0	0	0	0	0	1796	0
2026-06-28 07:32:53.900	282 GB Off button pushed	0	370	137	93	466	467	466	500	487	482	6000	466	467	466	6000	0	0	0	0	0	1796	0
2026-06-28 07:32:13.400	283 GB Off button pushed	0	337	62	98	465	466	465	437	421	421	6002	465	465	465	6002	0	0	0	0	0	1800	0

CPW 06 - ALARMAS

SYN VIBRACIONES ALARMAS ESTADOS TRENDS

LISTADO DE EVENTOS Y ALARMAS

!	Timestamp	Texto del mensaje	Estado	Clase
103	28.06.2026 07:31:26 AM	Falla MICT5	Normal	Shutdown
104	28.06.2026 07:31:26 AM	Generador Sobre Carga	Normal	Warning
105	28.06.2026 07:31:26 AM	Falla regulacion Gobernador	Normal	Warning
106	28.06.2026 07:31:26 AM	Generador Sobre Carga Shutdown	Normal	Shutdown
107	28.06.2026 07:31:25 AM	Knocking motor	Normal	Warning
108	28.06.2026 07:31:19 AM	Knocking motor	Normal	Warning
109	28.06.2026 07:31:15 AM	Knocking motor	Normal	Warning

CPW06

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:33:36.200	57 7761 DAVR Warning	7761	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	461	461	461	6006	0	0	0	0	0	30
2026-06-28 07:31:35.400	58 7763 DAVR Trip	7763	0	0	0	183	185	183	0	0	0	1902	459	460	459	5973	0	0	0	0	0	620	30
2026-06-28 07:31:25.800	59 1460 P> 2	1460	1113	168	98	464	465	464	1398	1434	1372	6001	464	464	464	6001	0	0	0	0	0	1796	123.5
2026-06-28 07:29:38.400	60 7535 Any DG missing	7535	1025	166	98	464	465	464	1292	1323	1266	6002	464	464	464	6002	0	0	0	0	0	1796	1
2026-06-28 07:29:38.300	61 CAN ID 4S MISSING	0	1028	164	98	464	464	464	1295	1326	1271	6001	464	464	464	6001	2	0	0	0	0	1796	1

CPW06

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:33:36.0	208 up 1 Mki present	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3979	3984	3980	6007	0	0	0	0	0	0
2026-06-28 07:33:36.0	209 POWER UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3979	3984	3980	6007	0	0	0	0	0	0
2026-06-28 07:31:42.200	210 RPM: zero	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	460	460	5979	0	0	0	0	0	0
2026-06-28 07:31:35.400	211 DAVR Pwr bridge	0	0	0	0	183	185	183	0	0	0	1902	459	460	459	5973	0	0	0	0	0	620	0
2026-06-28 07:31:26.0	212 GB OFF	0	0	0	3	501	504	501	12	8	0	6367	456	456	456	5983	0	1	0	0	0	1796	0
2026-06-28 07:31:25.900	213 Clear alarm	2560	0	0	0	477	479	474	17	12	0	6119	457	458	458	5992	0	2	0	0	0	1796	0
2026-06-28 07:31:25.800	214 Clear alarm	1450	860	127	87	473	472	470	1291	1134	1202	6001	459	460	461	6001	0	6	0	0	0	1796	0

CPW 07 - ALARMAS

ESTADOS

TENDOS



ARMAS

Texto del mensaje	Estado	Clase
Falla en AVR	Normal	Warning
Derate por salida de Chiller	Normal	Derate
Shutdown por salida de MRU	Normal	Shutdown
Derate por Knocking	Normal	Derate
Knocking motor	Normal	Warning
Derate por Knocking	Normal	Derate

CPW07

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:15:16.500	61 CAN ID 4S MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	463	462	6029	0	0	-62	0	0	0	1
2026-06-28 07:15:16.500	62 CAN ID 4P MISSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	463	462	6029	0	0	-62	0	0	0	1
2026-06-28 07:14:21.600	63 3000 Shd Comun IE650	3000	862	90	99	472	472	472	1066	1057	1062	5968	471	472	472	5968	0	1	-62	0	0	0	1
2026-06-27 11:11:33.0	64 7872 Appl. hazard	7872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	0	0	0	121
2026-06-27 11:11:32.900	65 8291 BB meas failure	8291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62	0	0	0	1

CPW07

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	df/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-06-28 07:14:26.800	134 Remote comm. GB Off	0	0	0	0	243	243	242	0	0	0	3905	460	461	460	6031	0	0	-62	0	0	0	0
2026-06-28 07:14:22.400	135 Remote comm. GB Off	0	0	0	0	640	639	640	0	0	0	5858	466	467	465	6085	0	1	-62	0	0	0	0
2026-06-28 07:14:21.700	136 GB OFF	0	0	0	2	488	488	487	16	18	0	6092	484	486	484	5995	0	8	-62	0	0	0	0
2026-06-28 07:14:21.600	137 Remote comm. GB Off	0	801	115	98	479	478	478	975	968	993	5970	478	478	478	5970	0	3	-62	0	0	0	0
2026-06-27 11:27:27.0	138 Unit number Error	0	592	322	87	463	461	462	830	858	841	5999	462	461	461	5999	0	0	-62	0	0	0	0



Generación Put Norte

Alex, DAVID, davidcornejocardenas, D...

Etiquetar chat

DT

DAVID TABORDA



07:10 Apertura RL por vector shift - FDL MRU - FDL CPW 01-02-03-05-06-07-12 - FDL sistema de inyeccion - EEP reporta apertura del cto 34.5 KV mocoa - villagarzon por sobrecorriente (choque de gallinazo con las redes electricas) - FDL cyc 1-21-30-41-47
07:25 Inicia BH # 1-3-7

Editado 7:46 a.m.

OBSERVACIONES

Con base en los registros operativos y el análisis del evento, se concluye que la falla fue de origen externo a los grupos electrógenos CPW-01, CPW-02, CPW-03, y CPW-07. La perturbación en la red eléctrica de 34,5 kV ocasionó la actuación de la protección Vector Shift, provocando la desenergización del sistema MRU + Chiller y la operación de las protecciones de las unidades de generación, las cuales actuaron conforme a su lógica de diseño para preservar la integridad de los equipos. No se evidenciaron fallas mecánicas, eléctricas ni electrónicas atribuibles a los grupos electrógenos.

Responsable del Mantenimiento:

David Conejo