RELATÓRIO DE APOIO • FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

LEVANTAMENTO OPERACIONAL E MONITORAMENTO DE CAMPO

DOCUMENTO INDEPENDENTE PARA FINS DE APOIO • SEM VÍNCULO OFICIAL COM O GDF

LEVANTAMENTO DE CAMPO • RELATÓRIO GERAL N° DF-MAUS-TRATOS-2026-6692

1. DADOS DE LOCALIZAÇÃO & GPS

REGIÃO ADMINISTRATIVA (RA): Planaltina (RA VI)	DATA E HORA DO REGISTRO: 25/10/2026 18:57:30

ENDEREÇO RESIDENCIAL / LOGRADOURO DA AÇÃO FISCAL:
Área / logradouro público em Planaltina (RA VI) (Sem numeração específica informada)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (GPS): `-15.641476°, -47.646652° (SIRGAS 2000 / WGS 84)` https://www.google.com/maps?q=-15.641476,-47.646652	AUDITOR FISCAL RESPONSÁVEL: **Gustavo**
ESPÉCIE / CATEGORIA AVALIADA: **Individualizada (Cavalo)**	FINALIDADE DO DOCUMENTO: Apoio em Fiscalização / Bem-Estar Animal

2. QUANTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO PPBEA

ANIMAIS PERICIADOS (INDIVIDUALIZADOS): 2 exemplar(es) periciado(s)	SINAIS DE MAUS-TRATOS: **2 animais com sinais observados**

Nutrição	Conforto	Saúde	Comportamento
IRREGULAR	**IRREGULAR**	**IRREGULAR**	**ADEQUADO**

✓ Nenhuma inconformidade técnica de maus-tratos apontada nos domínios do Protocolo PPBEA.

3. PROVIDÊNCIAS OPERACIONAIS, BO E APOIO

BOLETIM DE OCORRÊNCIA (BO): **SIM (REGISTRADO)**	APREENSÃO (SEAGRI-DF): **SIM (SOLICITADO)**	APOIO POLICIAL (PMDF/BPMA): **SIM (SOLICITADO)**

REQUISIÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO:
SIM (SOLICITADO)

4. IDENTIFICAÇÃO DOS TUTORES (0)

Nenhum tutor ou responsável identificado no local da vistoria.

5. DIAGNÓSTICO E PARECER TÉCNICO INDIVIDUALIZADO (2 ANIMAIS)

PARECER TÉCNICO GERAL DA FISCALIZAÇÃO:
Protocolo PPBEA (Res. CFMV nº 1.236/2018). Constatado Grau de Bem-Estar BAIXO. Restam configurados indícios técnicos de MAUS-TRATOS (inadequações em: Nutrição, Saúde).

- [Nutrição] Animal apresenta escore corporal baixo (Muito magro ou Magro): Caquexia, emaciação severa ou costelas/vértebras salientes
- [Saúde] Animal demonstrando dor à manipulação, arqueamento de dorso ou claudicação grave (mancando) sem tratamento: Dor aguda evidente, incapacidade de apoio das patas ou fratura não tratada
- [Saúde] Presença de secreções purulentas em olhos, nariz ou genitais sem assistência veterinária [illegible] ou inflamação ocular aguda

EXEMPLAR #1 • ESPÉCIE: CAVALO — **TAG / PROPRIETÁRIO: Isac**

GRAU DE BEM-ESTAR: BAIXO — **ENQUADRAMENTO: Configura maus-tratos (baixo e muito baixo)**

🥣 Nutrição	🏠 Conforto	🩺 Saúde	🧠 Comportamento
INADEQUADO	**ADEQUADO**	**INADEQUADO**	**ADEQUADO**

INCONFORMIDADES TÉCNICAS CONSTATADAS:

Gustavo
Auditor Fiscal / Agente Responsável

LEVANTAMENTO DE CAMPO Nº DF-MAUS-TRATOS-2026-6692 (FOLHA CONTINUAÇÃO)

EXEMPLAR #2 • ESPÉCIE: CAVALO

TAG / PROPRIETÁRIO: Alberto

GRAU DE BEM-ESTAR: BAIXO

ENQUADRAMENTO: Configura maus-tratos (baixo e muito baixo)

Nutrição **INADEQUADO**	**Conforto** **INADEQUADO**	**Saúde** **ADEQUADO**	**Comportamento** **ADEQUADO**

INCONFORMIDADES TÉCNICAS CONSTATADAS:

- [Nutrição] Animal apresenta escore corporal baixo (Muito magro ou Magro): Caquexia, emaciação severa ou costelas/vértebras salientes
- [Nutrição] Há ausência, privação ou inacessibilidade de água fresca e potável: Vasilhame vazio, virado, seco, imundo ou inacessível ao animal
- [Conforto] Ausência de abrigo fixo que forneça proteção contra sol intenso e chuva: Exposição direta a intempéries sem qualquer abrigo coberto
- [Conforto] Ausência de local seco, limpo e confortável para o animal descansar: Animal deitado em chão encharcado, barro ou pedregulhos pontiagudos

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (1 FOTO(S))

✓ 1 fotografia georreferenciada anexada na folha seguinte em alta resolução.

Documento gerado por aplicativo para fins de apoio, sem vínculo oficial com o GDF.

Gustavo
Auditor Fiscal / Agente Responsável

ANEXO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO • LEVANTAMENTO OPERACIONAL

Levantamento: DF-MAUS-TRATOS-2026-6692 • RA: Planaltina (RA VI) • 25/10/2026 18:57:30

REGISTRO FOTOGRÁFICO FISCAL EM ALTA RESOLUÇÃO



LEVANTAMENTO DE CAMPO • APOIO À FISCALIZAÇÃO

Área de pastoreio / Contenção de equinos

RA: Planaltina (RA VI)

Cavalos contabilizados: 2

★ LEVANTAMENTO DE CAMPO | APOIO À FISCALIZAÇÃO

REF: DF-MAUS-TRATOS-2026-6692

🐴 REGISTRO FOTOGRÁFICO: Foto #1

📅 DATA/HORA: 25/10/2026 18:57:30

📍 COORDENADAS: LAT: -15.641476° | LON: -47.646652° (GPS)

🏛 REGIÃO: RA: Planaltina (RA VI)

Evidência Fotográfica #1 — Protocolo DF-MAUS-TRATOS-2026-6692