

Protokoll

Version 1 · UTKAST – EJ SLUTFÖRT

Uppgift Termografering Brf Solgläntan	Projekt Fristående uppgift	Kund Brf Solgläntan
Ansvarig Elon Strömberg	Status Pågår · 80% klart	Rapporterad tid 1 h 0 min

Mätförutsättningar


Mättillfälle 2026-09-27 09:30	Värmekamera (fabrikat och modell) FLIR T560	Kamerans kalibrering giltig till —	
Emissivitet 0,95	Reflekerad temperatur (°C) —	Omgivningstemperatur (°C) 21	Relativ luftfuktighet (%) —
Miljö Inomhus	Anläggningens driftläge Normal drift		
Övriga mätförutsättningar —			

Objekt

Registrera ett kort per objekt: elcentral, ställverksfack, transformator eller anslutning. Ta termografibild och vanligt foto direkt i kortet så hamnar de tillsammans med mätvärdena i protokollet. Bedömningen görs av termografören enligt den bedömningsgrund uppdraget anger.

Termograferade objekt

Objekt 1: Central A1, grupp 12					Avvikelse	
Komponent	Fas	Högsta temperatur (°C)	Referenstemperatur (°C)	Temperaturskillnad ΔT	Belastning (A)	Märkström (A)
Säkring	L2	68,4 °C	31,2 °C	37,2 K	12 A	16 A
Belastningsgrad	Bedömning					
75 %	Åtgärda planerat					
Iakttagelse och rekommenderad åtgärd: Byt säkringshållare vid nästa service.						



Termografibild · termobild-a1.png

Objekt 2: T1 lågspänningsanslutning

Komponent	Fas	Högsta temperatur (°C)	Referenstemperatur (°C)	Temperaturskillnad ΔT	Belastning (A)	Märkström (A)
Kabelanslutning	Alla faser	34,1 °C	32,9 °C	1,2 K	—	—
Belastningsgrad	Bedömning					
—	Ingen anmärkning					
Iakttagelse och rekommenderad åtgärd: —						

Antal objekt	Åtgärda omgående	Åtgärda planerat
2	0	1

Sammanfattning och signering

Sammanfattning
En anmärkning som åtgärdas planerat.

Termograferens behörighet

—

Termograferad av

Elon Strömberg · bekräftad 2026-09-27 13:00

Sammanfattning / avvikelser

1 avvikelse:

- Termograferade objekt, Central A1, grupp 12: Bedömning – Åtgärda planerat.

Säkringshållaren byts vid nästa service.

Kompletteringsgrad: 100%

Bilagor

1 bifogade filer följer efter protokollet.

1. termobild-a1.png · Termograferade objekt · Central A1, grupp 12 · Termografibild