
Helicopter vibration review

ACHRAF RAHIBE / EDITED PUBLIC WORK SAMPLE / 1 OF 1



- **VibeX (rouge)** : Niveau très bas (max 6.46) → vibrations latérales négligeables.
- **VibeY (vert)** : Quelques pics (max 22.08) → vibrations modérées sur l'axe Y, tolérables.
- **VibeZ (bleu)** : Pic max 23.44 → vibrations verticales à surveiller, mais restent sous la limite critique (30).
- **Clipping = 0 :** bien

Source report: Single-rotor helicopter diagnostic report, revision 2.1 | selected source page 10

Edited portfolio excerpt. No raw logs, location maps or full parameter files are distributed.