

**RAPPORT DE CONTROLE REGLEMENTAIRE D'UN
APPAREIL DE LEVAGE (Grue Mobile sur pneus)**

RB/REG/309/6/25

En application du texte de référence : Dahir du 09 Septembre 1953

Déterminantes mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les Ascenseurs et monte-charge, ainsi que de l'arrêté du 03 novembre 1953 fixant les conditions de vérification

CLIENT : SGTM
LIEU D'INTERVENTION : UM6 PH3 RABAT

APPAREIL EXAMINÉ :

Désignation	: Grue Mobile Sur pneus
Constructeur -Type	: QY50KD
N° de série	: LXGCPA423RA007612
Année de fabrication	: 2024
Code interne	: 61380
CUM	: 50T

RESULTAT DE L'EXAMEN :

Les essais statique et dynamique sont satisfaisants, cette grue mobile peut être remise en service.

DATE D'INSPECTION

18/06/2025

VISA INSPECTEUR

B. RACHIDI

B. RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

VISA

Page : 1/4

Scanné avec CamScanner

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

		Observations
Structure	Poste de conduite grue	Pas d'anomalie notable
	Poste de conduite porteur	Pas d'anomalie notable
	Stabilisateur	Pas d'anomalie notable
	Roues	Pas d'anomalie notable
	pneus	Pas d'anomalie notable
	Châssis	Pas d'anomalie notable
	Fléchette	Pas d'anomalie notable
	Poulies	Pas d'anomalie notable
	Rallonge fléchette	Pas d'anomalie notable
	Circuit hydraulique	Pas d'anomalie notable
Mécanisme de levage	rétroviseur	Pas d'anomalie notable
	klaxon	Pas d'anomalie notable
Mécanisme de levage	Freins de mouvement	Bonnes tenues
	Freins d'immobilisation	Bonnes tenues
	Mécanisme d'orientation	Pas d'anomalie notable
	Vérin de télescopages	Pas d'anomalie notable
	Vérin de relevage	Pas d'anomalie notable
	Câble	Pas d'anomalie notable
	Moufle	Pas d'anomalie notable
	Crochet	Conforme
	Linguet de sécurité	Conforme

DATE D'INSPECTION

VISA INSPECTEUR

VISA

18/06/2025

B. RACHIDI

B. RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

Page : 2/4

Scanné avec CamScanner

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

			Observations
Dispositifs de sécurité	CEC (contrôle état de charge)	Fonctionne	
	Limitateurs fin de course	Fonctionne	
	Limitateurs fin de course sur l'orientation	Fonctionne	
	Limiteur fin de course sur le relevage	Fonctionne	
	Extincteur	En place	
	Clé de shunt	Conforme	
	Indicateur de portée	Affiché	
	Verrouillage des commandes	Par clé	
	Avertisseur sonore	fonctionne	
	Affichage des consignes de sécurité	Affiché	
Les équipements de sécurité voie publique	Pare-brise	Conforme	
	Gyrophare	conforme	
	Rétroviseur	Conforme	
	Essuie-glace	conforme	
	Feux de position et de croisement	Conforme	
	Feux rouge	Conforme	
	Feux de recul	Conforme	

DATE D'INSPECTION

18/06/2025

VISA INSPECTEUR

B. RACHIDI

B. RACHIDI
Inspecteur agréé
S2G TEST INDUSTRIEL sarl

VISA

Page : 3/4

Scanné avec CamScanner

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Test des mouvements	Observations		
	Levage	Conforme	
	Orientation	Conforme	
	Relevage	Conforme	
	Rotation	Conforme	
	Télescopage	Conforme	
	Freinage	Conforme	

Test réglementaires	Essai statique (33%)	Essai dynamique (10%)
	3,6T sur une porte de 24m	3.6T sur une porte de 24m

CONCLUSION

Les essais statique et dynamique sont satisfaisants, cette grue mobile peut être remise en service.


DATE D'INSPECTION

18/06/2025

VISA INSPECTEUR

B. RACHIDI

VISA



Page : 4/4

Scanné avec CamScanner